

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL

EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA
DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN
FITZCARRALD, REGIÓN ÁNCASH - 2024

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

AUTOR SOTELO LUCIANO, KELVIN STIFEL ORCID:0000-0002-6528-4716

ASESOR
CAMARGO CAYSAHUANA, ANDRES
ORCID:0000-0003-3509-4919

CHIMBOTE-PERÚ 2024



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL

ACTA N° 0132-110-2024 DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS

En la Ciudad de **Chimbote** Siendo las **20:40** horas del día **23** de **Junio** del **2024** y estando lo dispuesto en el Reglamento de Investigación (Versión Vigente) ULADECH-CATÓLICA en su Artículo 34º, los miembros del Jurado de Investigación de tesis de la Escuela Profesional de **INGENIERÍA CIVIL**, conformado por:

PISFIL REQUE HUGO NAZARENO Presidente RETAMOZO FERNANDEZ SAUL WALTER Miembro LEON DE LOS RIOS GONZALO MIGUEL Miembro Dr. CAMARGO CAYSAHUANA ANDRES Asesor

Se reunieron para evaluar la sustentación del informe de tesis: EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN ÁNCASH - 2024

Presentada Por:

(1201191059) SOTELO LUCIANO KELVIN STIFEL

Luego de la presentación del autor(a) y las deliberaciones, el Jurado de Investigación acordó: **APROBAR** por **UNANIMIDAD**, la tesis, con el calificativo de **13**, quedando expedito/a el/la Bachiller para optar el TITULO PROFESIONAL de **Ingeniero Civil.**

Los miembros del Jurado de Investigación firman a continuación dando fe de las conclusiones del acta:

PISFIL REQUE HUGO NAZARENO Presidente RETAMOZO FERNANDEZ SAUL WALTER Miembro

LEON DE LOS RIOS GONZALO MIGUEL
Miembro

georke

Dr. CAMARGO CAYSAHUANA ANDRES Asesor



CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD

La responsable de la Unidad de Integridad Científica, ha monitorizado la evaluación de la originalidad de la tesis titulada: EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN ÁNCASH - 2024 Del (de la) estudiante SOTELO LUCIANO KELVIN STIFEL, asesorado por CAMARGO CAYSAHUANA ANDRES se ha revisado y constató que la investigación tiene un índice de similitud de 11% según el reporte de originalidad del programa Turnitin.

Por lo tanto, dichas coincidencias detectadas no constituyen plagio y la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

Cabe resaltar que el turnitin brinda información referencial sobre el porcentaje de similitud, más no es objeto oficial para determinar copia o plagio, si sucediera toda la responsabilidad recaerá en el estudiante.

Chimbote,09 de Agosto del 2024

Mgtr. Roxana Torres Guzman

Jurado

PRESIDENTE

MS. PISFIL REQUE, HUZO NAZARENO

ORCID: 0000-0002-1564-682X

PRIMER MIEMBRO

MS. LEON DE LOS RIOS, GONZALO MIGUEL

ORCID: 0000-0002-1666-830X

SEGUNDO MIEMBRO

MG. RETAMOZO FERNANDEZ, SAÚL WALTER

ORCID: 0000-0002-3637-8780

Dedicatoria

A mis padres por darme la vida, por enseñarme a seguir adelante, por enseñarme a luchar con razón, por su ejemplo de amor y confianza.

De igual a mis maestros que, en este andar por la vida, influyeron con sus lecciones y experiencias en formarme como personas de bien y preparados para los retos que pone la vida.

Agradecimiento

A mis queridos padres Sotelo López Abel y Luciano Cirilo Alejandra, por el apoyo incondicional, porque sin su apoyo no hubiera sido posible seguir mis sueños.

A la universidad católica los ángeles de Chimbote sede Huaraz.

Índice general

Carátula	I
Jurado	IV
Dedicatoria	V
Agradecimiento	VI
Índice general	VII
Lista de tablas	5
Lista de figuras	7
Resumen	9
Abstract	10
I. Planteamiento del Problema de Investigación	11
II. Marco Teórico	15
1. Antecedentes	15
2. Bases teóricas	19
3. Hipótesis	24
III. Metodología	25
3.1. Nivel, Tipo y Diseño de Investigación	25
3.2. Población y Muestra	25
3.3. Variables, Definición y Operacionalización	27
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información	28
3.5. Método de análisis de datos	28
3.6. Aspectos Éticos	28
IV. Resultados	30
V. Discusión	66
VI. Conclusiones	68
VII Recomendaciones	60

Referencias bibliográficas	70
Anexos	74
Anexo 01. Matriz de consistencia	74
Anexo 02. Instrumento de recopilación de Información	76
Anexo 03. Validez del instrumento	85
Anexo 04. Confiabilidad del instrumento	94
Anexo 05. Formato de Consentimiento Informado	98
Anexo 06. Documento de aprobación de institución para la recolección de	
información	99
Anexo 07. Evidencias de ejecución	101

Lista de tablas

Tabla 1: Variables, Definición y Operacionalización
Tabla 2: Evaluación hidráulica del muro de gaviones del río Chaupiragra de la progresiva
0+100
Tabla 3: Evaluación Hidráulica del muro de gaviones del río Chaupiragra de la progresiva
100+20031
Tabla 4: Evaluación hidráulica del muro de gaviones del río Chaupiragra de la progresiva
200+300
Tabla 5: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
300+400
Tabla 6: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
400+500
Tabla 7: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
500+600
Tabla 8: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
600+700
Tabla 9: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
700+80039
Tabla 10: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
800+90040
Tabla 11: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
900+1000
Tabla 12:"Evaluación estructural del muro de gaviones progresiva 0+100"43
Tabla 13: Evaluación estructural del muro de gavión del río chaupiragra de la progresiva
100+20045
Tabla 14: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
200+300
Tabla 15: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
300+40050
Tabla 16: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
400+500
Tabla 17: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
500+600

Cabla 18: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
500+700
Cabla 19: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
700+800
Cabla 20: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
600+9006
Cabla 21: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva
000+1000
Sabla 22: Matriz de consistencia

Lista de figuras

Figura 1: Defensa ribereña Jangas
Figura 2: Encuesta sobre la mejora de la defensa ribereña del río Chaupiragra65
Figura 3: Exceso de vegetación y plantación en el cauce del río Chaupiragra101
Figura 4: muestra de suciedad y Socavación en el muro de gavión del río Chaupiragra. 101
Figura 5: Extrayendo el nivel del cauce del río Chaupiragra
Figura 6: Evaluación estructural del muro de gaviones del río Chaupiragra primer nivel,
progresiva 200+300
Figura 7: Evaluación estructural del muro de gaviones del río Chaupiragra segundo nivel,
progresiva 200+300
Figura 8: Evaluación estructural del muro de gaviones del río Chaupiragra tercer nivel,
progresiva 200+300
Figura 9: Evaluación estructural del muro de gavione del río Chaupiragra, primer nivel
progresiva 500+600
Figura 10: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra, segundo nivel
progresiva 500+600
Figura 11: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra tercer nivel,
progresiva 500+600
Figura 12: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra, primer nivel
progresiva 600+700
Figura 13: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra, segundo nivel
progresiva 600+700
Figura 14: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra tercer nivel,
progresiva 600+700
Figura 15: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra, primer nivel
progresiva 700+800
Figura 16: Evaluación estructural del muro de gavión del segundo nivel del río Chaupiragra,
progresiva 700+800
Figura 17: Evaluación estructural del muro de gavión del tercer nivel del río Chaupirgra,
progresiva 700+800
Figura 18: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra primer nivel,
progresiva 900+1000

Figura 19: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra	a, segundo nivel,
progresiva 900+1000	109
Figura 20: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupira	agra tercer nivel,
progresiva 900+1000	109
Figura 21: Realizando el levantamiento topográfico del muro de gavión d	el río Chaupirgra
	110
Figura 22: Realizando el levantamiento topográfico de los niveles del mu	ıro de gavión del
río Chaupiragra	110
Figura 23: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 0+100	111
Figura 24: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 100+200	112
Figura 25: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 200+300	113
Figura 26: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 300+400	114
Figura 27: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 400+500	115
Figura 28: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 500+600	116
Figura 29: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 600+700	117
Figura 30: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 700+800	118
Figura 31: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 800+900	119
Figura 32: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 900+1000	120
Figura 33: Ficha de evaluación estructural progresiva 0+100	121
Figura 34: Ficha de evaluación estructural progresiva 100+200	122
Figura 35: Ficha de evaluación estructural progresiva 200+300	123
Figura 36: Ficha de evaluación estructural progresiva 300+400	123
Figura 37: Ficha de evaluación estructural progresiva 400+500	123
Figura 38: Ficha de evaluación estructural progresiva 500+600	123
Figura 39: Ficha de evaluación estructural progresiva 600+700	123
Figura 40: Ficha de evaluación estructural progresiva 700+800	123
Figura 41: Ficha de evaluación estructural progresiva 800+900	123
Figura 42: Ficha de evaluación estructural progresiva 900+1000	123

Resumen

Esta investigación, fue desarrollado en el río Chaupiragra, en el distrito de Yauya, el cual tuvo como **problema de investigación** ¿se realizará la evaluación del muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash – 2024? Asimismo, tuvo como **objetivo general:** Realizar la evaluación de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash – 2024. Con **metodología** de tipo aplicada, nivel descriptivo explicativo y diseño no experimental, y como técnicas se usó la observación y entrevista, y como instrumentos de recolección de datos se elaboraron encuestas y fichas técnicas, se tuvo como resultado se tuvo que el muro de gavión del río Chaupiragra presenta deficiencias con el tema de vegetación en el mismo muro de gavión, así mismo hay asentamiento por el tema de falla geológica, empuje y tensión en la malla galvanizada. Así mismo se tiene como conclusión de mejorar la defensa ribereña del río Chaupiragra con temas de mantenimiento y mejoramiento del suelo mediante compactación adecuada del suelo o la adición de capas de suelo estabilizado, también con el tema de rocas instalar refuerzos internos, como barras de acero o cables, así mismo con temas de socavación, se tiene que hacer una limpieza al cauce del río ya que se encuentra con rocas, plantas y vegetación por el cual no hay un recorrido normal del fluido.

Palabras clave: Defensa ribereña, gavión, muro de gaviones

Abstract

This research was developed in the town center of Yauya, which had as a research problem: Will the evaluation of the gabion wall be carried out to improve the riverside defense of the Chaupiragra River, district of Yauya, province of Carlos Fermín Fitzcarrald, Ancash region - 2024? Likewise, its general objective was: Carry out the evaluation of the gabion wall to improve the riverside defense of the Chaupiragra River, Yauya district, Carlos Fermín Fitzcarrald province, Ancash region - 2024. With applied methodology, descriptive explanatory level and non-explanatory design. experimental, and observation and interview were used as techniques, and surveys and technical sheets were developed as data collection instruments, the result was that the gabion wall of the Chaupiragra river presents deficiencies with the issue of vegetation in it. gabion wall, likewise there is settlement due to the issue of geological failure, thrust and tension in the galvanized mesh. Likewise, the conclusion is to improve the riparian defense of the Chaupiragra River with issues of maintenance and improvement of the soil through adequate compaction of the soil or the addition of layers of stabilized soil, also with the issue of rocks, installing internal reinforcements, such as steel bars. or cables, likewise with scour issues, the river bed must be cleaned since it is found with rocks, plants and vegetation through which there is no normal flow path.

Keywords: Riverside defense, gabion, gabion wall

I. Planteamiento del Problema de Investigación

Descripción del problema

A nivel internacional según **Cancillería** (1), las inundaciones representaron el 44% de los desastres ocurridos entre 2000 y 2019, afectando a 1,600 millones de personas. En 2020, se registró un aumento del 23% en las inundaciones, lo que resalta la importancia internacional de proteger las áreas ribereñas para la gestión ambiental y la preservación de los ecosistemas acuáticos, incluyendo ríos, lagos, estuarios y zonas costeras.

A nivel nacional según Unicef (2), señala que el Perú cuenta con una gran diversidad climática, con 32 climas presentes en el mundo y 28 de ellos en diferentes regiones del país. Esta diversidad conlleva ventajas y desventajas, siendo una de las desventajas las fuertes lluvias ocasionadas por el cambio climático. El país ha experimentado importantes inundaciones en los años 1982-83 y 1997-98 debido a las intensas precipitaciones, lo que ha generado actividad en casi todas las cuencas aumentando el caudal de los ríos, la erosión hídrica y la sedimentación.

A nivel local **Áncash noticias** (3), la municipalidad distrital de Jangas está llevando a cabo la construcción de defensas ribereñas con gaviones en el río Santa, con una inversión de más de 7 millones de soles. Esta medida preventiva busca reducir la vulnerabilidad de la población que reside en la margen derecha de la cuenca, protegiéndola de posibles desbordamientos e inundaciones durante las temporadas de lluvias.



Figura 1: Defensa ribereña Jangas

Fuente: Extraído de Ancash noticias (3)

Este diseño de defensa ribereña con muro de gaviones se hace con la finalidad de la protección contra inundaciones al contener el agua dentro de los límites deseados y evitar que se desborde hacia áreas habitadas, así mismo ayuda en la estabilidad del suelo, también ayuda a la protección de infraestructuras, carreteras, puentes ubicados cerca de las riberas, de esta manera asegurar la seguridad y bienestar de los residentes.

Formulación del problema

¿La evaluación del muro de gaviones mejorará la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcrrald, región Ancash - 2024?

Justificación

Sujeta el impulso del por qué realizar el estudio tratado, también la razón de investigar el tema, aportar nuevos conocimientos respecto al tema tratado, contribuir a una posible solución así mismo los beneficios que brindará el impacto a corto, mediano y largo plazo.

> Justificación Teórica

La justificación teórica se fundamentó en los libros de muchos autores, quienes hablan sobre las evaluaciones de muro de gaviones y mejoramientos para una defensa ribereña. Así mismo se fundamenta con la ley Nº 30557 ANA, el cual nos da a detalle de cómo debe ser la defensa ribereña.

Muñoz (4), sostiene que la fundamentación de una investigación teórica trasciende el propósito específico de la investigación, sin importar si esta tiene un enfoque en lo social, económico, ambiental, político, religioso o cultural.

> Justificación Práctica

Se eligió este lugar puesto a que hay viviendas, cultivos cerca del río, así mismo hay falla geológica el cual va deslizándose la tierra con el aumento de las intensas lluvias, así mismo proponer mejoraras para poder asegurar la seguridad y bienestar de los pobladores.

Muñoz (4), en relación con la práctica, se busca evidenciar la relevancia de la investigación en un grupo o contexto específico para el análisis o incluso la solución de un problema particular.

Justificación Metodológica

Este trabajo servirá como guía y antecedentes para los proyectos similares. Así mismo la investigación se justifica metodológicamente por el hecho de ser real ya que conforma por la recolección de datos de salida de inspección. Y así mismo quede como antecedente para poder hacer llegar los resultados a la municipalidad y vean por conveniente dar un mantenimiento adecuado.

Muñoz (4) expone que la justificación metodológica se utiliza en investigaciones que proponen la aplicación de nuevo métodos para estudios previamente realizados.

Objetivo General

Realizar la evaluación de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash – 2024.

Objetivo especifico

Desarrollar la evaluación hidráulica del muro de gaviones del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash – 2024.

Realizar la evaluación estructural del muro de gaviones del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash – 2024.

Proponer el mejoramiento de la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash – 2024.

II. Marco Teórico

1. Antecedentes

Internacional

En Bolivia, Huanacu et al (5), 2023. En su tesis titulado "Estudio hidrológico e hidráulico para el diseño en obras de protección contra inundaciones en proximidades del puente Bating en la provincia de Caranavi". Para optar el título de licenciatura en ingeniería civil, quien sustentó en la universidad Mayor De San Andres. Tiene como objetivo general realizar el estudio hidrológico e hidráulico en las proximidades del puente Bating del municipio de Caranavi, para identificar los puntos más importantes en el tramo de estudio donde se producen las inundaciones y proponer obras para evitar erosión y desbordes. Con una metodología cualitativa no experimental y como conclusión tiene que la región de la cuenca del Río Yara enfrenta muchos problemas, relacionado a temas ambientales, deforestación, bloqueo de canales, erosión severa en los bordes y consiguiente pérdida de suelo ribereño.

En Colombia, Mercedes et al (6), 2020. En su tesis titulado "Determinación de la viabilidad técnica y económica para el uso del concreto tipo RCD en la conformación de estructuras de estabilización de taludes (gaviones)". Para optar el título profesional de ingeniero civil, quien sustentó en la Universidad de Cartagena. Tiene como objetivo general Determinar la viabilidad técnica y económica para el uso del concreto tipo RCD en la conformación de estructuras de estabilización de laudes (gaviones) mediante la comparación de sus propiedades mecánicas, y la evaluación de su estabilidad para utilizarlos en la protección de taludes inestables. Con una metodología de nivel descriptiva, de tipo aplicada, diseño no experimental, como conclusión las evaluaciones de estabilidad realizadas en un tramo de muestra, donde se construyó una vía y se implementaron obras de gaviones para contener los cortes necesarios, indican una estabilidad general en condiciones naturales

En Colombia, Soto (7), 2020. En su tesis titulado "presupuesto para muro en gavión a gravedad – para protección de la rivera del río Magdalena en el corregimiento de puerto Bogotá municipio de Guaduas Cundinamarca". Tiene como objetivo general diseñar y calcular el presupuesto para muros de protección a gravedad en el río Magdalena para evitar que se siga erosionando la banca en el corregimiento de puerto Bogotá del municipio de Guaduas Cundinamarca. Con una metodología cualitativa de tipo descriptivo, como conclusión de que el perfil del suelo está

compuesto por un depósito aluvial reciente, así mismo está conformado por arenas limosas, bloques de rocas de diferentes génesis.

Nacional

En Junín, Rojas (8), 2023. En su tesis titulado "Evaluación de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del margen izquierdo del río Satipo tramo km 1+444 a 1+644, distrito de Satipo, Provincia Satipo, región Junín - 2023". Para optar el título profesional de ingeniero civil, quien sustentó en la universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. Tiene como objetivo general elaborar la evaluación de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del margen izquierdo del río Satipo tramo km 1+444 al 1+644, distrito de Satipo, provincia de Satipo, región Junín – 2023. Con una metodología de nivel descriptiva, de tipo aplicada y diseño no experimental, como conclusión la defensa ribereña presenta erosión de suelos, desprendimiento y liberación de gaviones.

En Cusco, Nolasco (9), 2023. En su tesis titulado "Evaluación de muro de gaviones, para mejorar la defensa ribereña de la comunidad nativa de Shivankoreni, zona bajo Urubamba, distrito de Megantoni, provincia La Convención, región de Cusco - 2023". Para optar el título profesional de ingeniero civil, quien sustentó en la universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. Tiene como objetivo general realizar la evaluación de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña de la comunidad nativa de Shivankoreni, zona bajo Urubamba, distrito de Megantoni, Provincia la Convención, región de Cusco – 2023. Con una metodología de nivel descriptiva, de tipo aplicada y diseño no experimental, como conclusión la defensa ribereña revela múltiples áreas de riesgo como las inundaciones, la erosión de terreno y posibles liberaciones de gaviones.

En Ucayali, Garcia (10), 2023. En su tesis titulado "Evaluación de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Aguaytia del jirón río Huallaga entre las progresivas 0+000 a 0+140 del distrito de Cuarimana, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali - 2023". Para optar el título profesional de ingeniero civil, quien sustentó en la universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. Tiene como objetivo general realizar la evaluación y mejoramiento de muro de gaviones ara mejorar la defensa ribereña del río Aguaytia del jirón río Huallaga entre las progresiva 0+000 a 0+140 del distrito de Curimana, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali – 2023. Con una metodología de nivel descriptivo, de tipo aplicada y diseño no

experimental, como **conclusión** se tuvo que la defensa ribereña presenta los asentamientos de gavión, presencia de residuos sólidos en los gaviones.

En Ayacucho, Gamarra (11), 2023. En su tesis titulado "Evaluación del muro de gaviones en la margen izquierda del río Tincocc para mejorar su defensa ribererña, distrito de socos, provincia de Huamanga, región Ayacucho - 2023". Para optar el título profesional de ingeniero civil, quien sustentó en la Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. Tiene como objetivo general Evaluar el muro de gaviones en la margen izquierda del río Tincocc para mejorar su defensa ribereña, distrito de Socos, provincia del Huamanga, región Ayacucho – 2023. Con una metodología de nivel descriptiva, de tipo aplica y diseño no experimental, como conclusión determinó que es necesario realizar mantenimientos a todos los componentes así mismo implementar a la población una formación ambiental para evitar aquellos desechos en los ríos.

En Junin, Rojas (12), 2023. En su tesis titulado "evaluación de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del puente Bellavista en la margen derecha del tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín - 2023". Para optar el título profesional de ingenieo civil, quien sustentó en la universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. Tiene como objetivo general Evaluar el muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del puente Bellavista en la margen derecha del tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín – 2023. Con una metodología de nivel descriptiva, de tipo aplicada y diseño no experimental, como conclusión tuvo que el gavión tipo colchón presenta imperfecciones, las filtraciones y el colapso de la estructura.

Local

En Huaraz, Vergara (13), 2023. En su tesis titulado "Evaluación y mejoramiento del muro de gaviones, para la defensa ribereña del río santa, margen derecha, en el sector de la urbanización san pedro, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región Áncash - 2023". Para optar el título profesional de ingeniero civil, quien sustentó en la universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Tiene como objetivo general desarrollar la evaluación y mejoramiento del muro de gaviones, para la defensa ribereña del río santa, margen derecha, en el sector de la urbanización San Pedro, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región Áncash

- 2023. Con una **metodología** de nivel descriptiva, de tipo aplicada y diseño no experimental, como **conclusión** se tuvo que se halla deficiencias en su proyección, ya que no se realizó la evaluación de la morfología del río, asimismo asumieron que los parámetros del río son rectos, y con la evaluación se determinaron que el río es de tipo sinuoso.

En Huaraz, Marzano (14), 2023. En su tesis titulado "Evaluación del muro de gaviones, para mejorar la defensa ribereña del río Santa, margen derecha, en el sector Rumichuco, provincia de Huaraz, región Ancash - 2023". Para optar el título profesional de ingeniero civil, quien sustentó en la universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. Tiene como objetivo general Desarrollar la evaluación del muro de gaviones, para mejorar la defensa ribereña del río Santa, margen derecha, en el sector Rumichuco, provincia de Huaraz, región Ancash – 2023. Con una metodología de nicel descriptiva, de tipo aplicada y diseño no experimental, como conclusión se tuvo que los muros de gaviones presentan las siguientes deficiencias las cuales son la oxidación, mal diseño de muros de gaviones y mala colocación de rocas.

En Huaraz, Medina (15), 2023. En sus tesis titulado "Evaluación del muro de gaviones, para mejorar la defensa ribereña de ambos márgenes del río seco, en el puente Shaurama, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, región Ancash - 2023". Para optar el título profesional de ingeniero civil, quien sustentó en la universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. Tiene como objetivo general Desarrollar la evaluación del muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña de ambos márgenes del rio Seco, en el puente Shaurama, del distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash – 2023. Con una metodología de nivel descriptivo, de tipo aplicada y diseño no experimental, como conclusión se encontró que el muro de gaviones del margen izquierdo se encuentra colapsado.

En Huaraz, Soto (16), 2023. En su tesis titulado "Evaluación del muro de gaviones para la mejora de la defensa ribereña en la margen derecha del río Santa, del tramo 0+000 a 0+200, sector barrio de Palmira, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región Ancash - 2023". Para optar el título profesional de ingeniero civil, quien sustentó en la universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. Tiene como objetivo general elaborar la evaluación del muro de gaviones para la mejora de la defensa ribereña en la margen derecha del río Santa, tramo 0+000 a 0+200, sector barrio de Palmira, distrito de independencia, provincia de Huaraz, región Ancash

- 2023. Con una **metodología** de nivel descriptivo, de tipo aplicada y diseño no experimental, como **conclusión** se propone la mejora de la defensa ribereña con el fin de evitar desbordes del río.

En Huaraz, Huerta (17), 2023. En su tesis titulado "Evaluación de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Paria en el puente la Perla, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región Ancash - 2023". Para optar el título profesional de ingeniero civil, quien sustentó en la universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. Tiene como objetivo general Evaluar el muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Paria en el puente La Perla, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región Ancash – 2023. Con una metodología de nivel descriptivo, de tipo aplicada y diseño no experimental, como conclusión mejorar los elementos de diseño y construcción para la funcionalidad adecuada del muro, planteando acciones correctivas para lograr moderar las consecuencias de deformación.

2. Bases teóricas

2.2.1. Evaluación de muro de gaviones

Fracassi (18), nos dice que la evaluación se realiza para poder examinar diversos aspectos, como la integridad estructural de los gaviones y su capacidad para contener el relleno, la estabilidad del terreno circundante, la eficiencia del drenaje para prevenir la acumulación de agua detrás del muro, y cualquier evidencia de erosión o deterioro que pueda comprometer la funcionalidad del muro.

2.2.1.1. Definición de gaviones

Fracassi (18), Se les llama gaviones a las estructuras metálicas fabricadas con malla galvanizada, de acero inoxidable, en forma de cestas y jaulas rellenas con diferentes tipos de materiales.

2.2.1.2. Tipos de gaviones

> Gavión tipo caja

Bolivar (19), Explica que estas estructuras metálicas tienen armadura prismática rectangular, formada por una red de malla hexagonal tejida con doble torsión. Estas estructuras están compuestas por una base, paredes verticales y una tapa, y en la obra se rellenan con piedras de dureza, peso y tamaño adecuado.

Gavión tipo colchón relleno

De acuerdo **Bolivar** (19), esta estructura metálica en forma de paralelepípedo se caracteriza por tener una gran área y un pequeño espesor. Está formada por dos elementos separados: la base y la tapa, ambos confeccionados con malla hexagonal de doble torsión.

➤ Muro de gaviones tipo saco

Bolivar (19), señala que el muro de gaviones de tipo saco consiste es estructuras metálicas cilíndricas, hechas de un solo paño de malla de torsión. En los bordes libres, presentan un alambre especial que atraviesa las mallas de manera alternada para facilitar el montaje en la obra.

2.2.1.3. Características del gavión

➤ Monolitismo

Según **Fracassi** (18), son los elementos que conforman una estructura que simplemente estén conectados entre sí, lo que les permite responder a la acción de fuerzas tridimensionales.

➤ Simplicidad constructiva

Fracassi (18), se evidencia en la facilidad de ensamblaje de estas estructuras, que se cosen directamente a la base y se rellenan, tanto manual como mecánicamente.

➤ La flexibilidad

Fracassi (18), nos dice que la flexibilidad de los gaviones radica en la capacidad de deformarse dentro de límites aceptables gracias a la resistencia del cable trenzado, lo que les permite mantenerse firmes ante condiciones que podrían hacer colapsar estructuras más rígida.

➤ La permeabilidad

Fracassi (18), menciona que se refiere a la capacidad de los gaviones para permitir el flujo de líquidos a través de los huecos en el relleno, sin que la presión hidráulica afecte su comportamiento.

> Su durabilidad

Fracassi (18), dice que la presencia de capas de materiales anticorrosivos como el GalFan, en la malla asegura que esta puede

soportar ambientes corrosivos severos, incluso si hay rotura parcial del cable debido a la torsión de la red, no necesariamente resulta en el colapso del elemento.

> Piedras o material de relleno

Fracassi (18), hace mención que se requiere que las piedras empleadas como un material de relleno sean robustas y de dimensiones apropiadas para garantizar estabilidad y resistencia adecuadas.

2.2.1.4. Uso de gaviones

Los Muros de contención

Según **Fracassi** (18), los muros de gaviones están diseñados para retener diferentes tipos de suelos en ambos lados, y también cumplen una función crucial como elementos de soporte y protección cuando se instalan en el lecho de un río.

La Conservación de los suelos

Fracassi (18), señala que la erosión hídrica acelerada representa un grave problema para la salud del suelo, ya que conlleva a la pérdida significativa de este recurso. Por ello, el uso de gaviones es esencial, ya que contribuye a la reforestación, compensación de pendientes, y disminuye la velocidad del agua, reduciendo así la erosión.

➤ El Control de los ríos

De acuerdo con **Fracassi** (18), los gaviones aceleran el establecimiento de un equilibrio en el curso de los ríos, previniendo la erosión, el transporte de materiales, el desgaste de los bordes, controlando las inundaciones y protegiendo tanto los valles como las ciudades de los efectos de las crecidas.

2.2.2. Mejoramiento de defensas ribereñas

2.2.2.1. La Defensa ribereña

Fracassi (18), menciona que se trata de las medidas y estructuras implementadas para proteger las zonas adyacentes a cuerpos de agua, como ríos, arroyos y lagos. El objetivo principal de esta protección ribereña es prevenir o minimizar los efectos negativos de fenómenos naturales, como inundaciones y erosión, que pueden afectar la estabilidad de las áreas cercanas y poner en riesgo a las comunidades vecinas.

2.2.2.2. Mejoramiento de la defensa ribereña con gavión

Bolivar (19), afirma que es esencial para fortalecer la estructura en caso de que esté experimentando algún proceso de ruptura. Esto permite mantener el funcionamiento adecuado de la defensa ribereña.

2.2.2.3. Tipos de defensas ribereñas

Los Gaviones

Según **Fracassi** (18), los gaviones son cajas o cestas prismáticas rectangulares, rellenas de materiales como piedra o tierra y dotadas de un enrejado metálico de alambre.

Muro de contención

Fracassi (18), describe el muro de contención como una estructura lineal y vertical, construida como una pared rígida para sostener taludes escarpados de masas de suelo y rocas en macizos fracturados o amontonamientos de materiales heterogéneos. Se clasifica en:

Muro de gravedad: la estabilidad del muro es proporcionada por el peso de la tierra que lo cubre. Estos muros no están hechos de acero y pueden ser de hormigón o piedra, siendo adecuados para alturas de entre 3 y 5 metros.

Muro de gravedad reforzado: este tipo está construido con hormigón armado.

2.2.2.4. Erosión

La erosión de los suelos

Fracassi (18), explica que este fenómeno implica la remoción del material superficial debido a la acción del viento o del agua, especialmente cuando el agua por la lluvia o escurrimientos supera la

resistencia de las partículas del suelo, desencadenando procesos erosivos.

La erosión hídrica

Fracassi (18), Indica que esta erosión se produce por el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo expuesto y por la acción del agua que arrastra y transporta las partículas del suelo a lo largo de laderas y taludes.

La erosión fluvial

Fracassi (18), explica que esta erosión se observa en cursos de agua como quebradas y ríos. La fuerza del agua supera la resistencia de los materiales, causando socavación lateral y de fondo y movilizando diversos materiales como arcillas, limos, arena, gravas, cantos y bloques, los cuales son transportados mediante disolución, suspensión y arrastre de fondo.

2.2.2.5. La socavación

La socavación en general

Bolivar (19), explica que este tipo de socavación ocurre en cualquier parte del cauce y es resuelto de la fricción entre partículas líquidas y sólidas.

➤ La Socavación transversal

Según **Bolivar**, esta socavación se desarrolla de manera perpendicular a la sección del conducto por una contracción en el flujo.

La socavación en curvas

Según **Bolivar** (19), menciona que este tipo de socavación ocurre en las partes extremas de los meandros y se puede calcular utilizando el método de Lischvan-Lebedlev o de manera aproximada mediante fórmulas como las de Altunin.

La socavación local al pie de estructura

Según **Bolivar** (19), esta socavación puede ocurrir en estructuras completamente sitiadas por agua, como las pilas de un puente, o en aquellas que están parcialmente sumergidas en la corriente pero están conectadas a un extremo a la orilla del cauce, como es el caso de los estribos y espigones.

3. Hipótesis

Esta investigación, no tendrá hipótesis, por ser de un nivel descriptivo

Hernández (20), indica que los estudios descriptivos tienen como objetivo detallar las características fundamentales de personas, grupos, comunidades u otros fenómenos bajo análisis, y se encargan de medir y evaluar diversos aspectos.

III.Metodología

3.1. Nivel, Tipo y Diseño de Investigación

3.1.1. Nivel de la investigación de las tesis

El nivel de investigación fue descriptivo

Mendoza et al (21), señala que el nivel descriptivo se enfoca en medir, evaluar y recopilar datos sobre diferentes aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno en estudio, con el fin de obtener información que permita alcanzar los resultados de la investigación.

3.1.2. El tipo de investigación

El tipo de investigación fue aplicada

Hernández (21), describe la investigación aplicada es la recolección de datos mediante la observación de comportamientos naturales, que luego se interpretan para identificar significados relevantes.

3.1.3. Diseño de la investigación

En la investigación no se manipula las variables por lo tanto fue una investigación no experimental

Según **Hernández** (21), la investigación no experimental se destingue por no manipular intencionalmente las variables independientes, sino que recolecta datos en un solo momento. Su finalidad es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación.

3.2.Población y Muestra

3.2.1. Población

La población fue la defensa ribereña con muros de gaviones en el río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash.

Hernández (22), nos dice que el universo es la población como tal de la investigación.

3.2.2. Muestra

La muestra fue la defensa ribereña con muros de gaviones en el río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash.

Hernández (22), Indica que toda investigación debe ser transparente y abierta a la crítica y réplica. Esto solo es posible si el investigador define

claramente la población estudiada y detalla el proceso de selección de la muestra.

3.2.3. Técnicas de muestreo

3.2.3.1. Muestreo no probabilístico

Según **QuestionPro** (23), El muestreo no probabilístico es una técnica en la que el investigador elige las muestras basándose en su juicio subjetivo en lugar de seleccionarlas de manera aleatoria.

3.2.3.1.1. Muestreo por conveniencia

QuestionPro (23), señala que el muestreo por conveniencia es una técnica no probabilística donde las muestras se eligen porque están fácilmente disponibles para el investigador, sin considerar si representan a toda la población.

3.3. Variables, Definición y Operacionalización

Tabla 1: Variables, Definición y Operacionalización

Variables	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Categorías o valoración
gaviones	Fracassi (18), nos dice que "la evaluación se realiza para poder examinar diversos aspectos, como la	Evaluación hidráulica	Socavación Erosión	La razón	Categoría
Evaluación de muro de gav	integridad estructural de los gaviones y su capacidad para contener el relleno, la estabilidad del terreno circundante, la eficiencia del drenaje para prevenir la acumulación de agua detrás del muro, y cualquier evidencia de erosión o deterioro que pueda comprometer la funcionalidad del muro".	Evaluación	Tipos de mallas, oxidación Tamaño de rocas Desplazamiento Volteo Hundimiento Vegetación	La razón	Categórica
Mejora de la defensa ribereña	Bolivar (19), nos dice que el mejoramiento del sistema de defensa ribereña de gaviones es fundamental para poder así fortalecer la estructura si esta se encuentra en proceso de ruptura para poder de esta manera apoyar que la defensa ribereña siga funcionando adecuadamente".	•	Tipo de defensa ribereña Mitigar los efectos de la erosión Inundaciones Erosiones	La razón	Categórica

Fuente: Elaboración propia

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información

3.4.1. Técnicas de recolección de datos

Hernández (21), nos dice que son los pasos los cuales ayudan tanto en la recolección de información como conseguir su propósito, se puede decir tanto la técnica de investigación documental y como también técnicas de investigación de campo para observar e interrogar.

Cuyas técnicas que se utilizaron fueron como **las entrevistas, observación directa** en el campo con finalidad de determinar la problemática de la localidad, también las fichas técnicas.

3.4.2. Instrumento de recolección de datos

Hernández (21), argumenta que son equipos o artefactos los cuales te ayudan a cumplir tu propósito, puede ser como cuaderno de campo, lapiceros, el teléfono, celular, un GPS.

Los instrumentos utilizados fueron; Ficha técnica, cuestionarios, protocolo.

3.5.Método de análisis de datos

Hernández (21), nos dice que son los procedimientos para el plan de análisis que se ha hecho para desarrollar la presente investigación, esta consta de establecer una localidad, solicitar consentimiento al mando regente, solicitar a través de una carta de presentación a la universidad para hacer la investigación, elaborar el proyecto, realizar la visita a la localidad asignada etc.

3.6.Aspectos Éticos

Son periodos de la acción científica que deben, conducirse en base a los extractos de la ética que presiden de la investigación en la ULADECH Católica.

3.6.1. Respeto y protección de los derechos de los intervinientes

En esta investigación fue priorizado la dignidad, la privacidad y la diversidad cultural de todos los participantes, asegurando que sus derechos sean respetados en todo momento.

3.6.2. Cuidado del medio ambiente

Durante esta investigación, se mantuvo un firme compromiso con el respeto al entorno natural, priorizando la protección de las especies sobre los objetivos científicos. Además, se colaborará activamente en la conservación de la biodiversidad y la naturaleza.

3.6.3. Libre participación por propia voluntad

El participante fue informado de los propósitos y finalidades de la investigación, y que cualquier duda de la investigación será absuelta de tal manera que se exprese de forma inequívoca su voluntad libre y específica, por el cual se adjunta el consentimiento informado **anexo 3**

3.6.4. Beneficencia y no- maleficencia

Fue declarado el cuidado, en todo momento para disminuir posibles efectos adversos y maximizar los beneficios de los participantes o involucrados en la investigación científica.

3.6.5. Integridad y honestidad

Fue cuidado el rigor científico, la transparencia en el recojo de datos por el cual se adjunta el instrumento de recolección de información **anexo 2**

3.6.6. Justicia

Fue declarado las precauciones necesarias para evitar sesgos en la investigación por el cual se adjunta la declaración jurada **anexo 4**

IV. Resultados

La evaluación del muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash – 2024 dio como resultado que hay con muchas deficiencias, debido a que se construyó los muros de gaviones sin haber hecho una limpieza adecuada al cauce del río y a consecuencia de ello se encuentra con mucha filtración y socavación.

Respuesta al primer objetivo específico

Tabla 2: Evaluación hidráulica del muro de gaviones del río Chaupiragra de la progresiva 0+100

Progresiva Inicial		0+000			esiva Final	0+100
		Estr	uctura de Talud			
Tipo del terreno			Talud		Representación del talud	
La variación tempo	ral d	el río			El caudal del río	
Chaupiragra					chaupiragra varía en las	
					épocas de cau	· ·
					porque el aumento del río	
					llega al segundo nivel del	
					muro de gaviones.	
La reposición fluvia	al de	l río Chaupiragra			No hay cambi	
Nivel del Rio Chau	pirag	gra			No llega al pri	
G 11 1		T	D 11	1	muro de gavió	in -
Combinado		X	Relleno	X	Ancho	7
					Alto	13
					Largo	100
observaciones		Mucho deslizamier		de basu	ras y otros relle	enos.
	N	Movimientos o falla	S			
Caídas	X	Deslazamiento R	otacional		flujo de	X
Cardas		Desiazamiento K			Tierra	
		Deslazamiento tr	ansnacional	X	Flujo de	
				<u> </u>	escombro	
Observaciones		La estructura sufre d vegetación y basuras				
		seguridad.	s. Esto ocurre por la i	iana de C	onochinento, ra	ita de
			estructura del talu	d		
Sup	erfici		Pie de talud		Corona	
Y			Destrucción		Ósmosis	
Daños por vegetación				X	Sobrecarga	X
					Sooreearga	1
			La socavación			
observación		El cauce tiene der	nasiado vegetación	y basu	ras acumuladas	S.



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En el tramo 0+100, se realizó la evaluación hidráulica del muro de gaviones en el río Chaupiragra, en el cual se encontró deficiencias ya que el cauce tiene mucha erosión, socavación y muchas rocas.

Tabla 3: Evaluación Hidráulica del muro de gaviones del río Chaupiragra de la progresiva 100+200

Progresiva Inicial	0+100		Progr	esiva Final	100+200	
		Estr	uctura de Talud			
Tipo del terreno			Talud		Representació	n del talud
La variación tempo Chaupiragra	poral del río El caudal del rio chaupiragra va épocas de caud porque el aumo llega al según i		El caudal del río chaupiragra varía en las épocas de caudal mínimo, porque el aumento del río llega al según nivel del muro de gaviones.			
Reconstrucción fluvial del Rio Chaupiragra				No hay cambios		
Nivel del Rio Chaupiragra				No llega al primer nivel de muro de gavión		
Combinado		X	Relleno	X	Ancho	7
					Alto	13
					Largo	100
observaciones		Mucho deslizamie	nto, con montones	de basu	ras y otros relle	enos.
	N	Novimientos o falla	S			
Caídas X I		Deslazamiento R	Deslazamiento Rotacional		flujo de Tierra	X
		Deslazamiento tr	ansnacional	X	Flujo de escombro	

Observaciones	La estructura sufre de fallas por empuje, volcamiento, deslizamiento, vegetación y basuras. Esto ocurre por la falta de conocimi					
	falta de segurida	ad.				
	Rarezas e	n estructuras del Talu	d			
Supe	erficie	Pie de tal	lud	Cord	ona	
El daño por	X	Destrucción		Ósmosis		
vegetación		La socavación	X	Sobrecarga	X	
observaciones	Hay mucho da	ño de plantaciones, so	bre car	ga y la socavac	ión.	

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En el tramo 100+200, se realizó la evaluación hidráulica del muro de gaviones en el río Chaupiragra, en el cual se encontró deficiencias ya que el cauce tiene mucha vegetación y rocas que impiden el fluido.

Tabla 4: Evaluación hidráulica del muro de gaviones del río Chaupiragra de la progresiva 200+300

Progresiva Inicial	100+200		Progresiva Final	200+300			
	Estructura de Talud						
Tipo del terreno		Talud	Representación del talud				
La variación temporal	del río		El caudal del r	ío			
Chaupiragra			chaupiragra va épocas de caud porque el aumo llega al seguno muro de gavió	lal mínimo, ento del río lo nivel del			
Reconstrucción fluvial del Rio Chaupiragra			No hay cambio	os			

Nivel del Rio Cha	upiragı	ra			No llega al pr muro de gavi	
Combinado		X	Relleno	X	Ancho	7
Comomado					Alto	13
					Largo	100
observaciones	N	Mucho deslizamie	ento, con montone	es de basu		enos.
		ovimientos o falla			*	
Caídas	X	Deslazamiento I	Rotacional		flujo de Tierra	X
		Deslazamiento t	ransnacional	X	Flujo de escombro	
Observaciones	t	ierra, vegetación alta de seguridad		curre por		
			la Estructura del 7			
Sup	perficie		Pie de		Corona	
Daños por vegeta	ción	X	Socavación	X	Ósmosis	
					Sobrecarga	X
observaciones		Hay mucho daño	de plantaciones,	sobre car	ga y la socavad	ción.



Interpretación: En el tramo 200+300, se realizó la evaluación hidráulica del muro de gaviones en el río Chaupiragra, en el cual se encontró deficiencias ya que el cauce tiene mucha vegetación y rocas que impiden el fluido.

Tabla 5: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 300+400

Progresiva Inicial	2	200+300		Progre	esiva Final	300+400
		Estr	ructura de Talud	•		
Tipo del terreno			Talud		Representació	n del talud
La variación tempora	La variación temporal del río				El caudal del	río
Chaupiragra					chaupiragra v	aría en las
					épocas de cau	dal mínimo,
				porque el aum		
					llega al segun	
					muro de gavio	
Restauración fluvial	del l	Rio Chaupiragra			No hay cambi	
Nivel del Rio Chaupi	iragı	ra			No llega al pr	
				T	muro de gavió	
Combinado		X	Relleno	X	Ancho	9
					Alto	23
					Largo	100
observaciones			nto, con montones o	de basu	ras y otros relle	enos.
	M	ovimientos o falla	S			
Caídas	X	Deslazamiento R	otacional		flujo de	X
Caldas		Deslazamiento Kotacional Deslazamiento transnacional			Tierra	
				X	Flujo de	
					escombro	1
Observaciones			de fallas por empu	,		
			basuras. Esto ocur	re por I	a falta de conc	ocimiento,
	I	falta de seguridad.				
	<i>c</i>		estructuras del talud			
Super	†1C16		Pie de tal		Coro	ona
El daño por		X	La socavación	X	Ósmosis	
vegetación					Sobrecarga	X
observaciones		Hay mucho daño	de plantaciones, so	hre care	Ta v la socavac	ión.
ousei vaciones		may mucho dallo	uc piantaciones, so	ore cars	za y ia socavac	1011.



Interpretación: En el tramo 300+400, se realizó la evaluación hidráulica del muro de gaviones en el río Chaupiragra, en el cual se encontró deficiencias ya que el cauce tiene mucha vegetación, plantaciones y rocas que impiden el fluido.

Tabla 6: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 400+500

Progresiva Inicial	300+400		Progr	esiva Final	400+500
	E	Estructura de Talu	d		
Tipo del terreno	Tipo del terreno			Representac	ión del talud
La variación temporal Chaupiragra			porque el au	varía en las udal mínimo, mento del río l segundo nivel	
Reconstrucción fluvia Chaupiragra			No hay cam	bios	
Nivel del Rio Chaupir	agra			No llega al p muro de gav	orimer nivel del ión
Combinado	X	Relleno	X	Ancho	9
				Alto	23
				Largo	100
observaciones	Mucho deslizam	niento, con monto	nes de basu	ras y otros re	llenos.
	Movimientos o fa	allas			
Caídas	Deslazamiento	o Rotacional		flujo de Tierra	X

	Deslazamiento		X	Flujo de escombro		
Observaciones		e de fallas por empuje, volcamiento, deslizamiento y basuras. Esto ocurre por la falta de conocimiento.				
	Rarezas en	estructuras del talud	[
Supe	rficie	Pie de tal	ud	Coro	na	
El daño por vegetación	Х	La socavación	X	Ósmosis Sobrecarga	X	
observación	Hay mucho dañ	o de vegetación, roca	ıs.		l	

Interpretación: En el tramo 400+500, se realizó la evaluación hidráulica del muro de gaviones en el río Chaupiragra, en el cual se encontró deficiencias ya que el cauce tiene mucha vegetación, rocas que impiden el fluido.

Tabla 7: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 500+600

Progresiva Inicial	400+500		Progresiva Final	500+600
		Estructura de Taluc	d	
Tipo del terreno	Representac	ión del talud		
La variación temporal Chaupiragra	del río		porque el au	varía en las audal mínimo, imento del río indo nivel del

Reconstrucción flu	ragra		No hay camb	oios	
Nivel del rio Chaup	oiragra				rimer nivel de
_				muro de gavi	ón
Combinado	X	Relleno	X	Ancho	7
				Alto	13
				Largo	100
observaciones	Mucho desliz	zamiento, con monton	es de basu	ras y otros rel	lenos.
	Movimientos o	fallas			
Caídas	X Deslazamie	ento Rotacional		flujo de Tierra	X
	Deslazamie	ento transnacional	X	Flujo de escombro	
Observación		sufre de fallas por em ción y basuras. Esto o ridad.			
	Rareza	as en estructuras del ta	lud		
Sup	erficie	Pie de	talud	Corona	
El daño por	X	La socavación	X	Ósmosis	
vegetación				Sobrecarga	X
observaciones	Hay mucho d	laño de plantaciones, sol	<u> </u>	la socavación.	

Interpretación: En el tramo 500+600, se realizó la evaluación hidráulica del muro de gaviones en el río Chaupiragra, en el cual se encontró deficiencias ya que el cauce tiene mucha vegetación, plantación y rocas que impiden el fluido.

Tabla 8: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 600+700

Progresiva Inicial		500+600		Progre	esiva Final	600+700
		Estr	uctura de Talud			•
Tipo del terreno			Talud		Representación del talud	
La variación espacia	La variación espacial y temporal del Rio				El caudal del	río
Chaupiragra					chaupiragra v	aría en las
					épocas de cau	ıdal mínimo,
				porque el aun		
					llega al segun	
					muro de gavi	
Reconstrucción fluv	ial c	lel río Chaupiragra			No hay camb	
Nivel del Rio Chaup	oirag	gra				rimer nivel del
			D 11	T 77	muro de gavio	ón -
Combinado		X	Relleno	X	Ancho	7
					Alto	13
					Largo	100
observaciones		Mucho deslizamier		de basu	ras y otros rell	enos.
		Movimientos o fallas	S			
Caídas	X	Deslazamiento R	otacional		flujo de	X
Curdus		Deslazamiento transnacional			Tierra	
				X	Flujo de	
		T	1 C 11	. 1	escombro	• . 1
Observaciones		La estructura sufre				
		tierra, vegetación y falta de seguridad.	basuras. Esto ocur	re por i	a rana de conc	ocimiento,
			estructura del talud			
Supe	rfici		Pie de tal	nd	Core	on o
Supe	HIC		Fie de tai	1	Ósmosis	ona
El daño por		X	La socavación	X		N/
vegetación					Sobrecarga	X
observaciones		Hay mucho daño	de plantaciones, so	l bre carg	ga y la socavac	ción.



Interpretación: En el tramo 600+700, se realizó la evaluación hidráulica del muro de gaviones en el río Chaupiragra, en el cual se encontró deficiencias ya que el cauce tiene mucha vegetación, plantación y rocas que impiden el fluido.

Tabla 9: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 700+800

Progresiva Inicial		600+700 I			esiva Final	700+800	
		Estr	uctura de Talud				
Tipo del terreno			Talud		Representació	n del talud	
La variación tempor	ral d	el río			El caudal del 1	río	
Chaupiragra					chaupiragra va	aría en las	
					épocas de cau	· ·	
					porque el aum		
					llega al segun	do nivel del	
					muro de gavió	on.	
Restauración fluvia	l del	Rio Chaupiragra			No hay cambi	os	
Nivel del Rio Chau	Nivel del Rio Chaupiragra				No llega al primer nivel d		
					muro de gavión		
Combinado		X	Relleno	X	Ancho	7	
					Alto	13	
					Largo	100	
observación		Mucho deslizamier	nto, con montones	de basu	ras y otros relle	enos.	
	N	Movimientos o falla	S				
Caídas	X	Deslazamiento R	otacional		flujo de	X	
Caluas		Desiazailileillo K	Otacionai		Tierra		
		Deslazamiento tr	enenecional	X	Flujo de		
		Desiazalilielilo li	ansnacional		escombro		
Observación		La estructura sufre	de fallas por emp	uje, volc	amiento, desliz	zamiento de	

	falta de seguridad	y basuras. Esto ocui	- r		
	Rarezas en	estructura del talud			
Superfici	e	Pie de tal	lud	Cord	ona
el daño por	X	La socavación	X	Ósmosis	
vegetación		La socavación		Sobrecarga	X
observaciones	Hay mucho daño	de plantaciones, so	bre carg	ga y la socavac	ión.

Interpretación: En el tramo 700+800, se realizó la evaluación hidráulica del muro de gaviones en el río Chaupiragra, en el cual se encontró deficiencias ya que el cauce tiene mucha vegetación, relleno de tierra y rocas que impiden el fluido.

Tabla 10: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 800+900

Progresiva Inicial 7	00+800		Progresiva Final 800)+900
	Estr	uctura de Talud		
Tipo del terreno	terreno Talud Representac			
Variación espacial y temporal del Rio Chaupiragra			El caudal del río chaupiragra varía épocas de caudal r porque el aumento llega al segundo n muro de gavión	mínimo, o del río
Restauración fluvial del F	Rio Chaupiragra		No hay cambios	
Nivel del Rio Chaupiragr	a		No llega al primer	nivel del

				muro de gav	ión
Combinado	X	Relleno	X	Ancho	7
				Alto	13
				Largo	100
observaciones	Mucho deslizan	niento, con montones	de bası	ıras y otros rel	llenos.
	Movimientos o fa	allas			
Caídas	X Deslazamiento	o Rotacional		flujo de Tierra	X
	Deslazamient	o transnacional	X	Flujo de escombro	
Observaciones		fre de fallas por emp			
		on y basuras. Esto ocu	ırre por	la falta de con	ocimiento,
	falta de segurida		,		
		en estructura del talu		1	
Supe		Pie de tal		Corona	
El daño por	X	La socavación	X	Ósmosis	
vegetación				Sobrecarga	X
observaciones	Hay mucho daño	o de plantaciones, sobr	e carga y	 la socavación.	

Interpretación: En el tramo 800+900, se realizó la evaluación hidráulica del muro de gaviones en el río Chaupiragra, en el cual se encontró deficiencias ya que el cauce tiene mucha vegetación, rocas que impiden el fluido.

Tabla 11: Evaluación hidráulica del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 900+1000

Progresiva Inicial		800+900		Progr	esiva Final	900+1000
		Est	tructura de Talud			
Tipo del terreno			Talud		Representación del talud	
La variación tempo	ral d	el río			El caudal de	l río
Chaupiragra	Chaupiragra				chaupiragra	varía en las
					-	udal mínimo,
				* *	mento del río	
						ndo nivel del
D		D' G' '			muro de gav	
Restauración fluvia		1 0			No hay camb	
Nivel del Rio Chau	pirag	gra				orimer nivel del
C 1: 1		X	D 11	X	muro de gav	ión
Combinado		X	Relleno	X	Ancho	/
					Alto	13
		.	<u> </u>	1 1	Largo	100
observaciones			ento, con montones	de basu	iras y otros rel	llenos.
		Movimientos o fall	as		T~	
Caídas	X	Deslazamiento Rotacional			flujo de Tierra	X
		Deslazamiento t	transnacional	X	Flujo de escombro	
Observaciones			e de fallas por emp y basuras. Esto ocu			
		Rarezas en	estructuras del talu	ıd		
Sup	erfici	ie	Pie de ta	alud	Co	rona
El daño por		X	La socavación	X	Ósmosis	
vegetación			La socavacion		Sobrecarga	Х
observaciones		Hay mucho daño d	de plantaciones, sobr	e carga y	la socavación.	



Interpretación: En el tramo 900+1000 m, se realizó la evaluación hidráulica del muro de gaviones en el río Chaupiragra, en el cual se encontró deficiencias ya que hay rocas, eucaliptos en el mismo cauce, este es un problema severo ya que no permite el pase correcto del fluido del río, así mismo se observa que hay socavación.

Dando resultado al segundo objetivo específico

Tabla 12: Evaluación estructural del muro de gaviones progresiva 0+100

		GAVIÓ	N TIPO CA	AJA
	Tramo 01:	Evaluación	estructural	de 0+000 – 0+100
Progresiva inicial	0+000		Progres	siva final 0+100
Elementos	Dimensiones			Observaciones: Se puede apreciar la cantidad de vegetación, así mismo la
	Largo	Ancho	Alto	socavación.
Colchón del gavión	100m	2m	.10 m	
	Γ	Dimensiones		Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	Se encuentra con mucha vegetación,
Gavión tipo Caja primer nivel	100m	2m	1m	así mismo presenta desnivel.
Tipo de malla	1m	1m	1m	La malla es galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado
Rocas	8	-	-	Se observa con respecto a las rocas

varía en tamaños de 8", 7", 6"

Fotografías



Elementos	Dimensiones			Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia el empuje de las rocas, el
Segundo Nivel del muro de gavión	100m	1.5 m		desnivel del muro, así mismo mucha vegetación
Tipo de malla	100m	1.5m		La malla es hexagonal galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8"	-	-	Respecto a las rocas varia en tamaños de 8", 7", 6"



Elementos	Dimensiones	Observaciones:
-----------	-------------	----------------

	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia mucho desnivel, el empuje
Tercer Nivel del muro de gavión	100m	1m	1m	de rocas, y vegetación.
Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es hexagonal galvanizado con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8	-	-	Respecto a las rocas varía los tamaños de 8",7",6"

Fotografía



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Con respecto a la primera progresiva que es de 0+100 se evaluó que está construido con muro de gaviones de tipo caja, con su primer componente que es el colchón, el cual no se pudo evaluar a detalle ya que se encuentra enterrado, así mismo encontramos el primer nivel, con mucha vegetación y enterrado, con respecto al segundo nivel y tercer nivel, se puede apreciar mucha vegetación, empuje de las rocas y asentamiento.

Tabla 13: Evaluación estructural del muro de gavión del río chaupiragra de la progresiva 100+200

GAVIÓN TIPO CAJA					
Tramo 01: Evaluación estructural de 0+100 – 100+200					
Progresiva inicial	0+000 Progresi			iva final	0+100
Elementos	Dimensiones				ciones: Se puede apreciar la de vegetación, así mismo la
	Largo	Ancho	Alto	socavaci	
Colchón del gavión	100m	2m	.10 m		

	Ι	Dimensiones		Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	Se encuentra con mucha vegetación,
Gavión tipo Caja primer nivel	100m	2m	1m	así mismo presenta desnivel.
Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado
Rocas	8	-	-	Se observa con respecto a las rocas varía en tamaños de 8", 7", 6"

Fotografías



Elementos	Dimensiones			Observaciones	
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia el empuje de las rocas, el	
Segundo Nivel del	100m	1.5 m		desnivel del muro, así mismo mucha	
muro de gavión				vegetación	
Tipo de malla	100m	1.5m		La malla es hexagonal galvanizada	
				con recubierto en PVC, que se	
				encuentra en regular estado.	
Rocas	8"	-	-	Respecto a las rocas varia en	
				tamaños de 8", 7", 6"	
Fotografía					



Elementos	Dimensiones			Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia mucho desnivel, el empuje
Tercer Nivel del muro de gavión	100m	1m	1m	de rocas, y vegetación.
Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es hexagonal galvanizado con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8	-	-	Respecto a las rocas varía los tamaños de 8",7",6"

Fotografía



Interpretación: Con respecto a la progresiva que es de 100+200 se evaluó que está construido con muro de gaviones de tipo caja, con su primer componente que es el colchón, el cual no se pudo evaluar a detalle ya que se encuentra enterrado, así mismo encontramos

el primer nivel, con mucha vegetación, con respecto al segundo nivel y tercer nivel, se puede apreciar mucha vegetación, empuje de las rocas.

Tabla 14: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 200+300

GAVIÓN TIPO CAJA					
Tr	amo 01: E	valuación es	tructural de	e 100+200 – 200+300	
Progresiva inicial	0+000		Progre	esiva final 0+100	
Elementos		Dimension	es	Observaciones: Se puede apreciar la cantidad de vegetación, así mismo la	
	Largo	Ancho	Alto	socavación.	
Colchón del gavión	100m	2m	.10 m		
	Ι	Dimensiones		Observaciones:	
	Largo	Ancho	Alto	Se encuentra con mucha vegetación,	
Gavión tipo Caja primer nivel	100m	2m	1m	así mismo presenta desnivel.	
Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado	
Rocas	8	-	-	Se observa con respecto a las rocas varía en tamaños de 8", 7", 6"	



Elementos	Dimensiones			Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia el empuje de las rocas, el
Segundo Nivel del muro de gavión	100m	1.5 m		desnivel del muro, así mismo mucha vegetación
Tipo de malla	100m	1.5m		La malla es hexagonal galvanizada con recubierto en PVC, que se

				encuentra en regular estado.
Rocas	8"	-	-	Respecto a las rocas varia en tamaños de 8", 7", 6"

Fotografía



Elementos	Dimensiones			Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia mucho desnivel, el empuje
Tercer Nivel del	100m	1m	1m	de rocas, y vegetación.
muro de gavión				
Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es hexagonal galvanizado con recubierto en PVC, que se
				encuentra en regular estado.
Rocas	8	-	-	Respecto a las rocas varía los
				tamaños de 8",7",6"



Interpretación: Con respecto a la progresiva que es de 200+300 se evaluó que está construido con muro de gaviones de tipo caja, con su primer componente que es el colchón, el cual no se pudo evaluar a detalle ya que se encuentra enterrado, así mismo encontramos el primer nivel, con mucha vegetación, con respecto al segundo nivel y tercer nivel, se puede apreciar mucha vegetación, empuje de las rocas.

Tabla 15: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 300+400

Progresiva inicial	200+300 Progress		esiva final	300+400	
Elementos		Dimension	es		ciones: Se puede apreciar la le vegetación, así mismo la
	Largo	Ancho	Alto	socavac	
Colchón del gavión	100m	2m	.10 m		
	Ι	Dimensiones			ciones:
	Largo	Ancho	Alto	Se encuentra con mucha vegetació así mismo presenta desnivel.	
Gavión tipo Caja primer nivel	100m	2m	1m		
Tipo de malla	100m	1m	1m		es galvanizada con o en PVC, que se encuentra r estado
Rocas	8	-	-	Se observ	va con respecto a las rocas camaños de 8°, 7°, 6°



Elementos	Dimensiones		es	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia el empuje de las rocas, el
Segundo Nivel del muro de gavión	100m	1.5 m		desnivel del muro, así mismo mucha vegetación
Tipo de malla	100m	1.5m		La malla es hexagonal galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8"	-	-	Respecto a las rocas varia en tamaños de 8", 7", 6"



Elementos	Dimensiones			Observaciones:
	Largo	go Ancho Alto		Se aprecia mucho desnivel, el empuje
Tercer Nivel del muro de gavión	100m	1m	1m	de rocas, y vegetación.

Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es hexagonal galvanizado con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8	-	-	Respecto a las rocas varía los tamaños de 8",7",6"
Fotografía				

Interpretación: Con respecto a la progresiva que es de 300+400 se evaluó que está construido con muro de gaviones de tipo caja, con su primer componente que es el colchón, el cual no se pudo evaluar a detalle ya que se encuentra enterrado, así mismo encontramos el primer nivel, con mucha vegetación, con respecto al segundo nivel y tercer nivel, se puede apreciar mucha vegetación, empuje de las rocas y desnivel.

Tabla 16: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 400+500

GAVIÓN TIPO CAJA						
Progresiva inicial	300+400		Progres	siva final	400+500	
Elementos	Dimensiones			Observaciones: Se puede apreciar la cantidad de vegetación, así mismo la		
	Largo	Ancho	Alto	socavaci		
Colchón del gavión	100m	2m	.10 m			
	Γ	Dimensiones		Observac	ciones:	
	Largo	Ancho	Alto		ntra con mucha vegetación,	
Gavión tipo Caja primer nivel	100m	2m	1m	así mismo	presenta desnivel.	
Tipo de malla	100m	1m	1m		es galvanizada con o en PVC, que se encuentra	

			en regular estado
Rocas	8	-	Se observa con respecto a las rocas varía en tamaños de 8°, 7°, 6°

Fotografías



Elementos	Dimensiones		es	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia el empuje de las rocas, el
Segundo Nivel del muro de gavión	100m	1.5 m		desnivel del muro, así mismo mucha vegetación
Tipo de malla	100m	1.5m		La malla es hexagonal galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8"	-	-	Respecto a las rocas varia en tamaños de 8", 7", 6"



Elementos	Dimensiones	O	bservaciones:
-----------	-------------	---	---------------

	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia mucho desnivel, el empuje
Tercer Nivel del	100m	1m	1m	de rocas, y vegetación.
muro de gavión				
Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es hexagonal galvanizado con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8	-	-	Respecto a las rocas varía los tamaños de 8",7",6"

Fotografía



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Con respecto a la progresiva que es de 400+500 se evaluó que está construido con muro de gaviones de tipo caja, con su primer componente que es el colchón, el cual no se pudo evaluar a detalle ya que se encuentra enterrado, así mismo encontramos el primer nivel, con mucha vegetación y relleno de tierra, con respecto al segundo nivel y tercer nivel, se puede apreciar mucha vegetación, empuje de las rocas y desnivel.

Tabla 17: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 500+600

GAVIÓN TIPO CAJA					
Progresiva inicial 400+500 Progresi					500+600
Elementos		Dimensiones			ciones: Se puede apreciar la de vegetación, así mismo la
	Largo	Ancho	Alto	socavaci	_
Colchón del gavión	100m	2m	.10 m		
	Dimensiones			Observa	ciones:
	Largo	Ancho	Alto	Se encuei	ntra con mucha vegetación,

Gavión tipo Caja primer nivel	100m	2m	1m	así mismo presenta desnivel.
Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado
Rocas	8	-	-	Se observa con respecto a las rocas varía en tamaños de 8", 7", 6"

Fotografías



Elementos	Dimensiones		es	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia el empuje de las rocas, el
Segundo Nivel del muro de gavión	100m	1.5 m		desnivel del muro, así mismo mucha vegetación
Tipo de malla	100m	1.5m		La malla es hexagonal galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8"	1	1	Respecto a las rocas varia en tamaños de 8", 7", 6"



Elementos		Dimension	ies	Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia mucho desnivel, el empuje
Tercer Nivel del muro de gavión	100m	1m	1m	de rocas, y vegetación.
Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es hexagonal galvanizado con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8	-	-	Respecto a las rocas varía los tamaños de 8",7",6"

Fotografía



Interpretación: Con respecto a la progresiva de 500+600m se evaluó que está construido con muro de gaviones de tipo caja, con su primer componente que es el colchón, el cual no se pudo evaluar a detalle ya que se encuentra enterrado, así mismo encontramos el primer nivel, con mucha vegetación, con respecto al segundo nivel y tercer nivel, se puede apreciar mucha vegetación, empuje de las rocas y asentamiento.

Tabla 18: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 600+700

GAVIÓN TIPO CAJA					
Progresiva inicial	500+600	600+600 Progress			600+700
Elementos	Dimensiones				ciones: Se puede apreciar la de vegetación, así mismo la
	Largo	o Ancho Alto		socavaci	
Colchón del gavión	100m	100m 2m .10 m			
		Dimensiones			ciones:

	Largo	Ancho	Alto	Se encuentra con mucha vegetación,
Gavión tipo Caja primer nivel	100m	2m	1m	así mismo presenta desnivel.
Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado
Rocas	8	-	-	Se observa con respecto a las rocas varía en tamaños de 8", 7", 6"

Fotografías



Elementos	Dimensiones		es	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia el empuje de las rocas, el
Segundo Nivel del muro de gavión	100m	1.5 m		desnivel del muro, así mismo mucha vegetación
Tipo de malla	100m	1.5m		La malla es hexagonal galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8"	-	-	Respecto a las rocas varia en tamaños de 8", 7", 6"



Elementos		Dimension	ies	Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia mucho desnivel, el empuje
Tercer Nivel del muro de gavión	100m	1m	1m	de rocas, y vegetación.
Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es hexagonal galvanizado con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8	-	-	Respecto a las rocas varía los tamaños de 8",7",6"

Fotografía



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Con respecto a la progresiva de 600+700m se evaluó que está construido con muro de gaviones de tipo caja, con su primer componente que es el colchón, el cual no se pudo evaluar a detalle ya que se encuentra enterrado, así mismo encontramos el primer nivel, el cual está construido con rocas de 8", 7",6", así mismo también la malla es hexagonal galvanizado con recubierto de PVC, también con mucha vegetación, con respecto al segundo nivel y tercer nivel, se puede apreciar mucha vegetación, empuje de las rocas y asentamiento.

Tabla 19: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 700+800

GAVIÓN TIPO CAJA					
Progresiva inicial	600+700	600+700 Progres			700+800
Elementos		Dimensiones			ciones: Se puede apreciar la de vegetación, así mismo la
	Largo	Ancho	Alto	socavaci	

Colchón del gavión	100m	2m	.10 m	
	Ε	Dimensiones		Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	Se encuentra con mucha vegetación,
Gavión tipo Caja primer nivel	100m	2m	1m	así mismo presenta desnivel.
Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado
Rocas	8	-	-	Se observa con respecto a las rocas varía en tamaños de 8", 7", 6"



Elementos	Dimensiones		es	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia el empuje de las rocas, el
Segundo Nivel del muro de gavión	100m	1.5 m		desnivel del muro, así mismo mucha vegetación
Tipo de malla	100m	1.5m		La malla es hexagonal galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8"	-	-	Respecto a las rocas varia en tamaños de 8", 7", 6"
Fotografía				



Elementos		Dimensiones		Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia mucho desnivel, el empuje
Tercer Nivel del muro de gavión	100m	1m	1m	de rocas, y vegetación.
Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es hexagonal galvanizado con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8	-	-	Respecto a las rocas varía los tamaños de 8",7",6"

Fotografía



Interpretación: Con respecto a la progresiva de 700+800m se evaluó que está construido con muro de gaviones de tipo caja, con su primer componente que es el colchón, el cual no se pudo evaluar a detalle ya que se encuentra enterrado, así mismo encontramos el primer nivel, el cual está construido con rocas de 8°, 7°,6°, así mismo también la malla es hexagonal galvanizado con recubierto de PVC, también con mucha vegetación, con respecto al segundo nivel y tercer nivel, se puede apreciar mucha vegetación, empuje de las rocas y asentamiento.

Tabla 20: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 800+900

GAVIÓN TIPO CAJA						
Progresiva inicial	700+800	700+800 Progres			800+900	
Elementos		Dimension	es		ciones: Se puede apreciar la de vegetación, así mismo la	
	Largo	Ancho	Alto	socavaci		
Colchón del gavión	100m	2m	.10 m			
	I	Dimensiones		Observac	ciones:	
	Largo	Ancho	Alto		ntra con mucha vegetación,	
Gavión tipo Caja primer nivel	100m	2m	1m	así mismo presenta desnivel.		
Tipo de malla	1m	1m	1m	La malla es galvanizada con recubierto en PVC, que se encuento en regular estado		
Rocas	8	-	-	Se observa con respecto a las roca- varía en tamaños de 8", 7", 6"		
Elementos	Dimensiones			Observa		
	Largo	Ancho	Alto		a el empuje de las rocas, el	
Segundo Nivel del muro de gavión	100m	1.5 m	1m	desnivel des	lel muro, así mismo mucha n	
Tipo de malla	100m	1.5m	1m	con recub	es hexagonal galvanizada ierto en PVC, que se en regular estado.	
Rocas	8"	-	-	Respecto	a las rocas varia en le 8", 7", 6"	
Elementos		Dimension		Observa	ciones:	
	Largo	Ancho	Alto		a mucho desnivel, el empuje	
Tercer Nivel del muro de gavión	100m	1m	1m	de rocas,	y vegetación.	
Tipo de malla	100m	1m	1m	con recub	es hexagonal galvanizado ierto en PVC, que se en regular estado.	
Rocas	8	-	-	_	a las rocas varía los le 8",7",6"	



Interpretación: Con respecto a la progresiva de 800+900m se evaluó que está construido con muro de gaviones de tipo caja, con su primer componente que es el colchón, el cual no se pudo evaluar a detalle ya que se encuentra enterrado, así mismo encontramos el primer nivel, el cual está construido con rocas de 8", 7",6", así mismo también la malla es hexagonal galvanizado con recubierto de PVC, también con mucha vegetación, con respecto al segundo nivel y tercer nivel, se puede apreciar mucha vegetación, empuje de las rocas y asentamiento.

Tabla 21: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra de la progresiva 900+1000

GAVIÓN TIPO CAJA						
Progresiva inicial	700+800		Progres	Progresiva final 800+900		
Elementos		Dimension	es		ciones: Se puede apreciar la de vegetación, así mismo la	
	Largo	Ancho	Alto socavació			
Colchón del gavión	100m	2m	.10 m			
	Dimensiones			Observac	ciones:	
	Largo	Ancho	Alto	Se encuentra con mucha vegetaci así mismo presenta desnivel.		
Gavión tipo Caja primer nivel	100m	2m	1m			
Tipo de malla	1m	1m	1m		es galvanizada con o en PVC, que se encuentra r estado	
Rocas	8	-	-	Se observ	a con respecto a las rocas	

varía en tamaños de 8", 7", 6"

Fotografías



Elementos	Dimensiones		es	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Se aprecia el empuje de las rocas, el
Segundo Nivel del muro de gavión	100m	1.5 m		desnivel del muro, así mismo mucha vegetación
Tipo de malla	100m	1.5m		La malla es hexagonal galvanizada con recubierto en PVC, que se encuentra en regular estado.
Rocas	8"	-	-	Respecto a las rocas varia en tamaños de 8", 7", 6"



,	Elementos	Dimensiones			Observaciones:
		Largo	Ancho	Alto	Se aprecia mucho desnivel, el empuje
	Tercer Nivel del	100m	1m	1m	de rocas, y vegetación.
	muro de gavión				

Tipo de malla	100m	1m	1m	La malla es hexagonal galvanizado
				con recubierto en PVC, que se
				encuentra en regular estado.
Rocas	8	-	-	Respecto a las rocas varía los
				tamaños de 8",7",6"
Fotografía				

Fotografía



Interpretación: Con respecto a la progresiva de 800+1000m se evaluó que está construido con muro de gaviones de tipo caja, con su primer componente que es el colchón, el cual no se pudo evaluar a detalle ya que se encuentra enterrado, así mismo encontramos el primer nivel, el cual está construido con rocas de 8", 7",6", 5" así mismo también la malla es hexagonal galvanizado con recubierto de PVC, también con mucha vegetación, así mismo se encuentra con una socavación ya que hay filtración y también el cauce del río se encuentra lleno de vegetales y eucaliptos, con respecto al segundo nivel y tercer nivel, se puede apreciar mucha vegetación, empuje de las rocas y asentamiento.

Dando respuesta al tercer objetivo específico

La propuesta de mejora para el muro de gavión del río Chaupiragra, del distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash, fue realizar un mantenimiento general de limpieza, ya puede ser remover manualmente o con herramientas mecánicas la vegetación que crece en el muro, así mismo se diseñará muro de gavión de 45 metros lineales el cual falta para poder completar el tramo del río Chaupiragra, con un presupuesto de **S/. 852,275.26** en un plazo de 45 días, para más detalle se adjunta los metrados y presupuestos.

Así mismo se realizó la siguiente encuesta:




Figura 2: Encuesta sobre la mejora de la defensa ribereña del río Chaupiragra

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: De acuerdo a la información recopilado, según lo encuestado el 95% de la población si creen que se puede mejorar la defensa ribereña del río chaupiragra así mismo la concientización de cuidar y mejorar la defensa ribereña crece en la población.

V. Discusión

Huanacu et al (5), el rio Yara presentó problemas ambientales, una de las causas fue la deforestación, no hay limpieza en canales, presenta erosión y la pérdida de suelo, por el cual guarda relación con esta investigación ya que la defensa ribereña del rio Chaupiragra presenta bloqueo de canal, erosiones en los bordes y la perdida de suelo ribereño. Así mismo Mercedes et al (6), Menciona que se hicieron evaluaciones de estabilidad en condiciones naturales el cual pasa los factores que requerían por el cual también guarda relación con esta investigación ya que los parámetros de construcción que se utilizaron en el río chaupiragra funciona adecuadamente. Soto (7), concluye que la defensa ribereña del río Magdalena está compuesto de arenas limosas, bloques de rocas de diferentes génesis, por el cual no guarda relación con esta investigación ya que en la evaluación se encontró con suelo arcilloso.

Rojas (8), concluye que al realizar la evaluación hidráulica del muro de gavión la defensa ribereña del margen izquierdo del río Satipo presenta erosión de suelos, desprendimiento por lo cual da consecuencia a la liberación de gaviones, por el guarda relación con esta investigación ya que la defensa ribereña del río Chaupiragra también presenta erosión de suelos, desprendimiento de tierras, pero por otra parte no guarda relación con respecto a la liberación de gaviones. Vergara (13), Concluye que el mueor de gaviones del río Santa no cumple con los parámetros para proteger dicho río, por ello no guarda relación con esta investigación ya que el muro de gavión del río Chaupiragra si cumple dichos parámetros.

Nolasco (9), concluye que al realizar la evaluación estructural la defensa ribereña de Shivankoreni, tiene una defensa ribereña que revela múltiples áreas de riesgo, como las inundaciones, las erosiones de terreno y posibles liberaciones de gaviones, por el cual guarda relación con esta investigación ya que el río Chaupiragra se encontró erosión de suelo, así mismo no guarda relación ya que no hay liberaciones de gaviones. Rojas (12), concluye que la defensa ribereña del puente bellavista presenta deformaciones, filtraciones y colapso de la estructura, por el cual guarda relación con esta investigación ya que el muro de gavión del río chaupiragra tiene deficiencias respecto a deformaciones del muro, tiene filtraciones, asñi mismo no guarda relación respecto al colapso del muro de gavión.

Soto (7), Concluye que la propuesta de mejora para los muros de gaviones del margen derecha del río santa, quitar la sobre carga de relleno existente, así mismo

recomienda no votar desmontes para no provocar la inestabilidad de la estructura, por el cual guarda relación con esta investigación ya que también se está proponiendo de no votar desmontes para evitar el empuje de los muros de gaviones. **Gamarra** (11), propone mejoras para la defensa ribereña del río Tincocc realizar una implementación de cultura ambiental para prevenir y conservar los ríos ya que hay muchos residuos sólidos, realizar limpieza de vegetación, por el cual guarda relación con esta investigación ya que el muro de gaviones del río chaupiragra también tiene mucho residuos sólidos por el cual se propone implementar una cultura ambiental a la población, realizar limpieza de vegetación.

VI. Conclusiones

La evaluación y mejoramiento de los muros de gaviones son esenciales para garantizar su efectividad y durabilidad. Este proceso incluye la inspección regular de la estructura, la verificación de la integridad del enrejado metálico y el control del material de relleno. Además, es importante aplicar mejoras basadas en nuevas tecnologías y métodos constructivos para optimizar su rendimiento y adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales.

- 1. Con respecto a la evaluación hidráulica del muro de gaviones del río chaupiragra, mostraron deficiencias por socavación del muro de gavión con esto reduciendo su capacidad para soportar cargas, así mismo la vegetación excesiva en el mismo cauce, especialmente las plantas con raíces agresivas, ha comenzado a penetrar la malla del gavión, creando puntos de presión y potencialmente dañando la estructura de la malla galvanizada con recubierto de PVC que en partes están en mal estado.
- 2. En la evaluación estructural del muro de gaviones del río Chaupiragra se pudo observar que hay vegetación excesiva permitiendo que las raíces penetren la malla del gavión, creando puntos de presión y potencialmente dañándolo, así mismo hay problemas de asentamiento del muro de gavión causando deformaciones en la estructura, afectando su alineación y estabilidad, así mismo también la socavación ha erosionado la base del muro, reduciendo su capacidad de soporte y aumentando el riesgo de colapso, también se apreció el empuje de las rocas que ejercen presión sobre la malla galvanizada, lo que puede causar deformaciones y daños, ya que la presión constante puede acelerar el deterioro de la malla, reduciendo asi la vida útil del muro.
- 3. Se propone la instalación de geotextiles entre el suelo y los gaviones para evitar que las raíces penetren la estructura, así mismo implementar un plan de mantenimiento para la poda y eliminación de vegetación invasiva, respecto a los 45 metros faltantes se propone la instalación de muro de gaviones para proteger todo el río de Chaupiragra y que el costo es de S/. 852,275.26 con un plazo de 45 días.

VII. Recomendaciones

Para la evaluación y mejoramiento de muros de gaviones es recomendable la inspección regular periódica para detectar daños en el enrejado metálico y el desplazamiento del material de relleno, asi mismo el mantenimiento preventivo para la implementación de un programa donde incluya la reparación de mallas dañadas y el relleno de áreas donde se hay perdido el material.

- Es recomendable que los consultores de obra evalúen las características morfológicas del terreno de estudio, así poder determinar los factores de diseño (normativas) y para evitar fallas y desastres.
- 2. Para el control de vegetación es recomendable la evaluación del terreno y de la vegetación existente, identificar especies invasivas o de rápido crecimiento, también el uso de geotextiles para la instalación entre el suelo y los gaviones para prevenir el crecimiento de raíces a través de la estructura, el mantenimiento periódico para la poda y eliminación de vegetación no deseada que pueda comprometer la estructura del muro, para la prevención del asentamiento es recomendable realizar un análisis geotécnico del suelo para determinar su capacidad portante y identificar la necesidad de mejoramiento del terreno, mejoramiento del suelo para la estabilización de la estructura, así mismo también el control de compactación adecuada en capas.
- **3.** Hace falta a la población en general ser partícipe de la cultura ambiental para poder evitar botar los desmontes, residuos sólidos a los ríos, así mismo exigir a la municipalidad evaluar las defensas ribereñas y enseñar a cuidarlas.

Referencias bibliográficas

- Cancillería. CONVENCIÓN RAMSAR SOBRE HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL [Internet]. Gov.co. Available from: https://www.cancilleria.gov.co/convencion-ramsar-sobre-humedales-importancia-internacional#:~:text=La Convención Ramsar sobre Humedales,los humedales y sus recursos.
- 2. Unicef. **MILES AFECTADOS** POR **INUNDACIONES CIENTOS** DE PERÚ DEVASTADORAS EN [Internet]. Available from: https://www.unicef.org/es/historias/cientos-de-miles-afectados-por-inundacionesdevastadoras-en-peru
- 3. Jangas M distrital de. DEFENSA RIBEREÑA JANGAS [Internet]. Áncash Noticias. Available from: https://ancashnoticias.com/2022/01/11/alcalde-y-regidores-de-jangas-supervisan-avance-de-obra-de-creacion-de-defensa-riberena/
- 4. Muñoz Razo C. cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis [Internet]. Pearson Ed. México; 2011. 1–323 p. Available from: http://www.indesgua.org.gt/wp-content/uploads/2016/08/Carlos-Muñoz-Razo-Como-elaborar-y-asesorar-una-investigacion-de-tesis-2Edicion.pdf
- 5. GALO ALEXANDER HM, KLEVIN MM. ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA EL DISEÑO EN OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN PROXIMIDADES DEL PUENTE BATING EN LA POBLACIÓN DE CARANAVI [Internet]. Universidad Mayor De San Andres; 2023. Available from: https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/32740
- 6. Mercedes Corina CC, Andrés Felipe MO. DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL USO DEL CONCRETO TIPO RCD **EN** LA CONFORMACIÓN DE **ESTRUCTURAS** DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES (GAVIONES) [Internet]. Universidad De 2020. Available from: Cartagena; chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.unicartagena.edu. co/bitstream/handle/11227/13511/trabajo de grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 7. Jaime SC. PRESUPUESTO PARA MURO EN GAVIÓN A GRAVEDAD PARA

- PROTECCIÓN DE LA RIVERA DEL RIO MAGDALENA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA [Internet]. Universidad Católica De Colombia; 2020. Available from: https://repository.ucatolica.edu.co/items/fa293c42-9207-4af2-8b78-d11b7e247689
- 8. Efrain RC. EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO SATIPO TRAMO KM 1+444 A 1+644, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, REGIÓN JUNÍN 2023 [Internet]. Universidad Católica Los Angeleles De Chimbote; 2023. Available from: https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/35553
- 9. Gerson Caleb NC. EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES, PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, ZONA BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGIÓN DE CUSCO - 2023 [Internet]. Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote; 2023. Available from: https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/35715
- 10. Jose Eriberto GD. EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO AGUAYTIA DEL JIRÓN RÍO HUALLAGA ENTRE LAS PROGRESIVA 0+000 A 0+140 DEL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI – 2023 [Internet]. Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote; 2023. Available from: https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/36104
- 11. Jhon Kaemt GJ. EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO TINCOCC PARA MEJORAR SU DEFENSA RIBEREÑA, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO 2023 [Internet]. Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote; 2023. Available from: https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/35686
- 12. Becker Gustavo RV. EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL PUENTE BELLAVISTA EN LA MARGEN DERECHA DEL TRAMO 0+000 A 0+050, EN EL CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO,

- REGIÓN JUNÍN 2023 [Internet]. Universidad Católica Los Ángles De Chimbote; 2023. Available from: https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/35522
- 13. Lucio Eusebio VS. EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE GAVIONES, PARA LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO SANTA, MARGEN DERECHA, EN EL SECTOR DE LA URBANIZACIÓN SAN PEDRO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ÁNCASH 2023 [Internet]. Universidad Católica Los Angeles De Chimbote; 2023. Available from: https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/35015
- 14. Heber Roberto MM. EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES, PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO SANTA, MARGEN DERECHA, EN EL SECTOR RUMICHUCO, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ÁNCASH 2023 [Internet]. Universidad Católica Los Ángles De Chimbote; 2023. Available from: https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/35654
- 15. Lenel Anderson MC. EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES, PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DE AMBOS MARGENES DEL RÍO SECO, EN EL PUENTE SHAURAMA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ÁNCASH 2023 [Internet]. Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote; 2023. Available from: https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/35918
- 16. Eikner Yoliño SD. EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA LA MEJORA DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SANTA, DEL TRAMO 0+000 A 0+200, SECTOR BARRIO DE PALMIRA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ÁNCASH 2023 [Internet]. Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote; 2023. Available from: https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/35520
- 17. Cesareo Eder HR. EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO PARIA EN EL PUENTE LA PERLA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ÁNCASH 2023 [Internet]. Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote; 2023. Available from: https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/35798
- Gerardo F. DEFENSAS RIBEREÑAS CON GAVIONES Y GEOSINTÉTICOS

- [Internet]. Ediciones. Bogotá; 2020. 1–339 p. Available from: https://elibro.net/es/ereader/uladech/127079
- 19. Rafael Ernesto BT. Gaviones [Internet]. p. 1–9. Available from: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://gaviones.co/wp-content/uploads/2019/08/4.-GAVIONES.pdf
- 20. Hernandez Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodologia de la investigación [Internet]. México; 1997. 1–128 p. Available from: https://josetavarez.net/Compendio-Metodologia-de-la-Investigacion.pdf
- 21. Sampieri H, Mendoza. Metodología De La Investigación [Internet]. MC Graw Hi. México; 2018. 1–714 p. Available from: https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612
- 22. R HS. Fundamentación de metodología de la investigación [Internet]. S.L M-HI de E, editor. España; 2007. 1–95 p. Available from: https://books.google.com.pe/books?id=WILJNAAACAAJ&dq=inauthor:%22Ro
- 23. QuestionPro. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO [Internet]. Available from: https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-no-probabilistico/

Anexos

Anexo 01. Matriz de consistencia

Tabla 22: Matriz de consistencia

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
Problema general	Objetivo general	Esta	Variable 1: Evaluación	Tipo de investigación
¿Se realizará la evaluación	Realizar la evaluación de muro de	investigación	de muro de gaviones	Aplicada
del muro de gaviones para	gaviones para mejorar la defensa	no tendrá	Dimensión 1: Evaluación	Nivel de la investigación
mejorar la defensa ribereña	ribereña del río Chaupiragra,	hipótesis por	hidráulica	Descriptivo
del río Chaupiragra, distrito	distrito de Yauya, provincia de	ser de nivel	Socavación	Diseño de investigación
de Yauya, provincia de	Carlos Fermín Fitzcarrald, región	descriptivo.	Erosión	No experimental
Carlos Fermín Fitzcarrald,	Ancash – 2024.		Dimensión 2: Evaluación	Población
región Ancash - 2024?	Objetivo especifico		estructural	La población viene ser la
Problemas específicos	Desarrollar la evaluación		Tipo de mallas de	defensa ribereña con muro
¿Se desarrollará la	hidráulica del muro de gaviones		oxidación	de gaviones del río
evaluación hidráulica del	del río Chaupiragra, distrito de		Tamaño de rocas	Chaupiragra
muro de gaviones del río	Yauya, provincia de Carlos Fermín		Desplazamiento	Muestra
Chaupiragra, distrito de	Fitzcarrald, región Ancash – 2024.		Volteo	La muestra viene ser la
Yauya, provincia de Carlos	Realizar la evaluación estructural		Hundimiento	defensa ribereña con muro
Fermín Fitzcarrald, región	del muro de gaviones del río		Vegetación	de gaviones del río
Ancash - 2024?	Chaupiragra, distrito de Yauya,			Chaupiragra

¿Se realizará la evaluación	provincia de Carlos Fermín	Variable 2: Mejora de la
estructural del muro de	Fitzcarrald, región Ancash – 2024.	defensa ribereña
gaviones del río	Proponer el mejoramiento de la	Dimensión 1: Mejorar las
Chaupiragra, distrito de	defensa ribereña del río	defensas ribereñas
Yauya, provincia de Carlos	Chaupiragra, distrito de Yauya,	Tipo de defensa ribereña
Fermín Fitzcarrald, región	provincia de Carlos Fermín	Mitigar los efectos de la
Ancash -2024?	Fitzcarrald, región Ancash – 2024.	erosión
¿se propondrá el		Inundaciones
mejoramiento de la defensa		Erosiones
ribereña del río		
Chaupiragra, distrito de		
Yauya, provincia de Carlos		
Fermín Fitzcarrald, región		
Ancash - 2024?		

Fuente: Elaboración propia

Anexo 02. Instrumento de recopilación de Información

Progresiva Inicial			Progresiva Final
	Estru	ctura de Talud	
Tipo del terreno		Talud	Representación del talud
Variación espacial y ten Chaupiragra	nporal del Rio		
Restauración fluvial del	Rio Chaupiragra		
Nivel del Rio Chaupirag	gra		
Combinado		Relleno	Ancho
			Alto
			Largo
observaciones			
N	Movimientos o fallas	8	
Caídas	Deslazamiento Ro	tacional	flujo de Tierra
	Deslazamiento tra	nsnacional	Flujo de escombro
Observaciones			
	Anomalías en la	Estructura del Talu	ıd
Superfic	ie	Pie de talu	d Corona
Erosión		Hundimiento	Filtración
Caída del Material		Agrietamiento	Sobrecarga
Agrietamiento		Acumulación De Material	Erosión
Daños por vegetación		Socavación	Socavación
observaciones		200	×

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERO DE CONSUDER MANENTA MOLASH HUMAZ Ing. Mira Saul Haysen Lazaro Diaz CIP Nº 115963

		GAVIÓ	N TIPO C	AJA	
Progresiva inicial	Progre			siva final	
Elementos	Dimensiones				
	Largo	Ancho	Alto		
Colchón del gavión					
	Dimensiones			Observaciones:	
	Largo	Ancho	Alto		
Gavión tipo Caja primer nivel					
Tipo de malla					
Rocas					
Fotografías	I		1		
Elementos		Dimension	es	Observaciones	
Elementos	Largo	Dimension Ancho	es	Observaciones	
Elementos Segundo Nivel del muro de gavión				Observaciones	
Segundo Nivel del				Observaciones	
Segundo Nivel del muro de gavión				Observaciones	
Segundo Nivel del muro de gavión Tipo de malla				Observaciones	
Segundo Nivel del muro de gavión Tipo de malla Rocas		Ancho	Alto		
Segundo Nivel del muro de gavión Tipo de malla Rocas		Ancho	Alto	Observaciones Observaciones:	
Segundo Nivel del muro de gavión Tipo de malla Rocas Fotografía Elementos Tercer Nivel del		Ancho	Alto		
Segundo Nivel del muro de gavión Tipo de malla Rocas Fotografía		Ancho	Alto		



ULADECH.	Proponer el mejoramiento de la defensa ribereña del Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fo Fitzcarrald, región Ancash - 2024	río ermín	
Tesista	SOTELO LUCIANO KELVIN STIFEL		
Nombre del río	Chaupirgra Barrio Yauyapampa		
Distrito	Yauya		
Provincia	Carlos Fermín Fitzcarrald		
Región	Ancash		
¿Usted cree qu	e luego de llevar a cabo la evaluación del muro de gaviones, se podrá mejorar la defensa ribereña?	SI	NO
Nº	Nombres y apellidos		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

COLEGIO DE IMGENIEROS DEL PERU
CONSED DE PRIMENTAL ANCASH-HUMAZ

Ing. Mtro Saul Heysen Lazaro Diaz

CIP Nº 115963

Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional flujo de Tierra Deslazamiento transpagional Flujo de	
Variación espacial y temporal del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Combinado Relleno Ancho Alto Largo Observaciones Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Flujo de Tierra Pacelezamiento transpacional Flujo de	
Variación espacial y temporal del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Combinado Relleno Ancho Alto Largo Observaciones Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Flujo de Tierra Pacelezamiento transpacional Flujo de	del talud
Nivel del Rio Chaupiragra Combinado Relleno Ancho Alto Largo observaciones Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Flujo de Tierra Paedezamiento transpagional Flujo de	
Combinado Relleno Ancho Alto Largo Deservaciones Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento Rotacional Flujo de Tierra Flujo de	
Alto Largo Observaciones Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Flujo de Tierra Paelezamiento transpagional Flujo de	
Deslazamiento Rotacional Deslazamiento Rotacional Deslazamiento Rotacional Flujo de Tierra Paclazamiento transpagional Flujo de	
Deslazamiento Rotacional flujo de Tierra Deslazamiento transpagional Flujo de	
Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional flujo de Tierra Deslazamiento transpagional Flujo de	
Caídas Deslazamiento Rotacional flujo de Tierra Deslazamiento transpagional Flujo de	
Deslazamiento Rotacional Tierra Deslazamiento transpagional Flujo de	
escombro escombro	
Observaciones	
Anomalías en la Estructura del Talud	
Superficie Pie de talud Coron	ıa
Erosión Hundimiento Filtración	5500
Caída del Material Agrietamiento Sobrecarga	
Agrietamiento Acumulación De Material Erosión	
Daños por vegetación Socavación Socavación	
observaciones	

COLEGIO DE MOGEMEROS DEL PERÚ
CONSEIO RENATIMENTAL MICASH-HURAZ
POMA/SONZÁLEZ CÁRLA GRISELLE
MAG INGENIERO CIVIL
(P. Nº 143223

		GAVIÓ	N TIPO C	AJA
Progresiva inicial			Progre	siva final
Elementos	Dimensiones		ies	
	Largo	Ancho	Alto	
Colchón del gavión				
	Dimensiones			Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	
Gavión tipo Caja primer nivel				
Tipo de malla				
Rocas				
Fotografías		L	1	
Elementos		Dimension		Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	
Segundo Nivel del				
muro de gavión				
Tipo de malla				
Rocas				
Fotografía	Į ir	Į.	-1	
Elementos		Dimension	ies	Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	
Tercer Nivel del				
muro de gavión				
Tipo de malla				
Rocas				
Fotografía				



ULADECH.	Proponer el mejoramiento de la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash - 2024				
Tesista	SOTELO LUCIANO KELVIN STIFEL				
Nombre del río	Chaupirgra Barrio Yauyapampa				
Distrito	Yauya				
Provincia	Carlos Fermín Fitzcarrald				
Región	Ancash				
¿Usted cree que lu	ego de llevar a cabo la evaluación del muro de gaviones, se podrá mejorar la defensa ribereña?	SI	NO		
Nº	Nombres y apellidos				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12			_		
13					
14					
15					



Progresiva Inicial				Progre	esiva Final	
		Estr	uctura de Talud			
Tipo del terreno			Talud		Representació	n del talud
Variación espacial Chaupiragra	y temporal	del Rio				
Restauración fluvia	al del Rio C	haupiragra				
Nivel del Rio Chau	piragra					
Combinado			Relleno		Ancho	
					Alto Largo	
observaciones					Largo	
	Movim	ientos o falla	S			
Caídas	Desl	azamiento R	otacional		flujo de Tierra	
	Desl	lazamiento tr	ansnacional		Flujo de escombro	
Observaciones						
	Aı	nomalías en l	a Estructura del Ta	ılııd		
Sun	erficie	1011141145 011 1	Pie de ta		Coro	na
Erosión			Hundimiento		Filtración	
Caída del Materia	1		Agrietamiento		Sobrecarga	
Agrietamiento			Acumulación De Material		Erosión	
Daños por vegeta	ción		Socavación		Socavación	
observaciones						

Ing. Réynaldo M. Reyes Roque, MSc. Dr.
INGÉNIERO CIVIL CIP № 57900
Consultor de Dras- Reg. № C2162
Maestria en Ingeniería Geotécnica

		GAVIÓ	N TIPO C	AJA
Progresiva inicial			Progre	siva final
Elementos	Dimensiones		ies	
	Largo	Ancho	Alto	
Colchón del gavión				
	Dimensiones			Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	
Gavión tipo Caja primer nivel				
Tipo de malla				
Rocas				
Fotografías		<u> </u>		
Elementos		Dimension	ies	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	
Segundo Nivel del muro de gavión				
Tipo de malla				
Rocas				
Fotografía		ls.		
F14		D:		Olamoni
Elementos	Largo	Dimension	Alto	Observaciones:
Tercer Nivel del	Largo	Aucilo	Allo	-
muro de gavión				
Tipo de malla				
Rocas				
Fotografía				

Ing. Reysaldo M. Reyes/Roque, MSc. Dr.
INGÉNIERO CIVIC CIP Nº 57900
Consultor de Obras - Reg. Nº C2162
Maestria en Ingenieria Geotécnica

ULADECH	Proponer el mejoramiento de la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash - 2024				
Tesista	SOTELO LUCIANO KELVIN STIFEL				
Nombre del río	Chaupirgra Barrio Yauyapampa				
Distrito	Yauya				
Provincia	Carlos Fermín Fitzcarrald				
Región	Ancash	,			
¿Usted cree que lu	ego de llevar a cabo la evaluación del muro de gaviones, se podrá mejorar la defensa ribereña?	SI	NO		
Nº	Nombres y apellidos				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Ing. Rynaldo M. Reyes Roque, MSc. Dr.
NOGÉNIERO CIVIL CIP Nº 57900
Consultor de Obras - Reg. Nº C2192
Maestría en Ingeniería Geolécnica

Anexo 03. Validez del instrumento

Nombres y Apellidos: Saul Heysen Lazaro Diaz	
Saul Heysen Lazaro Diaz	
Saul Heysell Lazaro Diaz	
N° DNI / CE: 31674068 Edad: 4	18
Teléfono / celular: 943036700 Email:	saulhld@gmail.com
Título profesional:	
Ingeniero Civil	
Grado académico: Maestría_X	Doctorado:
Especialidad:	
Maestro en educación con mención en docencia	a, currículo e investigación
Institución que labora:	
Universidad Católica Los Angeles De Chimbot	re
Identificación del Proyecto de Investigación o	Гesis
Titulo:	
Evaluación del muro de gaviones para mejor distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín l	
Autor(es):	
Kelvin Stifel Sotelo Luciano	
Programa académico:	
Ingeniería civil	

Ficha de Identificación o	lel Experto para proce	eso de validación
Nombres y Apellidos:	ici Experto para proce	so de vandación
Carla Griselle Poma Gonzalez		
N° DNI / CE: 41342758	Edad: 41	
Teléfono / celular: 990174110	Email: Carla_gpg@he	otmail.com
		-
Título profesional: Ingeniera Civil		
Grado académico: Maestría_X	Doctorado	D:
Especialidad:		
Grado de maestro en educación curruc	culo e investigación	
Institución que labora:		
Unasam - huaraz - Ancash		
Identificación del Proyecto de Investig	gación o Tesis	
Titulo:		
Evaluación del muro de gaviones pa distrito de Yauya, provincia de Carlos		
Autor(es):		
Kelvin Stifel Sotelo Luciano		
Programa académico:		
Ingeniería civil		
<u>-</u>		
COLEGIO DE INGELHEROS DEL PERÙ COMERO DE INGELHEROS DEL PERÙ COMERO DE INGELHEROS DEL PERÙ PORTA GONZALEZ CARLA GRISELLE PORTA SENIERO CAVIL FIETMA	-	Huella digital

Ficha de Identificación d	el Experto para proce	so de validación
Nombres y Apellidos:		
Reyes Roque Reynaldo		
N° DNI / CE: 31658163	Edad: 48	
Teléfono / celular: 954709070	Email: ing.reynaldo.re	eyes@hotmail.com
T/t-1fi1		
Título profesional:		
Ingeniero Civil		
Grado académico: Maestría_X	Doctorado	:
Especialidad:		
Maestro en gestión de riesgo de desastr	res	
Institución que labora:		
Unasam – Huaraz - Ancash		
Identificación del Proyecto de Investiga	ación o Tesis	
Titulo:		
Evaluación del muro de gaviones par distrito de Yauya, provincia de Carlos l		
Autor(es):		
Kelvin Stifel Sotelo Luciano		
Programa académico:		
Ingeniería civil		
Ing. Remaldo M. Reyes Roque, MSc. Dr. INGENIERO CIVIL CIP Nº 57900 Consultor de Obras - Reg. Nº G2162 Maostria en Ingenieria Geotécnica		
Firma		Huella digital

CARTA DE PRESENTACIÓN

Magister / Doctor: Lazaro Diaz Saúl Heysen

Presente. -

Tema: PROCESO DE VALIDACIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS

Ante todo, saludarlo cordialmente y agradecerle la comunicación con su persona para hacer de su conocimiento que yo: Sotelo Luciano Kelvin Stifel estudiante / egresado del programa académico de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, debo realizar el proceso de validación de mi instrumento de recolección de información, motivo por el cual acudo a Ud. para su participación en el Juicio de Expertos.

Mi proyecto se titula: "Evaluación del muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash - 2024" y envío a Ud. el expediente de validación que contiene:

- Ficha de Identificación de experto para proceso de validación
- Carta de presentación
- Matriz de operacionalización de variables
- Matriz de consistencia
- Ficha de validación

Agradezco anticipadamente su atención y participación, me despido de usted.

Atentamente,

DNI: 7436129

Firma de estudiante

CARTA DE PRESENTACIÓN

Magister / Doctor: Poma Gonzalez Carla Griselle

Presente. -

Tema: PROCESO DE VALIDACIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS

Ante todo, saludarlo cordialmente y agradecerle la comunicación con su persona para hacer de su conocimiento que yo: Sotelo Luciano Kelvin Stifel estudiante / egresado del programa académico de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, debo realizar el proceso de validación de mi instrumento de recolección de información, motivo por el cual acudo a Ud. para su participación en el Juicio de Expertos.

Mi proyecto se titula: "Evaluación del muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash - 2024" y envío a Ud. el expediente de validación que contiene:

- Ficha de Identificación de experto para proceso de validación
- Carta de presentación
- Matriz de operacionalización de variables
- Matriz de consistencia
- Ficha de validación

Agradezco anticipadamente su atención y participación, me despido de usted.

Atentamente,

DNI: 743/6/29

Firma de estudiante

CARTA DE PRESENTACIÓN

Magister / Doctor: Reyes Roque Reynaldo

Presente. -

Tema: PROCESO DE VALIDACIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS

Ante todo, saludarlo cordialmente y agradecerle la comunicación con su persona para hacer de su conocimiento que yo: Sotelo Luciano Kelvin Stifel estudiante / egresado del programa académico de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, debo realizar el proceso de validación de mi instrumento de recolección de información, motivo por el cual acudo a Ud. para su participación en el Juicio de Expertos.

Mi proyecto se titula: "Evaluación del muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash - 2024" y envío a Ud. el expediente de validación que contiene:

- Ficha de Identificación de experto para proceso de validación
- Carta de presentación
- Matriz de operacionalización de variables
- Matriz de consistencia
- Ficha de validación

Agradezco anticipadamente su atención y participación, me despido de usted.

Atentamente,

DNI: 74316129

Firma de estudiante

FICHA DE VALIDACIÓN*

TÍTULO: EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN ANCASH - 2024

	Variable 1: Evaluación de muro de gaviones	Evaluación de Relevancia Per		Pertin	Pertinencia Clari		dad	Observaciones
	Dimensión 1: Evaluación hidráulica	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Observaciones
1	Socavación	Cumple		Cumple		Cumple		
2	Erosión	Cumple		Cumple		Cumple		
	Dimensión 2: Evaluación estructural					141		
1	Tipo de mallas	Cumple	V V	Cumple		Cumple	3 6	
2	Tamaño de rocas	Cumple		Cumple		Cumple		
3	Desplazamiento	Cumple		Cumple		Cumple	0 0	
4	Hundimiento	Cumple	0	Cumple		Cumple	30	

	Variable 2: Mejora de la defensa ribereña				
	Dimensión 1: Mejorar las defensas ribereñas				
1	Erosión	Cumple	Cumple	Cumple	
2	Inundaciones	Cumple	Cumple	Cumple	
3	Niveles	Cumple	Cumple	Cumple	
4	Erosiones	Cumple	Cumple	Cumple	

*Aumentar filas según la necesidad del instrumento de recolección

Recomendaciones:					
Opinión de experto:	Aplicable (X)	Aplicable después de modificar ()	No aplicable ()	
Nombree v Apellidos	de experto: Ing / M	a Saul Hawson I azaro Diaz		DNI	31674068



FICHA DE VALIDACIÓN*

TÍTULO: EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN ANCASH - 2024

	Variable 1: Evaluación de muro de gaviones	Evaluación de Relevancia		Pertinencia		Clarie	dad	Observaciones
	Dimensión 1: Evaluación hidráulica	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Observaciones
1	Socavación	Cumple		Cumple		Cumple		
2	Erosión	Cumple		Cumple		Cumple	8 8	
	Dimensión 2: Evaluación estructural							
1	Tipo de mallas	Cumple		Cumple		Cumple		
2	Tamaño de rocas	Cumple		Cumple		Cumple		
3	Desplazamiento	Cumple		Cumple		Cumple		
4	Hundimiento	Cumple		Cumple		Cumple		

	Variable 2: Mejora de la defensa ribereña				
	Dimensión 1: Mejorar las defensas ribereñas				
1	Erosión	Cumple	Cumple	Cumple	<u>.</u>
2	Inundaciones	Cumple	Cumple	Cumple	
3	Niveles	Cumple	Cumple	Cumple	*
4	Erosiones	Cumple	Cumple	Cumple	

^{*}Aumentar filas según la necesidad del instrumento de recolección

Recomendaciones:

Opinión de experto: Aplicable (X) Aplicable después de modificar () No aplicable ()





FICHA DE VALIDACIÓN*

TÍTULO: EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN ANCASH - 2024

	Variable 1: Evaluación de muro de gaviones	Relevancia		Pertin	Pertinencia		dad	Observaciones
	Dimensión 1: Evaluación hidráulica	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Observaciones
1	Socavación	Cumple		Cumple		Cumple		
2	Erosión	Cumple	×	Cumple		Cumple	э с	
	Dimensión 2: Evaluación estructural							
1	Tipo de mallas	Cumple		Cumple		Cumple		
2	Tamaño de rocas	Cumple		Cumple		Cumple		
3	Desplazamiento	Cumple		Cumple		Cumple		
4	Hundimiento	Cumple		Cumple		Cumple	3 3	

	Variable 2: Mejora de la defensa ribereña				
	Dimensión 1: Mejorar las defensas ribereñas				
1	Erosión	Cumple	Cumple	Cumple	
2	Inundaciones	Cumple	Cumple	Cumple	
3	Niveles	Cumple	Cumple	Cumple	7
4	Erosiones	Cumple	Cumple	Cumple	

*Aumentar filas según la necesidad del instrumento de recolección

Recomendaciones:

Opinión de experto: Aplicable (X) Aplicable después de modificar () No aplicable ()

Ing. Rycadio M. Ryce Hogur, MSc. dr. accommodate to Count. Care or 67900 Confedence on Count. Care or 67900 Count of Count

Sello y firma



Anexo 04. Confiabilidad del instrumento



Título: Evaluación del muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash - 2024.

Responsable: Sotelo Luciano Kelvin Stifel

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El trabajo de investigación fue realizado con el objetivo de proporcionar información necesaria sobre la indagación, los acontecimientos, su comportamiento en el pasado del sistema de abastecimiento de agua potable de dicho anexo. Es por eso que se solicita por favor rellenar la encuesta con veracidad, gracias por su colaboración.

Nada conforme (1) Poco conforme (2) Conforme (3) Muy conforme (4)

Escriba el número que corresponda

Nº	D.1	Nivel de satisfacción						
Ma	Rubro	1	2	3	4			
1	La encuesta y ficha técnica guardan relación con el tema de investigación.				X			
2	Las preguntas de la ficha técnica han sido elaboradas de manera clara y concisa.				X			
3	En la Ficha técnica se hace uso de las palabras técnicas de acuerdo al tema de investigación.				X			
4	Las preguntas de las fichas técnicas han sido elaboras de acuerdo a los indicadores de su cuadro de variables de su investigación.				×			
5	Las preguntas de la encuesta han sido elaboradas de manera general.				X			
6	El formato de las fichas técnicas y de la encuesta son las adecuadas.				X			

Apellidos y Nombres del experto: Cuzaro Diaz Sall Haten	
Fecha: 16-05-2024	
Profesión: Magniero Civil	
Grado académico: Maeshía	
Firma:	

CIP Nº 115963



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE

Título: Evaluación del muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash - 2024.

Responsable: Sotelo Luciano Kelvin Stifel

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El trabajo de investigación fue realizado con el objetivo de proporcionar información necesaria sobre la indagación, los acontecimientos, su comportamiento en el pasado del sistema de abastecimiento de agua potable de dicho anexo. Es por eso que se solicita por favor rellenar la encuesta con veracidad, gracias por su colaboración.

Nada conforme (1) Poco conforme (2) Conforme (3) Muy conforme (4)

Escriba el número que corresponda

210	D. L.	Nivel de satisfacción						
No	Rubro	1	2	3	4			
1	La encuesta y ficha técnica guardan relación con el tema de investigación.				X			
2	Las preguntas de la ficha técnica han sido elaboradas de manera clara y concisa.				X			
3	En la Ficha técnica se hace uso de las palabras técnicas de acuerdo al tema de investigación.				K			
4	Las preguntas de las fichas técnicas han sido elaboras de acuerdo a los indicadores de su cuadro de variables de su investigación.				x			
5	Las preguntas de la encuesta han sido elaboradas de manera general.				X			
6	El formato de las fichas técnicas y de la encuesta son las adecuadas.				×			

Apellidos y Nombres del experto: Poma Tonzales Carla	_
Fecha: 13-05-6024	
Profesión: Ingeniera Cavil	
Grado académico: Maertría	
Firma:	

COLEGO DE MIGRAFROS DEL PERU
COMSED BENERO SEL PERU
COMSED BENEROS DEL PERU
COMSED BENEROS DEL PERU
COMSED BENEROS DEL PERU
COMSED BENEROS DEL PERU
COMPANION DEL PERU
COLEGO DE MIGRAFROS DEL PERU
COLEGO DEL PERU
COLEGO DE MIGRAFROS DEL PERU
COLEGO DEL PERU
COL



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE

Título: Evaluación del muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermin Fitzcarrald, región Ancash - 2024.

Responsable: Sotelo Luciano Kelvin Stifel

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El trabajo de investigación fue realizado con el objetivo de proporcionar información necesaria sobre la indagación, los acontecimientos, su comportamiento en el pasado del sistema de abastecimiento de agua potable de dicho anexo. Es por eso que se solicita por favor rellenar la encuesta con veracidad, gracias por su colaboración.

Nada conforme (1) Poco conforme (2) Conforme (3) Muy conforme (4)

Escriba el número que corresponda

N°		Nivel de satisfacción				
	Rubro	1	2	3	4	
1	La encuesta y ficha técnica guardan relación con el tema de investigación.				X	
2	Las preguntas de la ficha técnica han sido elaboradas de manera clara y concisa.				x	
3	En la Ficha técnica se hace uso de las palabras técnicas de acuerdo al tema de investigación.				X	
4	Las preguntas de las fichas técnicas han sido elaboras de acuerdo a los indicadores de su cuadro de variables de su investigación.				x	
5	Las preguntas de la encuesta han sido elaboradas de manera general.				x	
6	El formato de las fichas técnicas y de la encuesta son las adecuadas.				×	

Apellidos y Nombres del experto: Reyes Roque	Reynaldo
Fecha: 16-05-2024	
Profesión: Ingeniero Civil	
Grado académico: Massiría	
Firma:	

Para la validación se consideraron los siguientes expertos:

N°	Rubro	Experto 1	Experto 2	Experto 3	Σ	%	
1	La encuesta y ficha técnica guardan relación con el tema de investigación.	4	4	4	12	100	
2	Las preguntas de la ficha técnica han sido elaboradas de manera clara y concisa.	4	4	4	12	100	
3	En la Ficha técnica se hace uso de las palabras técnicas de acuerdo al tema de investigación.	Ч	4	4	12	100	
4	Las preguntas de las fichas técnicas han sido elaboras de acuerdo a los indicadores de su cuadro de variables de su investigación.	ч	Ч	4	12	100	
5	Las preguntas de la encuesta han sido elaboradas de manera general.	4	4	Ч	12	100	
6	El formato de las fichas técnicas y de la encuesta son las adecuadas.	4	4	4	12	100	
	TOTAL						

VALIDADO POR:

Experio 1: La Caro Dia 2 Soll
Experio 2: Poma Genzales Carla
Experio 3: Reyes Roque Reynalds

La interpretación tiene una validez de
$$\frac{600}{6}$$
 = 100 %

Interpretación: De acuerdo con el resultado, el valor obtenido nos indica que es 100 % y como es mayor que el 75 %, se valida dicho instrumento.

Anexo 05. Formato de Consentimiento Informado



UNIVE	ERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
01111	CHIMBOTE
PROTOCOLO DE CON	SENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS (Ingenieria y Tecnología)
Estimado/a participante	
Le pedimos su apoyo en la rea nor SORIO ZUCIONO JA	dización de una investigación en Ingeniería y Tecnología, conducida doin Aird, que es parte de la Universidad Católica
del rio Chaupiragra,	Chimbote. La investigación denominada de aquiones puru mejorar la defensa ribereña distrito de Yauya, flouracia de Carlos Fermin Ancush - 2024
La entrevista durará ap manera anónima.	proximadamente .15 minutos y todo lo que usted diga será tratado de
 La información brinda 	da será grabada (si fuera necesario) y utilizada para esta investigación.
momento si se siente	almente voluntaria. Usted puede detener su participación en cualquier afectado; así como dejar de responder alguna interrogante que le guna pregunta durante la entrevista, puede hacerla en el momento que
	ta sobre la investigación o quiere saber sobre los resultados obtenidos,
puede comuni Lelvinski felegina	carse al siguiente correo electrónico:
	Así como con el Comité de Ética de la Investigación de la electrónico
Complete la siguiente informac	
Nombre completo:	Sales Cashillaio Redro Caralle
Firma del participante:	fingher & (18)
Sec. = 0.125	Out the
Firma del investigador:	Confliction of the second

Versión: 001	Código: M-PC/EI	F. Implementación: 08-08-2019				Pág. 1 de 8
Elaborado por: CIEI	Revisado por: Vicerrectora de Investigación		Aprobado Católica 06		N°	0894-2019-CU-ULADECH

Anexo 06. Documento de aprobación de institución para la recolección de información



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA

Carta s/n 001 -2023 ULADECH CATOLICA

Pedro Sales Castillejo

Delegado de la junta vecinal de Yauyapampa

Sr(a

Presente

De mi consideración:

Es un placer dirigirme a usted para expresar mi cordial saludos e informarle que soy estudiante de la escuela profesional de ingeniería civil de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. El motivo de la presente tiene por finalidad presentarme yo Sotelo Luciano Kelvin Stifel con código de matrícula 1201191059 de la carrera profesional de ingeniería civil, quien solicito a su persona autorización para ejecutar de manera remota o virtual, el proyecto de investigación titulado "Evaluación del muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Chaupiragra, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Ancash – 2024", Durante los meses de abril, mayo, junio del presente año.

Por este motivo, agradeceré que me brinde el acceso y las facilidades a fin de ejecutar satisfactoriamente mi investigación, la misma que redundara en beneficio de su institución. En espera de su amable atención y aceptación.

Atentamente:

Sofelo Zuaiano Keluin Stipel DNI: 74316129

CARTA DE ACEPTACION

Yauya, abril del 2024

Presente

Atención:

Sotelo Luciano Kelvin Stifel

REFERENCIA: AUTORIZACION PARA REALIZAR SU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO DE ANCASH

ASUNTO: RESPUESTA A LA ACTA DE PRESENTACION PARA EL DESARROLLO DE SU TRABAJO DE INVESTIGACION

De mi mayor consideración. -

Para mi Pedro Sales Castello de la junta vecinal de Yauyayumpa del distrito de Yauya, es grato dirigirme a usted con fin de hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez hacer propicia la oportunidad para comunicarle mediante la presente carta que usted cuenta con mi autorización para poder realizar su trabajo de investigación en el río de Chaupirgra del barrio Yauyapampa, así mismo indicarle que pude realizar los estudios necesarios para continuar con su trabajo de investigación, dándole respuesta a lo solicitado:

- 1. Visitar el barrio de Yauya pumpu y reunirse con mi persona y/o personal a cargo.
- 2. Visitar el barrio de Yavya Pampa para la realización de encuestas y conteo de habitantes.
- 3. Visitar y evaluar cada componente del muro de gavión del río Chaupiragra.
- 4. Realizar las evaluaciones y/o estudios correspondientes.

Habiendo resaltado los siguientes puntos, se concluyo que se aceptan sus condiciones. Agradeciendo por la atención al presente, sin otro particular me despido de usted.

Atentamente:

Anexo 07. Evidencias de ejecución



Figura 3: Exceso de vegetación y plantación en el cauce del río Chaupiragra



Figura 4: muestra de suciedad y Socavación en el muro de gavión del río Chaupiragra



Figura 5: Extrayendo el nivel del cauce del río Chaupiragra

Fuente: Visita a campo



Figura 6: Evaluación estructural del muro de gaviones del río Chaupiragra primer nivel, progresiva 200+300



Figura 7: Evaluación estructural del muro de gaviones del río Chaupiragra segundo nivel, progresiva 200+300

Fuente: Visita a campo



Figura 8: Evaluación estructural del muro de gaviones del río Chaupiragra tercer nivel, progresiva 200+300



Figura 9: Evaluación estructural del muro de gavione del río Chaupiragra, primer nivel progresiva 500+600

Fuente: Visita a campo



Figura 10: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra, segundo nivel progresiva 500+600



Figura 11: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra tercer nivel, progresiva 500+600



Figura 12: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra, primer nivel progresiva 600+700



Figura 13: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra, segundo nivel progresiva 600+700



Figura 14: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra tercer nivel, progresiva 600+700



Figura 15: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra, primer nivel progresiva 700+800



Figura 16: Evaluación estructural del muro de gavión del segundo nivel del río Chaupiragra, progresiva 700+800



Figura 17: Evaluación estructural del muro de gavión del tercer nivel del río Chaupirgra, progresiva 700+800



Figura 18: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra primer nivel, progresiva 900+1000



Figura 19: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra, segundo nivel, progresiva 900+1000



Figura 20: Evaluación estructural del muro de gavión del río Chaupiragra tercer nivel, progresiva 900+1000



Figura 21: Realizando el levantamiento topográfico del muro de gavión del río Chaupirgra



Figura 22: Realizando el levantamiento topográfico de los niveles del muro de gavión del río Chaupiragra

Progre	siva Inicial	0+	100			Progr	esiva Final	0+100
				Estr	uctura de Talud			
	l terreno				Talud		Representació	
Variac Chaup	ión espacial y iragra	tempo	ral del Rio	0			la crecida de Iluvias hasta el Se del gavior	ilega gondo nice
Restau	ración fluvia	del Rio	Chaupir	agra	,	H	no huy co geologic	ambias
	del Rio Chaup	oiragra					no llega niva del gavion	al primer muro de
Combi	nado				Relleno		Ancho	7
							Alto	13
							Largo	100
observa	ciones	Mu	cho desli:	zamier	to, con montones d	e basu	ras y otros relle	enos.
		Mov	imientos	o falla:	3	To	1, 1,	
Caídas			eslazami	ento R	otacional		flujo de Tierra	X
		X	eslazami	ento tra	nsnacional	X	Flujo de escombro	
Observ	vaciones		Anomalí	as en la	a Estructura del Tal			
		rficie			Pie de talu	ıd	Coro	na
Erosio	**************************************				Hundimiento		Filtración	
	del Material tamiento				Agrietamiento Acumulación De Material		Sobrecarga Erosión	X
Daños	s por vegetaci	ón	- X		Socavación	X	Socavación	
obser	vaciones							
						5		
ing. Mtro S	SIO DE IMPENIERO JODEPHRABENTA AN aul Heysen Loz CIP Nº 115963	. /			OLEGIO DE RIGEMEROS DEL DISERD RESERVADO DE LA CASH-I ONZALEZ CARLA GRISE GO NIGENERO CIVIL LO LUGUEZ LA SEZZA		CA A INICEN	aldo M. Reyes Roquisero Civil. Cip or de Obras - Reg ita en Ingeniería C

Figura 23: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 0+100

Estructura de Talud Tipo del terreno Variación espacial y temporal del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Relleno Ancho Alto I3 Largo Ioo Observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Superficie Pie de talud Flujo de escombro Caída del Material Agrietamiento Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Observaciones Socavación Socavación Socavación	Progresiva Inicial	0+100		Prog	resiva Final	100+200
Variación espacial y temporal del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra No llega al prime nivel del muro de goucon Ancho Ancho Alto I3 Largo Largo Lov Observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Anomalías del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Socavación		Esti	ructura de Talud			
Variación espacial y temporal del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Relleno Relleno Relleno Ancho Alto I3 Largo lov observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Filujo de escombro Observaciones Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Filujo de escombro Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación	Tipo del terreno		Talud		Representació	n del taluc
Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra No llega el prima nivel del muro de gaveon Ancho Alto 13 Largo Observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Caída del Material Agrietamiento Agrietamiento Agrietamiento Agrietamiento Daños por vegetación No llega el prima nivel del muro de gaveon Ancho Alto 13 Largo 100 Caída de Jujo de Tierra Flujo de escombro Filtración Sobrecarga Agrietamiento Agrietamiento Sobrecarga Agrietamiento Daños por vegetación Socavación Socavación	Variación espacial y t	emporal del Rio			la crecida de Iluvias hasta el Se	en tiempe ilega gondo niv
Combinado Relleno Relleno Relleno Ancho Alto I3 Largo lov Observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Flujo de rierra Flujo de escombro Observaciones Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación X Socavación	Restauración fluvial o	del Rio Chaupiragra	,		no hay a	ambias
Observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. ### ### ### ### ####################		ragra		-	niva del gavion	al prime
Observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. flujo de Tierra Flujo de escombro Filtración Corona Erosión Aundimiento Acumulación De Erosión Material Socavación X Socavación	Combinado		Relleno		Ancho	7
observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. flujo de Tierra Flujo de escombro Corona Filtración Filtración Corona Erosión Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Socavación	-:				Alto	13
observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. flujo de Tierra Flujo de escombro Corona Filtración Filtración Carida del Material Acumulación De Erosión Material Daños por vegetación Socavación					Largo	100
Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Movimientos o fallas flujo de Tierra X Flujo de escombro Filtración Corona Filtración Filtración Sobrecarga X Acumulación De Material Daños por vegetación X Socavación	1	M 1 1 1		1		
Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Mellos de Tierra Flujo de escombro Corona Fluración Filtración Sobrecarga X Socavación Socavación	observaciones			e bast	iras y otros reno	enos.
Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Filtración Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Aligida del Material Socavación Socavación Socavación	Caídas			-	flujo de Tierra	X
Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Filtración Caída del Material Agrietamiento Sobrecarga X Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Socavación	X	Deslazamiento tr	ransnacional	X	Flujo de	
Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Filtración Caída del Material Agrietamiento Sobrecarga Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Socavación Corona Erosión Erosión Socavación	Observaciones	Anomalías en	a Estructura del Tal	ud		
Erosión Hundimiento Filtración Caída del Material Agrietamiento Sobrecarga Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Erosión Socavación Socavación	Superi				Corc	ona
Caída del Material Agrietamiento Sobrecarga X Agrietamiento Acumulación De Material Erosión Daños por vegetación X Socavación X Socavación			All State of the Control of the Cont			
Agrietamiento Acumulación De Erosión Material Daños por vegetación Socavación Socavación						V
	Agrietamiento		Acumulación De			
	Daños por vegetació	n 🗙	Socavación	X	Socavación	
	observaciones			8		

Figura 24: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 100+200

Estructura de Talud Tipo del terreno Variación espacial y temporal del Rio Chaupiragra Representación del talu la Cracida en temp de l'uv'ias y lega husta el Segundo no del gaurien Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra No llega el prim nival del muro d gaurien Combinado Relleno Ancho Alto 13 Largo 100 Observaciones Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Caídas Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Observaciones Socavación Socavación	Progresiva Inicial	100+200		Progr	esiva Final	200+300
Variación espacial y temporal del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra No llegu el prima nivel del morro de Sourcon Combinado Relleno Ancho Alto Is Largo Largo Loo Observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Flujo de Tierra Plujo de escombro Observaciones Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Socavación		Esti	ructura de Talud			
Variación espacial y temporal del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra Relleno Relleno Ancho Alto I3 Largo Largo Loo observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Filtración Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación A corvacione Caídas Socavación Anomalías en la Estructura del Talud Sobrecarga Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Socavación	Tipo del terreno		Talud		Representació	n del talud
Restauración fluvial del Rio Chaupiragra Nivel del Rio Chaupiragra	Variación espacial y ter	nporal del Rio			la crecida de Iluvias hasta el Se	an tie <i>mpa</i> Negu gundo niu
Combinado Relleno Relleno Ancho Alto Largo Observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Tierra Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación X Socavación	Restauración fluvial de	Rio Chaupiragra		11	no huy co	umbias
Observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Alto 13 Largo 100 Alto 13 Largo 100 Alto 13 Flujo de Tierra X Flujo de escombro Filtración Sobrecarga X Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación X Socavación		gra		=1	niva del	
observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. flujo de Tierra Flujo de escombro Corona Filtración Sobrecarga X Socavación Socavación	Combinado		Relleno		Ancho	7
Observaciones Mucho deslizamiento, con montones de basuras y otros rellenos. Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Movimiento, con montones de basuras y otros rellenos. flujo de Tierra X Flujo de escombro Filtración Corona Erosión Agrietamiento Sobrecarga X Socavación Socavación					Alto	13
Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación X Socavación Filujo de Tierra X Flujo de escombro Filujo de Tierra X Flujo de escombro Filujo de Tierra X Flujo de escombro Filujo de Tierra X Fulujo de Tierra Fuludo Fuludo Sobrecarga X Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación					Largo	100
Movimientos o fallas Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Movimientos o fallas flujo de Tierra X Flujo de escombro Filtración Corona Frosión Agrietamiento Sobrecarga X Socavación X Socavación	observaciones	Mucho deslizamie	nto con montones d	e hasu	ras v otros relle	nos
Caídas Deslazamiento Rotacional Deslazamiento Rotacional Deslazamiento transnacional Deslazamiento transnacional Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Caída del Material Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Filujo de Tierra X Flujo de Tierra X Flujo de Tierra X Flujo de Tierra X Flujo de Tierra X Forona Erosión Hundimiento Superficie Pie de talud Corona Erosión Caída del Material Agrietamiento Sobrecarga X Socavación				e ousu	ius y otros reme	11001
Deslazamiento transnacional X escombro	Caídas			- 1		X
Anomalías en la Estructura del Talud Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Filtración Caída del Material Agrietamiento Sobrecarga X Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Socavación	X	Deslazamiento tr	ransnacional	X		
Superficie Pie de talud Corona Erosión Hundimiento Filtración Caída del Material Agrietamiento Sobrecarga Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Socavación	Observaciones	A nomalías en	la Estructura del Tal	ud		
Erosión Hundimiento Filtración Caída del Material Agrietamiento Sobrecarga Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Erosión Socavación Socavación	Superfic				Coro	na
Caída del Material Agrietamiento Sobrecarga X Agrietamiento Acumulación De Material Erosión Daños por vegetación X Socavación X Socavación						
Agrietamiento Acumulación De Material Daños por vegetación Socavación Erosión Socavación			Agrietamiento			V
	Agrietamiento		Acumulación De			
	Daños por vegetación	- ×	Socavación	X	Socavación	
	observaciones			-		

Figura 25: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 200+300

Progresiva Inicial	200+300		Progr	esiva Final	300+400
	Esti	ructura de Talud			
Tipo del terreno		Talud		Representació	
Variación espacial y t Chaupiragra	emporal del Rio			on tiempes Negu hestu nivel	
Restauración fluvial d	el Rio Chaupiragra		*	no huy o	
Nivel del Rio Chaupin	ragra			No llega o Niva del n gavion	d primer nuro de
Combinado		Relleno		Ancho	9
	X		X	Alto	23
				Largo	100
observaciones	Mucho deslizamie	nto, con montones d	le basu	ras y otros relle	enos.
	Movimientos o falla	ns	7		
Caídas	Deslazamiento R	Rotacional		flujo de Tierra	X
	Deslazamiento tr	ransnacional	X	Flujo de escombro	
Observaciones		la Estructura del Tal			
Superf	icie	Pie de talu	ıd	Coro	na
Erosión		Hundimiento		Filtración	21
Caída del Material Agrietamiento		Agrietamiento Acumulación De		Sobrecarga Erosión	X
Daños por vegetació	n X.	Material Socavación	X	Socavación	
observaciones			/-		
EGIO DE MAGENIEROS DEL PERO SED DEMERAMENTA MASH-HUMAZ Saul Heysen Lazaro Diaz	COLEGIO DE MOS CONSEIO DE MOS CONSEIO DE MAITTEN DE MOS CONSEIO DE MOS CONSEIDE DE MOS CO	EMERGE DEL PERÙ BIRL ANCASH HUARAZ ARLA GRISELLE		Ing Reynaldo M/Ri INGÉNIERO CI Consultor de Obra Maestria en Inge	IN CID NO CZOO

Figura 26: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 300+400

Progresiva Inicial	300+400		Prog	resiva Final	400+500
	Est	ructura de Talud			
Tipo del terreno		Talud		Representació	
Variación espacial y ter Chaupiragra	nporal del Rio			en tiempos Negu hastu nivel	de lluvia el seguna
Restauración fluvial de	l Rio Chaupiragra	7	•	no hay a	Cambios
Nivel del Rio Chaupira	gra			no Hega	al primi
Combinado		Relleno		Ancho	9
	X		X	Alto	23
				Largo	100
observaciones	Mucho deslizamie	nto, con montones d	e bası	ıras y otros relle	enos.
I	Movimientos o falla	ns			
Caídas	Deslazamiento F	Rotacional	- 4	flujo de Tierra	X
X	Deslazamiento tr	ransnacional	X	Flujo de escombro	X
Observaciones		la Estructura del Tal	100000		
Superfic	eie	Pie de talı	ıd	Coro	na
Erosión		Hundimiento		Filtración	0.5
Caída del Material Agrietamiento	9	Agrietamiento Acumulación De		Sobrecarga Erosión	X
Daños por vegetación	×	Material Socavación	X	Socavación	
observaciones	CONSER	DE MESMEROS DEL PERÙ MARTANCIAL MCASH-HUARAZ LEZ CARLA GRISELLE LENERO CIVIL LE MA 3 2 3 4		Tom Plant	Reyes Roque, MSc

Figura 27: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 400+500

Progresiva	Inicial	400+500		Progr	resiva Final	500+600
		Estr	ructura de Talud			
Tipo del terr	eno		Talud		Representació	n del talu
	spacial y ter	nporal del Rio			la crecida de Iluvias hasta el Sei del gavion	en tiemp Negu gundo nix
Restauració	n fluvial de	l Rio Chaupiragra	1	11	no huy co	imbias
Nivel del R		gra			niva del gavion	al prima muro d
Combinado			Relleno		Ancho	7
-					Alto	13
					Largo	100
observacion			nto, con montones d	le bası	iras y otros relle	enos.
	1	Movimientos o falla	ıs	1	(i)	
Caídas	~	Deslazamiento R	Rotacional		flujo de Tierra	X
	X	Deslazamiento tr	ransnacional	X	Flujo de escombro	
Observacion	nes					
			a Estructura del Tal			
	Superfic	ie	Pie de talı	ıd	Coro	na
Erosión			Hundimiento		Filtración	
Caída del I Agrietamie			Agrietamiento Acumulación De		Sobrecarga Erosión	X
			Material			
Daños por	vegetación	X	Socavación	X	Socavación	
observacio e Material Mash Hoysen Lazaro 1 115953	L PERU	COLEGNO DE CONSEJO BENERO POMA GONZACEZ PAGA INGENEZ PAGA	INGENEROS DEL PERÙ INGESH-HUARAZ CARLA GRISELLE LERO CIVIL 143223	(a	Ing. Reynaldo M. R	CID NO FROM

Figura 28: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 500+600

Progresiva Inicial	500+600		Prog	resiva Final	600+700
	Est	ructura de Talud			
Tipo del terreno		Talud		Representació	n del talu
Variación espacial y Chaupiragra	temporal del Rio			la crecida de Iluvias hasta el Se del gavier	en tiemp Nega gondo nix
Restauración fluvial	del Rio Chaupiragra			no huy co	ambias
Nivel del Rio Chaup	iragra			niva del gavion	al prima muro d
Combinado		Relleno		Ancho	7
-				Alto	13
				Largo	100
observaciones	Mucho deslizamie	nto, con montones d	le basi	iras v otros relle	2.22.42
- Joer raciones	Movimientos o falla		. vust	J OHOS TORK	
Caídas	Deslazamiento F		4	flujo de Tierra	X
	Deslazamiento tr	ransnacional	X	Flujo de escombro	
Observaciones					
		la Estructura del Tal			
Super	ticie	Pie de talu	ıd	Coro	na
Erosión Caída del Material		Hundimiento		Filtración	N/
Agrietamiento		Agrietamiento Acumulación De Material		Sobrecarga Erosión	X
Daños por vegetaci	ón X	Socavación	X	Socavación	
observaciones	607	1 1 1	<i>y</i> -		
DE INGÉNIEROS DEL PERO EPERMENTA INCASH-HUMAZ Heysen Lazaro Diaz N° 115963	COLEGIO DE COMEZO BENA CONSENDENTA GONZALEZ MAGUNGEN EL MAGUNGEN E	CARLA GRISELLE IERO COVIL		Consultor de O	Reyes Roque, MS CIVIL CIP N° 57 bras - Reg. N° C ngenieria Geotéc

Figura 29: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 600+700

Prog	resiva Inicial		600+700		Progr	resiva Final	700+800
		-	Estr	ructura de Talud			
Tipo	del terreno			Talud		Representació	n del taluo
	ación espacial ipiragra	y ten	poral del Rio			la crecida de Iluvias hasta el Se del gavion	en tiempi Negu gundo nix
Resta	auración fluvi	al del	Rio Chaupiragra	,	11	no huy co	imbias
	l del Rio Chau	ıpirag	ra			niva del gavion	al prime muro di
Com	binado			Relleno		Ancho	7
						Alto	13
						Largo	100
obser	vaciones			nto, con montones d	le basu	iras y otros relle	nos.
		N	Iovimientos o falla	S	10	10.00	
Caída	s	V	Deslazamiento R	otacional		flujo de Tierra	X
		X	Deslazamiento tr	ansnacional	X	Flujo de escombro	
Obse	ervaciones						
				a Estructura del Tal			
		erfici	e	Pie de talı	ıd	Coro	na
Eros	0.000.000			Hundimiento		Filtración	
	da del Materia ietamiento	.1		Agrietamiento Acumulación De		Sobrecarga Erosión	X
	os por vegeta	rión	~~	Material Socavación	X	Socavación	
	ervaciones	CIOII		Socavacion	^	Socavacion	
SENIERO MENTAL MA	S DEL PERO CASH-HUMAZ Zaro Diaz		COLEGO DE MORMER COMEJO SCHARDEGIA MA GONZALEZ CARLA MA ANGENIERO CI	GRISELLE		Ing. Reynaldo M. Reyes Ingéniero Civy. Consultor de Obras - Maestria en Ingenier	CID NO COOL

Figura 30: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 700+800

		Progr	esiva Final	800+900
	Estructura de Talud			
Tipo del terreno	Talud		Representació	n del taluo
Variación espacial y temporal del R Chaupiragra	io		la crecida de Iluvias hasta el Sei del gavion	en tiempo Negu gundo nix
Restauración fluvial del Rio Chaupi	ragra		no huy co	imbias
Nivel del Rio Chaupiragra			no llega niva del gavion	al prime muro di
Combinado	Relleno		Ancho	7
			Alto	13
			Largo	100
observaciones Mucho desl	izamiento, con montones o	le bacu	ras v otros relle	2.02 12
Movimientos		.e oasu	ins y onos rene	
Caídas Deslazam	iento Rotacional	1	flujo de Tierra	X
	iento transnacional	X	Flujo de escombro	
Observaciones				
	ías en la Estructura del Tal			
Superficie	Pie de tal	ud	Coro	na
Erosión Caída del Material	Hundimiento		Filtración	./
Agrietamiento	Agrietamiento Acumulación De Material		Sobrecarga Erosión	X
Daños por vegetación X	Socavación	X	Socavación	
observaciones				

Figura 31: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 800+900

Progresiva Inicial	8	00+900		Prog	resiva Final	900+100
		Estr	uctura de Talud			
Tipo del terreno		1 1-1 D'-	Talud	1775	Representació	
Variación espacial Chaupiragra	y temp	oral del Kio			la crecida de Iluvias hasta el Se del gavier	ilega gondo na
Restauración fluvia	al del R	tio Chaupiragra		11	no huy co Seologic	ambias
Nivel del Rio Chau	ıpiragr	a			no llega niva del gavion	al prime
Combinado			Relleno		Ancho	7
-					Alto	13
					Largo	100
observaciones	N	Iucho deslizamie	nto, con montones d	e bası	ıras y otros relle	enos.
		ovimientos o falla		r	- 45	
Caídas			otacional	-	flujo de Tierra	X
	X	Deslazamiento tr	ansnacional	X	Flujo de escombro	
Observaciones		A nomalías en l	a Estructura del Tal	ud		
Sup	erficie	7 Homanas en 1	Pie de talu		Coro	na
Erosión			Hundimiento		Filtración	
Caída del Materia	1		Agrietamiento		Sobrecarga	X
Agrietamiento			Acumulación De Material		Erosión	
Daños por vegetado	ción	X	Socavación	X	Socavación	
observaciones DE Machineros del Pero DEPHRAMENTA MASH-HURAZ Il Heysen Lazaro Diaz		COLEGIO DE MOI CONSEJO DEMATRISE COMA GONZALEZ CA MO MO MO MO MO	RLA GRISELLE		Ing. Reynaldo M, Reyes/ INGE/NIERØ CIVIC Consultor de Opras - R Maestria en Ingenieri	ID NO CZOCA

Figura 32: Ficha de evaluación hidráulica progresiva 900+1000

		GAVIÓ	N TIPO C	AJA
Progresiva inicial	0+100		Progre	esiva final 0+100
Elementos		Dimension	es	Vegetación, so cavación
	Largo	Ancho	Alto	
Colchón del gavión	100	2	.10	
	I	Dimensiones		Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	exoso de vegetación >
Gavión tipo Caja primer nivel	100	2	ı	asentamiento
Tipo de malla	1	1	1	malla galvaznizuda con Yecubia/to Puc
Rocas	8"			rocas varia 80,74,64
Elementos		Dimension	es	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Vegetación y unique de
Segundo Nivel del muro de gavión	100	l.sm	l	rocas
Tipo de malla	100	1,5	1	malla galvanizada con recubierto Puc
Rocas	2,1	-	-	rocas varia 51,711,6"
Elementos		Dimension	es	Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	asontamiento, empuje de
Tercer Nivel del muro de gavión	100	١	1	rocas y vegetación
Tipo de malla	100		1	malla galvanizado con recubierdo en PVC
Rocas	8"	-	_	Your Varia 51, 74,64





Figura 33: Ficha de evaluación estructural progresiva 0+100

Progresiva inicial	0+100		Progre	siva final 100+200	
Elementos		Dimension	es	Vegetación, so cavación	
	Largo	Ancho	Alto		
Colchón del gavión	100	2	.10		
	I	Dimensiones		Observaciones:	
	Largo	Ancho	Alto	exceso de vegetación y	
Gavión tipo Caja primer nivel	100	2	ı	asentamiento	
Tipo de malla	1	1	1	malla galvazinizuda con Yacubiatto Puc	
Rocas	811			rocas varia 8", 71,64	
Elementos		Dimension	es	Observaciones	
	Largo	Ancho	Alto	Veoptación y unipuje de	
Segundo Nivel del muro de gavión	100	l.sm	ŧ	rocas	
Tipo de malla	100	1,5	1	recubiosto Puc	
Rocas	2,1	-	-	rocas varia 51,711,6"	
Elementos		Dimension	es	Observaciones:	
	Largo	Ancho	Alto	asontamiento, empuje de	
Tercer Nivel del muro de gavión	100	١	,	recus y vegetación malla galvanizado con recubiento en PVC	
Tipo de malla	100		1		
Rocas	8"	-	_	Yours Varia st, 74,64	







Figura 34: Ficha de evaluación estructural progresiva 100+200

		GAVIÓ	N TIPO C	AJA
Progresiva inicial	100+20	0	Progre	siva final 200+300
Elementos		Dimension	es	Vegetación, so cavación
	Largo	Ancho	Alto	
Colchón del gavión	100	2	.10	
	I	Dimensiones		Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	exceso de vegetación y
Gavión tipo Caja primer nivel	100	2	ı	asentamiento
Tipo de malla	1	1	1	malla galvazi zuda con Yecubietto Puc
Rocas	8"			rocas varia 80,74,64
Elementos	Dimensiones			Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Vegetación y unique de
Segundo Nivel del muro de gavión	100	l.sm	ţ	rocas
Tipo de malla	100	1.5	1	malla galvanizada con recubiorto Puc
Rocas	8,1	,	-	rocas varia 51,711,611
Elementos		Dimension	es	Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	asortamiento, empuje de
Tercer Nivel del muro de gavión	100	١	1	rocas y vegetación
Tipo de malla	100		1	malla galvanizado con recubierdo en PVC
Rocas	8"	-	_	Yours varia st, 74,64







Figura 35: Ficha de evaluación estructural progresiva 200+300

Progresiva inicial	200+30	0	Progre	esiva final 300+400
Elementos		Dimension	es	Vegetación, so cavación
	Largo	Ancho	Alto	
Colchón del gavión	100	2	.10	
	I	Dimensiones		Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	exceso de vegetación y
Gavión tipo Caja primer nivel	100	2	ı	asentamiento
Tipo de malla	1	ı	1	malla galvazi zuda con Yecubietto Puc
Rocas	8"			rocas varia 80,74,64
Elementos		Dimension	es	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Vegetación y unique de
Segundo Nivel del muro de gavión	100	l.sm	ţ	rocas
Tipo de malla	100	1.5	1	malla galvanizada con recubiorto Puc
Rocas	8,1	-	=	rocas varia 51,711,611
Elementos		Dimension	es	Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	asentamiento, empuje de
Tercer Nivel del muro de gavión	100	١	١	rocas y vegetación
Tipo de malla	100		1	malla galvanizado con recubierdo en PVC
Rocas	8"	-	_	rocas varia s1,74,64

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERO
CONSED PENGRIMENTAL MICASH-HUMAZ

Ing. Mtro. Saul Hoysen Lazaro Diaz

CIP N* 115963



Ing. Reynaldo M. Reyes Roque, MSc. Di
NGÉNIERO CIVIC CIP Nº 57900
Consultor de Obras - Reg. Nº C2192
Maestría en Ingenieria Geotéchieria

Figura 36: Ficha de evaluación estructural progresiva 300+400

		GAVIÓ	N TIPO C	AJA				
Progresiva inicial	300+40	0	Progre	esiva final	400+500			
Elementos		Dimension	es	Vegetaci	ión, so Cavación			
	Largo	Ancho	Alto					
Colchón del gavión	100	2	.10					
	I	Dimensiones		Observac	iones:			
	Largo	Ancho	Alto	exceso (de vegetación y			
Gavión tipo Caja primer nivel	100	2	1	asontam	vianto			
Tipo de malla	1	1	1	malla e recubie	malla galvazionada con Vecubiato puc			
Rocas	8"			rocas .	varia 8", 74,6"			
Elementos	Dimensiones			Observac				
	Largo	Ancho	Alto	Vegetaa	ion y unique de			
Segundo Nivel del muro de gavión	100	l.sm	ţ	rocas				
Tipo de malla	100	1,5	1	recubio	galvanizadu con No Puc			
Rocas	8,1	,	-	rocas	varia s ^N ,711,611			
Elementos		Dimension	es	Observac	ciones:			
	Largo	Ancho	Alto	asentam	ionto, empuje de			
Tercer Nivel del muro de gavión	100	١	•	rocas y	vegetación			
Tipo de malla	100		1	Malla galvanizado con recubiedo en PVC				
Rocas	8"	,	_	Yocas	varia 51, 74, 64			







Figura 37: Ficha de evaluación estructural progresiva 400+500

Progresiva inicial	400+50	0	Progre	siva final 500+600
Elementos		Dimension	es	Vegetación, so cavación
	Largo	Ancho	Alto	
Colchón del gavión	100	2	.10	
	I	Dimensiones		Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	exoso de vegetación y
Gavión tipo Caja primer nivel	100	2	į.	asentamiento
Tipo de malla	1	1	1	malla galvaznizuda con Yecubietto Puc
Rocas	8"			rocas varia 80,74,64
Elementos		Dimension	es	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Vegetación y unique de
Segundo Nivel del muro de gavión	100	l.sm	ţ	rocus
Tipo de malla	100	1,5	1	recubiosto Puc
Rocas	2,1	-	-	rocas varia 51,711,611
Elementos		Dimension	es	Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	asontamiento, empuje de
Tercer Nivel del muro de gavión	100	١		rocas y vegetación
Tipo de malla	100		٨	malla galvanizado con recubierdo en PVC
Rocas	8"	-	_	rocas varia st, 74,64







Figura 38: Ficha de evaluación estructural progresiva 500+600

		GAVIÓ	N TIPO C	AJA			
Progresiva inicial	500+60			siva final 600+700			
Elementos		Dimension	es	Vegetación, so Cavación			
	Largo	Ancho	Alto				
Colchón del gavión	100	2	.10				
	I	Dimensiones		Observaciones:			
	Largo	Ancho	Alto	exceso de vegetación y			
Gavión tipo Caja primer nivel	100	2	ı	asentamiento			
Tipo de malla	1	ı	1	malla galvazi zuda con Yecubietto Puc			
Rocas	8"			rocas varia 80,74,64			
Elementos	Dimensiones			Observaciones			
	Largo	Ancho	Alto	Vegetación y unique de			
Segundo Nivel del muro de gavión	100	l.sm	ţ	rocas			
Tipo de malla	100	1.5	1	malla galvanizada con recubierto Puc			
Rocas	2,1	-	-	rocas varia 51,711,611			
Elementos		Dimension	es	Observaciones:			
	Largo	Ancho	Alto	asontamiento, empuje de			
Tercer Nivel del muro de gavión	100	١	•	rocas y vegetación			
Tipo de malla	100		1	malla galvanizado con recubierdo en PVC			
Rocas	8"	-	_	Yours varia st, 74,64			







Figura 39: Ficha de evaluación estructural progresiva 600+700

Progresiva inicial	600+70	0	Progre	siva final 700+800
Elementos		Dimension		Vegetación, so Cavación
	Largo	Ancho	Alto	
Colchón del gavión	100	2	.10	
	I	Dimensiones		Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	exceso de vegetación y
Gavión tipo Caja primer nivel	100	2	ı	asentamiento
Tipo de malla	1	ı	1	malla galvazi zuda con Yacubietto Puc
Rocas	8"			rocas varia 8", 71,64
Elementos		Dimension	es	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Vegetación y unique de
Segundo Nivel del muro de gavión	100	l.sm	ţ	rocas
Tipo de malla	100	1.5	1	recubiosto Puc
Rocas	2,1	-	-	rocas varia 51,711,6"
Elementos		Dimension	es	Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	asentamiento, empuje de
Tercer Nivel del muro de gavión	100	١	١	rocas y vegetación
Tipo de malla	100		1	malla galvanizado con recubierdo en PVC
Rocas	8"	-	_	Yours varia st, 74,64

COLEGIO DE IMAENIEROS DEL PERU CONSCIO DE MAENIEROS DEL PERU CONSCIO DE MAENIEROS DEL PERU Ing. Miro Saul Heysen Lazaro Diaz CIP N° 115963 COLEGIO DE INGEMEROS DEL PERO
CONSEJO DE MATMIENTAL AMCASH. HUARAZ

POMA GONZÁLEZ CARLA GRISELLE
MOS MIGENIERO CAVIL.
LE MOS MIGENIERO CAVIL.
LE MOS MIGENIERO CAVIL.

Ing. Reynaldo M. Reyes Roque, MSc. Di INGÉNIERO CIVIL CIP Nº 57900 Consultor de Otras- Reg. Nº C2182 Maestria en Ingenieria Geotécnica

Figura 40: Ficha de evaluación estructural progresiva 700+800

Progresiva inicial	700+80	0	Progre	siva final 800+900
Elementos		Dimension	es	Vegetación, so Cavación
	Largo	Ancho	Alto	
Colchón del gavión	100	2	.10	
	I	Dimensiones		Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	exceso de vegetación y
Gavión tipo Caja primer nivel	100	2	į.	asentamiento
Tipo de malla	1	1	1	malla galvazi zuda con Yecubietto Puc
Rocas	8"			rocas varia 80,74,64
Elementos		Dimension	es	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Venetación y unipuge de
Segundo Nivel del muro de gavión	100	l.sm	ţ	rocas
Tipo de malla	100	1.5	1	malla galvanizada con recubierto Puc
Rocas	8,1	1	-	rocas varia 51,711,611
Elementos		Dimension	es	Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	asontamionto, empuje de
Tercer Nivel del muro de gavión	100	١	, A	rocus y vegetación
Tipo de malla	100		1	malla galvanizado con recubierdo en PVC
Rocas	8"	-	_	rocas varia 81,74,64







Figura 41: Ficha de evaluación estructural progresiva 800+900

Progresiva inicial	800+900	0	Progre	siva final 900+1000
Elementos		Dimension	es	Vegetación, so Cavación
	Largo	Ancho	Alto	
Colchón del gavión	100	2	.10	
	I	Dimensiones		Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	exceso de vegetación y
Gavión tipo Caja primer nivel	100	2	ı	asentamiento
Tipo de malla	1	1	1	malla galvazi zuda con Yacubietto Puc
Rocas	8"			rocas varia 80,74,64
Elementos		Dimension	es	Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	Veoptación y unique de
Segundo Nivel del muro de gavión	100	l.sm	ţ	rocas
Tipo de malla	100	1,5	1	recubiosto Puc
Rocas	2,1	-	-	rocas varia 51,711,611
Elementos		Dimension	es	Observaciones:
	Largo	Ancho	Alto	asontamiento, empuje de
Tercer Nivel del muro de gavión	100	١	, A	rocus y vegetación
Tipo de malla	100		٨	malla galvanizado con recubierdo en PVC
Rocas	8"	-	_	Yours Varia st, 74,64







Figura 42: Ficha de evaluación estructural progresiva 900+1000

CUADRO DE METRADO (RESUMEN)

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN ANCASH —

2024

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO
01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2.40 m	und	1.00
01.01.02	CASETA PARA OFICINA GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	48.00
01.01.03	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL	m	98.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	90.00
01.02.02	DESVIO DE AGUA PARA EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS	m3	108.00
01.02.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00
01.02.04	FLETE TERRESTRE	glb	1.00
01.02.05	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	90.00
01.02.06	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	90.00
01.04	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.04.01	ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00
01.04.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00
01.04.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.04.04	CAPACITACION DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE OBRA	glb	1.00
01.04.05	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00
01.04.06	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL DE HIGIENE	glb	1.00
01.04.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00
01.05	MITIGACION AMBIENTAL		
01.05.01	PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL		
01.05.01.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD AMBIENTAL	glb	1.00
01.05.02	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		
01.05.02.01	INSTALACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS	und	1.00
01.05.02.02	RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RRSS PELIGROSOS	glb	1.00
01.05.02.03	RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RRSS NO PELIGROSOS O DOMESTICOS	glb	1.00
01.05.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE MITIGACION AMBIENTAL	und	2.00
01.05.03	PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES		
01.05.03.01	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE 2 SERVICIOS HIGENICOS PORTATILES (BAÑOS QUIMICOS)	mes	2.00
01.05.04	MONITOREO AMBIENTAL		
01.05.04.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	und	2.00
01.05.04.02	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	und	2.00
01.05.04.03	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDOS	und	2.00
01.05.05	PROGRAMA DE PREVENCION, CONTROL Y/O MITIGACION AMBIENTAL		
01.05.05.01	RIEGO DEL AREA DE TRABAJO	mes	2.00
01.05.06	PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL		
01.05.06.01	CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA	glb	1.00
01.05.07	CIERRE DE OBRAS		
01.05.07.01	CIERRE DE INSTALACIONES TEMPORALES	m2	48.00
02	DEFENSA RIBEREÑA		
02.02	MURO DE GAVIONES		
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO (TERRENO CONGLOMERADO)	m3	213.43
02.02.01.02	EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO	m3	53.36
02.02.01.03	PERFILADO EN TALUD DE CORTE	m2	90.00
02.02.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO	m2	90.00
02.02.01.05	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	0.11

CUADRO DE METRADO (RESUMEN)

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN ANCASH —

2024

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO
02.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	346.68
02.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES		
02.02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES TIPO CAJA 4.00x1.50x1.00m	und	36.00
02.02.02.02	ENCOFRADO DE GAVIONES CAJA DE 4.00 X 1.50 X 1.00 MT	m2	306.00
02.02.02.03	LLENADO Y CIERRE DE GAVIONES TIPO CAJA 4.00x1.50x1.00m	m3	135.00
02.02.02.04	ATIRANTAMIENTO DE GAVIONES CAJA DE 4.00 X 1.50 X 1.00 MT	m2	306.00
02.02.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES TIPO COLCHON 4.00x2.00x0.5m	und	12.00
02.02.02.10	ENCOFRADO DE GAVIONES TIPO COLCHON 4.00x2.00x0.5m	m2	11.40
02.02.02.11	LLENADO Y CIERRE DE GAVIONES TIPO COLCHÓN 4.00x2.00x0.50m	m3	9.00
02.02.02.12	ATIRANTAMIENTO DE GAVIONES TIPO COLCHON DE 4.00 X 2.00 X 0.50 MT	m2	11.40
02.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOSINTETICOS		
02.02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	337.50
02.02.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPEO	m2	337.50
03	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO		
03.01	ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00
03.02	RESPONSABLE DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00
03.03	DERECHO DE TRAMITE	glb	1.00
04	CAPACITACIONES		
04.01	CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A PREVENCION DE DESASTRES	glb	1.00

CUADRO DE METRADO

PROYECTO: EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA

DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN ANCASH – 2024

	DESCRIPCION		N° veces	DIMENSIONES			DAROIAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND.		L	Α	Н	PARCIAL	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2.40 m	und						1.00
			1.00				1.00	
01.01.02	CASETA PARA OFICINA GUARDIANIA Y ALMACEN	m2						48.00
			1.00	8.00	6.00		48.00	
24 24 22							1	
01.01.03	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL	m	4.00				00.00	98.00
	Muro de gaviones		1.00	98.00			98.00	
04.00	TRADA IOO REELIMINAREO							
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	0						00.00
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.00	45.00	0.00		00.00	90.00
	Muro de gaviones		1.00	45.00	2.00		90.00	
	DESVIO DE AGUA PARA EXCAVACION DE ZANJAS PARA						+	
01.02.02	GAVIONES	m3						108.00
	Muro de gaviones		1.00	45.00	2.00	1.20	108.00	
01.02.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y	glb						1.00
	MAQUINARIAS		1.00				1.00	1.00
			1.00				1.00	
01.02.04	FLETE TERRESTRE	glb					1	1.00
01.02.0 1	TELTE TERRESTRE	gio	1.00				1.00	1.00
			1.00				1.00	
01.02.05	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2						90.00
01.02.00	Muro de gaviones		1.00	Area=	90.00		90.00	30.00
	Maro do gaviones		1.00	71104-	00.00		00.00	
04 00 00	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL	0						
01.02.06	PROCESO	m2						90.00
	Muro de gaviones		1.00	Area=	90.00		90.00	
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
01.03.01	ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb						1.00
	DEL FLAN DE SEGONIDAD I SALOD EN EL TRABAJO		1.00				1.00	1.00
			1.00					
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb						1.00
01.00.02	24011 00 32 1 110 1 200 101 11131 1320 142	9.0	1.00				1.00	
							1100	
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb						1.00
			1.00				1.00	
01.03.04	CAPACITACION DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE OBRA	glb						1.00
			1.00				1.00	
01.03.05	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb						1.00
			1.00				1.00	
01.03.06	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL DE HIGIENE	glb						1.00
			1.00				1.00	
01.03.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN	glb				-		4.00
	SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	3	1.00				1.00	1.00
	+		1.00				1.00	
01.04	MITIGACION AMBIENTAL							
	MITIGACION AMBIENTAL PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL							
01.04.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION							
01.04.01.01	DEL PLAN DE SEGURIDAD AMBIENTAL	glb						1.00
			1.00				1.00	
01.04.02	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS							·
01.04.02.01	INSTALACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS	und						1.00
			1.00				1.00	
	RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RRSS							

CUADRO DE METRADO

PROYECTO: EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA

DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN ANCASH – 2024

			N° veces	D	IMENSIONE	S	DARCIAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND.		L	Α	Н	PARCIAL	TOTAL
			1.00				1.00	
01.04.02.03	RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RRSS	glb						1.00
	NO PELIGROSOS O DOMESTICOS		1.00				1.00	1.00
			1.00				1.00	
01.04.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE MITIGACION AMBIENTAL	und						2.00
01.01.02.01	GET VIELZ TOTO TELVIL OT THE BETWIND A TOTO TOTO THE	ana	2.00				2.00	2.00
			2.00				2.00	
01.04.03	PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES							
	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE 2 SERVICIOS						†	
01.04.03.01	HIGENICOS PORTATILES (BAÑOS QUIMICOS)	mes						2.00
			2.00				2.00	
01.04.04	MONITOREO AMBIENTAL							
01.04.04.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	und						2.00
			2.00				2.00	
01.04.04.02	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	und						2.00
			2.00				2.00	
01.04.04.03	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDOS	und						2.00
			2.00				2.00	
01.04.05	PROGRAMA DE PREVENCION, CONTROL Y/O MITIGACION							
01.04.05.01	AMBIENTAL RIEGO DEL AREA DE TRABAJO	mes					 	2.00
01.04.03.01	NIEGO DEL ANEA DE TRABAJO	11163	2.00				2.00	2.00
			2.00				2.00	
	PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION						+	
01.04.06	AMBIENTAL							
01.04.06.01	CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA	glb						1.00
			1.00				1.00	
01.04.07	CIERRE DE OBRAS							
01.04.07.01	CIERRE DE INSTALACIONES TEMPORALES	m2						48.00
			1.00	8.00	6.00		48.00	
02	DEFENSA RIBEREÑA							
02.01	MURO DE GAVIONES							
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO (TERRENO	m3						040.40
	CONGLOMERADO)		1.00	Maliana	010.40		213.43	213.43
			1.00	Volumen=	213.43		213.43	
02.01.01.02	EVCAVACION EN TERRENO ROCOSO	m2					+	E2 26
02.01.01.02	EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO	m3	1.00	Maliana	F0.00		50.00	53.36
			1.00	Volumen=	53.36		53.36	
02.01.01.03	DEDELLADO EN TALLID DE CODTE	m2					+	90.00
02.01.01.03	PERFILADO EN TALUD DE CORTE	1112	1.00	45.00		2.00	00.00	90.00
-			1.00	45.00		2.00	90.00	
02 02 01 04		m2					-	00.00
02.02.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO	m2	1.00	45.00	2.00		00.00	90.00
-			1.00	45.00	2.00		90.00	
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO							
02.02.01.05	SELECCIONADO	m3						0.11
			1.00	Volumen=	0.11		0.11	
02.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3				factor		346.68
	Material conglomerado		1.00	Volumen=	213.43	1.30	277.46	
	Material rocoso		1.00	Volumen=	53.36	1.30	69.37	
	Material de relleno		-1.00	Volumen=	0.11	1.30	-0.14	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES							
02.02.02								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES TIPO CAJA	und						
02.02.02 02.02.02.01	4.00x1.50x1.00m	und		cajas			45.5	36.00
		und	3.00	cajas 12.00			36.00	36.00
	4.00x1.50x1.00m	und	3.00				36.00	36.00

CUADRO DE METRADO

PROYECTO: EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA

DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN ANCASH – 2024

ITEM	DESCRIPCION	UND.	N° veces		IMENSIONE	S	PARCIAL	TOTAL
		UND.		L	Α	Н	PARCIAL	IOIAL
			6.00	45.00		1.00	270.00	
			36.00	1.00		1.00	36.00	
00.00.00.00	LLENADO Y CIERRE DE GAVIONES TIPO CAJA	0						
02.02.02.03	4.00x1.50x1.00m	m3						135.00
			3.00	45.00	1.00	1.00	135.00	
02.02.02.04	ATIRANTAMIENTO DE GAVIONES CAJA DE 4.00 X 1.00 X	m2						
02.02.02.04	1.00 MT	1112						306.00
			6.00	45.00		1.00	270.00	
			36.00	1.00		1.00	36.00	
02.02.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES TIPO	und						
02.02.02.03	COLCHON 4.00x2.00x0.1m	unu		cajas				12.00
	Colchon 4.00x2.00x0.1m		1.00	12.00			12.00	
02.02.02.06	ENCOFRADO DE GAVIONES TIPO COLCHON	m2						
	4.00x2.00x0.5m		2.00	45.00		0.10	9.00	11.40
			12.00	2.00		0.10	2.40	
			12.00	2.00		0.10	2.40	
02.02.02.07	LLENADO Y CIERRE DE GAVIONES TIPO COLCHÓN	m3						9.00
	4.00x2.00x0.10m		1.00	45.00	2.00	0.10	9.00	3.00
02.02.02.08	ATIRANTAMIENTO DE GAVIONES TIPO COLCHON DE	m2						11.40
	4.00 X 2.00 X 0.10 MT		2.00	45.00		0.10	9.00	11.40
			12.00	2.00		0.10	2.40	
02.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOSINTETICOS							
02.02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2						337.50
	<u> </u>		1.00	45.00	7.50		337.50	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA	0						
02.02.03.02	HDPEO	m2						337.50
			1.00	45.00	7.50		337.50	
03	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO							
03.01	ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb						
	EE BOT MOION BEET EN BE MOINT ONES / INQUESTS GIOS	9.0	1.00				1.00	1.00
			1.00				1.00	
03.02	RESPONSABLE DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb						
		3	1.00				1.00	1.00
			1.00				1.00	
03.03	DERECHO DE TRAMITE	glb						1.00
			1.00				1.00	
0.4							1	
04	CAPACITACIONES CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS EN TEMAS						1	
04.01	RELACIONADOS A PREVENCION DE DESASTRES	glb						1.00
			1.00				1.00	

Presupuesto

EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN Presupuesto 0202006

ANCASH - 2024

Subpresupuesto PRESUPUESTO GENERAL 001

SOTELO LUCIANO, KELVIN STIFEL Costo al 16/05/2024

ANCASH - CARLOS F. FITZCARRALD - YAUYA Lugar

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				280,417.00
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				11,028.18
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2.40 m	und	1.00	674.24	674.24
01.01.02	CASETA PARA OFICINA GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	48.00	203.11	9,749.28
01.01.03	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL	m	98.00	6.17	604.66
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				185,667.55
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	90.00	2.82	253.80
01.02.02	DESVIO DE AGUA PARA EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS	m3	108.00	19.91	2,150.28
01.02.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	28,364.14	28,364.14
01.02.04	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	154,749.03	154,749.03
01.02.05	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	90.00	0.53	47.70
01.02.06	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	90.00	1.14	102.60
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				31,786.61
01.03.01	ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,000.00	2,000.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	13,827.20	13,827.20
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	2,283.94	2,283.94
01.03.04	CAPACITACION DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE OBRA	glb	1.00	4,887.90	4,887.90
01.03.05	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	7,511.05	7,511.05
01.03.06	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL DE HIGIENE	glb	1.00	788.47	788.47
01.03.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	488.05	488.05
01.04	MITIGACION AMBIENTAL				51,934.66
01.04.01	PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				2,000.00
01.04.01.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD AMBIENTAL	glb	1.00	2,000.00	2,000.00
01.04.02	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				4,608.64
01.04.02.01	INSTALACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS	und	1.00	118.64	118.64
01.04.02.02	RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RRSS PELIGROSOS	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
01.04.02.03	RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RRSS NO PELIGROSOS O DOMESTICOS	glb	1.00	1,750.00	1,750.00
01.04.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE MITIGACION AMBIENTAL	und	2.00	120.00	240.00
01.04.03	PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES				6,000.00
01.04.03.01	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE 2 SERVICIOS HIGENICOS PORTATILES (BAÑOS QUIMICOS)	mes	2.00	3,000.00	6,000.00
01.04.04	MONITOREO AMBIENTAL				30,000.00
01.04.04.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	und	2.00	5,000.00	10,000.00
01.04.04.02	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	und	2.00	5,000.00	10,000.00
01.04.04.03	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDOS	und	2.00	5,000.00	10,000.00
01.04.05	PROGRAMA DE PREVENCION, CONTROL Y/O MITIGACION AMBIENTAL				3,248.20
01.04.05.01	RIEGO DEL AREA DE TRABAJO	mes	2.00	1,624.10	3,248.20
01.04.06	PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL				4,887.90
01.04.06.01	CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA	glb	1.00	4,887.90	4,887.90
01.04.07	CIERRE DE OBRAS				1,189.92
01.04.07.01	CIERRE DE INSTALACIONES TEMPORALES	m2	48.00	24.79	1,189.92
02	DEFENSA RIBEREÑA				
03	MURO DE GAVIONES				93,091.69
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				12,045.28
03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO (TERRENO CONGLOMERADO)	m3	213.43	6.62	1,412.91
03.01.02	EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO	m3	53.36	83.04	4,431.01
03.01.03	PERFILADO EN TALUD DE CORTE	m2	90.00	3.61	324.90
03.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO	m2	90.00	8.00	720.00
03.01.05	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	0.11	12.05	1.33
03.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	346.68	14.87	5,155.13
03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES				74,208.66

Presupuesto

EVALUACIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO CHAUPIRAGRA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, REGIÓN 0202006 Presupuesto

ANCASH - 2024

PRESUPUESTO GENERAL Subpresupuesto 001 SOTELO LUCIANO, KELVIN STIFEL

Costo al 16/05/2024 Lugar ANCASH - CARLOS F. FITZCARRALD - YAUYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES TIPO CAJA 4.00x1.00x1.00m	und	36.00	582.02	20,952.72
03.02.02	ENCOFRADO DE GAVIONES CAJA DE 4.00 X 1.00 X 1.00 MT	m2	306.00	33.01	10,101.06
03.02.03	LLENADO Y CIERRE DE GAVIONES TIPO CAJA 4.00x1.00x1.00m	m3	135.00	188.01	25,381.35
03.02.04	ATIRANTAMIENTO DE GAVIONES CAJA DE 4.00 X 1.00 X 1.00 MT	m2	306.00	23.17	7,090.02
03.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES TIPO COLCHON 4.00x2.00x0.1m	und	12.00	696.27	8,355.24
03.02.06	ENCOFRADO DE GAVIONES TIPO COLCHON 4.00x2.00x0.1m	m2	11.40	37.19	423.97
03.02.07	LLENADO Y CIERRE DE GAVIONES TIPO COLCHÓN 4.00x2.00x0.10m	m3	9.00	182.24	1,640.16
03.02.08	ATIRANTAMIENTO DE GAVIONES TIPO COLCHON DE $4.00 \times 2.00 \times 0.10 \mathrm{MT}$	m2	11.40	23.17	264.14
03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOSINTETICOS				6,837.75
03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	337.50	8.66	2,922.75
03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPEO	m2	337.50	11.60	3,915.00
04	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				42,998.00
04.01	ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	6,000.00	6,000.00
04.02	RESPONSABLE DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	35,000.00	35,000.00
04.03	DERECHO DE TRAMITE	glb	1.00	1,998.00	1,998.00
05	CAPACITACIONES				7,000.00
05.01	CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A PREVENCION DE DESASTRES	glb	1.00	7,000.00	7,000.00
	COSTO DIRECTO				423,506.69
	GASTOS GENERALES (8%CD)				33,880.54
	UTILIDAD (10%CD)				42,350.67
	SUB TOTAL			- -	499,737.90
	IMPUESTO IGV 18%				89,952.82
	PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA			- -	589,690.72
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				188,100.00
	EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO				15,000.00
	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA (5%PEO)				29,484.54
	GESTION DE PROYECTO				30,000.00
	COSTO TOTAL DE INVERSION			========	852,275.26

SON: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS Y 69/100 NUEVOS SOLES

