

# FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN, CASERIO DE CANTU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH – 2019

# TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL

#### **AUTOR:**

VENTURA GOMEZ, JAKY INDIRA ORCID: 0000-0001-5859-9501

#### **ASESOR:**

CAMARGO CAYSAHUANA, ANDRES ORCID: 0000-0003-3509-4919

CHIMBOTE – PERÚ 2021

# 1. Título de Tesis

Diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable del centro poblado de Marian, caserío de Cantu, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash -2019.

#### 2. Equipo de Trabajo

#### **AUTOR**

Ventura Gómez, Jaky Indira
ORCID:0000-0001-5859-9501
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado,
Chimbote, Perú

#### **ASESOR**

Camargo Caysahuana, Andres

ORCID: 0000-0003-3509-4919

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Chimbote, Perú

#### **JURADOS**

Sotelo Urbano, Johanna del Carmen ORCID: 0000-0001-9298-4059

Presidenta

Chávez Cerna, Rigoberto

ORCID: 0000-0003-4245-5938

Miembro

Quevedo Haro, Elena Charo

ORCID: 0000-0003-4367-1480

Miembro

3. Hoja de firma del	jurado y asesor		
Dr. Chávez Cerna ORCID: 0000-000 Miemb	3-4245-5938	Mg. Quevedo Haro, Elena Charo ORCID: 0000-0003-4367-1480 Miembro	
	ORCID: 0000-	, Johanna Del Carmen -0001-9298-4059 sidente	

Mg. Camargo Caysahuana, Andres ORCID: 0000-0003-3509-4919 Asesor

#### 4. Hoja de agradecimiento y/o dedicatoria

# Agradecimiento

A la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; mi alma mater, en especial a mi asesor de tesis, al presidente de la JASS del caserío de Cantu y a los pobladores del mismo, quienes amablemente me brindaron las informaciones para llevar a cabo mi investigación.

#### **Dedicatoria**

Dedico a Dios por mantenerme con vida y permitir culminar uno de mis metas. A mi familia por su apoyo emocional, mis hermanas y hermanos quienes amo con toda mi fuerza. En especial dedico a mis padres: Delfina Gómez y Víctor Ventura que son mi mayor fuerza para seguir profesionalmente y cumplir con mis metas.

#### 5. Resumen y abstract

#### Resumen

El trabajo de investigación está bajo el cumplimiento de la línea de investigación de la ULADECH(1), se obtuvo como problemática ¿Cuál será la situación del sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Cantú?, por presencia de agentes patógenos en la captación, accesorios con daños y fisuras que requieren cambio y limpieza, por ello se planteó un **objetivo general:** Diagnosticar el estado del sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Cantú. Seguido se hizo la recolección de datos aplicando la ficha técnica y las encuestas que nos permitió dar como resultado un diagnóstico de todo el sistema de abastecimiento de agua potable. La **metodología** fue de tipo aplicada, nivel descriptivo de Corte transversal y diseño no experimental de Corte transversal. La **población y muestra** estuvo compuesta por el sistema de abastecimiento de agua potable. La delimitación espacial de la investigación fue en el caserío de Cantú. La investigación se justificó en el requerimiento de un diagnóstico de todo el sistema de abastecimiento, seguido los resultados; captación 1 y captación 2 y reservorio1, estructuralmente se encuentran en condiciones regulares por presencia de fisuras, su función hidráulica es normal, no afecta a la cantidad de almacenamiento, las paredes de las estructuras presentan eflorescencia, las gravas del manante de captación presentan mucho óxido, la tapa sanitaria del reservorio 1 presenta mucha oxidación. Finalmente se concluyó; las características físicas de las infraestructuras de agua potable cuentan con muchas deficiencias que podrían afectar a largo plazo en su funcionamiento estructural e hidráulico.

**Palabras clave:** Condición sanitaria, diagnostico, saneamiento básico, sistemas de agua potable.

**Abstract** 

The research work is in compliance with the ULADECH research line (1), it was

obtained as a problem, What will be the situation of the drinking water supply system

in the village of Cantú? Due to the presence of pathogens in the catchment, accessories

with damages and fissures that require change and cleaning, for this reason a general

objective was set: To diagnose the state of the drinking water supply system of the

Cantú village. The data collection was followed by applying the technical sheet and

the surveys that allowed us to give as a result a diagnosis of the entire drinking water

supply system. The methodology was of applied type, descriptive level of Cross-

section and non-experimental design of Cross-section. The population and sample

consisted of the drinking water supply system. The spatial delimitation of the

investigation was in the hamlet of Cantú. The investigation was justified by requiring

a diagnosis of the entire supply system, followed by the results; catchment 1 and

catchment 2 and reservoir1, structurally they are in regular conditions due to the

presence of cracks, their hydraulic function is normal, it does not affect the amount of

storage, the walls of the structures show efflorescence, the gravels of the catchment

spring show a lot of rust, the sanitary cap of the reservoir 1 shows a lot of oxidation.

It was finally concluded; the physical characteristics of drinking water infrastructures

have many deficiencies that could affect their structural and hydraulic functioning in

the long term.

**Keywords:** Sanitary condition, diagnosis, basic sanitation, drinking water systems.

vi

# 6. Contenido

1. Título de Tesis	i
2. Equipo de Trabajo	ii
3. Hoja de firma del jurado y asesor	iii
4. Hoja de agradecimiento y/o dedicatoria	iv
5. Resumen y abstract	5
I. Introducción	1
II. Revisión de la literatura	3
2.1. Antecedentes:	3
2.1.1. Antecedentes Internacionales	3
2.1.2. Antecedentes nacionales.	7
2.1.3. Antecedentes locales	11
2.2. Bases teóricas de la investigación	14
2.2.1. Sistema de abastecimiento de agua potable	14
2.2.1.1. Captación	15
2.2.1.2. Línea de conducción	21
2.2.1.3. Reservorio	24
2.2.1.4. Línea de aducción	30
2.2.1.5. Redes de distribución	33
2.2.2. Condición sanitaria	35
2.2.3. Incidencia en la condición sanitaria	36
III. Hipótesis	37
IV. Metodología	37
4.1. Diseño de la investigación.	37
4.2 Población y muestra	39

4.2.1. Población	39
4.2.2. Muestra	39
4.3. Definición y operacionalización de variables	40
4.4.1. Técnica e instrumento de recolección de datos	42
4.4.2. Instrumento de recolección de datos	43
4.5. Plan de análisis	44
4.6. Matriz de consistencia	45
4.7. Principios éticos	46
V. Resultado	48
5.1. Resultados	48
5.2. Análisis de resultados	70
VI. CONCLUSIONES	73
Aspectos complementarios	74
Referencias Bibliográficas	75
Anexos	79

# 7. Índice de figuras y tablas.

# Índice de figuras

Figura 1. Sistema de agua potable en zonas rurales	15
Figura 2. Aguas subterráneas	16
Figura 3. Captación de aguas superficial	16
Figura 4. Captación de fondo.	17
Figura 5. Captación de manantial de ladera	18
Figura 6. Accesorios.	18
Figura 7. Periodos de diseño de las infraestructuras	19
Figura 8. Cálculo de la cámara húmeda.	20
Figura 9. Cerco perimétrico.	20
Figura 10. Línea de conducción.	21
Figura 11. Conducción por bombeo	21
Figura 12. Conducción por gravedad	22
Figura 13. Clases de tuberías	22
Figura 14. Válvula de aire	23
Figura 15. Válvula de purga	24
<b>Figura 16.</b> Ilustración de reservorio de 5m3	24
Figura 17. Tipos de reservorio	25
Figura 18. Ilustración de reservorio elevado	25
Figura 19. Ilustración de reservorio apoyado - UNI	26
Figura 20. Ilustración de reservorio enterrado	26
Figura 21. Periodos de diseño de las infraestructuras	28
Figura 22. Cerco perimétrico.	30
Figura 23. Ilustración de la línea de aducción	30
Figura 24. Línea de aducción por bombeo.	31

Figura 25. Línea de aducción por gravedad.	32
Figura 26. Clases de tuberías	32
Figura 27. Tipos de redes de distribución	34
Figura 28. Tipos de redes de distribución	34
Figura 29. Satisfacción de la población del agua potable	62
Figura 30. Educación sanitaria de la población	63
Figura 31. Operación y mantenimiento del agua potable	63
Figura 32. Mantenimiento de los hoyos secos ventilados	64
Figura 33. Enfermedades hídricas más frecuentes	66
Figura 34. Enfermedades hídricas más frecuentes	66
Figura 35. Enfermedades hídricas más frecuentes	67
Figura 36. Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu – 2020	.103
Figura 37. Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu – 2020	.103
<b>Figura 38.</b> Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu – 2020	.104
<b>Figura 39.</b> Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu – 2020	.104
Figura 40. Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu – 2020	.105
Figura 41. Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu – 2020	.105
<b>Figura 42.</b> Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu – 2020	.106
Figura 43. Captación - Visita de campo al sistema de saneamiento básico	.107
Figura 44. Línea de conduccion - Visita de campo al sistema de saneamiento básico .	.107
Figura 45. Reservorio 1 - Visita de campo al sistema de saneamiento básico	.108
Figura 46. Reservorio 2 - Visita de campo al sistema de saneamiento básico	.108
Figura 47. Visita de campo al sistema de saneamiento básico	.109
Figura 48. Visita de campo al sistema de saneamiento básico	.109
Figura 49. Visita de campo al sistema de saneamiento básico	.110
Figura 50. Red de distribución - Visita de campo al sistema de saneamiento básico	.110
Figura 51. Visita de campo al sistema de saneamiento básico	.111

Figura 52.	Visita de campo al sistema de saneamiento básico11
Figura 53.	Cámara Rompe Presión - Visita de campo al sistema de saneamiento básico
	11
Figura 54.	Reservorio - Visita de campo al sistema de saneamiento básico11
Figura 55.	Cámara Rompe Presión - Visita de campo al sistema de saneamiento básico
	11
Figura 56.	Visita de campo al sistema de saneamiento básico
Figura 57.	Visita de campo al sistema de saneamiento básico; Error! Marcador ne
definido.	
Figura 58.	Visita de campo al sistema de saneamiento básico
Figura 59.	Visita de campo al sistema de saneamiento básico
Figura 60.	Visita de campo al sistema de saneamiento básico
Figura 61.	Visita de campo al sistema de saneamiento básico
Figura 62.	Reservorio - Visita de campo al sistema de saneamiento básico11
Figura 63.	Reservorio - Visita de campo al sistema de saneamiento básico11
Figura 64.	Visita de campo al sistema de saneamiento básico

# Índice de tablas

Tabla 1. Matriz de consistencia	40
Tabla 2. Matriz de consistencia	45
Tabla 3. Características físicas del sistema de agua potable	48
Tabla 4. Características físicas del sistema de agua potable	49
Tabla 5. Características físicas de la línea de conducción	50
Tabla 6. Características físicas de la línea de conducción	51
Tabla 7. Características físicas de los reservorios	52
Tabla 8. Características físicas de los reservorios	53
Tabla 9. Características físicas de la línea de aducción y red de distribución	54
Tabla 10. Condición actual de la captación	55
Tabla 11. Condición de la captación subterránea	56
Tabla 12. Condición de la Línea de conducción	57
Tabla 13. Condición de la Línea de conducción	58
Tabla 14. Condición del Reservorio 01 del agua potable – In Situ	59
Tabla 15. Condición del Reservorio 02 del agua potable – In Situ	60
Tabla 16. Condición de la Línea de aducción y red de distribución	61
Tabla 17. Satisfacción de la población del agua potable	62
Tabla 18. Educación sanitaria de la población	62
Tabla 19. Operación y mantenimiento del agua potable	63
Tabla 20. Mantenimiento de los hoyos secos ventilados	64
Tabla 21. Reporte de enfermedades más frecuentes de la posta medica	65
Tabla 22. Enfermedades hídricas más frecuentes	66
Tabla 23. Enfermedades hídricas más frecuentes	67
Tabla 24. Enfermedades hídricas más	68
Tabla 25. Enfermedades hídricas más frecuentes	68
Tabla 26. Enfermedades hídricas más frecuentes	69

#### I. Introducción

El sistema de abastecimiento de agua potable es muy importante a nivel mundial, considerado esencial para la salud de las personas y todos los seres vivos, nos permite tener calidad de vida satisfaciendo diferentes necesidades básicas en la vida diaria como hábitos de limpieza y salud. Según la constitución política, las comunidades del país en general tienen derecho al acceso al agua. Por tanto, la línea de investigación es Recursos Hídricos y la prioridad al acceso al agua debe ser importante e igual en las zonas rurales como urbanas, se debería planificar instrumentos considerando el funcionamiento, operación y mantenimiento e involucrar directamente a la población y capacitarlos en el manejo de sistema de saneamiento básico de manera constantemente por parte de las autoridades o instituciones competentes. El trabajo de investigación se llevó a cabo en el caserío de Cantu de acuerdo a la línea de investigación en una zona rural ubicada a una altitud de 3382 msnm. El caserío de Cantu cuenta con un sistema de agua potable, la antigüedad del sistema de agua potable es ocho años. Hay 50 familias empadronados que contribuyen S/. 1.66 mensuales que son destinados para su operación y mantenimiento del sistema de agua potable. La desinfección del agua se realiza mediante un hipoclorador cada 30 días con fluidez del caudal del agua es las 24 horas. El sistema de agua cuenta con 2 captaciones, 2 reservorios uno antiguo y otro nuevo, la red de distribución abastece a 50 viviendas. Como **problema** se tuvo ¿Cuál es la situación del sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Cantu?, la investigación planteó un objetivo general: Diagnosticar el estado del sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Cantú, como justificación consistió en el requerimiento de un diagnóstico de todo el sistema de abastecimiento

de agua potable, seguido la metodología de la investigación fue de tipo aplicada, nivel descriptivo y diseño no experimental de Corte transversal. La población y muestra estuvo compuesta por el sistema de saneamiento básico. La delimitación espacial para la investigación fue en el centro poblado de Marian, caserío de Cantú, distrito de Independencia, departamento de Ancash. Se obtuvieron los resultados; captación 1 y captación, reservorio 1 estructuralmente se encuentran en condiciones regulares por presencia de fisuras y su función hidráulica es normal ya que no afecta la cantidad de almacenamiento, en las tuberías, paredes de las estructuras hay presencia de moho, pigmento y eflorescencia, las gravas y/o filtro del manante de captación presenta mucho óxido, la tapa sanitaria del reservorio 1 presenta mucha oxidación al inferior. Seguido la línea de conducción 2, existen tuberías enterradas parcialmente. Las enfermedades hídricas más frecuentes son niños menores 5 años con diarrea, parasitosis intestinal que presentan HSV con estructuras colapsadas más del 50%. Se concluyó que las características físicas de las infraestructuras de agua potable cuentan con muchas deficiencias que podrían afectar a largo plazo en su funcionamiento estructural e hidráulico si no se mejora la condición actual de los componentes de infraestructura de captación y reservorio, con fin de garantizar un tiempo de vida útil mayor por ende evitar riesgos de deterioro a un corto plazo.

#### II. Revisión de la literatura

#### 2.1. Antecedentes:

#### 2.1.1. Antecedentes Internacionales

En Ecuador, según Zambrano(2) – 2017, en la investigación titulada: "Diagnostico y diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Mepasingue, parroquia colon, Cantón Portoviejo, tesis para obtener el título de Ingeniero Civil, sustentó en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, tuvo como objetivo elaborar el diagnóstico y diseño del sistema de abastecimiento de agua para la comunidad de Mepasingue, parroquia Colon del Cantón Portoviejo, provincia de Manabi, la metodología se basó de tipo no experimentales, inductivo, deductivo y de campo con observaciones directas, entrevistas e investigaciones bibliográficos teniendo en cuenta los instrumentos y herramientas, finalmente la conclusión, se realizó un levantamiento topográfico de todo el terreno y modificar las ubicaciones de los componentes, se determinó la capacidad optima de tanque para abastecer las 8 horas diarias con un almacenamiento de 43.55 m3, se cumplió con las normativas ecuatorianas para satisfacer el consumo horario de la población".

En Colombia, Sarmiento & Sánchez(3) – 2017, en la investigación "Diagnóstico de la cobertura del agua en el sector rural, saneamiento de agua potable y saneamiento básico en los países de estudio de América Latina, utilizando cifras de CEPAL, 2017, tesis para optar el título de Ingeniero Civil, sustentada en la Universidad de La Salle,

Bogotá, la investigación tiene como objetivo, diagnosticar y determinar la cobertura y las variables socioeconómicas en los sectores rurales con los niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado, asimismo la metodología de la investigación se llevó con la recopilación de datos desarrollados por la CEPALSTAT de cada uno de los países de estudio para el sector rural con datos que permitan la comparación de los mismos con porcentajes de cobertura de agua y/o cobertura de saneamiento básico, finalmente se concluyó con el logro satisfactoriamente de acuerdo al diagnóstico de saneamiento básico en la zona rural identificando las variables socioeconómicas para ampliar la cobertura de agua potable de saneamiento básico para la población rural y mejorar la calidad de vida, destacados en el cumplimiento de la meta que estén vinculados en el acceso al agua potable para erradicar la pobreza extrema, el hambre y reducir la mortalidad para todos los niños menores de 5 años y mejorar la salud materna entre todos".

En Colombia, García, et al(4) – 2014, en la investigación titulada "Sanitario seco; una alternativa para el saneamiento básico en zonas rurales, Bogotá, Colombia, el artículo científico independiente presentada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, tiene como objetivo, diagnosticar y mejorar con tratamientos los sistemas convencionales del sistema hídrico del agua para el consumo humanos, tanto en términos de costos, como de impactos sobre el medio ambiente, la seguridad del sistema, se consideró como alternativa para la población de bajo recurso y son ellos quienes

necesitan mayores actividades de mantenimiento de los usuarios y llega a la **metodología** fue exploratorio – descriptivo, se trabajó para la recopilación de información exploratoria de toda la población con seguimientos y diagnósticos de concientización y buenas practicas, **concluyendo**, los trabajos de campo se informa en los laboratorios si cumple con el Ph, temperatura, contenidos de ceniza y humedad con la condición de realizar reajustes para cumplir la norma, los costos de construcción y operación del sanitario seco, están ahorrando en un 25% a 33% de dinero en condición de comprar un sanitario comercial o industrial, todo sanitario seco facilita la construcción con ventajas ambientales relacionadas a las disminuciones de la contaminación de los recursos hídricos y así disminuir el uso de fertilizantes en la producción de la agrícola".

En Nicaragua, según Ortega(5) – 2017, en la tesis titulada "Rediseño Hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable tipo MAG Y saneamiento básico para la comunidad Las vegas, Municipio de San Sebastián de Yali, Departamento de Jinotea, tesis para optar el título de Ingeniería Civil, sustentada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, como objetivo se tuvo, rediseñar hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable tipo MAG Y saneamiento básico para la comunidad Las vegas, Municipio de San Sebastián de Yali, Departamento de Jinotea, la metodología de la investigación fue de tipo descriptivo – analítico de corte transversal y descriptivo, la conclusión fue la dotación y el consumo máximo

estimado en la parte final del periodo de diseño, se encuentran las fuentes de abastecimiento, donde deben aportar el caudal igual o mayor al consumo máximo diario de la población de dicho periodo. Se empleó e método volumétrico para conocer el valor teniendo en cuenta el aforo para ambas fuentes en donde se nota que aportan 2.94 l/s para el final del periodo seco, también plantearon un rediseño en el abastecimiento de agua por encontrarse en la parte alta dentro de la altimetría del terreno de la zona".

En Ecuador, según Menese(6) – 2013, en su tesis titulado "evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable y proyecto de mejoramiento en la población de Nanegal, Canton Quito, provincia de Pichincha, tesis para optar el título de Ingeniería Civil, sustentada en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, como **objetivo**, evaluar para ver si requiere ser mejorado, actualizado o ampliado e incrementar la cobertura de los servicios para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población y evitar despilfarro de recursos económicos invertidos y regular un buen uso del agua, la metodología de acuerdo a su tipo de investigación es descriptiva y analítica, es de acuerdo a su profundidad se utilizara método descriptivo exploratorio y analítico el cual permitirá recoger información de la población, tuvo como conclusión, la capacidad de almacenamiento en los tanques de reserva para el año 2012 son insuficientes, el tanque de reserva tiene como volumen de 30 m3, presenta filtraciones en sus paredes y con posibilidades en la base, las

paredes fueron reconstruidas de piedra y revestido con hormigón, existen dos redes de distribución, las mismas que no están interconectadas, servida con dos tanques, para el sector A tanque cuadrado y volumen de 100m3 y para el sector b un tanque redondo de volumen 30m3, no existe válvula de pie en algunos hidrantes".

#### 2.1.2. Antecedentes nacionales.

En Cajamarca, según Huamán(7) - 2013, en la tesis titulada "Diagnóstico del sistema de agua potable del caserío de Bella Unión, Cajamarca, para optar el título profesional de Ingeniero Civil, en la Universidad Nacional de Cajamarca, como objetivos se tuvo, diagnosticar y determinar el estado de la gestión del sistema de agua potable en el caserío de Bella Unión de la provincia de Cajamarca, la metodología de la investigación es de tipo descriptiva comparativa, según la naturaleza, la presente investigación será de tipo no experimental, transaccional y descriptivo, y las conclusiones presentadas, el diagnóstico del sistema de agua potable del caserío de Bella Unión con respecto al estado de infraestructura, gestión, operación y mantenimiento, presenta diferentes índices de sostenibilidad, calificando al sistema de agua potable se encuentra en estado de proceso de deterioro, el estado en que se encuentra la infraestructura del sistema de agua potable estudiado, teniendo en cuenta todos los indicadores de esta variable, está en regular estado, demostrando que se encuentra en proceso de deterioro".

En Cajamarca, el autor Plasencia(8) — 2018, en la investigación titulado "Diagnostico del estado situacional del sistema de agua potable del centro poblado el turco, distrito de Bambamarca de la provincia de Hualgayoc, Cajamarca, para optar el título profesional de Ingeniero Civil, en la Universidad Nacional de Cajamarca, como objetivo es diagnosticar y determinar el estado del sistema de agua potable del centro poblado El Tuco, la metodología de la investigación es de tipo descriptivo, el tipo de análisis es no experimental y cualitativo, como conclusión presenta, el sistema de agua potable se encuentra en proceso de deterioro según la metodología de diagnóstico cuenta con un índice de sostenibilidad de 3,47 para mejorar cada componente, se determinó las condiciones de la infraestructura, y se evaluó con puntaje de 3,70, con interpretación de sostenible y bueno y con la mejora de algunos componentes para que sea sostenible".

En Huancavelica, Autora Alvizuri(9) - 2019, en la investigación titulada "Evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en el barrio a Allpaccocha, distrito de Huayllay grande, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica y su incidencia en la condición sanitaria de la población, tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, tiene como objetivo general, desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento en el barrio de Allpaccocha para la mejora de la condición sanitaria de la población, la metodología presentada en la investigación tiene como diseño de la

investigación comprende, en la búsqueda de antecedentes y elaboración del marco conceptual, para evaluar los sistemas de saneamiento, el diseño de un instrumento para evaluar el sistema de saneamiento en el barrio, análisis de criterios y parámetros de diseño para elaborar el mejoramiento del sistema de saneamiento básico de la población de Huayllay, llegando a la **conclusión** de realizar el mejoramiento integral del servicio de saneamiento básico, incluyendo un componente social, con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias para elevar la calidad de la población del barrio Allpaccocha y Promover la priorización de inversiones en saneamiento básico, ya que estas inversiones impactan de forma transversal en el desarrollo de la población (a nivel económico, social, cultural, salud y educación)".

En Ancash, el investigador de Illán(10) – 2017, en su investigación titulada "Evaluación y mejoramiento del sistema de agua potable del Asentamiento Humano Héroes del Cenepa, Distrito de buena vista alta, provincia de Casma, Ancash, tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Universidad Cesar Vallejo, como objetivo principal, evaluar el sistema de agua potable del asentamiento humano Héroes del Cenepa distrito de Buenavista Alta, provincia de Casma, Ancash, plantea objetivos específicos, calcular el caudal, profundidad y diámetro de la línea de impulsión y el segundo objetivo es calcular el volumen de almacenamiento diario de la línea aducción en el reservorio y por ultimo determinar la presión y diámetro de las redes de distribución del sistema, la metodología de la investigación es de tipo

no experimental, transeccional y descriptivo, como **conclusión** presentó, hizo el cálculo de la captación llegando a los resultados de caudal promedio de bombeo es 7,30 lt/seg, se capta 10 metros de profundidad de pozo excavado e impulsando motor de Kohler de 16 hp de potencia y según la oferta que se necesita es 22,837 l/s para lograr satisfacer la demanda; y el tanque de almacenamiento diario se encuentra buenas condiciones de funcionamiento, pero el volumen calculado de 150 m3 de agua no es suficiente para cubrir la demanda ya que se necesita un volumen de 200 m3".

En Ayacucho, según Chaupin(11), en su investigación titulada "Evaluación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Vilcashuamán, distrito de Vilcashuamán, provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho y su incidencia en la condición sanitaria de la población, tesis para optar el título Profesional de Ingeniero Civil, sustentada en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, planteó como objetivo, desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Vilcashuamán, distrito de Vilcashuamán, provincia de Vilcashuamán Ayacucho para la mejora de la condición sanitaria de la población, además la metodología de la investigación tuvo el nivel de investigación de carácter cualitativo, tipo exploratorio y diseño de la investigación se va a priorizar en elaborar encuestas, buscar, analizar

y diseñar los instrumentos para elaborar el mejoramiento de saneamiento básico, finalmente **concluyeron** que la ciudad del Vilcahuaman del Departamento de Ayacucho cuenta con serias deficiencias en los sistemas de saneamiento básico como captación, línea de conducción y la falta de mantenimientos de las tuberías que entran y salen del reservorio y no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas"

#### 2.1.3. Antecedentes locales.

En Ancash, según Cervantes(12) – 2019, en la investigación titulada "Evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico del centro poblado de Yanamito, distrito de Mancos, provincia de Yungay, departamento de Ancash, tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, tiene como objetivo, desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico para mejorar las condiciones sanitarias de la población del centro poblado de Yanamito, la metodología de la investigación es según su diseño de la investigación de tipo cualitativo, no experimental, de nivel exploratorio, finalmente la conclusión es, de acuerdo a la evaluación realizada se determina que el sistema de abastecimiento de agua potable existente, presenta deterioro en la medida que ya cumplió su vida útil (superan los 20 años, excepto el reservorio que tiene 06 años) y en términos de que para mantenerlo operativo se requiere constantes reparaciones y reposiciones además,

estructuralmente se observa presencia de micro fisuras, su estado de funcionamiento hidráulicos y mecánico no es eficiente, por cuanto las válvulas se encuentran oxidadas".

En Ancash, señala Lázaro(13) - 2019, en su investigación "Evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico del caserío de Curhuaz, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, tiene el **objetivo** es desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico y su incidencia en la condición sanitaria del caserío de Curhuaz, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, la metodología es de tipo descriptivo, no experimental porque se obtuvo datos reales, y finalmente como **conclusión**, presenta que la evaluación realizada en el caserío no se encuentra en óptimas condiciones el sistema de abastecimiento de agua potable debido a su captación de diferentes manantiales con un caudal de 0,945 lts/seg no es suficiente para abastecer al caserío y de acuerdo a los cálculos realizados la población requiere de un caudal de 1,164 lts/seg durante las 24 horas de acuerdo a la estructura evaluada si se encuentra en buenas condiciones y sin presencia de agentes como fisuras o fallas pero algunas captaciones carecen de cerco perimétrico".

En Ancash, Herrera(14) – 2019, en la investigación titulada "La evaluación y mejoramiento del sistema de agua potable y su

incidencia en la condición sanitaria del centro poblado Huancapampa, distrito de Recuay, región Ancash, tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, sustentada en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, el **objetivo** es desarrollar la evaluación y mejoramiento del agua potable para la mejora de la condición sanitaria del centro poblado Huancapampa, distrito de Recuay, provincia de Recuay, región Ancash, la metodología de su investigación es exploratorio de nivel cualitativo, finalmente las conclusiones, la cobertura de los servicios, calidad de agua cumple con el óptimo permisible en cambio la infraestructura y cantidad del servicio esta con una calificación regular, además los ensayos físicos bacteriológicos, químicos resultaron favorablemente y cumple con la normativa. la captación presenta agentes naturales desprendimiento de partículas sólidas de tierra generado por las altas precipitaciones de la zona sierra, la línea de conducción se encuentra expuesta al ambiente requiriendo enterrado para su eficiente funcionamiento".


En Huaraz, según Miranda(15) – 2019, en la investigación titulada "evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico del centro poblado de Quenuayoc, distrito Independencia, provincia de Huaraz, Región Ancash – 2019, tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, sustentada en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, tuvo como objetivo desarrollar la evaluación y mejora de los sistemas de saneamiento básico en la comunidad de Quenuayoc para

la mejora de la condición sanitaria de la población, la **metodología** aplicada según su tipo de investigación es cualitativa, exploratorio y correccional y según su planificación es prospectivo, el nivel de investigación es exploratorio ya que se realizan visitas de campo para ser evaluado posteriormente, finalmente llegó a las **conclusiones**, el sistema de agua potable de la localidad se encuentra en un estado adecuado de funcionamiento y servicio por la buena gestión de la JASS en los trabajos de limpieza y cuidado del sistema y desarrollo un mantenimiento en el año 2015 de la Municipalidad de Independencia, solo cuenta con cinco años para mejorar o cambiar el sistema de agua, ya que estaría llegando al diseño proyectado por la población demandada, para aminorar los problemas de las enfermedades gastrointestinales y diarreas que sufre la población a causa del consumo de agua directamente del grifo se vio por conveniente cloraciones permanentes y mejorar la calidad de vida".

#### 2.2. Bases teóricas de la investigación

#### 2.2.1. Sistema de abastecimiento de agua potable

"Es la red de abastecimiento de agua potable que comprende todos los componentes del sistema de agua potable como instalaciones, equipos, tuberías, infraestructura, equipos complementarios, la captación, línea de conducción, almacenamiento, red de distribución y conexiones domiciliaria, también un conjunto de obras de ingeniería interconectadas hasta abastecer a la vivienda de los habitantes de la ciudad, en áreas con población y acceder al agua".(16)



**Figura 1.** Sistema de agua potable en zonas rurales **Fuente:** Comisión nacional del agua – 2007.

#### 2.2.1.1. Captación

"Es una estructura que sirve para almacenar la cantidad necesaria de agua desde aquella fuente superficial o subterránea hasta llegar al sistema de agua potable además la captación está sujeta a la fuente, calidad y cantidad de agua en esta investigación se captara de un puquial de fuente de agua subterránea".(17)

#### 2.2.1.1.1. Tipo de fuente de abastecimiento

#### ✓ Aguas subterráneas

"Las aguas subterráneas están constituidas por fuentes principales cuya función es abastecer a la población, su formación del agua es por la precipitación y percolación al suelo por efecto de la gravedad hasta llegar a un estrado impermeable y formar un acuífero".(18)





Figura 2. Aguas subterráneas

Fuente: Comisión nacional del agua – 2007.

## ✓ Aguas superficiales

"Las aguas superficiales son definidos como cuerpos de agua abierto a la atmosfera que permanecen en la parte superior como corrientes de ríos, embalses y lagos, estas fuentes se alimentan de la precipitación directa o de algunas filtraciones de agua del manto freático".




**Figura 3.**Captación de aguas superficial **Fuente**. Comisión nacional del agua – 2007.

# 2.2.1.1.2. Tipo de captación

# ✓ Captación de fondo


"Es un tipo de captación de aguas subterráneas que brota de un terreno natural, su captación es una cámara sin losa de fondo, dicha estructura rodea el punto de brote del agua, este tipo de captación tiene el fin de almacenar agua para ser utilizado, la captación consta de una cámara seca para proteger las válvulas de control de salida, rebose y limpia".(19)



**Figura 4.** Captación de fondo. **Fuente:** RM-192-2018-Vivienda

#### ✓ Manantial de ladera

"Este tipo de captación se aprovecha el agua de pequeños manantiales gracias a los filtros impermeables que aflora, se encuentran en laderas de montañas para llevar a la parte más baja de la población para su consumo".(19)



**Figura 5.** Captación de manantial de ladera

Fuente: RM-192-2018-Vivienda

#### **2.2.1.1.3.** Accesorios

Según el RNE(20), "son componentes plásticos o metálicos que permiten el cambio de dirección o de diámetro del líquido conducido por una tubería, objetos que se encuentran ubicados al interior de la cámara seca y son elementos que se usan para ensamblar las tuberías de acuerdo al tipo y clase de material usado entre ellos tenemos, válvula de aire y purga, canastillas, tuberías, otros".




Figura 6. Accesorios.

Fuente: RNE-DS-N° 017-98-ED

#### 2.2.1.1.4. Tubería

"Son componentes de sección transversal anular con un diámetro uniforme, cuyo eje es recto extremos terminan en espiga, rosca, unión flexible y campana".(19)

## 2.2.1.1.5. Antigüedad

Según RM-192-2018-NTD(19), "Es el tiempo durante el cual la infraestructura deberá cumplir su función satisfactoriamente. Se fija según las normas vigentes dadas de las autoridades normativas del sector".

ESTRUCTURA	PERIODO DE DISEÑO
✓ Fuente de abastecimiento	20 años
✓ Obra de captación	20 años
✓ Pozos	20 años
✓ Planta de tratamiento de agua para consumo humano (PTAP)	20 años
✓ Reservorio	20 años
✓ Líneas de conducción, aducción, impulsión y distribución	20 años
✓ Estación de bombeo	20 años
✓ Equipos de bombeo	10 años
√ Unidad Básica de Saneamiento (arrastre hidráulico, compostera y para zona inundable	10 años
✓ Unidad Básica de Saneamiento (hoyo seco ventilado)	5 años

Figura 7. Periodos de diseño de las infraestructuras

Fuente: RM-192-2018-Vivienda

#### 2.2.1.1.6. Caudal

"Es el flujo que discurre por un medio o ducto que determina el cálculo de seccione que puede ser una tubería de acuerdo".(20)

#### 2.2.1.1.7. Caudal máximo de la fuente

"Es el caudal máximo diarios que almacena el diseño de la obra, observado en un año"(19)





Figura 8. Cálculo de la cámara húmeda.

**Fuente:** RNE-DS-N° 017-98-ED

#### 2.2.1.1.8. Cerco perimétrico

"Su función del cerco perimétrico es de satisfacer la carencia de condiciones de seguridad, con la unifa finalidad de evitar el deterioro de la estructura que componen en la captación".(19)




**Figura 9.** Cerco perimétrico. **Fuente:** RNE-DS-N° 017-98-ED

## 2.2.1.1.9. Material de construcción

"Se utiliza un material certificado y de calidad, como el cemento, agregados grueso o fino de acuerdo al requerimiento para su dicha construcción"

#### 2.2.1.2. Línea de conducción

"Es un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad consiste en un componente de tuberías, válvulas accesorios y estructuras de obras de arte de la línea de conducción que llega hasta el reservorio, su función es transportar liquido por medio de conductos hasta el punto que lo requiera".(17)



**Figura 10.** Línea de conducción. **Fuente:** RM-192-2018-Vivienda

#### 2.2.1.2.1. Tipos de línea de conducción

#### ✓ Conducción por bombeo

Este tipo de conducción se da cuando la pendiente de la captación este más bajo que el reservorio por ello se dará un impulso al agua que conduce por la tubería.




Figura 11. Conducción por bombeo

Fuente: Universidad de Mayor de San Simón 2018

#### ✓ Conducción por gravedad

Este tipo de conducción es lo contrario de la conducción por bombeo, ya que la captación está ubicada en la parte más alta que el reservorio y el agua fluye por la gravedad, pero con supervisión y cálculos de los diámetros de las tuberías que se utilizaran.




Figura 12. Conducción por gravedad

Fuente: Universidad de Mayor de San Simón 2018

#### 2.2.1.2.2. Diámetro de tubería

"Tubería es de 0.0381 m - Ø 1 ½"de diámetro, sin presión o canales, se aplicará la fórmula de Manning, teniendo en cuenta el coeficiente de rugosidad en función de la tubería"(19).

# 2.2.1.2.3. Clase y tipo de tubería

"Son clasificaciones de acuerdo a normativa, es la tubería de la línea de conducción de PVC SAP C-10".(19)

Clase	Presión máximo de	Presión máximo de
Clase	prueba (m)	trabajo (m)
5	50	35
7.5	75	50
10	105	70
15	150	100

Figura 13. Clases de tuberías


Fuente: VSC, 2006.

#### 2.2.1.2.4. Presión

"La presión es la elección de clase de tubería de acuerdo al contenido del agua para obtener el diámetro de diseño en este caso el tubo es de clase C-10, la presión máxima de prueba es 105 m y la presión máxima de trabajo de 70 m. Son de PVC SAP C-10".(19)

#### **2.2.1.2.5.** Válvula de aire

"Estas estructuras pequeñas ayudan a evitar el almacenamiento del aire en las tuberías con la finalidad de evitar rupturas o daños en las tuberías y circular el agua fluidamente".(19)



**Figura 14.** Válvula de aire **Fuente:** RM-192-2018-Vivienda

#### 2.2.1.2.6. Válvula de purga

"Esta estructura se ubica en el punto más bajo de la línea de conducción con el objetivo de eliminar los sedimentos que arrastra el agua a través de la tubería por la presión".(19)




Figura 15. Válvula de purga Fuente: RM-192-2018-Vivienda

## 2.2.1.3. Reservorio

"Es una estructura cuya función principal es almacenar agua, de acuerdo a su diseño y el funcionamiento es continuo y constante del agua para cubrir las necesidades de dicha población" (20).




Figura 16. Ilustración de reservorio de 5m3.

Fuente: RM-192-2018-Vivienda

# 2.2.1.3.1. Tipos de Reservorio




Figura 17. Tipos de reservorio

Fuente: Scribd

## ✓ Reservorios elevados.

"Son estructuras construidas en forma de torre con columnas y vigas de apoyo, con cilindros y esferas en la parte más alta, su construcción de este tipo de reservorio es porque requiere mayor presión para conducir el agua a las viviendas sin ningún problema".(21)




Figura 18. Ilustración de reservorio elevado

Fuente: OPS - 2004

# ✓ Reservorios apoyados.

"Estas estructuras son construidas de forma rectangular y circular sobre la superficie del terrero o suelo".(21)




Figura 19. Ilustración de reservorio apoyado - UNI.

Fuente: UNI -2017

## **✓** Reservorios enterrados.

"Al igual que la estructura del reservorio apoyado son de forma rectangular y circulares, son construidos por debajo del suelo o superficie".(21)



**Figura 20.** Ilustración de reservorio enterrado

Fuente: AquaDiposits.

#### 2.2.1.3.2. Material de construcción

"Esta estructura es de concreto armado, reforzado con mallas y alambres, a fin de obtener la resistencia de diseño. Esta estructura consta de las siguientes partes: muros, fondos, losas, una caseta de válvulas".(20)

#### 2.2.1.3.3. Accesorios

Según el RNE(20), "son componentes plásticos o metálicos que permiten el cambio de dirección o de diámetro del líquido conducido por una tubería, objetos que se encuentran ubicados al interior de la cámara seca y son elementos que se usan para ensamblar las tuberías de acuerdo al tipo y clase de material usado entre ellos tenemos, válvula de aire y purga, canastillas, tuberías, otros".(20)

### 2.2.1.3.4. Ubicación de reservorio

"La ubicación es importante para determinar la línea de conducción se es por bombeo o gravedad, en este caso es por gravedad y apoyada. La topografía del terreno es llana y está a menor altura que la captación y a mayor altura que la línea de aducción y red de distribución por tanto es un almacenamiento de cabecera por gravedad".(20)

## 2.2.1.3.5. Antigüedad del reservorio

Según RM-192-2018-NTD(19), "Es el tiempo durante el cual la infraestructura deberá cumplir su función

satisfactoriamente. Se fija según las normas vigentes dadas de las autoridades normativas del sector".

ESTRUCTURA	PERIODO DE DISEÑO
✓ Fuente de abastecimiento	20 años
✓ Obra de captación	20 años
✓ Pozos	20 años
✓ Planta de tratamiento de agua para consumo humano (PTAP)	20 años
✓ Reservorio	20 años
✓ Líneas de conducción, aducción, impulsión y distribución	20 años
✓ Estación de bombeo	20 años
✓ Equipos de bombeo	10 años
√ Unidad Básica de Saneamiento (arrastre hidráulico, compostera y para zona inundable	10 años
✓ Unidad Básica de Saneamiento (hoyo seco ventilado)	5 años

Figura 21. Periodos de diseño de las infraestructuras

Fuente: RM-192-2018-Vivienda

### 2.2.1.3.5. Volumen del reservorio

"El volumen que debe almacenar un tanque debe ser múltiplo de 5m3, el reservorio de la investigación es apoyado y su diseño para almacenar es de 4m3 y 5m3, cuenta con un cerco perimétrico y tapa sanitaria, el volumen promedio debe ser el 25% de la demanda diaria promedio anual (Qp)".(19)

### 2.2.1.3.6. Sistema de desinfección

"La desinfección es el sistema que permite asegurar la calidad del agua y almacenar en un tiempo mayor, cuyo fin es distribuir agua de calidad a cada vivienda de familias, en el reservorio existe un Hipoclorador automático".(19)

#### 2.2.1.3.7. Tubería de entrada

El diámetro de esta tubería se define por la tubería de conducción, con válvula de compuerta igual diámetro antes de llegar al reservorio, esta tubería de entrada dispone el mecanismo de regulación de llenado. En la investigación la

tubería de entrada es de Ø 1 ½" y la línea de conducción es de Ø 1 ½".

#### 2.2.1.3.8. Tubería de salida

"Esta tubería se define al diámetro de la línea de aducción una tubería de salida de Ø 1" y la tubería de la línea de aducción es de Ø 1", cuenta con una válvula compuerta para regular el abastecimiento de agua a la población".(19)

## 2.2.1.3.9. Tubería de limpia

"Esta tubería permite la limpieza del reservorio en un tiempo determinado no mayor a 2 horas esta tubería será prevista de una válvula de compuerta, tubería de limpieza de Ø 2".(19)

#### 2.2.1.3.10. Tubería de rebose

"Esta tubería de limpia permite realizar descargas de limpia en cualquier momento, cuenta con una válvula de compuerta, en mi investigación la tubería de rebose es de  $\emptyset$  2".(19)


## 2.2.1.3.11. Caseta de válvula del reservorio

"Esta estructura se construye en la parte delantera del reservorio, es de concreto armado con la finalidad de controlar y manipular el agua del reservorio".(19)

## 2.2.1.1.2. Cerco perimétrico

"Su función del cerco perimétrico es de satisfacer la carencia de condiciones de seguridad, con la unifa finalidad

de evitar el deterioro de la estructura que componen en la captación".(19)



**Figura 22.** Cerco perimétrico. **Fuente:** RNE-DS-N° 017-98-ED

## 2.2.1.4. Línea de aducción.

"Las líneas de aducción es aquella obra que tiene por finalidad trasladar agua entre dos a más puntos está compuesto por tuberías, accesorios y canales, para el buen funcionamiento y si lo requiere debe estar compuesto por una estación de bombeo, válvulas requeridos, reservas, transmisión de energías y compuertas para su traslado del fluido de agua desde el reservorio hasta las redes de distribución".(22)




Figura 23. Ilustración de la línea de aducción

Fuente: Google.com

### 2.2.1.4.1. Tipos de línea de aducción.

Existen dos tipos de aducciones; aducción por bombeo y aducción por gravedad.

## ✓ Aducción por bombeo

"Estas obras son tipos de línea de aducción por bombeo con aporte de un conjunto de elevador(motorbomba) que componen estructuras, dispositivos, tuberías, accesorios y equipos que traslada el agua determinado por medio del bombeo desde la captación hasta el reservorio o reservorio hasta la red de distribución".(19)




Figura 24. Línea de aducción por bombeo.

Fuente. Google.com

# ✓ Aducción por gravedad

"Es una obra que consta de tuberías, túneles, dispositivos y canales para su transporte de la fuente de agua, en esta obra se aprovecha de la fuerza de gravedad provocado por efecto de la energía disponible sea de la captación hasta el reservorio o reservorio hasta la red de distribución".(19)




Figura 25. Línea de aducción por gravedad.

Fuente: Google.com

#### 2.2.1.4.2. Diámetro de tubería

"Tubería es de 0.0381 m - Ø 1 ½"de diámetro, sin presión o canales, se aplicará la fórmula de Manning, teniendo en cuenta el coeficiente de rugosidad en función de la tubería"(19).

## 2.2.1.4.3. Clase y tipo de tubería

"Son clasificaciones de acuerdo a normativa, es la tubería de la línea de conducción de PVC SAP C-10".(19)

Clase	Presión máximo de prueba (m)	Presión máximo de trabajo (m)
5	50	35
7.5	75	50
10	105	70
15	150	100

Figura 26. Clases de tuberías

Fuente: VSC, 2006.

#### 2.2.1.4.4. Presión

"La presión es la elección de clase de tubería de acuerdo al contenido del agua para obtener el diámetro de diseño en este caso el tubo es de clase C-10, la presión

máxima de prueba es 105 m y la presión máxima de trabajo de 70 m. Son de PVC SAP C-10".(19)

#### 2.2.1.4.5. Velocidad

La velocidad que recorrerá por las tuberías será de acuerdo al reglamento indicado, velocidad mínima será 0.60 m/seg y máxima velocidad será 5 m/seg.

## 2.2.1.4.6. Perdida de carga

Cuando el agua circula dentro de la tubería rozando las paredes internas se dice que existe una pérdida de energía, al cual se denomina perdida de carga.

#### 2.2.1.5. Redes de distribución

"La red de distribución consta de un conjunto de tuberías de variados diámetros, grifos, válvulas y accesorios de instalación hasta la entrada de la población para su llegada hasta el último beneficiario que se distribuye por toda la ciudad".(23)

### 2.2.1.5.1. Tipos de redes de distribución

#### ✓ Sistema abierto

"Este tipo de redes de distribución también se le conoce como ramificado, su construcción se basa en un ramal matriz y varias ramificaciones, su principal construcción es cuando la topografía del terreno obstaculiza o no consiente interconexiones entre ramales y si alguna conexión direcciona por largos tramos lineales de ríos o caminos".(23)




Figura 27. Tipos de redes de distribución

Fuente: Agüero, Roger – 2003

## ✓ Sistema cerrado

"Son redes de distribución construidas por tuberías que interconectan formando mallas, lo más correcto es este tipo de red ya que cumple su función mediante la interconexión de tuberías, con el objetivo de crear recorridos o circuitos cerrados para permitir la distribución de agua con servicio eficiente y permanente, se anulan puntos muertos".(23)




Figura 28. Tipos de redes de distribución

**Fuente:** Agüero, Roger – 2003

#### 2.2.1.5.2. Diámetro

"El diámetro de las tuberías principales para redes cerradas es 1" 25mm), y en redes abiertas se <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (20mm) para ramales".(19)

#### 2.2.1.5.3. Presión

"La presión es la elección de clase de tubería de acuerdo al contenido del agua para obtener el diámetro de diseño en este caso el tubo es de clase C-10, la presión mínima de servicio no debe ser menor a 5m.c.a. la presión estática no debe ser mayor a 60 m.c.a. la presión será cada 50 metros de columnas de agua".(19)

#### 2.2.1.5.4. Velocidad

"La velocidad que recorrerá por las tuberías será de acuerdo al reglamento indicado, velocidad mínima será 0.50m/seg - 1.00 m/seg y recomendada máxima será 2 m/seg, se recomienda el uso de caudal mínimos de 0.10 l/s para los ramales, en ningún caso el caudal de pileta debe ser menor a 0.10 l/s".(19)

## 2.2.2. Condición sanitaria

Es un conjunto de normas y características relacionadas a todas las infraestructuras de los sistemas de saneamiento básico; donde una vivienda se convierte en un espacio vital para el desarrollo de la familia y brinda protección frente a la transmisión de diversas patologías como enfermedades hídricas. Para ello se deben cumplir con todos os criterios y

normativas en la elaboración de un proyecto y al momento de ejecutar dicha obra para garantizar calidad, durabilidad y eficiencia.

### 2.2.3. Incidencia en la condición sanitaria

Es la operacionalización optima de los componentes de condición sanitaria, el cual constituye un conjunto de propiedades calificativas a base de un sistema. Se rige en parámetros más imprescindible de la condición sanitaria.

#### a. Cobertura de servicio

La cobertura del servicio implica estar por encima de los requerimientos del sistema operativo. Significa que se debe cumplir parámetros y expectativas que se abordan, el servicio de cobertura debe ser optimo y los componentes deben garantizar sostenibilidad.

## > Cantidad de agua

La cantidad de agua implica garantizar el caudal del agua las 24 horas sin restricciones, así permite satisface las necesidades básicas de las familias.

#### > Continuidad del servicio

Este parámetro considera al servicio sin retraso de manera estricta, no debe existir retraso y restricciones de la cobertura vigente. Para ello requiere de constantes controles y monitoreo con el fin de evitar inconvenientes que generen inconformidades.

## III. Hipótesis

No aplica, en esta investigación no contemplará hipótesis, porque es descriptiva Según Hernández(30). Las hipótesis nos muestran los que tratamos de comprobar y son explicaciones tentativas del problema a investigar

## IV. Metodología

#### 4.1. Diseño de la investigación.

## Tipo de investigación

La investigación fue de tipo aplicada, ya que la información estudiada estuvo basada en la observación del sistema de saneamiento básico y la obtención de las informaciones fue de observación directa e indirecta.

Hernández et al(30), utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir e intervenir con instrumentos de evaluación en el proceso de investigación.

### Nivel de investigación

El nivel de investigación será descriptivo, ya que nos ayuda a describir a detalle las características físicas y la situación actual de la infraestructura, tuberías, el agua y desagüé para tener conocimiento de todo el sistema básico.

Hernández et al(30), indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de uno o más variables en una población. Son estudios puramente descriptivos.

### Diseño de investigación

El diseño de la investigación fue no experimental de corte trasversal; se desarrolló con técnicas y herramientas propias de acuerdo a la observación de los hechos y fenómenos de la infraestructura, tuberías, agua y desagüé para tener conocimiento de todo el sistema básico y tomar decisiones de mejora.

Hernández et al(30), la investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en aquellos que solo se observan los hechos y fenómenos.

**Muestra de estudio:** La muestra se tomó de acuerdo a la selección y consideración de todos los involucrados en la investigación del caserío de Cantu con criterios de diagnóstico del sistema de saneamiento básico.

**Observación:** La observación se aplicó los datos observacionales de las características que se presenta los sistemas de saneamiento básico.

**Analizar:** Se analizó los datos de acuerdo de acuerdo a la recopilación de información y se realizó el procesamiento estadístico para obtener el resultado y el nivel de afectación que se encuentra casa variable.

**Evaluar:** Se evaluó los datos recolectados para determinar en nivel de afectación que se encuentra.

**Resultados:** Son los resultados obtenidos

Los resultados de la investigación según el método y diseño serán:



**Donde:** 

**0 =** Observación: Caracterizar y establecer el estado del sistema de saneamiento

M = Muestra : Sistema de saneamiento básico de Cantu
 A = Análisis : Análisis y procesamiento de la información
 R = Resultado : Resultados del sistema de saneamiento básico

## 4.2. Población y muestra

# 4.2.1. Población

La población de la investigación estuvo constituida por el sistema de abastecimiento de agua potable del Centro poblado de Marian, Caserío de Cantu, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash - 2019.

Namakforoosh (31) es el conjunto de todos los casos que coincidan con una serie de determinaciones.

#### **4.2.2.** Muestra

La muestra de la investigación estuvo constituida por el sistema de abastecimiento de agua potable del Centro poblado de Marian, Caserío de Cantu, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash - 2019.

Para Hernández et al(30) la muestra es un sub conjunto de la población que va ser estudiado para recolectar la información requerida con delimitación y definición con ciertos procedimientos que se llevara a cabo en la investigación y sea representativo de la población.

# 4.3. Definición y operacionalización de variables

Tabla 1. Matriz de consistencia

Variable	Definición	Dimensiones	Definición operacional	Indi	cadores	Referencias bibliográficas
Sistema	Según Agüero, es el conjunto de técnicas, acciones y medidas de salud pública, comprende el agua potable,	Captación	"Es una estructura que sirve para almacenar la cantidad necesaria de agua desde aquella fuente superficial o subterránea hasta llegar al sistema de agua potable".(17)	-Tipo de Fuente -Tipo de captación -Camara humeda -Filtro o manante -Tapas sanitarias -Cerco perimétrico	-Material de construcción -Tubería de salida -Tuberia de rebose - Caseta de válvula -Valvula de control - Antigüedad	Ministerio de Vivienda C y S. Compendio Normativo de Saneamiento. Minist Vivienda, Construcción y Saneam. 2018;1:1186.
de agua potable	alcantarillado sanitario y el tratamiento de las aguas negras y/o residuales y comportamientos higiénicos que	Línea de conducción	"Consiste en un componente de tuberías por gravedad, válvulas accesorios y estructuras de obras de arte de la línea de conducción que llega hasta el reservorio".(17)	-Tipo de línea de conducción -Clase y tipo de tubería -Diámetro de tubería	-Presión -Válvulas de aire -Válvula de purga	Ministerio de Vivienda C y S. Compendio Normativo de Saneamiento. Minist Vivienda, Construcción y Saneam. 2018;1:1186.
	reducen el riesgo a la salud y disminuye, minimiza impactos que generen contaminación ambiental. También se considera dentro de este sistema la operación y mantenimiento de los	Reservorio	"Es una estructura cuya función principal es almacenar agua, de acuerdo a su diseño y el funcionamiento es continuo y constante del agua para cubrir las necesidades de dicha población"(20).	-Tipos de reservorio -Forma de reservorio -Tanque de almacenamiento -Cerco perimétrico -Tubería de ventilación -Caseta de válvulas -Tubería de entrada -Tubería de salida -Tubería de rebose	-Tapa sanitaria -Hipoclorador -Válvula de entrada -Válvula de limpieza -Válvula de salida -Material de construcción -Ubicación de reservorio -Antigüedad -Volumen del reservorio	Ministerio de vivienda construccion y saneamiento. Reglamento Nacional de Edificaciones. 2017;Vol.01:820.
	sistemas de saneamiento básico.	Línea de aducción	"Es aquella obra que tiene por finalidad trasladar agua entre dos a más puntos está compuesto por tuberías, accesorios y canales, para el buen funcionamiento y si requiere debe estar	-Tipo de línea de aducción -Diámetro de tubería -Clase y tipo de tubería	-Presión -Velocidad -Perdida de carga	Magne F. Abastecimiento, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable Modernizado en el Aprendizaje y Enseñanza en la

			compuesto por una estación de bombeo hasta las redes de distribución".(22)	Asignatura de Ingenieria Sanitaria I. Universidad Mayor de San Simón. Universidad Mayor De San Simón; 2008.
		Red de distribución	"La red de distribución consta de un conjunto de tuberías de variados diámetros, grifos, válvulas y accesorios de instalación hasta la entrada de la población para su llegada hasta el último beneficiario que se distribuye por toda la ciudad".(23)	Aguero R. Agua Potable Para Poblaciones Rurales. AsociaciOn. Vol. Vol.1, Journal of Chemical Information and Modeling. Lima: ManosUnidas de Espaila; 2003. 169 p.
	Es un conjunto de normas y	Cantidad	"La cantidad de agua implica garantizar el caudal del agua las 24 horas sin restricciones, así permite satisface las necesidades básicas de las familias".(26)	_M, Sánchez F, Martin R,
Condición sanitaria	características relacionadas a todas las infraestructuras de los sistemas de	Calidad	"La calidad del agua se define por toda la composición química, sus características físicas y biológicas del propio recurso, existe componentes minerales de las rocas a través del contacto con este agente actúa como proceso de meteorización en diferentes estados como líquido, sólido y gaseoso".(26)	Gusman H. El agua. La Granja Rev Ciencias la Vida. 2003;2(1):13–5.
	saneamiento básico; donde una vivienda se convierte en un espacio vital para el	Continuidad	"Este parámetro considera al servicio sin retraso de manera estricta, no debe existir retraso y restricciones de la cobertura vigente. Para ello requiere de constantes controles y monitoreo con el fin de evitar inconvenientes que generen inconformidades".(26)	_
	desarrollo de la familia y brinda protección frente a la transmisión de diversas patologías como enfermedades hídricas.	Cobertura	"La cobertura del servicio implica estar por encima de los requerimientos del sistema operativo. Significa que se debe cumplir parámetros y expectativas que se abordan, el servicio de cobertura debe ser optimo y los componentes deben garantizar sostenibilidad".(26)	_

## 4.4.1. Técnica e instrumento de recolección de datos

#### **Técnica**

"La técnica son procedimiento formas, procedimiento para obtener todos los datos e informaciones de campo o lugar de los hechos".(30)

En la presente investigación se aplicó las siguientes técnicas:

- a. Técnica de la observación de campo: esta técnica sirvió para profundizar de acuerdo a la exploración in situ sobre las características físicas del sistema de agua potable y saneamiento de hoyos secos o letrinas, se realizó visitas de campo del caserío de Cantu tanto. También se observó la condición actual del sistema de saneamiento básico de agua potable y saneamiento de los hoyos secos o letrinas, se recopiló información haciendo uso de los instrumentos en este caso se elaboró una guía de observación.
- b. Técnica de la documentación; Esta técnica se utilizó para recopilar información de la posta de salud de las enfermedades hídricas para diagnosticar la condición sanitaria.
- c. Técnica la encuesta personal; me permitió recolectar información en base a preguntas a beneficiario de la JASS del caserío, sobre agua potable y letrinas de hoyos secos, asimismo sobre nivel de satisfacción, la educación sanitaria y mantenimiento del sistema de saneamiento básico con respuestas de los beneficiarios de la JASS de acuerdo a la percepción.

#### 4.4.2. Instrumento de recolección de datos

"Son recursos y formatos que te permite obtener o registrar todas las informaciones de campo o lugar del hecho".(30)

#### a. La encuesta

Se diseñó este instrumento con preguntas sobre sistema de agua potable, nivel de satisfacción, condición sanitaria de la población, educación sanitaria y letrinas de hoyos secos, para su aplicación a la población beneficiaria del caserío de Cantu.

### b. Ficha técnica de diagnostico

Esta técnica se elaboró con informaciones estrictamente diseñados para la aplicación en la infraestructura, tuberías, accesorios y otros para recopilar información de acuerdo la observación de las características físicas y condición actual del sistema de saneamiento básico.

## c. Reporte de la posta medica

Esta técnica tiene finalidad de adquirir información de la posta médica.

## Equipos de campo para el diagnostico

Para la recolección de datos:

- ✓ Cuadernos de campo
- ✓ Equipos y herramientas (Wincha, cámara fotográfica y GPS)
- ✓ Visitas de campo a todo el sistema de saneamiento básico
- ✓ Panel fotográfico de todas las visitas de campo.

#### 4.5. Plan de análisis

- Se realizó la digitalización de los datos de la encuesta, fichas de recolección de datos y reporte de la posta medica
- Organización de los datos en tablas, gráficos, ficha técnica de evaluación.
- El análisis de todos los datos se realizó con el uso de técnicas estadísticas
  descriptivas que permitió caracterizar la variable en estudio y de la situación
  actual, ya que se diagnosticó las características físicas, condición actual del
  sistema de saneamiento estado actual del saneamiento básico y las
  condiciones sanitarias (enfermedades hídricas) del caserío de Cantu.
- El análisis del sistema de saneamiento básico se realizó con criterios de la norma técnica del reglamento nacional de edificaciones y manuales de saneamiento que se realizó el análisis de resultados obtenidos de acuerdo las informaciones recopiladas con los instrumentos utilizados.
- Seguido a ello fue a campo con la ficha técnica y se obtuvo informaciones de características físicas y condición actual del sistema de saneamiento básico, también se aplicó una encuesta a la población sobre satisfacción y educación sanitaria, seguido se fue a la posta médica para solicitar el reporte de las enfermedades hídricas, se hizo trabajos de gabinete como procesamiento y análisis de las informaciones recopiladas de caracterización y establecer la condición actual, procesamiento estadístico de las enfermedades hídricas, nivel de satisfacción y educación sanitaria, se obtuvo los resultados y pasando al análisis de resultados por objetivo.

# 4.6. Matriz de consistencia

Tabla 2. Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVO	MARCO TEÓRICO	VARIABLES	S	METODOLOGÍA
Problema general:	Objetivo general:	Antecedente:	Variable 1:		Tipo de investigación
¿Cuál será la situación del sistema de	Diagnosticar el sistema de abastecimiento	En Ancash, según Cervantes(12) – 2019,	Sistema	de	Aplicada
abastecimiento de agua potable del centro	de agua potable del centro poblado de	en la investigación titulada "Evaluación y	Saneamiento		Nivel de investigación
poblado de Marian, caserío de Cantú, distrito de	Marian, caserío de Cantú, distrito de	mejoramiento del sistema de	básico		Descriptivo
Îndependencia, provincia de Huaraz,	Independencia, provincia de Huaraz,	saneamiento básico del centro poblado	<b>Dimensiones:</b>		Diseño de la investigación
departamento de Ancash – 2019?	departamento de Ancash – 2019?	de Yanamito, distrito de Mancos,			No experimental de
Problemas Específicos:	Objetivos específicos:	provincia de Yungay, departamento de	_	de	Corte transversal
1.¿Cuál sería el resultado de la captación después	1.Evaluar el estado de la captación del	Ancash, tesis para optar el título			Población y muestra:
del diagnóstico respectivo de su sistema de	sistema de abastecimiento de agua	profesional de Ingeniero Civil,	✓ Reservorio		Población:
abastecimiento de agua potable del Centro	potable del Centro Poblado de Marian,	Universidad Católica Los Ángeles de	✓ Línea	de	La población de la investigación estuvo
Poblado de Marian, caserío de Cantú, distrito de	caserío de Cantú, distrito de	Chimbote, tiene como objetivo,	aducción		constituida por el sistema de
Independencia, provincia de Huaraz,	Independencia, provincia de Huaraz,	desarrollar la evaluación y mejoramiento	✓ Red	de	saneamiento básico del Centro poblado
departamento de Ancash – 2019?	departamento de Ancash – 2019	del sistema de saneamiento básico para	distribución		de Marian, Caserío de Cantu, Distrito de
2.¿Cuál sería el resultado obtenido de la línea de	2.Determinar el estado de la línea de	mejorar las condiciones sanitarias de la	✓ Hoyos secos		Independencia, Provincia de Huaraz.
conducción después del diagnóstico respectivo	conducción del sistema de abastecimiento	población del centro poblado de			Muestra:
de su sistema de abastecimiento de agua potable	de agua potable del Centro Poblado de	Yanamito, la <b>metodología</b> de la	Variable 2:		La muestra de la investigación estuvo
del Centro Poblado de Marian, caserío de	Marian, caserío de Cantú, distrito de	investigación es según su diseño de la	Condición		constituida por el sistema de
Cantú, distrito de Independencia, provincia de	Independencia, provincia de Huaraz,	investigación de tipo cualitativo, no	sanitaria		saneamiento básico del Centro poblado
Huaraz, departamento de Ancash – 2019?	departamento de Ancash – 2019	experimental, de nivel exploratorio,	<b>Dimensiones:</b>		de Marian, Caserío de Cantu, Distrito de
3.¿Cuál sería el resultado obtenido del reservorio	3.Evaluar el estado del reservorio del	finalmente la conclusión es, de acuerdo a	✓ Cantidad		Independencia, Provincia de Huaraz.
después del diagnóstico respectivo de su	sistema de abastecimiento de agua	la evaluación realizada se determina que el	✓ Calidad		Técnicas e instrumentos:
sistema de abastecimiento de agua potable del	potable del Centro Poblado de Marian,	sistema de abastecimiento de agua potable	✓ Continuidad		Técnicas:
Centro Poblado de Marian, caserío de Cantú,	caserío de Cantú, distrito de	existente, presenta deterioro en la medida	✓ Cobertura		√ Técnica de la observación de
distrito de Independencia, provincia de Huaraz,	Independencia, provincia de Huaraz,	que ya cumplió su vida útil"			campo.
departamento de Ancash – 2019?	departamento de Ancash – 2019	Bases teóricas			√ Técnica de la documentación
4.¿Cuál sería el resultado obtenido de la línea de	4.Determinar el estado de la línea de	<ul> <li>Sistema de saneamiento básico</li> </ul>			✓ Técnica la encuesta personal
aducción después del diagnóstico respectivo de	aducción del sistema de abastecimiento	✓ Captación			Instrumentos:
su sistema de abastecimiento de agua potable	de agua potable del Centro Poblado de	✓ Línea de conducción			✓ Encuesta
del Centro Poblado de Marian, caserío de	Marian, caserío de Cantú, distrito de	✓ Reservorio			✓ Ficha técnica
Cantú, distrito de Independencia, provincia de	Independencia, provincia de Huaraz,	✓ Línea de aducción			✓ Reporte de la posta medica
Huaraz, departamento de Ancash – 2019?	departamento de Ancash – 2019	✓ Redes de distribución			Plan de análisis
5.¿Cuál sería el resultado obtenido de la red de	5.Caracterizar el estado de la red de	<ul> <li>Sistema de alcantarillado sanitario</li> </ul>			✓ Digitalización de los datos
distribución después del diagnóstico respectivo	distribución del sistema de	<ul> <li>Sistema de unidad Básica – Letrinas de</li> </ul>			✓ Organización de los datos en tablas,
de su sistema de abastecimiento de agua potable	abastecimiento de agua potable del	Hoyos Secos			gráficos, ficha técnica
del Centro Poblado de Marian, caserío de	Centro Poblado de Marian, caserío de	<ul> <li>Condición sanitaria</li> </ul>			✓ Uso de técnicas estadísticas
Cantú, distrito de Independencia, provincia de	Cantú, distrito de Independencia,	• Diagnóstico de sistema de saneamiento			✓ Procesamiento y análisis de las
Huaraz, departamento de Ancash – 2019?	provincia de Huaraz, departamento de	básico			informaciones
E 4 El 1 '/ ' 2010	Ancash – 2019				

## 4.7. Principios éticos

El presente informe presentó informaciones que no atenta con la integridad de las personas, individual, institucional por lo tanto se tuvo en cuenta con el código ético de investigación de la universidad ULADECH, consejo universitario con la resolución N° 0108-2016-CU-ULADECH católica.

Principio protección a la persona; "Se desarrolló la investigación teniendo en cuenta el grado de protección a las personas; al momento de la encuesta la información brindada fue confidencial y privado, su participación del presidente de la JASS fue de forma voluntaria, todo el proceso de investigación se desarrolló con respeto a las personas del Caserío de Cantu".(32)

Principio de cuidado del medio ambiente y biodiversidad; "Se respetó el medio ambiente en todo el proceso de investigación; algunos componentes del sistema de saneamiento de agua potable están ubicados en áreas de cultivo y flora, al momento de la recopilación de información se buscó el mejor sendero para no dañar la biodiversidad".(32)

Principio de libre participación y derecho a estar informado; "Se pidió permiso al presidente de la JASS Cantu para realizar la investigación, se realizó reuniones para informar a la población para que faciliten informaciones requeridas en la investigación, se informó al encargado de la posta medica sobre el trabajo de investigación y brindar los reportes de la posta medica sobre enfermedades hídricas".(32)

**Principio de beneficencia no maleficencia;** "En el proceso de la encuesta a la población, recopilación de información de la posta médica y otras personas se

recalcó el objetivo de investigación con la finalidad de brindar seguridad y bienestar a la población".(32)

**Principio de justicia;** "En las reuniones que se desarrolló con la finalidad de informar la investigación se llevó a cabo con las palabras más técnicas y comunicativas con la población, permitiendo la participación de todos y absolviendo todas las dudas sin restricción de edad, lenguaje y otros".(32)

**Principios de Integridad científica;** "La integridad fue importante en la investigación científica ya que la investigación se aplicada al campo de estudio o a los espacios profesionales en donde nos permitió desarrollar mejor las investigaciones, un investigador debe mantenerse integro en base a las normas deontológicas de su estudio evitando generar o previniendo de todos los riesgos que pueden afectar a todos los que están involucrado en la investigación".(32)

# V. Resultado

# 5.1. Resultados

# ✓ Captación 01

Tabla 3. Características físicas del sistema de agua potable

INDICADO		DATOS DE	DESCRIPCIÓN	COORDINADAS:
ES		RECOLECCIÓN		Este: 226421.35 Norte: 8947057.94
				OBSERVACIÓN
Fuente	de	Fuente subterranea	-	Tapa Metálica Sanitaria
captación	de	Captación de fondo	<del>-</del>	Protection Zona
Camara humeda		Sección interior: 1.35 x 1.31 m Altura: 1.40 m	Estructura de concreto simple, se observa al perímetro en temporadas de lluvia con mucha humedad y aguas depositados.	Tipa Metilica Santaria
Filtro manante	0	De 1" a 1 ½" las gravas	Se observa con mucha cantidad de óxidos de sulfato tanto en las gravas como en las paredes.	Coso de Rebose de Váltula
Tapa sanitaria c.h	1	Ancho 0.52 m Largo 0.59 m	De acero con seguros de llave para evitar el ingreso de algún material o residuo sólido.	Váhela de Salida Tuberia de Impia Tuberia de Impia
Cerco perimétrico		Alambre y tubos de fierro	Está deteriorado e improvisado	
_	de	Concreto de 180 kg/cm2	Estructura de concreto simple.	I have the department of
	de	PVC de Ø 1"	Se observa la existencia pigmentación alrededor de la tubería.	MAN AND THE
Tuberia o	de	PVC de Ø 1 ½" Longitud 0.90m	Se observa pigmentos y oxidos	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	de	Ancho 0.70 m Largo 0.90 m	Presenta filtraciones, llaves de control en oxidación, paredes de la caja de caseta de válvula están oxidación y fisuras.	
Válvula o control	de	Válvula de 1 ½"	Buenas condiciones	
Tapa sanitaria c.v	7	Ancho 0.40 m Largo 0.42 m	De acero, con seguros de llave para evitar el ingreso o manipulación.	
Antigüedad		10 años v	Está en el periodo de vida útil, necesita mantenimiento.	

# ✓ Captación 02

Tabla 4. Características físicas del sistema de agua potable

Tabla 4. Características físicas del sistema de agua potable					
INDICADORES	DATOS DE	DESCRIPCIÓN	COORDINADAS:		
	RECOLECCIÓN		Este: 226418.75 Norte: 8947042.54		
			OBSERVACIÓN		
Tipo de Fuente	Fuente subterranea	-			
Tipo de	Captación de	-	Tapa Metálica Sanitaria		
captación	fondo		Protecolon Zona		
Cámara humeda	0.57 x 0.57m	Estructura de concreto	de Aflorecimiento		
	Altura de 0.80m	simple, se observa al			
		perímetro en temporadas de			
		lluvia con mucha humedad y	Tapa Metalika		
		aguas depositados.	Cámara		
Filtro o manante	De Ø 1 ½" las	Se observa con mucha	Cono		
	gravas	cantidad de óxidos de sulfato	Caseta de Valnula		
		tanto en las gravas como en	Válvula de		
785 • 4 •	1 0 00	las paredes.	Salida Canastilla de salida		
Tapa sanitaria	Ancho 0.60m	De acero con seguros de	Tuberia de Salida		
de cámara de recolección	Largo 0.60m	llave, presenta oxidación.	Notes to mps		
Cerco	Alambre y tubos	Esta deteriorado e			
perimétrico	de fierro	improvisado.	16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
Material de	Concreto de 180	Estructura de concreto			
construcción	kg/cm2	simple.			
Tubería de	PVC de Ø 1"	Se observa oxidación en	The same of the sa		
salida		mucha cantidad.			
Tubería de	PVC de Ø 2	Buena condición			
rebose		_			
Caseta de	Ancho 0.51m	Buen condición			
válvula	Largo 0.80m	D 11 1	The second secon		
Válvula de control	Válvula de 1 ½"	Buenas condiciones			
Antigüedad	15 años	Está en el periodo de vida	A Part of the second of the se		
		útil, necesita mantenimiento.			
Tapa sanitaria	Ancho 0.50m	De acero, con seguros de			
de caseta de	Largo 0.55m	llave para evitar el ingreso o			
válvula		manipulación.			
- ID 4	E1 1 '/ '	2020			

# ✓ Línea de conducción 1

Tabla 5. Características físicas de la línea de conducción

INDICADORES	DATOS DE RECOLECCION	DESCRIPCION	COORDENADAS Este: 226454.10 Norte: 8947050.13
			OBSERVACIÓN
Tipo de línea de conducción	Conducción por gravedad	En buenas condiciones.	
Clase y tipo de tubería	PVC SAP de C-10	Línea de conducción 1, viene desde la captación 1, mediante una tubería de PVC SAP de C-10 Ø 1 ½" a una longitud de 200m aproximadamente	
Diámetro de tubería	PVC de Ø 2"	Los tubos de la línea de conducción son de PVC de Ø2", requiere limpieza de dicha caja.	
Válvula de aire	Acero galvanizado de Ø 2"	Acero galvanizado de Ø2", está cumpliendo su función de sacar el aire atrapado en las tuberías y facilita el paso del agua con normalidad, no presenta deterioro y cumple su función con normalidad.	
Válvula de purga	Acero galvanizado de Ø 2"	De acero galvanizado de Ø 2" se encuentra en el punto más bajo	
Tapa sanitaria	Ancho 0.50 m Largo 0.50 m	De acero, no presenta deterioro ni ruptura en la tapa.	

# ✓ Línea de conducción 2

Tabla 6. Características físicas de la línea de conducción

INDICADORES	DATOS DE	DESCRIPCION	COORDENADAS
	RECOLECCION		Este: 226434.15 Norte: 8947010.89
			OBSERVACIÓN
Tipo de línea de conducción	Conducción por gravedad	En buenas condiciones	
Clase y tipo de tubería	PVC SAP de C-10	A una longitud de 200m aproximadamente	
Diámetro de tubería	PVC de Ø 1 ½"	Los tubos de la línea de conducción son de PVC de Ø 1 ½".	
Válvula de aire	Acero galvanizado de Ø 1 ½"	Se observa con oxidación leve.	
Válvula de purga	Acero galvanizado de Ø 1 ½"	Se observa con oxidación moderado.	n -
Tapa sanitaria	Ancho 0.50 m Largo 0.50 m	Tapa de acero, se observa con oxidación leve.	

# **✓** Reservorio 01

**Tabla 7.** Características físicas de los reservorios

INDICADORES	DATOS DE	DESCRIPCION	COORDENADAS
	RECOLECCION		Este: 226484.83 Norte: 8947168.  OBSERVACIÓN
Tipo de	Reservorio apoyado		UBSEKVACIUN
reservorio	reservoire apoyado		
Forma de	Estructura circular		
reservorio			
Tanque de	Ancho 3.33m	La pared del tanque de	
almacenamiento	Largo 3.35m	almacenamiento se encuentra	
	Alto 1.50m	lleno de óxidos, fisuras y	
Tapa sanitaria	Ancho 0.60m	moho.  Tapa metálica celeste	
i apa samtai ia	Largo 0.60m	rapa metanca cereste	The State of February 1997
Cerco	Alambres y columnas	Cerco de protección	
perimétrico	de concreto	improvisado con 7 columnas	<b>《</b> 图》(1)
	Ancho 5.00m	en una sola línea en la parte	
	Largo 10.00m	frontal, y los otros 3 lados se	
	Alto 2.5m	encuentran con tubos alambres	A Company of the Comp
		de púas, se observa que	
		pastorean sus animales	Section of the second
T. L	A 1	alrededor del reservorio.	
Tubería de ventilación	Acero galvanizado de Ø 4"	Tubería de ventilación de	<b>美元</b>
ventuacion	Ø 4"	acero galvanizado, permite la	一种"外发"。
		circulación de aire, no está enmallado.	
Caseta de	Ancho 1.16m	Estructura de concreto simple	THE CO. A. A. L.
válvula	Largo 1.35m	de color existen fisuras de	
	Alto 0.80m	2mm.	
Tuberías de	PVC de Ø 1 ½ "	La tubería presenta moho.	
entrada			
Tubería de salida	PVC de Ø 1"	La tubería presenta oxidación	
		severa y moho leve.	
Tubería de	PVC de Ø 2"	La tubería presenta moho.	
rebose	m		
Tapa sanitaria	Tapa metálica	Tapa metálica de color blanca	
de caseta de		de 1x1m, con oxidación leve.	
válvulas Hipoglorodor	PVC	El dispositivo es de PVC, hace	
Hipoclorador	FVC	2 meses no hacen la cloración,	MAN SERVICE STATE OF THE SERVI
		se encuentra colgado en un	0
		acero oxidado y un hilo con	
		moho.	
Válvula de	Acero galvanizado de	Tubería de Ø 1 ½".	
entrada	Ø 1 ½",		September 1980
Válvula de	Acero galvanizado de	Se observa manchas oscuras.	
limpieza	Ø 2		
Válvula de salida	Acero galvanizado de	Se observa sin daños	
	Ø 1"	mecánicos.	
Material de	Concreto armado		
construcción			
Anticii ada J	10 años	Co om ovjentno de etera da escenti	
Antigüedad	10 anos	Se encuentra dentro de su vida útil	
Volumen del	4m3	Almacena 4m3	The state of the s
· orumen act	TIII	minacena Tino	

# **✓** Reservorio 02

Tabla 8. Características físicas de los reservorios

INDICADORES	DATOS DE	DESCRIPCION	COORDENADAS
	RECOLECCION		Este: 226469.41 Norte: 8947046.11
			OBSERVACIÓN
Tipo de reservorio	Reservorio apoyado		
Forma de reservorio	Estructura circular		Mar Mar 17 Control of the second
Tanque de	Ancho 4.30m	La pared del tanque de	¥
almacenamiento	Largo 4.30m Alto 2.00m	almacenamiento se encuentra lleno de óxidos, fisuras y moho.	
Tapa sanitaria	Ancho 0.60m Largo 0.60m	La tapa se encuentra en malas condiciones ya que presenta exceso de oxidación en el marco.	
Cerco perimétrico	Alambres y columnas de concreto Ancho 5.00m Largo 10.00m Alto 2.5m	Cerco de protección improvisado con 7 columnas en una sola línea en la parte frontal, y los otros 3 lados se encuentran con tubos alambres de púas, se observa que pastorean sus animales alrededor del reservorio.	
Tubería de ventilación	Acero galvanizado de Ø 4"	Tubería de ventilación enmallado está pintado de color celeste no existe oxidación, pero alrededor de la tubería con moho.	
Caseta de válvula	Ancho 1.50m Largo 1.20m Alto 0.80m	Se observa en buen estado.	
Tuberías de entrada	PVC de Ø 2"	Se observa en buen estado.	
Tubería de salida	PVC de Ø2"	La tubería presenta moho leve.	
Tubería de rebose	PVC de Ø 2"	La tubería presenta moho.	
Tapa sanitaria de caseta de válvulas	Tapa metálica	Tapa metálica de color blanca de 1x1m, con oxidación leve.	
Hipoclorador	PVC	El dispositivo es de PVC, hace 2 meses no hacen la cloración, se encuentra colgado en un acero oxidado y un hilo con moho.	
Válvula de entrada	Acero galvanizado de Ø 2",	Tubería de Ø 1 ½".	
Válvula de limpieza	Acero galvanizado de Ø 2	Se observa manchas oscuras.	
Válvula de salida	Acero galvanizado de Ø 2"	Se observa en buen estado.	
Material de construcción	Concreto armado	Estructura de concreto	
Antigüedad	15 años	Se encuentra dentro de su vida útil	2 7 7 7
Volumen del reservorio	5m3	Almacena 5m3	

# ✓ Red de distribución

Tabla 9. Características físicas de la línea de aducción y red de distribución

			COORDI	ENADAS
INDICADORES	DATOS DE		Este: 226484.83	Norte: 8947168.32
	RECOLECCION	DESCRIPCION	Este: 226469.413 <b>OBSERV</b>	
Tipo de red de distribución	Sistema Ramificado	Es un sistema que se aplica para viviendas distribuidas en diferentes puntos, sin tener conexión entre todas las viviendas.		
Tipo de tubería	PVC	Es la tubería recomendada		
Clase de tubería	7.50	Son las tuberías de la red de distribución.		
Diámetro de tubería	Ø 1"	Es la tubería de la red de distribución.	<b>海汶</b>	
Válvula de control	Ø 1"	Se encuentra en buen estado.		
Válvula de purga	Ø 1"	Se encuentra en buen estado.		
Válvula de aire	Ø 1"	Se observa que la válvula de aire con presencia de oxidación y mucha humedad.		
Cámara rompe presión	CRP-07	Se encuentra en buen estado.		
Cerco perimétrico	Alambres y tubos	El cerco perimétrico son tubos de acero con una puerta pintadas de color celeste no presenta ningún daño o ruptura, además cercado con alambres con púas.		

# Condición actual del sistema de agua potable


Tabla 10. Condición actual de la captación

	CAPTACIÓN 01				
Punto de vista	Condición actual	MM	M	R	]
Estructural	Estructuralmente el componente de captación				
	1 se encuentra en condición regular, por				
	deterioros como fisuras.				
	Componente de captación se encuentra				
Hidráulica	normal, hidráulicamente la filtración del agua				
	a la captación esta normal y el				
	almacenamiento de agua de acuerdo al diseño,				
	el fluido de agua por la tubería de salida no				
	presenta ningún inconveniente.				
	Se encuentra en condiciones regulares, ya que				
Sanitaria	no garantiza la calidad del agua por existencia				
	de eflorescencia en la cámara de recolección,				
	en la tubería de salida pigmentación y mohos				
	y en el filtro del manante o grava se encuentra				
	en oxidación.				
	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CAPTACION DI				
0 to 0' to 7'-	Out to Tax Outside The Color Tax Color	File	Talla 4 1	Vet 1	
Cerco de Cámara de Tapa protección recolección sanitaria o cámara d		Filtro	Tubería de rebose y limpia	Válvul contr sali	ol o

La condición actual es regular, segundo el funcionamiento y almacenamiento hidráulico se encuentra en condición normal y finalmente el aspecto sanitario para garantizar la calidad o seguridad del agua se encuentra en condiciones regulares.

Tabla 11. Condición de la captación subterránea

CAPTACIÓN 02 - Antiguo					
Punto de vista	Condición actual	M.M	M	R	N
	Estructuralmente el componente de captación				
Estructural	2 se encuentra en condición regular, por				
	deterioros como fisuras, eflorescencia en la				
	pared de la estructura de captación				
	Componente de captación se encuentra				
Hidráulica	normal, hidráulicamente la filtración del agua				
	a la captación esta normal y el				
	almacenamiento de agua de acuerdo al diseño,				
	el fluido de agua por la tubería de salida no				
	presenta ningún inconveniente.				
	Se encuentra en condiciones regulares, ya que				
	no garantiza la calidad del agua por existencia				
Sanitaria	de eflorescencia en la cámara de recolección,				
	en la tubería de salida pigmentación y mohos				
	y en el filtro del manante o grava se encuentra				
	con mucha sulfatación.				



La condición actual de acuerdo a la evaluación estructural esta regular, segundo el funcionamiento y almacenamiento hidráulico se encuentra normal y finalmente el aspecto sanitario para garantizar la calidad o seguridad del agua se encuentra en condiciones regulares.

Tabla 12. Condición de la Línea de conducción

	LINEA DE CONDUCCION-01				
Punto de vista	Condición actual	M. M	M	R	
Estructural	Estructuralmente el componente de línea de conducción 1 se encuentra en condición				
	buenas condiciones no presenta ningún				
	agente que amerite el deterioro de la				
	estructura				
	Componente de línea de conducción se				
Hidráulica	encuentra normal, hidráulicamente la				
	conducción del caudal por las tuberías hasta				
	el reservorio es normal.				
	Se encuentra en condiciones normales, las				
	tuberías están enterrados profundamente, no				
Sanitaria	existe filtración por ruptura de tuberías, ni				
	tuberías expuestas a la superficie para su				
	mala manipulación con el contacto del				
	hombre o ruptura de algún roedor.				



La condición actual de acuerdo a la evaluación estructural esta normal, segundo la conducción hidráulica es normal y esta está en funcionamiento normal, finalmente el aspecto sanitario está en condiciones normales no existe riesgo que atente contra la salud de las personas en el tramo de la línea de conducción.

Tabla 13. Condición de la Línea de conducción


	LINEA DE CONDUCCION 02 - Antigua				
Punto de vista	Condición actual	M.M	M	R	N
	Estructuralmente el componente de línea				
<b>Estructural</b>	de conducción 2 se encuentra en regulares				
	condiciones ya que presenta fisura leve en				
	la estructura de concreto.				
	Componente de línea de conducción 2 se				
Hidráulica	encuentra normal, hidráulicamente la				
	conducción del caudal por las tuberías				
	hasta el reservorio es normal.				
	Se encuentra en condiciones normales, las				
	tuberías están enterrados profundamente,				
Sanitaria	no existe filtración por ruptura de tuberías,				
	ni tuberías expuestas a la superficie para su				
	mala manipulación con el contacto del				
	hombre o ruptura de algún roedor.				



La condición actual de acuerdo a la evaluación es normal, segundo la conducción hidráulica hasta el reservorio está en funcionamiento, finalmente el aspecto sanitario está en condiciones normales, no existe riesgo que atente contra la salud de las personas en el tramo de la línea de conducción.

Tabla 14. Condición del Reservorio 01 del agua potable – In Situ


	RESERVORIO - 01				
Punto de vista	Condición actual	M. M	M	R	N
	Estructuralmente el componente de reservorio se				
Estructural	encuentra en condiciones regulares ya que				
	presenta fisuras, pigmentación, mohos en el				
	tanque de almacenamiento, la caseta de válvula				
	presenta fisuras.				
	Componente de reservorio se encuentra en				
Hidráulica	condiciones normales, hidráulicamente				
	almacena el volumen de agua requerido de 4m3,				
	la conducción del caudal por la línea de aducción				
	no hay inconveniente su funcionamiento y fluidez				
	del caudal esta normal.				
	El aspecto sanitario se encuentra en condiciones				
	regulares, la tapa sanitaria se encuentra con				
Sanitaria	presencia de oxidación, las tuberías tienen				
	presentan mohos, pigmentación que no garantiza				
	la calidad del agua estos agentes podría causar				
	enfermedades hídricas a la población.				



Estructuralmente la condición actual es regular por fisuras, segundo el almacenamiento hidráulico del reservorio es normal, finalmente el aspecto sanitario está en condiciones regulares, existiendo riesgo en la salud de las personas ya que las tuberías se encuentran con agentes con pigmentos, mohos, tapa del tanque de almacenamiento con óxidos y la pared del tanque de almacenamiento se encuentra con pigmentos, el cual podría producirse enfermedades hídricas.

Tabla 15. Condición del Reservorio 02 del agua potable – In Situ

RESERVORIO - 02						
Punto de vista	Condición actual	M				
		M	M	R N		
	Estructuralmente el componente de reservorio se					
<b>Estructural</b>	encuentra en condiciones normal, pero con					
presencia de pigmentos y mohos en las parede						
	del tanque de almacenamiento.					
	Componente de reservorio se encuentra en					
Hidráulica condiciones normales, hidráulicamente						
	almacena el volumen de agua requerido de 5m3,					
	el caudal de salida del reservorio por la hacia la					
	línea de aducción es normal no hay inconveniente					
	en la fluidez del caudal.					
	El aspecto sanitario se encuentra en condiciones					
Sanitaria	regulares, la tapa sanitaria se encuentra con					
	presencia de oxidación, las tuberías tienen					
	presentan mohos, pigmentación que no garantiza					
	la calidad del agua estos agentes podrían causar					
	enfermedades hídricas a la población y el cerco					
	perimétrico está deteriorado.					



La condición actual de acuerdo a la evaluación estructural es normal, pero existen patógenos en la pared del tanque de almacenamiento si no se limpian podría deteriorar la estructura de concreto, segundo el almacenamiento hidráulico del reservorio es normal ya que almacena el volumen requerido, finalmente el aspecto sanitario está en condiciones regulares existe riesgo en la salud de las personas ya que las tuberías se encuentran con agentes con pigmentos, mohos, tapa del tanque de almacenamiento con óxidos, la pared del tanque de almacenamiento se encuentra con pigmentos el cual podría producirse enfermedades hídricas y el cerco perimétrico se encuentra deteriorado.

Tabla 16. Condición de la Línea de aducción y red de distribución

	Línea de aducción y red de distribución				
Punto de vista	Condición actual  M. M. M. M. R. I				
	Estructuralmente el componente de línea de				
<b>Estructural</b>	aducción y la red de distribución se				
	encuentra en condición buenas condiciones				
	no presenta ningún agente que amerite el				
	deterioro de la estructura.				
	Componente de línea de aducción se				
Hidráulica	encuentra normal, hidráulicamente la				
	conducción del caudal por las tuberías hasta				
	el las redes de distribución es normal, no				
	existe fuga de agua.				
	Se encuentra en condiciones normales, las				
	tuberías están enterrados profundamente, no				
Sanitaria	existe filtración por ruptura de tuberías, ni				
	tuberías expuestas a la superficie para su				
	mala manipulación con el contacto del				
	hombre o ruptura de algún roedor.				
PHONESTING					
DIAGNUSTICU	DE INFRAESTRUCTURA UNEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION				
3					
2					
A. Tuberías C. Válvulas de D. Caja de E. Válvulas de aire válvulas de aire purga	F. Cuja de Tapa santiaria Cuja de valvula Cimara komeda Válvula filotante Tuberia de Válvula de Tuberia de Boya Canastilla de Tuberi válvulas de de control de la ISPR-07 entreda control rebose salida sali		Cerco ia perimétrico	Conexión Lava domiciliaria	deros de IPO I
	purga ■ MUY MALO ■ MALO ■ REGULAR ■ NORMAL				

La condición actual de acuerdo a la evaluación estructural esta normal, segundo de línea de aducción se encuentra normal, hidráulicamente la conducción del caudal por las tuberías hasta las redes de distribución es normal, no existe fuga de agua, finalmente, el aspecto sanitario está en condiciones normales, las tuberías están enterrados profundamente, no existe filtración por ruptura de tuberías, ni tuberías expuestas a la superficie para su mala manipulación con el contacto del hombre o ruptura de algún roedor.

#### Encuesta para la población y el presidente de la JASS

#### ✓ Nivel de satisfacción de la población del agua potable

Tabla 17. Satisfacción de la población del agua potable

	Frecuencia	Porcentaje válido
Siempre	3	2.50%
Casi Siempre	28	23.33%
Alguna vez	60	50.00%
Nunca	29	24.17%
Total	120	100.00%



Figura 29. Satisfacción de la población del agua potable

El 50% de la población no está satisfecho con el servicio en los aspectos de calidad de agua, por ende, responden que agua potable en épocas de sequía es permanente, pero con presencia de turbiedad, la cantidad del agua durante las 24 horas es frecuente y el agua no es clorada constantemente de acuerdo al cronograma por ende no han realizado el análisis bacteriológico hasta la fecha.

#### ✓ Educación sanitaria

Tabla 18. Educación sanitaria de la población

	Frecuencia	Porcentaje válido
Siempre	15	7.50%
Casi Siempre	23	11.50%
Alguna vez	72	36.00%
Nunca	90	45.00%
Total	200	100.00%




Figura 30. Educación sanitaria de la población

De acuerdo a los resultados el 36% de la población tiene los hábitos de higiene muy malos, los niños y adultos no lavan sus manos antes de preparar o consumir alimentos, no lavan sus manos luego de salir del servicio higiénico, consumen agua sin hervir, finalmente el consumo de agua es directamente de la grifería.

#### ✓ Operación y mantenimiento del agua potable

**Tabla 19.** Operación y mantenimiento del agua potable

	Frecuencia	Porcentaje válido
Siempre	1	11.11%
Casi Siempre	0	0.00%
Alguna vez	7	77.78%
Nunca	1	11.11%
Total	9	100.00%




Figura 31. Operación y mantenimiento del agua potable


De acuerdo a los resultados en un 78% administra la JASS el servicio de operación y mantenimiento del agua potable, tienen un plan de mantenimiento deficiente, no realizan mantenimiento y limpieza de la infraestructura no se desarrolla

constantemente y la cloración del agua no es frecuente, se incumple con los cronogramas de cloración, los usuarios incumplen con faenas de mantenimiento y la supervisión de la municipalidad escasea.

#### ✓ Mantenimiento de los hoyos secos ventilados

Tabla 20. Mantenimiento de los hoyos secos ventilados

	Frecuencia	Porcentaje válido
Siempre	7	20.59%
Casi Siempre	6	17.65%
Alguna Vez	11	32.35%
Nunca	10	29.41%
Total	34	100.00%



**Figura 32.** Mantenimiento de los hoyos secos ventilados

Responde que el 23% de la población no hace el mantenimiento y preservación de las letrinas además desconocen cómo echar insumos para evitar el mal olor de las letrinas o pueda estar en estado salubre.

#### Condición sanitaria

Tabla 21. Reporte de enfermedades más frecuentes de la posta medica

	CAUSAS DE MORVILIDAD DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017				
	POSTA MEDICA DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN				
N°	MORBILIDAD				
1	CONTROL CRED				
2	VACUNA POR CONTROL CRED				
3	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO				
4	DIARREA				
5	RETARDO POR DESARROLLO				
6	CARIES A LA DENTINA				
7	GINGIVITIS AGUADA				
8	INFECCION RESPIRATORIA AGUDA Y FIEBRE				
9	PARASITOSIS INTESTINAL				
10	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO CRONICA				
11	RINOFARINGITIS AGUDA				
12	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR				
13	AMIGDALITIS AGUDA				
14	PULPITIS				
15	DERMATITIS ATOPICA				
16	CARIES LIMITADA AL ESMALTE				
17	SOBREPESO				
18	EPATITIS A Y E				
T 4					

#### **Interpretación:**

Son las todas las enfermedades más frecuentes de la población, que recurren a la posta médica, asimismo se observa dentro del cuadro la existencia de enfermedades hídricas, cabe la posibilidad de ser a causa del consumo de agua contaminada.

Tabla 22. Enfermedades hídricas más frecuentes

	REPORTE DE ENFERMEDADES HIDRICAS – 2017 POSTA MEDICA DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN					
N°	N° MORBILIDAD N° CASOS %					
1	DIARREA	253	63.73%			
2	PARASITOSIS INTESTINAL	90	22.67%			
3	GINGIVITIS AGUADA	39	9.82%			
4	DERMATITIS ATOPICA	10	2.52%			
5	EPATITIS A Y E	5	1.26%			
	TOTAL 397 100.00%					




Figura 33. Enfermedades hídricas más frecuentes

De acuerdo a los resultados desarrollados sobre enfermedades hídricas se tiene en un porcentaje de 63.73% que se enferman con diarrea, seguido a ellos la parasitosis en un 22.67% y por último la gingivitis aguda con 9.82%.

Figura 34. Enfermedades hídricas más frecuentes

REPORTE DE ENFERMEDADES HIDRICAS – 2017 POSTA MEDICA DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN						
EDADES x f fr F						
0 a 1 año	0.5	230	0.579	230		
1 a 2 años	1.5	55	0.139	55		
2 a 3 años	2.5	90	0.227	375		
3 a 4 años	3.5	7	0.018	382		
4 a 5 años	4.5	15	0.038	397		
TOTAL	12.5	397	1.00			




Figura 35. Enfermedades hídricas más frecuentes

El promedio de las edades del grupo de niños que se enferman constantemente es 1.6 años, el 50% son menores o iguales que 2 años, finalmente la edad con más frecuencia a enfermarse son niños de 1 año.

Tabla 23. Enfermedades hídricas más frecuentes

	REPORTE DE ENFERMEDADES HIDRICAS – 2018 POSTA MEDICA DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN					
N°	N° MORBILIDAD N° CASOS %					
1	DIARREA	240	64.00%			
2	PARASITOSIS INTESTINAL	94	25.07%			
3	GINGIVITIS AGUADA	27	7.20%			
4	DERMATITIS ATOPICA	9	2.40%			
5	5 <b>EPATITIS A Y E</b> 5 1.33%					
	TOTAL	375	100.00%			





Gráfico 1. Enfermedades hídricas más frecuentes

En relación a los resultados desarrollados sobre enfermedades hídricas se tiene en un 64.00% la diarrea, seguido a ellos la parasitosis en un 25.07% y por último la gingivitis aguda con 7.20%.

Tabla 24. Enfermedades hídricas más


REPORTE DE ENFERMEDADES HIDRICAS – 2018				
EDADES	X	f	fr	F
0 a 1 año	0.5	198	0.499	198
1 a 2 años	1.5	63	0.159	63
2 a 3 años	2.5	97	0.244	358
3 a 4 años	3.5	12	0.030	370
4 a 5 años	4.5	5	0.013	375
TOTAL	12.5	375	0.94	



El promedio de las edades del grupo de niños que se enferman constantemente es de 0 años a 1 año, el 50% son menores o iguales que 2 años, finalmente la edad con más frecuencia a enfermarse son niños de 1 año.

Tabla 25. Enfermedades hídricas más frecuentes


	REPORTE DE ENFERMEDADES HIDRICAS – 2019					
	POSTA MEDICA DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN					
N°	N° MORBILIDAD N° CASOS %					
1	DIARREA	333	69.81%			
2	PARASITOSIS INTESTINAL	90	18.87%			
3	GINGIVITIS AGUADA	39	8.18%			
4	DERMATITIS ATOPICA	10	2.10%			
5	5 EPATITIS A Y E 5 1.05%					
·	TOTAL 477 100.00%					



En concordancia a los resultados desarrollados sobre enfermedades hídricas se tiene en un 69.81% la diarrea, seguido a ellos la parasitosis intestinal en un 18.87% y por último la gingivitis aguda con 8.18%.

Tabla 26. Enfermedades hídricas más frecuentes

REPORTE DE ENFERMEDADES HIDRICAS – 2019						
EDADES	х	f	fr	F		
0 a 1 año	0.5	261	0.657	261		
1 a 2 años	1.5	134	0.338	134		
2 a 3 años	2.5	63	0.159	458		
3 a 4 años	3.5	15	0.038	473		
4 a 5 años	4.5	4	0.010	477		
TOTAL	12.5	477	1.20			



#### 5.2. Análisis de resultados

- Captación; La infraestructura del componente de captación 01 y captación 02 se determinó en una condición "regular" ya que no cuenta con un cerco perimétrico que proteja a la estructura, asimismo la condición sanitaria es "regular" por existencia de eflorescencia en la cámara de recolección, en la tubería de salida pigmentación y mohos y en el filtro del manante o grava se encuentra en oxidación. Hay un caso similar en la tesis de Huamán con título "Diagnostico del sistema de agua potable del Caserío de Bella Unión, Cajamarca—2013".(7), los componentes del sistemas de su investigación se encuentra en regular condición, puesto que se encuentra en proceso de deterioro por el tiempo de vida de la infraestructura.
- Línea de conducción; Este componente de la línea de conducción 01 y línea de conducción 02, en tuberías, accesorios e hidráulica se encuentra en condición "normal. Reservorio; El reservorio 01 estructuralmente se encuentra en condiciones "regular", ya que no cuenta con un cerco perimétrico correspondiente de acuerdo a normativa, también presenta fisuras, pigmentación, mohos en el tanque de almacenamiento, la caseta de válvula presenta fisuras, asimismo la condición sanitaria es "regular" porque tapa sanitaria se encuentra con presencia de oxidación, las tuberías tienen presentan mohos y pigmentación. El reservorio 02 se encuentra en condición "normal", el caudal se encuentra abasteciendo a la demanda requerida. Hay un parecido como afirma en la investigación de Cervantes y Mirtza "Evaluación y mejoramiento del sistema de sistema de saneamiento básico del centro poblado de Yanamito, Distrito de Mancos,

Provincia de Yungay, Departamento de Ancash – 2019".(12), el reservorio se encuentra en buenas condiciones operativas, no cuenta con un cerco perimétrico de protección y un sistema de cloración ineficiente en los elementos bacteriológicos que encuentran en la fuente del agua, asimismo el caudal de aporte del manantial se encuentra abasteciendo y produciendo suficiente con relación a la población actual y futura dado que la tasa de crecimiento de la población es en términos porcentuales. Requiere un mantenimiento de la estructura, cloración y análisis bacteriológicos y remplazo de accesorios deteriorados.

Línea de aducción y red de distribución; Estructuralmente está compuesto por tuberías de PVC, cajas de válvulas de aire y purga; la condición del componente es "regular" (válvulas de aire, caja y purga, tubería de rebose y limpia), las conexiones domiciliarias son regular, no cuentan con griferías y están malogrados y algunos suspendidos. Hay una investigación semejante de Plasencia con título "Diagnostico del estado situacional del sistema de agua potable del centro poblado el turco - Cajamarca – 2018"(8). La línea de aducción y la red de distribución se encuentra en buenas condiciones ya que el recorrido se encuentra profundamente enterrado y no tiene ningún problema de ruptura ni fisuras en todo el trayecto, la línea de aducción y la red de distribución se encuentra en buenas condiciones ya que el recorrido se encuentra profundamente enterrado y no tiene ningún problema de ruptura ni fisuras en todo el trayecto, las válvulas tienen una calificación de 3.33, las válvulas de aire y purga están en buena condición, los ramales están en

estado regular requiriendo la mejora y colocación se sus respectivos accesorios, la cámaras rompe presión de tipo 7 califican 2.63 y encontrándose en el proceso de deterioro, debido a que algunas no tiene canastilla, no tienen válvulas flotadoras e inseguros considerando en riesgo la calidad del agua, finalmente requiere un cerco perimétrico y las tapas metálicas nuevas, las piletas públicas tienen una calificación de 3.37, algunas familias carecen de las piletas y de los existentes las válvulas de paso están malogrados y otros no cuentan con sus respectivos accesorios, Las piletas domiciliarias 3.45 debido a que los pedestales son de concreto y otras no, las cuales se apoyan en maderas y las válvulas de paso en malas condiciones y algunos no cuentan con los grifos"(8)

• Nivel de satisfacción de la de la población; la población no está satisfecha con la calidad y cloración de agua, cantidad y permanencia de agua durante las 24 horas en épocas de sequía respondieron que es satisfactoriamente. Educación sanitaria; la población con respecto a hábitos de higiene está muy deficientes, los niños y adultos no lavan sus manos antes de preparar o consumir alimentos, no lavan sus manos luego de hacer uso del servicio higiénico, consumen agua sin hervir y directamente de la grifería. Operación y mantenimiento del agua potable; es administrado por la JASS y se encargan de la operación y mantenimiento de agua potable, tienen un plan de mantenimiento deficiente, no realizan mantenimiento y limpieza de la infraestructura constantemente, la cloración del agua se incumple, los usuarios faltan a las faenas de mantenimiento y la supervisión de la municipalidad es ausente.

#### VI. CONCLUSIONES

Se realizó satisfactoriamente el diagnóstico del sistema de agua potable del centro poblado de Cantu por medio de la ficha técnica y encuesta con la finalidad de cumplir los objetivos, asimismo las características físicas de las infraestructuras cuentan con muchas deficiencias que podrían afectar a largo plazo en su funcionamiento estructural e hidráulico, de no mejorarse los componentes.

- a) Se logró diagnosticar el estado de la captación por medio de fichas técnicas, arrojando como resultado que la captación 01 y captación 01 se encuentra en un estado regular por falta de mantenimiento, se observa fisuras y moho en los accesorios y tuberías.
- b) Se logró determinar satisfactoriamente el estado de la línea de conducción arrojando como resultado que la línea de conducción 01 se encuentra en un estado normal y la línea de conducción 02 01 se encuentra en un estado regular porque está expuesto a la superficie las tubería y podrían ser manipulados.
- c) Se logró caracterizar satisfactoriamente el estado del reservorio 01 arrojando como resultado que se encuentra en regular estado por presencia de fisuras, pigmentación, mohos en el tanque de almacenamiento, la caseta de válvula presenta fisuras, la tapa sanitaria se encuentra con presencia de oxidación, las tuberías tienen presentan mohos y pigmentación, el reservorio 02 se encuentra en un estado normal.
- d) Se logró diagnosticar el estado de la línea de aducción captación, arrojando como resultado que la línea de aducción se encuentra en un estado normal.
- e) Se logró determinar satisfactoriamente el estado de la red de distribución arrojando como resultado que se encuentra en un estado normal.

#### **Aspectos complementarios**

Se recomienda con respecto a los estados regulares del sistema de saneamiento básico se resane las infraestructuras con el fin reparar y se remplace tuberías y accesorios dañados para evitar que se formen agentes dañinos que causen enfermedades hídricas, asimismo brindar un servicio que satisface a la población con respecto a la calidad del agua. Realizar capacitaciones con profesionales con experiencia a los encargados de la JASS para monitorear cada componente y realizar cloraciones en periodos, finalmente el cálculo hidráulico y el estudio de laboratorio de calidad del agua.

- a) Se recomienda el mejoramiento de la captación 01 y 02 el mantenimiento de acuerdo a los cronogramas establecidos por la JASS para mejorar el servicio de agua al centro poblado de Cantu.
- b) Se recomienda un monitoreo constante de las dos línea de conducción para ver si requiere algún cambio de tuberías al mismo tiempo enterrar aquellas tuberías que están expuestos a la superficie.
- c) Se recomienda la limpieza del tanque de almacenamiento de todos los agentes patógenos como pigmentación, mohos en el tanque de almacenamiento, la caseta de válvula presenta fisuras y resanar el tanque de almacenamiento para garantizar la calidad del agua a la población.
- d) Se recomienda un monitoreo constante de la línea de aducción para ver si requiere algún cambio de tuberías para mejorar el servicio a la población.
- e) Se recomienda en la red de distribución hacer la ampliación del agua potable de acuerdo a la población actual y verificar las todo las redes de distribución de la población.

#### Referencias Bibliográficas

- 1. Rectorado U. Reglamento de Investigación V012. 2019;12:28.
- Zambrano C. Sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Mapasingue, parroquia Colón Cantón Portoviejo. Universidad de Especialidades Espíritu Santo facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil; 2017.
- 3. Sarmiento Z, Sanchez J. Análisis de la cobertura en el sector rural de agua potable y saneamiento básico en los países de estudio de américa latina, utilizando cifras oficiales de CEPAL. 2017.
- 4. García C, Vaca M, Garcia J. Sanitario seco: una alternativa para el saneamiento básico en zonas rurales. Rev Salud Pública. 2014 Sep 6;16(4):629–38.
- Ortega F, Vallecillo M, Gonzales O. Departamento de Construcción TEMA:
   Dedicatoria. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua; 2017.
- 6. Meneses D. Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable y proyecto de mejoramiento en la población de Nanegal, cantón Quito, provincia de Pichincha. 2013;1:391.
- Huamán J. Diagnóstico del sistema de agua potable del caserío de bella unión,
   Cajamarca-2013. Vol. 8. [Cajamarca];
- Plasencia Palomino RS. Diagnóstico del sistema de agua potable del centro poblado El Tuco, del distrito de Bambamarca - Hualgayoc - Cajamarca. Vol. 1, Universidad Nacional de Cajamarca. Universidad Nacional de Cajamarca; 2013.
- Alvizuri W. Evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en el barrio Allpaccocha, distrito de Huayllay grande, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica y su incidencia en la condición sanitaria de la población. Vol. 1, Tesis. 2019.
- 10. Illan N. Evaluación y mejoramiento del sistema de agua potable del Asentamiento Humano Héroes del Cenepa, Distrito de Buenavista Alta, Provincia de Casma, Ancash - 2017, tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil. [Chimbote]: Universidad Cesar Vallejo; 2017.
- 11. Chaupin C. La evaluacion y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Vilcashuaman, distrito de Vilcashuaman, provincia de Vilcashuaman,

- departamento de Ayacucho mejorara la condicion sanitaria. Uladech; 2019.
- 12. Cervantes M. Evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico del centro poblado de Yanamito, distrito de Mancos, provincia de Yungay, departamento de Ancash 2019. Vol. I, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; 2019.
- 13. Lázaro S. Evaluación Y Mejoramiento Del Sistema De Saneamiento Básico Del Caserío De Curhuaz, Distrito De Independencia, Provincia De Huaraz, Departamento De Ancash. Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. 2019. 145 p.
- Herrera M. Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y su incidencia en La Condición Sanitaria del centro poblado Huancapampa, distrito Recuay, provincia de Recuay, región de Áncash, Agosto 2019. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 2019.
- 15. Miranda R. Evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico del centro poblado de Quenuayoc, distrito independencia, provincia Huaraz, región Ancash, mayo 2019. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 2019. 0–2 p.
- Ministerio de Vivienda C y S. Compendio Normativo de Saneamiento. Minist Vivienda, Construcción y Saneam. 2018;1:1186.
- Apaza P. Redes de Abastecimiento de Agua. 2da Edicio. Servilaser E, editor.
   Lima; 1990.
- Comisión Nacional del Agua. Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 2007th ed. Naturales S de MA y R, editor. 2007. Mexico: Naturales, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos; 2007. 1–329 p.
- 19. Dirección M de VC y S. Norma tecnica de diseño: Opciones tecnologicas para sistemas de saneamiento rural. RM-192-2018-Vivienda. 2018 Apr;193.
- 20. Ministerio de vivienda construccion y saneamiento. Reglamento Nacional de Edificaciones. 2017; Vol.01:820.
- Santi L. Sistema de abastecimiento de agua potable en el centro poblado Tutín
   El Cenepa Condorcanqui Amazonas. Universidad Nacional Agraria La
   Molina. Tipos de reservorio. Los reservorios de almacenamiento pueden ser
   elevados, apoyados y enterrados. Los elevados, que pueden tomar la forma

- esférica, cilíndrica, y de paralelepípedo, son construidos sobre torres, columnas, pilotes, etc; los apoyados, que p; 2016.
- 22. Magne F. Abastecimiento, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable Modernizado en el Aprendizaje y Enseñanza en la Asignatura de Ingenieria Sanitaria I. Universidad Mayor de San Simón. Universidad Mayor De San Simón; 2008.
- Aguero R. Agua Potable Para Poblaciones Rurales. AsociaciOn. Vol. Vol.1,
   Journal of Chemical Information and Modeling. Lima: ManosUnidas de Espaila; 2003. 169 p.
- 24. Sanitario A. Lineamientos Técnicos para Factibilidades, SIAPA Criterios y lineamientos técnicos para factibilidades. Actual los criterios y lineamientos técnicos para factibilidades en la ZMG. 2014;38:1–38.
- 25. SPENA GROUP. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR [Internet]. Empresa de tratamiento de aguas. 2017 [cited 2020 May 26]. p. 1–5. Available from: http://spenagroup.com/planta-tratamiento-aguas-residuales-ptar/
- 26. Arévalo frank, García M, Sánchez F, Martin R, Gusman H. El agua. La Granja Rev Ciencias la Vida. 2003;2(1):13–5.
- 27. Terry S. Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable y disposición de excretas de la población del corregimiento de Monterrey, municipio de Simití, departamento de Bolívar, proponiendo soluciones integrales al mejoramiento de los sistemas y la salud d. 2013.
- 28. Atencion primaria y saneamiento básico cajamarca (APRISABAC). Manual de Procedimientos Técnicos en Saneamiento [Internet]. Cajamarca. 2015. p. 128. Available from: https://www.ey.com/pe/es/newsroom/newsroom-amexportaciones-peru
- 29. Cajamarca CPR, Saneamiento DRDVC y, Cajamarca GR. Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento SIRAS. Primera ed. Care Perú Regional Cajamarca, editor. Vol. 53, Journal of Chemical Information and Modeling. Cajamarca: Gobierno Regional Cajamarca - Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 2010. 293 p.
- 30. Hernández R, Fernández C, Bautista M. Metodología de la Investigación. 6ta

- Edició. Vol. 4. Mexico; 1392. 57-71 p.
- Namakforoosh M. Metodología de la investigación Mohammad Naghi Namakforoosh Google Libros [Internet]. Mexico. 2005 [cited 2021 Apr 19]. p. 523. Available from: https://books.google.com.mx/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false
- 32. Comite institucional de Etica en Investigacion. Código de Ética para la Investigación. Chimbote Perú; 2016.

# **Anexos**

Anexo 01. Cronograma de actividades

	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES															
			Año 2021													
N°	Actividades				Seme	stre l	[				Semestre II					
			Marz					Abril					ayo		Junio	
1	Socializacion del SPA	X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Entrega del primer borrador del informe final		X													
3	Mejora de la redacción del primer borrador del informe final			X												
4	Entrega del primer borrador de artículo científico				X											
5	Mejora en la redacción del informe final y artículo científico					X										
6	Mejora del informe final						X									
7	Segunda mejora del informe final							X								
8	Retroalimentación del informe final y artículo científico								X							
9	Calificación del informe final, artículo científico y ponencia del docente tutor									X	X	X	X	X		
10	Entrega del pre- informe y sustentacion													X		

Anexo 02: Presupuesto

Presupuesto desembolsable Jaky Indira Ventura Gomez					
Categoría	Costo unitario	Cantidad	Total (S/.)		
Suministros					
• Impresiones	0.50	30	S/15.00		
• Lapiceros	1.00	10	S/10.00		
• Empastes	50.00	4	S/ 200.00		
• Papel bond A-4 (500 hojas)	50.00	1	S/ 50.00		
• Lapiceros	0.50	10	S/ 5.00		
Servicios					
Uso de Turnitin	50.00	1	S/50.00		
Sub total			S/330.00		
Gastos de viaje					
Pasaje de movilidad	2.50	15	S/37.50		
Gastos de alimentación	10.00	15	S/150.00		
Sub total			S/187.50		
Total de presupuesto desembolsable			S/262.50		
Presupuesto	no desembo	lsable			
Servicios					
<ul> <li>Uso de Internet (Laboratorio de Aprendizaje Digital - LAD)</li> </ul>	20.00	2	S/40.00		
Búsqueda de información en base de datos	40.00	4	S/160.00		
<ul> <li>Soporte informático (Módulo de Investigación del ERP University - MOIC)</li> </ul>	60.00	3	S/180.00		
<ul> <li>Publicación de artículo en repositorio institucional</li> </ul>	40.00	1	S/40.00		
Sub total			S/420.00		
Recurso humano	0.00		S/0.00		
<ul> <li>Asesoría personalizada (5 horas por semana)</li> </ul>	50.00	10	S/500.00		
Sub total			S/500.00		
Total de presupuesto no desembolsable			S/920.00		
TOTAL (S/.)			S/1,437.50		

#### Anexo 03: Instrumentos de recolección de datos

**INTRUMENTO DE RECOLECCION N°2:** 

Encuesta de recolección de datos



CUESTIONARIO.....

# UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE FACULTAD DE INGENIERIA

# ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

# CUESTIONARIO SOBRE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y LA CONDICIÓN SANITARIA

#### CONDICIÓN SANITARIA

**TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:** Diagnóstico del sistema de saneamiento básico y la condición sanitaria del centro poblado de Marian, caserío de Cantú, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash – 2019.

#### 

#### ENCUESTA PARA LAS FAMILIAS

(1) Nunca (2) Alguna vez (3) Casi siempre (4) Siempre

	1	2	3	4
ENCUESTA PARA LAS AMILIAS				
Sistema de agua				
1. En épocas de sequía el caudal de agua es:				
a) Permanente				
b) Baja cantidad, pero no seca				
c) Se seca totalmente en algunos meses				
2. ¿Cómo es el agua que consumen?				
a) Agua clara				
b) Agua turbia				

Ingo Jorge Arturd Zarzosa Prudencio
REPRESENTANTE COMÚN

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Consejo Debanamental Ancash - Huaraz

Ina, Santos Ricardo Tarazona Maza

CIPN° 81840

c) Agua con elementos extraños				
3. ¿Se realiza la cloración del agua en forma periódica?				
<b>4.</b> El servicio de agua es continuo las 24 horas del día?				
5. ¿Se ha realizado el análisis bacteriológico en los últimos doce meses?				
6. ¿Tiene la instalación de agua es su vivienda?				
Aspectos de salud - hábitos de higiene				
7. ¿Almacena en algún recipiente el agua en la casa?				
8. ¿Se lava las manos antes de preparar los alimentos?				
9. ¿Ud.se lava la mano después de usar la letrina o baño?				
<b>10.</b> ¿Sus niños se lavan las manos antes de consumir los alimentos?				
12. ¿Consume el agua para tomar en hervida?				
13. ¿Consume el agua para tomar directo del grifo o caño?				
<b>15.</b> ¿En los últimos quince (15) días, alguno de sus niños se enfermó de diarrea?				
<b>16.</b> ¿Lleva a la posta para los controles de su menor hijo o hijo(a)?				
Disposición de excretas, basuras y aguas grises		1		ı
<b>17.</b> ¿Dónde hace normalmente sus necesidades?				
a) Hoyo seco-letrina seca				
b) Aire libre				
c) Letrina de arrastre hidráulico				
d) Letrina seca abonera - ecológica				
<b>18.</b> ¿Si tiene letrina: ¿Echa algún insumo al hueco de la letrina para evitar el mal olor?				
	1	<u> </u>	2	4
Gestión de los servicios – consejo directivo	1	2	3	4
1. ¿Quién es responsable de la administración del sistema de agua?				
a) Municipalidad				
b) Comité del caserío				
c) JASS reconocida				
2. ¿Pagan puntual sus cuotas por consumo de agua?				
3. ¿Existe sanción por el retraso de pago de cuota de agua?				
<b>4.</b> Los fondos que se recaudan del agua se reinvierten en el sistema de	,			
agua?				
Operación y mantenimiento  5. Elaborar a tienar un plan de mantenimiento del sistema de agua en				
<b>5.</b> ¿Elaboran o tienen un plan de mantenimiento del sistema de agua en cada conse directivo?	l l			
cada compe directivo:	1	1		J

Ingo Jorge Artura Zarzosa Prudencio
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 45006977

82

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

A Consejo Debarramental Ancash - Huaraz

Ing. Santos Ricardo Tarazona Maza

GIP N 81840

SUPERVISOR DE OBRA

6. ¿La limpieza y desinfección del sistema de agua se realiza en las				
fechas programados?				
7. ¿La cloración del agua se realiza en el tiempo programado?				
8. ¿Los usuarios participan en la ejecución del plan de mantenimiento?				
<b>09.</b> ¿La municipalidad supervisa los servicios de saneamiento básico?				
10. Realizan alguna practica de conservación de la fuente de agua, en el				
área de influencia del manantial existente como: Zanjas de				
infiltración, Forestación o Conservación de la vegetación natural.				

#### FICHA TÉCNICA- INSTRUMENTO DE RECOLECCION

Diagnóstico del sistema de saneamiento básico y la condición sanitaria del Centro Poblado de Marian, Caserío de Cantú, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash – 2019.

#### ESTADO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

#### I. INFORMACION GENERALES DEL CASERI DE CANTU

Departamento : Ancash Provincia : Huaraz Distrito : Huaraz

Población beneficiaria : Caserío de Cantú

- 1. Cuántas familias tiene el caserío de Cantu: .....
- 2. Promedio integrante / familia ......
- 3. Vías de acceso al Caserío de Cantu:

Desde	Hasta	Tipo de vía	Medio de transporte	Distancia (Km.)	Tiempo (horas)
				( ')	( 1 111)

- 4. Institución ejecutora:
  - CARE Perú y Centro poblado de Cantu
- 5. ¿Qué tipo de fuente de agua abastece al sistema? Es de aguas subterráneas

Manantial X

Pozo

Agua Superficial

6. ¿Cómo es el sistema de abastecimiento? Marque con una X

Por gravedad X

Por bombeo

#### II. COBERTURA DEL SERVICIO:

7. ¿Cuántas familias se benefician con el agua potable? 54 Familias

OLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

go Jorge Arturo Zarzosa Prudencio 83 Ing. Santos Ricardo Tarazon REPRESENTANTE COMÚN SUBERVISOR DE ORRA

#### III. CANTIDAD DE AGUA:

8.	¿Cuál es el caudal de la fuente en época de sequía? En litros /
	segundo
9.	¿Cuántas conexiones domiciliarias tiene su sistema? (Indicar el número)
10.	¿El sistema tiene piletas públicas? Marque con una X.
	SI(Pasar a la pgta. 21)
11.	¿Cuántas piletas públicas tiene su sistema? (Indicar el número)

#### <del>-----</del>

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

# ✓ Captación 01

IV.

INDICADORES	DATOS DE	DESCRIPCIÓN
	RECOLECCIÓN	
Tipo de Fuente	Fuente subterranea	-
Tipo de captación	Captación de fondo	-
Camara humeda	Sección interior:	Estructura de concreto simple, se
	1.35 x 1.31 m	observa al perímetro en temporadas de
	Altura: 1.40 m	lluvia con mucha humedad y aguas depositados.
Filtro o manante	De 1" a 1 ½" las gravas	Se observa con mucha cantidad de óxidos de sulfato tanto en las gravas como en las paredes.
Tapa sanitaria c.h	Ancho 0.52 m	De acero con seguros de llave para
	Largo 0.59 m	evitar el ingreso de algún material o
		residuo sólido.
Cerco perimétrico	Alambre y tubos de	Está deteriorado e improvisado
	fierro	
Material de	Concreto de 180	Estructura de concreto simple.
construcción	kg/cm2	
Tubería de salida	PVC de Ø 1"	Se observa la existencia pigmentación
		alrededor de la tubería.
Tuberia de rebose	PVC de Ø 1 ½"	Se observa pigmentos y oxidos
	Longitud 0.90m	
Caseta de válvula	Ancho 0.70 m	Presenta filtraciones, llaves de control
	Largo 0.90 m	en oxidación, paredes de la caja de
		caseta de válvula están oxidación y
		fisuras.

Ing° Jorge Arturd Zarzosa Prudencio 84
REPRESENTANTE COMUN
DNI 45006977

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Deparamental Ancash - Huaraz

Ing. Santos Ricardo Tarazona Maza
cip Nº 81840
SUPERVISOR DE OBRA

Válvula de control	Válvula de 1 ½"	Buenas condiciones		
Tapa sanitaria c.v	Ancho 0.40 m	De acero, con seguros de llave para		
	Largo 0.42 m	evitar el ingreso o manipulación.		
Antigüedad	10 años v	Está en el periodo de vida útil, necesita		
		mantenimiento.		
Caudal máximo	1.11 Lts/seg	De acuerdo al cálculo volumétrico.		

# ✓ Captación 02

INDICADORES	DATOS DE RECOLECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Time de Escarte		
Tipo de Fuente	Fuente subterranea	-
Tipo de captación	Captación de fondo	-
Cámara humeda	0.57 x 0.57m Altura de 0.80m	Estructura de concreto simple, se observa al perímetro en temporadas de lluvia con mucha humedad y aguas
		depositados.
Filtro o manante	De Ø 1 ½" las gravas	Se observa con mucha cantidad de óxidos de sulfato tanto en las gravas como en las paredes.
Tapa sanitaria de	Ancho 0.60m	De acero con seguros de llave, presenta
cámara de	Largo 0.60m	oxidación.
recolección		
Cerco perimétrico	Alambre y tubos de fierro	Esta deteriorado e improvisado.
Material de construcción	Concreto de 180 kg/cm2	Estructura de concreto simple.
Tubería de salida	PVC de Ø 1"	Se observa oxidación en mucha cantidad.
Tubería de rebose	PVC de Ø 2	Buena condición
Caseta de válvula	Ancho 0.51m	Buen condición
	Largo 0.80m	
Válvula de control	Válvula de 1 ½"	Buenas condiciones
Antigüedad	15 años	Está en el periodo de vida útil, necesita mantenimiento.
Tapa sanitaria de	Ancho 0.50m	De acero, con seguros de llave para
caseta de válvula	Largo 0.55m	evitar el ingreso o manipulación.
Caudal máximo	0.85 Lts/seg	De acuerdo al cálculo volumétrico.

Ing° Jorge Arturo Zarzosa Prudencio
REPRESENTANTE COMÚN
ONI 45006977

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Consejo Departamental Ancash - Huaraz

Ing. Santos Ricardo Tarazona Maza
OIPN 81840
SUPERVISOR DE OBRA

# ✓ Línea de conducción 1

INDICADORES	DATOS DE RECOLECCION	DESCRIPCION
Tipo de línea de conducción	Conducción por gravedad	En buenas condiciones.
Clase y tipo de tubería	PVC SAP de C-10	Línea de conducción 1, viene desde la captación 1, mediante una tubería de PVC SAP de C-10 Ø 1 ½" a una longitud de 200m aproximadamente
Diámetro de tubería	PVC de Ø 2"	Los tubos de la línea de conducción son de PVC de Ø2", requiere limpieza de dicha caja.
Válvula de aire	Acero galvanizado de Ø 2"	Acero galvanizado de Ø2", está cumpliendo su función de sacar el aire atrapado en las tuberías y facilita el paso del agua con normalidad, no presenta deterioro y cumple su función con normalidad.
Válvula de purga	Acero galvanizado de Ø 2"	De acero galvanizado de Ø 2" se encuentra en el punto más bajo
Tapa sanitaria	Ancho 0.50 m Largo 0.50 m	De acero, no presenta deterioro ni ruptura en la tapa.

# ✓ Línea de conducción 2

INDICADORES	DATOS DE RECOLECCION	DESCRIPCION		
Tipo de línea de	Conducción por	En buenas condiciones		
conducción	gravedad			
Clase y tipo de	PVC SAP de C-10	A una longitud de 200m		
tubería		aproximadamente		
Diámetro de	PVC de Ø 1 ½"	Los tubos de la línea de conducción son		
tubería		de PVC de Ø 1 ½".		
Válvula de aire	Acero galvanizado de Ø 1 ½"	Se observa con oxidación leve.		
Válvula de purga	Acero galvanizado de Ø 1 ½"	Se observa con oxidación moderado.		
Tapa sanitaria	Ancho 0.50 m	Tapa de acero, se observa con		
	Largo 0.50 m	oxidación leve.		
011	11	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU  Consejo Departamental Ancash - Huaraz		

Ingo Jorge Artura Zarzosa Prudencio
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 45006977

Ing. Santos Ricardo Tarazona Maza
OP N 81840
SUPERVISOR DE OBRA

#### ✓ Reservorio 01

INDICADORES	DATOS DE	DESCRIPCION	
	RECOLECCION		
Tipo de reservorio	Reservorio apoyado		
Forma de	Estructura circular		
reservorio			
Tanque de	Ancho 3.33m	La pared del tanque de almacenamiento	
almacenamiento	Largo 3.35m	se encuentra lleno de óxidos, fisuras y	
	Alto 1.50m	moho.	
Tapa sanitaria	Ancho 0.60m	Tapa metálica celeste	
	Largo 0.60m		
Cerco perimétrico	Alambres y columnas de	Cerco de protección improvisado con 7	
	concreto	columnas en una sola línea en la parte	
	Ancho 5.00m	frontal, y los otros 3 lados se	
	Largo 10.00m	encuentran con tubos alambres de púas,	
	Alto 2.5m	se observa que pastorean sus animales	
		alrededor del reservorio.	
Tubería de	Acero galvanizado de Ø	Tubería de ventilación de acero	
ventilación	4"	galvanizado, permite la circulación de	
		aire, no está enmallado.	
Caseta de válvula	Ancho 1.16m	Estructura de concreto simple de color	
	Largo 1.35m	existen fisuras de 2mm.	
	Alto 0.80m		
Tuberías de	PVC de Ø 1 ½ "	La tubería presenta moho.	
entrada			
Tubería de salida	PVC de Ø 1"	La tubería presenta oxidación severa y	
		moho leve.	
Tubería de rebose	PVC de Ø 2"	La tubería presenta moho.	
Tapa sanitaria de	Tapa metálica	Tapa metálica de color blanca de 1x1m,	
caseta de válvulas	DIAC	con oxidación leve.	
Hipoclorador	PVC	El dispositivo es de PVC, hace 2 meses	
		no hacen la cloración, se encuentra	
		colgado en un acero oxidado y un hilo	
Válvula da	A como colvenina da da O	con moho.	
Válvula de entrada	Acero galvanizado de Ø	Tubería de Ø 1 ½".	
Válvula de	1½",	Se observa manchas oscuras.	
limpieza	Acero galvanizado de Ø	Se ouseiva manenas oscuras.	
Válvula de salida	Acero galvanizado de Ø	Se observa sin daños mecánicos.	
varvuta ut satiua	1"	Se ouserva sin danos inecameos.	
1)	1	COLECTO OF INCENTEDOS DEL DEBU	

Ing° Jorge Arturd Zalzosa Prudencio 87
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 45006977

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Deparamental Ancash - Huasaz

Ing. Santos Ricardo Tarazona Maza
CIP Nº 81840
SUPERVISOR DE OBRA

Material de	Concreto armado	
construcción		
Antigüedad	10 años	Se encuentra dentro de su vida útil
Volumen del	4m3	Almacena 4m3
reservorio		

# ✓ Reservorio 02

INDICADORES	DATOS DE	DESCRIPCION	
	RECOLECCION		
Tipo de reservorio	Reservorio apoyado		
Forma de reservorio	Estructura circular		
Tanque de	Ancho 4.30m	La pared del tanque de	
almacenamiento	Largo 4.30m	almacenamiento se encuentra	
	Alto 2.00m	lleno de óxidos, fisuras y moho.	
Tapa sanitaria	Ancho 0.60m	La tapa se encuentra en malas	
	Largo 0.60m	condiciones ya que presenta	
		exceso de oxidación en el marco.	
Cerco perimétrico	Alambres y columnas de	Cerco de protección improvisado	
	concreto	con 7 columnas en una sola línea	
	Ancho 5.00m	en la parte frontal, y los otros 3	
	Largo 10.00m	lados se encuentran con tubos	
	Alto 2.5m	alambres de púas, se observa que	
		pastorean sus animales alrededor	
		del reservorio.	
Tubería de ventilación	Acero galvanizado de Ø	Tubería de ventilación enmallado	
	4"	está pintado de color celeste no	
		existe oxidación, pero alrededor	
		de la tubería con moho.	
Caseta de válvula	Ancho 1.50m	Se observa en buen estado.	
	Largo 1.20m		
	Alto 0.80m		
Tuberías de entrada	PVC de Ø 2"	Se observa en buen estado.	
Tubería de salida	PVC de Ø2"	La tubería presenta moho leve.	
Tubería de rebose	PVC de Ø 2"	La tubería presenta moho.	
Tapa sanitaria de	Tapa metálica	Tapa metálica de color blanca de	
caseta de válvulas		1x1m, con oxidación leve.	
Hipoclorador	PVC	El dispositivo es de PVC, hace 2	
		meses no hacen la cloración, se	

Ingo Jorge Artura Zarzosa Prudencio
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 45006977



		encuentra colgado en un acero oxidado y un hilo con moho.
Válvula de entrada	Acero galvanizado de Ø 2",	Tubería de Ø 1 ½".
Válvula de limpieza	Acero galvanizado de Ø 2	Se observa manchas oscuras.
Válvula de salida	Acero galvanizado de Ø 2"	Se observa en buen estado.
Material de construcción	Concreto armado	Estructura de concreto
Antigüedad	15 años	Se encuentra dentro de su vida útil
Volumen del reservorio	5m3	Almacena 5m3

# ✓ Red de distribución

INDICADORES	DATOS DE RECOLECCION	DESCRIPCION
Tipo de red de distribución	Sistema Ramificado	-
Diámetro de tubería	Ø 1"	Es la tubería de la red de distribución.
Válvula de control	Ø 1"	Se encuentra en buen estado.
Válvula de purga	Ø 1"	Se encuentra en buen estado.
Válvula de aire	Ø 1"	Se observa que la válvula de aire con presencia de oxidación y mucha humedad.
Cámara rompe presión	CRP-07	Se encuentra en buen estado.
Cerco perimétrico	Alambres y tubos	El cerco perimétrico son tubos de acero con una puerta pintadas de color celeste no presenta ningún daño o ruptura, además cercado con alambres con púas.

Ing° Jorge Arturd Zarzosa Prudencio
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 45006977

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Debaramental Ancash - Huaraz

Ing. Santos Ricardo Tarazona Maza
olegio 81840
SUPERVISOR DE OBRA

# ✓ Unidad de saneamiento básico – UBS – Hoyo Seco Ventilado

Unida	d básica de saneamiento UBS – Hoyo Seco Ventilado		
Componente	Observación		
Hoyo Seco	29 familias		
Ventilado			
·	Clasificación por condición		
Letrina Normal	Existen 3 letrinas de hoyo seco, construido con adobe, puertas de		
	madera, techos de calamina y teja andina, losa de cemento y/o tierra		
	compactada, ventana de ventilación y una área aproximada de 3m2.		
	No hay desgaste en ningún material construido.		
Letrina Regular	Son 5 letrinas de hoyo seco, construido con adobe y/o madera,		
	puertas de madera y/o calamina con desgastes o rupturas pequeños,		
	techos de calamina, teja andina y/o paja, la losa es de tierra		
	compactada, algunos cuentan con ventana de ventilación y una área		
	aproximada de 3m2.		
Letrina Malo	Son 7 letrinas de hoyo seco, construido con adobe y techo de paja,		
	madera deteriorado y/o rota cubierto con plástico y/o paja, puertas		
	de plástico y/o calamina rotas o desgastadas y otros no cuentan con		
	puerta, techos de plástico, calamina, teja andina y/o paja desgastada,		
	la losa es con maderas deterioradas, tierra compactada con agujeros		
	en algunos lados de la losa, el área aproximada de 3m2.		
Letrina Muy malo	Son 14 letrinas de hoyo seco, construido con adobe y techo de paja,		
	madera rota cubierto con plástico y/o paja en muy malas		
	condiciones, puertas de plástico y/o calamina rotas o desgastadas y		
	otros no cuentan con puerta, techos de plástico, calamina, teja		
	andina y/o paja desgastada otros no cuentan con techo, la losa es		
	con maderas deterioradas, la losa es de madera y/o tierra		
	compactada con agujeros, el área aproximada de 3m2. En la		
	mayoría de estos hoyos secos requieren su anulación y construir uno		
	nuevo.		

Ing° Jorge Arturd Zarzosa Prudencio
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 45006977

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Consejo Deparamental Ancash - Huaraz

Ing. Santos Ricardo Tarazona Maza
OIP Nº 81840
SUPERVISOR DE OBRA

#### Procesamiento de datos

### I.3: Nivel de satisfacción de la de la población

#### NIVEL DE SATISFACCION DE LA POBLACION

Tabla 1: En épocas de sequía el caudal del agua es: Permanente

a)	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	3	37.500%	37.50
Casi Siempre	3	37.500%	37.50
Alguna vez	2	25.000%	25.00
Nunca	0	0.000%	0.00
Total	8	100.00%	100.00

Los resultados respecto a épocas de sequía el caudal del agua los encuestados respondieron que el 37.50% afirman Siempre y Casi siempre, mientras que el 25% mencionan Alguna vez y un 0.00% Nunca.

Tabla 2: En épocas de sequía el caudal del agua es: Baja cantidad, pero no seca

b)	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	3	37.500%	37.50
Alguna vez	5	62.500%	62.50
Nunca	0	0.000%	0.00
Total	8	100.00%	100.00

En relación a las épocas de sequía el caudal del agua es: Baja cantidad, pero no seca el 62.50% los encuestados mencionaron que Alguna vez, mientras que el 37.50% respondieron Casi Siempre.

Tabla 3: En épocas de sequía el caudal del agua es: Se seca totalmente en algunos meses

c)	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	0	0.000%	0.00
Alguna vez	4	100.000%	100.00
Nunca	0	0.000%	0.00
Total	4	100.00%	100.00

Los resultados respecto a las épocas de sequía el caudal del agua es: Se seca totalmente en algunos meses capacidad de liderazgo respondieron que el 100.00% Alguna vez.

Tabla 4: Cómo es el agua que consumen: Agua clara

a)	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	4	40.000%	40.00
Alguna vez	6	60.000%	60.00
Nunca	0	0.000%	0.00
Total	10	100.00%	100.00

En relación a los encuestados, cómo es el agua que consumen: Agua clara mencionaron que el 60,00% están Alguna vez, el 40,00% mencionaron Casi Siempre.

Tabla 5: Cómo es el agua que consumen: Agua turbia

<b>b</b> )	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	4	66.667%	66.67
Alguna vez	2	33.333%	33.33
Nunca	0	0.000%	0.00
Total	6	100.00%	100.00

Los encuestados en relación a Cómo es el agua que consumen: Agua turbia respondieron el 66.67% Casi Siempre y el 33.33% Alguna vez.

Tabla 6: Cómo es el agua que consumen: Agua con elementos extraños

c)	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	0	0.000%	0.00
Alguna vez	4	100.00%	100.00
Nunca	0	0.000%	0.00
Total	4	100.00%	100.00

Los encuestados en relación a Cómo es el agua que consumen: Agua con elementos extraños respondieron el 100%.

Tabla 7: Colocan cloro en el agua de forma periódica

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	3	15.000%	15.00
Alguna vez	4	20.000%	20.00
Nunca	13	65.000%	65.00
Total	20	100.00%	100.00

En relación a la respuesta Colocan cloro en el agua de forma periódica los encuestados mencionaron el 65,00% Nunca, mientras 20% Alguna vez y el 15% Casi Siempre.

Tabla 8: El servicio de agua es continuo las 24 horas del día todo el año

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	2	10.000%	10.00
Alguna vez	8	40.000%	40.00
Nunca	10	50.000%	50.00
Total	20	100.00%	100.00

Los resultados respecto a la pregunta El servicio de agua es continuo las 24 horas del día todo el año respondieron el 50% Nunca, y el 40% alguna vez, mientras que 10% casi siempre.

Tabla 9: Se ha realizado el análisis bacteriológico en los últimos meses

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	3	15.000%	15.00
Alguna vez	13	65.000%	65.00
Nunca	4	20.000%	20.00
Total	20	100.00%	100.00

En relación a la respuesta si realizan el análisis bacteriológico en los últimos meses los encuestados mencionaron el 65,00% alguna vez, mientras 20% nunca y el 15% Casi Siempre.

Tabla 10: Ud. Consume el agua directamente de la pileta domiciliario

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	6	30.000%	30.00
Alguna vez	12	60.000%	60.00
Nunca	2	10.000%	10.00
Total	20	100.00%	100.00

En relación si consumen el agua directamente de la pileta domiciliario respondieron 60.00% los encuestados mencionaron que Alguna vez, mientras que el 30.00% respondieron Casi Siempre y el 10.00% nunca.

#### Educación sanitaria

# ASPECTOS DE SALUD - HÁBITOS DE HIGIENE

Tabla 11: Almacena en algún recipiente el agua en la casa

Tabla 11: Annacena en algun recipiente el agua en la casa				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	
Siempre	0	0.000%	0.00	
Casi Siempre	3	15.000%	15.00	
Alguna vez	10	50.000%	50.00	
Nunca	7	35.000%	35.00	
Total	20	100.00%	100.00	

Los encuestados en relación si Almacenan en algún recipiente el agua respondieron el 50.00% alguna vez, 35.00% nunca mientras que el 15.00% casi siempre.

Tabla 12: Se lava las manos antes de preparar los alimentos

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	1	5.000%	5.00
Casi Siempre	2	10.000%	10.00
Alguna vez	16	80.000%	80.00
Nunca	1	5.000%	5.00
Total	20	100.00%	100.00

En relación si se lavan las manos antes de preparar los alimentos respondieron 80.00% alguna vez, mientras que el 10.00% respondieron Casi Siempre y el 5.00% nunca y siempre.

Tabla 13: Ud. Se lava las manos después de usar la letrina o baño

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	0	0.000%	0.00
Alguna vez	4	20.000%	20.00
Nunca	16	80.000%	80.00
Total	20	100.00%	100.00

Los encuestados respondieron si se lavan las manos después de usar la letrina o baño el 80.00% respondieron nunca, mientras tanto el 20% afirmaron nunca.

Tabla 14: Sus niños se lavan las manos antes de consumir los alimentos

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	2	10.000%	10.00
Alguna vez	3	15.000%	15.00
Nunca	15	75.000%	75.00
Total	20	100.00%	100.00

Con respecto a la pregunta si sus niños se lavan las manos antes de consumir los alimentos el 75.00 mencionaron nunca, y respondieron el 15% alguna vez y el 10.00% casi nunca.

Tabla 15: Sus niños se lavan las manos después de usar la letrina o baño

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	2	10.000%	10.00
Alguna vez	2	10.000%	10.00
Nunca	16	80.000%	80.00
Total	20	100.00%	100.00

En relación a la pregunta si niños se lavan las manos después de usar la letrina o baño los encuestados mencionaron el 80,00% Nunca, mientras 10% Alguna vez y el 10% Casi Siempre.

Tabla 16: consume el agua para tomar en hervida

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi	4	20.000	20.00
Siempre	4	%	20.00
Alguna vez	1	20.000	20.00
Algulia vez	4	4 %	20.00
Nunca	12	60.000	60.00
Nullca	12	%	00.00
Total	20	100.00	100.0
Total	20	%	0

Sobre la investigación si consumen agua para tomar en hervida los encuestados el 60.00% mencionaron nunca, mientras el 20.00% indicaron alguna vez y el 20.00% de los encuestados especificaron casi siempre.

Tabla 17: Consume el agua para tomar directo del grifo o caño

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido
Siempre	7	35.000%	35.00
Casi Siempre	5	25.000%	25.00
Alguna vez	4	20.000%	20.00
Nunca	4	20.000%	20.00
total	20	100.00%	100.00

En concordancia si consumen el agua para tomar directo del grifo o caño los encuestados el 35.00% mencionaron siempre, el 25.00% dijeron casi siempre, mientras que el 20.00% alguna vez y nunca.

Tabla 18: Su menor hijo se enferma con frecuencia

Tubia 101 ba menor mjo se emerina con riceachea			
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	2	10.000%	10.00
Casi Siempre	2	10.000%	10.00
Alguna vez	13	65.000%	65.00
Nunca	3	15.000%	15.00

Total	20	100.00%	100.00
-------	----	---------	--------

En relación a la interrogante si su menor hijo se enferma con frecuencia el 65.00% mencionaron alguna vez, mientas el 15.00% dijeron nunca, y el 10.00% siempre y casi siempre.

Tabla 19: En los últimos 15 días alguno de sus niños se enfermó con diarrea

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	5	25.000%	25.00
Casi Siempre	1	5.000%	5.00
Alguna vez	11	55.000%	55.00
Nunca	3	15.000%	15.00
Total	20	100.00%	100.00

Ante la pregunta si los últimos 15 días alguno de sus niños se enfermó con diarrea el 55.00% dijeron algunas veces, el 15.00% indicó nunca y el 25.00% expreso siempre y el 5.00% especifico siempre.

Tabla 20: Lleva a la posta para los controles de su menor hijo o hija

a)	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	2	10.000%	10.00
Alguna vez	5	25.000%	25.00
Nunca	13	65.000%	65.00
Total	20	100.00%	100.00

Los resultados si lleva a la posta para los controles de su menor hijo o hija el 65.00% mencionaron nunca, mientras el 25.00% indicaron alguna vez y el 10.00% de los encuestados especificaron casi siempre.

# Gestión y mantenimiento del sistema de agua potable GESTION DE LOS SERVICIOS – CONSEJO DIRECTIVO

Tabla 26: Quien es responsable de la administración del sistema de agua: Municipalidad

<b>a</b> )	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
Alguna vez	0	0.00%	0.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total	0	0.00%	0.00

En relación a la pregunta de quién es responsable de la administración del sistema de agua: Municipalidad respondió que la municipalidad no se hace cargo de la administración de sistema de agua.

Tabla 27: Quien es responsable de la administración del sistema de agua: comité del caserío

Ь	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
<b>D</b> )			vanuo

Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
Alguna vez	0	0.00%	0.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total	0	0.00%	0.00

En concordancia de quien es responsable de la administración del sistema de agua: comité del caserío el encuestado, el comité no se hace cargo de la administración de sistema de agua.

Tabla 28: Quien es responsable de la administración del sistema de agua: JASS reconocida

c)	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	1	100.00%	100.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
Alguna vez	0	0.00%	0.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total	1	100.00%	100.00

Ante la pregunta de quién es responsable de la administración del sistema de agua: JASS reconocida y el JASS y es el que administra en un sí los últimos 15 días % y los temas de cloración y desinfección realizan la municipalidad con incumplimientos de las fechas.

Tabla 29: Pagan puntual sus cuotas por consumo de agua

•	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
Alguna vez	0	0.00%	0.00
Nunca	1	100.00%	100.00
Total	1	100.00%	100.00

En concordancia si pagan puntual sus cuotas por consumo de agua el encuestados 100.00% respondió nunca pagan puntual sus cuotas del servicio de agua

Tabla 30: Existen sanción por el retraso de pago de cuota del agua

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
Alguna vez	1	100.00%	100.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total	1	100.00%	100.00

En concordancia si existen sanción por el retraso de pago de cuota del agua el 100.00% menciono que algunas veces se realizan sanciones

Tabla 31: Los fondos que se recaudan del agua se reinvierten en el sistema de agua

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	1	100.00%	100.00
Alguna vez	0	0.00%	0.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total	1	100.00%	100.00

Ante la pregunta si los fondos que se recaudan del agua se reinvierten en el sistema de agua en un 100.00% menciono que casi siempre reinvierten.

### **OPERACON Y MANTENIMIENTO**

Tabla 32: Elaboran o tiene un plan mantenimiento del sistema de agua en cada consejo directivo

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
Alguna vez	1	100.00%	100.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total	1	100.00%	100.00

En concordancia si Elaboran o tiene un plan mantenimiento del sistema de agua en cada consejo directivo el 100.00% menciono alguna vez elaboran planes de mantenimiento del sistema de agua.

Tabla 33: La limpieza y desinfección del sistema de agua se realiza en las fechas programadas

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
Alguna vez	1	100.00%	100.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total	1	100.00%	100.00

La limpieza y desinfección del sistema de agua se realiza en las fechas programadas se realiza algunas veces de acuerdo a las reuniones de la JASS

Tabla 34: La cloración del agua se realiza en el tiempo programado

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
Alguna vez	1	100.00%	100.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total	1	100.00%	100.00

Las cloraciones se realizan algunas veces no se cumple en un 100.00% por tanto existen incumplimientos de programas de cloración.

Tabla 35: Los usuarios participan en el plan de mantenimiento

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
Alguna vez	1	100.00%	100.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total	1	100.00%	100.00

Ante la pregunta si los usuarios participan en el plan de mantenimiento respondió que algunas veces participan.

Tabla 36: La municipalidad supervisa los servicios de saneamiento básico

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
Alguna vez	1	100.00%	100.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total	1	100.00%	100.00

En concordancia si la municipalidad supervisa los servicios de saneamiento básico respondió que alguna vez supervisa la municipalidad

**Tabla 37:** Realizan alguna practica de conservación de la fuente de agua en área de influencia del manantial existente como: zanjas de infiltración, forestación y conservación de la vegetación natural

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
A1		100.00	
Alguna vez	1	%	100.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total		100.00	
Total	1	%	100.00

De acuerdo a la pregunta si realizan alguna practica de conservación de la fuente de agua en área de influencia del manantial existente como: zanjas de infiltración, forestación y conservación de la vegetación natural respondió que alguna vez desarrollan actividades de faena.

# Nivel de conocimiento del mantenimiento de los hoyos secos y/o letrinas

Tabla 21: Donde hace normalmente sus necesidades: Hoyo seco – Letrina seca

<b>a</b> )	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	4	28.571%	28.57
Casi Siempre	6	42.857%	42.86
Alguna vez	4	28.571%	28.57
Nunca	0	0.000%	0.00
Total	14	100.00%	100.00

En concordancia de donde hace normalmente sus necesidades: Hoyo seco – Letrina seca los encuestados el 42.86% mencionaron casi siempre, el 28.57% dijeron siempre, mientras que el 28.00% alguna vez.

Tabla 22: Donde hace normalmente sus necesidades: Aire libre

<b>b</b> )	Fre	cuencia	P	Porcentaje	P	orcentaje válido
Siempre		3		50.000%		50.00
Casi Siempre			0	0.000%	6	0.00
Alguna vez		3		50.000%		50.00
Nunca		0		0.000%		0.00
Total		6		100.00%		100.00

Sobre la investigación donde hace normalmente sus necesidades: Aire libre el 50.00% mencionaron siempre, mientras el 50.00% indicaron alguna vez de acuerdo a la respuesta del encuestado.

Tabla 23: Donde hace normalmente sus necesidades: Letrina de arrastre hidráulico

<b>c</b> )	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
Alguna vez	0	0.00%	0.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total	0	0.00%	0.00

En relación donde hace normalmente sus necesidades: Letrina de arrastre hidráulicos respondieron el ninguno tiene una letrina de este tipo.

Tabla 24: Donde hace normalmente sus necesidades: Abonera

<b>d</b> )	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.00%	0.00
Casi Siempre	0	0.00%	0.00
Alguna vez	0	0.00%	0.00
Nunca	0	0.00%	0.00
Total	0	0.00%	0.00


En concordancia donde hace normalmente sus necesidades: Abonera, respondieron el ninguno tiene una letrina de este tipo.

Tabla 25: Echa algún insumo al hueco de la letrina para evitar el mal olor

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Siempre	0	0.000%	0.00
Casi Siempre	0	0.000%	0.00
Alguna vez	4	28.571%	28.57
Nunca	10	71.429%	71.43
Total	14	100.00%	100.00

En concordancia si echa algún insumo al hueco de la letrina para evitar el mal olor los encuestados el 71.43% mencionaron nunca, el 28.57% dijeron alguna vez.

### Anexo 04: Consentimiento informado





## PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS (Ingenieria y Tecnología)

#### Estimado/a participante

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación en Ingeniería y Tecnología, conducida por Tecnología, conducida

DIRENDITIO DEL SISTEMA DE BANGHIENTO BASSIO DEL CENTRO POBLOTED

DE MARIAN, CASERIO DE CANTO DISTRITO DE INDEPENCIO-HUBRAZ-ANCASEH,

- La entrevista durará aproximadamente .(Q..., minutos y todo lo que usted diga será tratado de manera anónima,
- La información brindada será grabada (si fuera necesario) y utilizada para esta investigación.
- Su participación es totalmente voluntaria. Usted puede detener su participación en cualquier momento si se siente afectado; así como dejar de responder alguna interrogante que le incomode. Si tiene alguna pregunta durante la entrevista, puede hacerla en el momento que mejor le parezca.
- Si tiene alguna consulta sobre la investigación o quiere saber sobre los resultados obtenidos, puede comunicarse al siguiente correo electrónico:

   Así como con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad, al correo electrónico

Complete la siguiente información en caso desee participar:

Nombre completo:	Hugo Demetrio Salasar Itallihusman
Firma del participante:	Hugo Salasor H
Firma del investigador:	A wants
Fecha:	03 de Mayo del 2020.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN – ULADECH CATÓLICA

### Anexo 05: Otros



**Figura 36.** Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu -2020 **Fuente**. Elaboración propia -2020



**Figura 37.** Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu -2020 **Fuente**. Elaboración propia -2020



**Figura 38.** Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu -2020 **Fuente**. Elaboración propia -2020



**Figura 39.** Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu -2020 **Fuente**. Elaboración propia -2020



**Figura 40.** Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu -2020 **Fuente**. Elaboración propia -2020



**Figura 41.** Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu – 2020 **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 42.** Desarrollo de encuesta en el caserío de Cantu – 2020

**Fuente**. Elaboración propia -2020

### FOTOS DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO



**Figura 43.** Captación - Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 44.** Línea de conduccion - Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia -2020



**Figura 45.** Reservorio 1 - Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 46.** Reservorio 2 - Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 47.** Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 48.** Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 49.** Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 50.** Red de distribución - Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 51.** Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 52.** Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 53.** Cámara Rompe Presión - Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia -2020



**Figura 54.** Reservorio - Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 55.** Cámara Rompe Presión - Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 56.** Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 57.** Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 58.** Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 59.** Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 60.** Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 61.** Reservorio - Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 62.** Reservorio - Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020



**Figura 63.** Visita de campo al sistema de saneamiento básico **Fuente**. Elaboración propia – 2020