

# UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

## FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PARA MEJORAR EL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE
LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO
DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA
LIBERTAD – 2023.

## TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

**AUTOR:** 

TORRES MALO, WALTER FELIPE ORCID: 0009-0006-6230-2276

ASESOR:

LEÓN DE LOS RÍOS, GONZALO MIGUEL

ORCID: 0000-0002-1666-830X

Chimbote, Perú

2023



## FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

#### ACTA N° 0103-110-2023 DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS

En la Ciudad de **Chimbote** Siendo las **09:10** horas del día **22** de **Agosto** del **2023** y estando lo dispuesto en el Reglamento de Investigación (Versión Vigente) ULADECH-CATÓLICA en su Artículo 34º, los miembros del Jurado de Investigación de tesis de la Escuela Profesional de **INGENIERÍA CIVIL**, conformado por:

SOTELO URBANO JOHANNA DEL CARMEN Presidente
PISFIL REQUE HUGO NAZARENO Miembro
RETAMOZO FERNANDEZ SAUL WALTER Miembro
Mgtr. LEON DE LOS RIOS GONZALO MIGUEL Asesor

Se reunieron para evaluar la sustentación del informe de tesis: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD - 2023.

#### Presentada Por:

(0101121058) TORRES MALO WALTER FELIPE

Luego de la presentación del autor(a) y las deliberaciones, el Jurado de Investigación acordó: **APROBAR** por **MAYORIA**, la tesis, con el calificativo de **14**, quedando expedito/a el/la Bachiller para optar el TITULO PROFESIONAL de **Ingeniero Civil.** 

Los miembros del Jurado de Investigación firman a continuación dando fe de las conclusiones del acta:

SOTELO URBANO JOHANNA DEL CARMEN Presidente PISFIL REQUE HUGO NAZARENO Miembro

RETAMOZO FERNANDEZ SAUL WALTER Miembro

Mgtr. LEON DE LOS RIOS GONZALO MIGUEL Asesor

peode



## CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD

La responsable de la Unidad de Integridad Científica, ha monitorizado la evaluación de la originalidad de la tesis titulada: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD - 2023. Del (de la) estudiante TORRES MALO WALTER FELIPE, asesorado por LEON DE LOS RIOS GONZALO MIGUEL se ha revisado y constató que la investigación tiene un índice de similitud de 0% según el reporte de originalidad del programa Turnitin.

Por lo tanto, dichas coincidencias detectadas no constituyen plagio y la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

Cabe resaltar que el turnitin brinda información referencial sobre el porcentaje de similitud, más no es objeto oficial para determinar copia o plagio, si sucediera toda la responsabilidad recaerá en el estudiante.

Chimbote,27 de Setiembre del 2023

Mg. Roxana Torres Guzmán Responsable de Integridad Científica

## Hoja de firmas del Jurado

Mgtr. Pisfil Reque, Hugo Nazareno ORCID ID: 0000-0002-1564-682X Presidente

Mgtr. Retamozo Fernandez, Saul Walter
ORCID ID: 0000-0002-36378-8780
Miembro

Mgtr. Sotelo Urbano, Johanna del Carmen
ORCID ID: 0000-0001-9298-4059
Miembro

#### Hoja de agradecimiento y /o dedicatoria

#### **Dedicatoria**

A papito Dios le dedico este logró, porque guio mi camino a culminar esta etapa de formación profesional dándome la fortaleza, también quiero dedicar esta Tesis a mi madre "NEVER MALO" que es la persona más importante en mi vida diaria, gracias a ella se logró la primera meta porque siempre estuvo ahí incondicionalmente, cuando había días en que uno quiere dejar todo, ella con sus palabras fuertes pero llenas de amor, me vuelve a la realidad y a seguir adelante sin ti no lo hubiera podido lograr. Gracias

### Agradecimiento

Agradecer inmensamente a Dios por un día más de vida y salud, agradecer a mi madre Never, por ser mi soporte en este proceso, a toda mis familia, un agradecimiento especial a Liz por ser quien me alentó a que culmine mi tesis gracias, también agradecer a todos mis docentes que me ayudaron en mi formación y a todos los que contribuyeron en cumplir esta meta. Gracias a todos

## INDICE DE CONTENIDO

CARA	TULA	I
Hoja d	e firmas del Jurado	IV
Hoja d	e agradecimiento y /o dedicatoria	V
Agrad	ecimiento	VI
INDIC	E DE CONTENIDO	VII
Lista d	le Tablas	VIII
Lista d	le Figuras	IX
Resum	en	X
Abstra	et	XI
I. PLA	ANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION	1
II. MA	RCO TEÓRICO	3
2.1.	Antecedentes	3
2.2.	Bases teóricas	9
2.3.	Hipótesis.	18
III. M	ETODOLOGÍA	19
3.1.	Nivel, tipo y diseño de la investigación	19
3.2.	Población y muestra	20
3.3.	Variables, definición y operacionalización	21
3.4.	Técnica e instrumentos de recolección de información	22
3.5.	Método de análisis de datos.	23
3.6.	Aspectos éticos	23
IV. RI	ESULTADOS	24
V. DIS	CUSIÓN	55
VI. CO	ONCLUSIONES	56
VII.RI	ECOMENDACIONES	57
REFE	RENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	58
ANEX	os	64
Anexo-	-01 Matriz de consistencia	64
Anexo-	-02 Instrumento de recolección de información	66
Anexo-	-03 Validez del Instrumento	70
Anexo-	-04 Formato de consentimiento informado	77
Anexo-	-05 Documento de aprobación de institución para la información	80
Anexo-	- 06 Evidencia de ejecución, declaración jurada, hase de datos	83

## Lista de Tablas

Tabla 1: Evaluación hidráulica existente de la línea de conducción del anexo Urpaycito	24
Tabla 2: Evaluación hidráulica existente de la línea de conducción del anexo Chongos	25
Tabla 3: Análisis de la demanda requerida	28
Tabla 4: Diseño de las captaciones	29
Tabla 5: Parámetros de Línea de conducción	30
Tabla 6: Reservorio	31
Tabla 7: Diseño de la línea de Conducción	32
Tabla 8: Diseño de la línea de Aducción.	32
Tabla 9: Línea de distribución	33
Tabla 10: Conexiones domiciliarias	33
Tabla 11: Tabla parámetros del diseño cálculo hidráulico WaterCAD.	34
Tabla 12: Diseño hidráulico de la Línea de conducción WaterCAD.	35
Tabla 13: Tamaño de reservorio a utilizar.	35
Tabla 14: Diseño hidráulico de la Línea de aducción WaterCAD	36

## Lista de Figuras

Figura 1: Reservorio existente del Anexo Chongos	84
Figura 2: Tubería en la línea de conducción expuesta	84
Figura 3: Válvulas presenta filtraciones	85
Figura 4: Levantamiento Topográfico para Sistema de Agua Potable.	85
Figura 5: Levantamiento Topográfico para Sistema de Agua Potable.	86
Figura 6: Única cámara rompe presión en el sistema.	86
Figura 7: Tubería en la línea de conducción expuesta.	87
Figura 8: Estructura de captación en estado Malo	87
Figura 9: Reservorio con caseta de válvulas dañadas	88
Figura 10: Nueva Fuente de agua	88
Figura 11: Formato de evaluación de los componente de agua potable	89

#### Resumen.

Como sabemos que hoy en día el agua es un factor muy importante para las personas en el Perú, y más en las zonas rurales que las comunidades carecen de las instalaciones importantes del recurso hídrico. Que logra ser el caso de nuestros anexos de estudios y se da inicio a nuestra Investigación de nombre; Evaluación y Mejoramiento de las Estructuras Hidraúlicas para Mejorar el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de los Anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la libertad – 2023, hoy en día es muy común hallar en zonas rurales sistemas de abastecimiento de agua potable, en malas condiciones ya se por el tiempo se construcción o en el peor de los casos, por su construcción que lo hacen de manera empírica sin ninguna asesoría o dirección técnica de un profesional. Tampoco se sigue lo que se establece en la NTP (Norma Técnica Peruana) y RNE. Razón por la cual planteamos el siguiente enunciado del **problema** ¿La evaluación y mejoramiento de las estructuras hidraúlicas mejorará el sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la Libertad – 2023? El cual nos da motivo es por ello que el presente proyecto de investigación tiene como objetivo general; Desarrollar la evaluación y mejoramiento de las estructuras hidraúlicas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la Libertad – 2023; La **metodología** que se empleó en esta presente investigación logra contener como tipo de investigación cualitativo, es descriptivo –correlacional porque describiéremos con la observación y podremos medir estadísticamente la relación entré las 2 variables, no es experimental, y corte trasversal; de nivel cualitativo y descriptivo; como **resultado** se obtuvo que el sistema de abastecimiento y los componentes estructurales presentas bastante fallas y están en estado "Malo", se concluyó que es ya el tiempo del mejoramiento de todo el sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos del Urpaycito y Chongos.

**Palabras clave:** Evaluación de las Estructuras, Proponer el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, Evaluación Hidraúlicas.

#### **Abstract**

As we know that nowadays the water is a very important factor for the people in Peru, and more in the rural areas that the communities lack of the important facilities of the water resource. That it manages to be the case of our annexes of studies and it is given beginning to our Investigation of name; Evaluation and Improvement of the Hydraulic Structures to Improve the Drinking Water Supply System of the Annexes, Urpaycito, Chongos in the district of Tayabamba, province of Pataz, region la libertad - 2023, today it is very common to find in rural areas drinking water supply systems, in poor condition either by the time of construction or in the worst cases, for its construction that make it empirically without any advice or technical direction of a professional. Nor does it follow what is established in the NTP (Peruvian Technical Standard) and RNE. Reason for which we raise the following problem statement Will the evaluation and improvement of hydraulic structures improve the drinking water supply system of the annexes, Urpaycito, Chongos in the district of Tayabamba, province of Pataz, La Libertad region - 2023? Which gives us reason is why the present research project has as general objective; Develop the evaluation and improvement of hydraulic structures to improve the drinking water supply system of the annexes, Urpaycito, Chongos in the district of Tayabamba, province of Pataz, region la Libertad - 2023; The methodology used in this research is descriptive-correlational because we will describe with observation and we can statistically measure the relationship between the 2 variables, it is not experimental, and transversal cut; qualitative and descriptive level; as a result it was obtained that the supply system and structural components present many failures and are in "Bad" state, it was concluded that it is time to improve the entire drinking water supply system of the annexes of Urpaycito and Chongos.

**Key words:** Structural Evaluation of Structures, Proposed improvement of the drinking water supply system, Hydraulic Evaluation.

#### I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

#### a) Caracterización del problema

- ➤ (Mundial) Según una evaluación reciente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, miles de millones de personas no tendrían entrada a servicios de líquido potable, saneamiento e higiene en el hogar gestionados adecuadamente para 2030 si la tasa de mejora no se cuadriplica. En 2020, aproximadamente la mitad de la población mundial carecía de hi a los servicios y alrededor de una de cada cuatro personas carecía de una fuente de agua potable limpia en el hogar. (1).
- ➤ (Nacional) Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), se prevé que el 58% de los peruanos residirá en regiones con escasez de agua en 2040, lo que convierte a Perú en uno de los países de América más afectados por la crisis mundial del agua que se avecina. América Latina y el Caribe. Según estimaciones recientes, Perú es también una de las naciones con más probabilidades de sufrir escasez de agua dulce en 2040, con niveles de estrés hídrico que oscilan entre el -40% y el -80%. Esto demuestra que Perú es muy vulnerable al riesgo de estrés hídrico, así como los efectos del cambio climático (2).
- ➤ (Regional) Mujeres, hombres y niños cargados con cántaros de agua han sido una imagen habitual en Trujillo durante los últimos días debido a la interrupción del suministro de agua potable. 400.000 liberteños, según Luis Valdez, gobernador regional de La Libertad y director del centro de operaciones de emergencia. Es obvio que hay que trabajar más, aunque ya se haya puesto en marcha un método de reserva para abastecer con camiones cisterna. Muchos habitantes siguen sin tener entrada al líquido potable. (3)
- ➤ (Local) Chongos cuenta con un sistema hidráulico para el abastecimiento de agua potable que tiene más de 20 años y se toma de una vertiente que abastece a 52 familias de los anexos de Urpaycito. Sin embargo, es insuficiente dado el crecimiento de la población y no puede satisfacer las necesidades de las familias, carece de sistema de cloración y sus estructuras hidráulicas ya presentan grietas, oxidación y otros daños.

#### b) Enunciado del problema

¿La evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas mejorará el sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la Libertad – 2023?

#### 1.1. Objetivos de la investigación

#### 1.1.2. Objetivos General

➤ Desarrollar la evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la Libertad – 2023.

#### 1.1.2. Objetivos Específicos

- ➤ Elaborar la evaluación hidráulicas del sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la Libertad 2023.
- ➤ Elaborar la evaluación estructural de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la Libertad 2023.
- ➤ Proponer el mejoramiento para el sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la Libertad 2023

#### 1.2. Justificación de la investigación

Con el objetivo de evaluar y mejorar las estructuras hidráulicas que mejorarán el sistema de abastecimiento de agua potable para los anexos, Urpaycito y Chongos del distrito de Tayabamba, provincia de Pataz y región La Libertad, se lleva a cabo el presente trabajo de este proyecto de investigación.

En los próximos 10 a 12 años, la situación hídrica en la población no será buena, e incluso habrá una disminución del 30% en el suministro y disponibilidad de agua.

Antes de hace unos años, el sector empresarial no veía el agua como un problema para el crecimiento de sus operaciones; pero, en este momento, tenemos empresas responsables con el agua que están haciendo un uso efectivo de ella, creando estrategias de reducción y actualizando su tecnología (4).

#### II. MARCO TEÓRICO

#### 2.1. Antecedentes

#### 2.1.1. Antecedente Internacionales

- a. Tal como nos indica Berrio, en el año 2020. En Colombia, "Diseño de un Sistema de Potabilización y Abastecimiento de Agua" es el título de su tesis. Diseñar un sistema de potabilización de agua para una de las comunidades del municipio caucano de Guachené es su objetivo principal. La metodología describe el proceso seguido para la construcción de este trabajo, el cual se realiza de acuerdo con fases. Aplicación tiene en cuenta la recolección de información Búsqueda de información en fuentes confiables. Entrevistas con la población en general recolección de datos sobre el terreno investigación y desarrollo en un sistema efectivo de filtración de agua. El resultado Los hallazgos indicaron que el pozo No. 4, que se encuentra ubicado en el caserío La Virgen, es la fuente de abastecimiento que garantiza la satisfacción de la demanda de la comunidad de El Llano de Taula en el municipio de Guachené (5).
- b. Como dice, Chacón, en el año 2021. En Chile En su tesis de título "análisis del funcionamiento del programa de agua potable rural (apr) ante problemas de abastecimiento y ausencia de saneamiento en la zona sur de chile: caso del apr bahía mansa. Objetivos Este ensayo intenta investigar el funcionamiento del sistema de APR de Baha Mansa en este contexto y ofrecer enfoques alternativos a los problemas de abastecimiento de agua potable. Además, ofrece ideas que, utilizando un método de participación territorial, tienen grandes posibilidades de ser adoptadas por varias comunidades del sur de la nación. 1. Describir las técnicas actuales de adaptación frente a la seguridad hídrica y sanitaria, identificando el sistema y las fuentes actuales de abastecimiento de agua potable en Baha Mansa.2.

Describir las fuentes de abastecimiento de agua potable, teniendo en cuenta la consistencia, cantidad, calidad y uso actual a lo largo del verano. **Metodología**, La técnica empleada es un enfoque mixto de tipo evaluativo, que se describe como una metodología que reúne, evalúa y vierte datos cuantitativos y cualitativos. Los niveles descriptivo e interpretativo conforman el ámbito de una investigación de tipo evaluativo (Alesina, 2011). En el nivel descriptivo se realiza una caracterización del sistema existente de abastecimiento de agua potable y de la falta de saneamiento, así como una caracterización de la oferta, la demanda y varias categorías de uso actual del agua por parte de los usuarios del APR. En el nivel interpretativo se desarrollan las dificultades que plantean las carencias de abastecimiento y saneamiento, así como las posibles soluciones mediante un enfoque holístico que tenga en cuenta las visiones de los actores implicados a escala local. Se logra **Concluirla** recopilación de datos sobre el comité permite examinar el funcionamiento del sistema de APR de Baha Mansa (6).

c. Plantea en su tesis Macías et al, en el año 2018. En Ecuador, tesis de título "Evaluación del sistema de agua potable de la Cabecera Parroquial Caracol y propuesta de mejoras", El **objetivo** principal es evaluar el estado, funcionalidad y cobertura de cada uno de los componentes del sistema de agua potable de la parroquia Caracol, con el fin de realizar sugerencias para mejorar su efectividad y calidad. En la sección II se describe la **metodología** utilizada en este estudio, haciendo énfasis en los principios, pasos y ecuaciones tomados en cuenta para el desarrollo de la propuesta de mejoras. La sección III, basada en el análisis de los resultados, presenta la evaluación del actual sistema de agua potable y describe la propuesta de mejora. Las conclusiones más importantes se recogen en la sección IV.

El enfoque utilizado incluyó una revisión de campo de la región en cuestión y una revisión de la literatura. La obtención de los datos topográficos del sitio. La revisión de los censos que se levantaron. La ejecución de una investigación socioeconómica. Entrevistas con personal técnico de EMSABA el examen de los datos físico-químicos, se **concluyó** que el sistema de agua potable está en mal estado. La presa del embalse tiene más de 20 años, la Crp no se distribuye

con los desniveles permitidos y, lo que es más importante, las tuberías están expuestas y en pésimo estado. Los problemas del pozo se deben a que ha llegado al final de su vida útil como obra de captación y a que su funcionamiento es intermitente (7).

#### 2.1.2. Antecedente nacional

- a. Da a conocer Molina et al. El cuidad de Cajamarca, el 2022, en sus tesis de título "DISEÑO PARA EL SISTEMA DE AGUA EN EL CASERÍOEL LIMON, DISTRITO LAS PIRIAS, PROVINCIA DE JAEN", El Caserío El Limón zona de Piras, provincia de Jaén, Cajamarca, se sometió al desarrollo del objetivo de la presente investigación para el diseño del sistema de agua. 2020, se determinó. Para el diseño del sistema de agua en el Caserío El Limón zona de Pirias, provincia de Jaén, Región Cajamarca, se concluyó la presente investigación. Se mejoró la captación, por lo que el aforo realizado en el sistema es de 0. 756 L/s. La captación está conformada por una de vertiente y otra de fondo que se ubican en el mismo punto y se juntan en una cámara de reunión. Estos son los caudales más bajos observados en épocas de estiaje. El caudal medido para esta tesis se determina en: 185 lt/seg, La evaluación bacteriológica y química del agua (8).
- b. Argumenta Bances et al, 2018, en la ciudad de Nueva Esperanza, en tu tesis de título "Diseño y simulación hidráulica del sistema de abastecimiento de agua potable de las localidades de Puerto Bagazán, Nueva Esperanza y la Victoria, Distrito de Elías Soplín Vargas, Rioja 2017" El objetivo principal de este estudio fue desarrollar el diseño y modelación hidráulica del sistema de abastecimiento de agua potable para los municipios de Puerto Bagazán, Nueva Esperanza y La Victoria con el fin de asegurar la sostenibilidad del servicio. Para lograr este objetivo se utilizaron los siguientes objetivos particulares: Levantamiento de datos de campo, Analizar la calidad del agua y el balance hídrico. Calcular la población proyectada y crear los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable. Evaluar la viabilidad del diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Puerto Bagazán, Nueva Esperanza y La Victoria utilizando

la simulación hidráulica de WaterCAD para el diseño de las redes de agua potable. La metodología se da Los niveles descriptivo y aplicativo constituyen la base de su enfoque. La respuesta eficaz y fundamentada a una cuestión que se ha identificado, descrito, examinado y explicado se denomina investigación aplicada. Con el fin de abordar cuestiones y necesidades que los individuos de la sociedad pueden tener a corto, medio o largo plazo, la investigación aplicada se centra en la viabilidad empírica de llevar a la realidad ideas amplias. En otras palabras, está motivada básicamente por el deseo de dar respuesta a una situación físico-social concreta. El objetivo del investigador es proporcionar detalles sobre personas, lugares, cosas y acontecimientos. Dicho de otro modo, se refiere a la naturaleza y las características de un fenómeno. Los estudios que son descriptivos pretenden describir los rasgos, características y perfiles significativos de personas, grupos, comunidades. De acuerdo al diagnóstico del estado actual de las estructuras del sistema de abastecimiento, se concluye que sólo abastece a las localidades de Puerto Bagazán y Nueva Esperanza, y que las estructuras existentes se encuentran en mal estado. En contraste, la localidad de La Victoria no tiene acceso al sistema de abastecimiento de agua, sino que se abastece de las quebradas cercanas (9).

c. En su tesis de título, "Diseño hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Chirchir, distrito de Condebamba - Cajamarca", Segura no menciona al distrito de Condebamba en el año 2019. Su objetivo es concluir el diseño hidráulico de la infraestructura de agua potable propuesta para la comunidad de Chirchir en el distrito de Condebamba-Cajamarca. Realizar un diagnóstico detallado del estado actual del sistema de abastecimiento de agua potable. Analizar la producción y calidad de la fuente de agua. Dado que el enfoque metodológico es descriptivo, no aplica. De ello se desprenden las siguientes conclusiones: Se determinó proyectar nuevas estructuras y redes de abastecimiento de agua que puedan abastecer al 100% de la población luego de que un diagnóstico de las estructuras y redes de la localidad de Chirchir revelara su mal estado por antigüedad y falta de mantenimiento. Las mediciones de caudal del manantial "Ojo de agua", que

hoy abastece a la localidad de Chirchir, mostraban caudales de 2,45 l/s en estiaje y de 3,26 l/s en crecida. De acuerdo con el Reglamento de Límites Máximos Permisibles "Reglamento de calidad del agua para consumo humano DS 031-2010-SA y parámetros definidos por la OMS, el estudio físico-químico de los parámetros del manantial "Ojo de agua (10).

#### 2.1.3. Antecedentes Locales o regionales

- a. Según Aguilar et al, en la región de la Libertad, en el año 2021, en sus tesis titulada "diseño del sistema de agua potable en la localidad Nuevo Pampaseca distrito de Ongón, Pataz, la libertad 2020". Diseñar un sistema de agua potable para el pueblo de Nuevo Pampaseca, en el distrito de Ongón de Pataz, La Libertad 2020, es uno de sus principales objetivos. El objetivo es mejorar la salud física, mental y moral, así como aumentar el potencial económico erradicando los efectos negativos del medio ambiente sobre el individuo. Este estudio metodológico se utilizó un diseño descriptivo y no experimental. Estadística y evaluación Al término de la investigación se extrajeron las siguientes conclusiones: El diseño del sistema de red de alcantarillado elimina la necesidad de componentes de bombeo en cualquier punto y permite que funcione únicamente por gravedad. Todas las calles y avenidas se someterán a excavación manual con un volumen de unos 23.512,03 m3. En todos los casos, las zanjas tendrán una anchura de 40 cm más el diámetro de la tubería. Se ha realizado lo siguiente. La **conclusión** del proyecto puede extraerse de los siguientes puntos: El diseño del sistema de agua potable se propuso teniendo en cuenta factores relativos a la accesibilidad del lugar, y se evaluó y buscó información relativa al aspecto social (población actual, factores socioeconómicos, servicios públicos existentes, aspectos organizativos y condiciones climáticas). Se utilizó un equipo topográfico para recopilar y evaluar la topografía del lugar (11).
- b. Como expresa Atalaya en la región la Libertad, en el 2020, en la tesis de título
   "diseño del sistema de abastecimiento de agua potable en el sector de
   Huancabamba, distrito de Taurija, provincia de Pataz, departamento la
   libertad y su incidencia en la condición sanitaria de la población 2020", El

objetivo el agua es una de las mayores necesidades primarias que tiene todo ser para su consumo y para su desarrollo, por lo que muchas personas no cuentan con ella, especialmente en las zonas rurales. El diseño fue no experimental y se aplicó de manera transversal con el objetivo de lograr que la investigación permita y contribuya al desarrollo de otros proyectos de diseños de sistemas de agua potable. La metodología utilizada es descriptiva correlacional, y los resultados muestran que la población futura será de 199 personas, el caudal máximo diario será de 0,37 l/s, el caudal máximo horario será de 0,48 l/s, la captación concentrada de ladera tendrá 1,00 metros de anchura y 1,10 metros de altura, el embalse será de 10 metros cúbicos, y la línea de aducción y la red de distribución tendrán diámetros similares a la conducción. En conclusión, se implementarán los diseños de cada uno de los componentes que conforman el sistema de agua potable debido a la demanda de los pobladores de Huancabamba, quienes carecen de un sistema de abastecimiento del mismo. Estos diseños beneficiarán a la zona de Huancabamba mejorando la calidad de vida de cada poblador en lo que respecta al agua potable (12).

c. Describe Crespín, en el año 2020, en la región de la Libertad, en la tesis de título "Evaluación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Saucopata, distrito de Chilia, provincia Pataz, región la libertad y su incidencia en la condición sanitaria de la población – 2020, El objetivo principal era construir un sistema de evaluación y mejora de la disponibilidad de agua potable en la localidad de Sauco Pata, en la provincia de Pataz, y en la zona de La Libertad. La metodología tuvo las siguientes características. El diseño fue descriptivo y no experimental porque se describió la realidad del lugar sin alterarla; fue de carácter exploratorio y se centró en recopilar conocimientos previos, elaborar el marco conceptual y desarrollar y analizar herramientas que permitieran mejorar el sistema de agua potable de la comunidad. Los resultados mostraron que la infraestructura era entre deficiente y regular, y que el estado del sistema era regular. En conclusión, se descubrió que el sistema de suministro de agua potable de Saucopata era ineficaz. El sistema de agua potable se mejorará

mediante la creación de una nueva captación en ladera con un Q=1,25 litros/s, que alimentará a 296 residentes de la zona con 3920 pies de tubería para el año 2035. Para beneficiar al 100% de la población y mejorar sus condiciones sanitarias, la tubería tendrá un tamaño de 3920,10 ml y contará con dos cámaras rompedoras de presión (CRP6), una caja de conexiones, un depósito de 20 m3, accesorios para el depósito y válvulas en la red de distribución. Esto reducirá la prevalencia de enfermedades comunes como las respiratorias y diarreicas (13).

#### **2.2.** Bases teóricas.

#### **2.2.1.** Sistema de abastecimiento de agua potable

#### 2.2.1.1. Agua:

El agua es un material líquido que existe en la naturaleza en estado más o menos puro y es insípida, inodora e incolora. El agua, a menudo conocida como H2O, es un material que existe en fase sólida (hielo), gaseosa (vapor) y líquida (agua). Está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua es necesaria para la vida tal y como la conocemos, y en ella surgieron las primeras formas vivas de la Tierra.

La ONU considera este recurso como un componente de la responsabilidad social y la economía circular para producir valor compartido entre las personas y las organizaciones con el fin de cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. (14).

#### 2.2.1.2. Agua potable:

El agua potable es sin duda un recurso valioso y crucial para el mantenimiento de la existencia humana. Cuando bebemos agua, podemos hacerlo sin poner en peligro nuestra salud. Lamentablemente, no todo el mundo tiene acceso a agua potable limpia y, como consecuencia, millones de personas fallecen cada año.

El agua que es apta para el consumo humano y no pone en peligro la salud humana -es decir, el agua que carece de gérmenes y sustancias venenosas- se denomina agua potable. El agua que bebemos y utilizamos en nuestras casas a menudo ha sido tratada antes de traerla del exterior. (15).

#### 2.2.1.2.1. Caudal.

Se puede definir que un segmento de una conducción, ya sea una tubería, un oleoducto, un río o un canal, tiene un caudal cuando mueve una determinada cantidad de fluido a través de él en una determinada longitud de tiempo. El caudal o volumen volumétrico que pasa a través de una región específica en una determinada cantidad de tiempo se considera generalmente como el caudal (16).

#### 2.2.1.3. Abastecimiento de agua potable.

El sistema que suministra agua potable a los hogares se conoce como abastecimiento de agua. El acceso al agua potable y a instalaciones sanitarias es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 6) de la ONU. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo afecta el agua a la vida cotidiana de las personas y familias de todo el mundo? Te animamos a que conozcas la importancia del agua. El agua debe ser recogida y transportada a un lugar donde pueda ser consumida de forma segura como parte del suministro de agua potable. Para que sea apta para el consumo humano, el agua debe satisfacer criterios tanto higiénicos como de calidad. (17).

#### 2.2.1.4. Sistema de abastecimiento de agua potable.

Según el tipo de usuario, el sistema de suministro de agua puede dividirse en urbano y rural. Los sistemas de abastecimiento rurales, que carecen de redes de distribución y a veces utilizan conexiones domiciliarias o familiares en lugar de piscinas públicas o grifos de

uso compartido, suelen ser técnicamente más sencillos que los metropolitanos (18).

#### 2.2.1.5. Línea de conducción.

Una tubería es un sistema de bombeo o alimentación por gravedad de agua potable. Las tuberías trasladan el agua a través de un sistema de conductos y accesorios desde su ubicación natural hasta un punto, que puede ser un depósito de almacenamiento, un embalse o una instalación de tratamiento de agua. Hay que maximizar la cantidad de energía que se puede utilizar para impulsar el caudal previsto, lo que en la mayoría de las situaciones nos obligará a elegir el diámetro más pequeño que permita presiones iguales o inferiores a la resistencia física que soporta el material de la tubería. (19).

#### 2.2.1.5.1. Línea de conducción por gravedad.

En hidrología, un abastecimiento de agua por gravedad es una forma de suministro de agua que se origina en un punto elevado y recorre numerosos asentamientos descendiendo contra su propio peso. Este tipo de abastecimiento de agua puede encontrarse en lugares donde resulta práctico construir el equipo necesario, que es bastante básico. Los sistemas están hechos para que el agua se disperse desde una altura determinada utilizando la fuerza de la gravedad.

Un sistema de flujo de agua por gravedad tiene que funcionar lleno de agua sin bolsas de aire para que funcione correctamente. A continuación, el agua puede desplazarse entre el manantial y el depósito de reserva utilizando la gravedad para transportarla a través de colinas y ondulaciones. Este método es eficaz siempre que el depósito del manantial esté situado en el punto

más alto del sistema y exista una diferencia de altura suficiente entre el depósito de distribución y el depósito de almacenamiento para proporcionar una velocidad de flujo suficiente tras tener en cuenta las pérdidas por fricción. (20).

#### 2.2.1.5.2. Línea de conducción por Bombeo.

Cuando se conduce este tipo de energía se utilizan siempre tuberías. Suele emplearse cuando la altura del agua en el lugar de toma es inferior a la altura piezométrica necesaria en el lugar de entrega. La energía necesaria para superar la diferencia de elevación y las pérdidas de energía derivadas de la fricción producida por el transporte del agua la proporciona el equipo de bombeo. Hay ciertas tuberías que necesitan muchas estaciones de bombeo espaciadas a lo largo de la tubería debido a la importante disparidad de alturas desde el punto de entrega. (21).

#### 2.2.1.5.3. Línea de aducción.

Un sistema de instalaciones y tuberías que unen las redes de distribución y las estaciones de tratamiento. La red de aducción suele tener una estructura ramificada con estaciones elevadoras intercaladas, y cada ramificación termina en un depósito o válvula de control. Su trazado suele evitar las áreas metropolitanas, atraviesa con frecuencia numerosas poblaciones y debe mantenerse libre de conexiones y bocas de incendio para mantener su horario de funcionamiento (22).

#### 2.2.1.5.4. Línea de distribución.

Las unidades organizativas individuales están conectadas a una estructura de distribución que se asemeja a una red a través de redes de distribución. La expresión "red de distribución" se utiliza con frecuencia en un sentido geográfico, que describe cómo la distribución abarca una determinada región, es decir, están situadas a lo largo de un mismo camino. De este modo, las unidades organizativas pueden regular mejor las mercancías. A la red de distribución pueden unirse otras unidades de venta en función de los puntos ya existentes, lo que condensa aún más la red y garantiza una amplia cobertura. Como resultado, la red de distribución se hace más pequeña y, sin embargo, garantiza una amplia cobertura. Esto implica que podrá tratar más temas de los que había previsto y, tal vez, disponer de canales de comercialización adicionales. (23).

#### 2.2.1.6. Tubería

Una tubería es un tubo que se utiliza para transportar líquidos, como el agua. A menudo se construye con una amplia gama de sustancias. También se utilizan para transportar sustancias que, aunque no son técnicamente fluidos, son apropiadas para este sistema. Las tuberías pueden elegirse en función del entorno en el que vayan a colocarse. Las tuberías ideales para el transporte de agua a alta presión son las de PVC para agua potable. En nuestra amplia selección de materiales, podrá descubrir una gran variedad de diámetros y tamaños adecuados para su instalación en cualquier proyecto de fontanería o construcción (24).

#### 2.2.1.6.1. Diámetro de una tubería

Si consideramos que una tubería no siempre tiene un caudal constante, llegaríamos a la conclusión de que la tubería actuaría de forma diferente con cada caudal. El comportamiento de una tubería depende directamente del caudal que la atraviesa. Por lo tanto, es crucial elegir cuidadosamente el diámetro de la tubería, ya que de este modo evitaremos que se produzcan fallos.

La ecuación de continuidad debe utilizarse como punto de partida, ya que se refiere a las dos variables más fáciles y cruciales de tener en cuenta: la velocidad y el área. Para evitar la erosión y el estancamiento en la tubería, el valor de la velocidad de flujo tiene un rango de referencia que, por lo general, debe situarse entre 0,3 y 3 m/s. Por otro lado, como se sabe que la tubería funciona a sección completa, el área sólo tendrá como variable el diámetro (25).

#### 2.2.1.6.2. Presión en una tubería.

¿Qué significa "presión en las tuberías"? La fuerza que ejerce un líquido o un gas en el interior de una tubería se conoce como presión de la tubería. El kilo pascales (kPa), las libras por pulgada cuadrada (psi) o los metros columna de agua (mcaT) son tres unidades diferentes que pueden utilizarse para medir esta presión (26).

#### 2.2.2. Estructuras hidráulicas

#### 2.2.2.1. Cámara de captación

El proceso de captación de agua de una fuente natural se denomina extracción. Los tipos más populares son las aguas superficiales (lagos y ríos, frecuentemente controlados por presas y embalses), las aguas subterráneas (pozos) y el agua salada previamente desalinizada. La captación dependerá de la topografía de la zona, la textura del suelo y el tipo de manantial. Es importante evitar alterar la calidad y temperatura del agua, así como su corriente y caudal natural, ya que cualquier obstrucción puede tener resultados fatales: el agua encontrará otro cauce y el manantial desaparecerá. (27).

#### 2.2.2.2. Cámara de reunión

Las estructuras denominadas cámaras de reunión se utilizan para recoger los caudales de 02 captaciones. (28).

#### 2.2.2.3. Reservorio

Los depósitos de agua son necesarios para una red de suministro de agua potable porque permiten tanto la conservación del líquido para la comunidad donde se producen como la capacidad de tener en cuenta los cambios horarios de la demanda. El líquido siempre estará accesible donde se necesite si se utilizan estos depósitos o tanques. Las tuberías aumentan simultáneamente el caudal y la presión del agua si se construyen adecuadamente. (29).

#### 2.2.2.3.1. Reservorio apoyado

Estos embalses están compuestos de mampostería u hormigón y pueden tener forma de cuadrado, círculo o rectángulo. Se construyen en la superficie del suelo. (30).

#### 2.2.2.3.2. Reservorio elevado

Debido a la topografía, este tipo de embalse se construye más alto que la superficie, se sustenta sobre columnas y puede tener forma redonda, cilíndrica o incluso rectangular en algunas circunstancias (30).

#### 2.2.2.3.3. Reservorio enterrado

Es posible construir este tipo de depósito en forma circular, rectangular o cuadrada por debajo del nivel normal del suelo. (30).

#### 2.2.2.4. Cámara rompe presión.

Su principal objetivo es reducir la presión hidrostática a cero o a la atmósfera local, lo que da lugar a un nuevo nivel de agua y a una zona de presión que define las limitaciones de funcionamiento de las tuberías. Son construcciones modestas. (31).

#### 2.2.2.4.1. Tipos de cámara rompe presión.

Existen 2 tipos de Cámaras rompe presiones (32).

- Cámara rompe presión tipo 6
- Cámara rompe presión tipo 7

#### CRP-Tipo 6

Este tipo de cámaras se emplea en la línea de conducción. Es el componente de la tubería cuyo único propósito es reducir la presión dentro de la tubería.

#### CRP-Tipo 7

Diseñada para su uso en redes de distribución, donde la función de reducción de presión de la válvula de flotador controla el suministro. (32).

#### 2.2.2.4.2. Cerco perimétrico

El vallado perimetral en la construcción es esencialmente un sistema de seguridad cerrado que aísla el crecimiento de una obra de su entorno local, ya sea urbano, rural u, ocasionalmente, incluso industrial. Se aconseja que el dispositivo se diseñe como un cerramiento integrado, ya que un cerramiento imprevisto causa ahora más problemas de los que puede resolver. Los proveedores locales en Perú también ofrecen una variedad de cercas que son útiles, adaptables, seguras, eficaces e incluso estéticamente agradables (33).

#### 2.2.2.5. Válvulas.

Este artículo se centra en los sistemas de provisión de agua. En estructuras incluidas en el amplio campo. La primera pregunta que debemos hacernos al centrarnos en un componente tan importante como la válvula es: "¿Qué es una válvula?".

Una válvula es un dispositivo mecánico que utiliza elementos móviles para abrir o cerrar parcial o totalmente el flujo de un fluido para iniciar, detener o regular el flujo de líquidos o gases. Al hablar de válvulas, hay que tener en cuenta la instalación de tuberías, accesorios y bombas (34).

#### 2.2.2.5.1. Caseta de Válvula.

La caseta de válvulas es una especie de cajón de concreto armado, construido para proteger las partes hidráulicas del sistema de almacenamiento de la intemperie o de cualquier interferencia exterior (35).

#### 2.2.2.5.2. Cámara de válvula de aire

Al llenar, vaciar o hacer funcionar sistemas de tuberías de líquidos, sirve para liberar los gases acumulados o permitir la entrada de aire en la tubería. El agua siempre incluye aire disuelto, y al aumentar la temperatura o disminuir la presión, este aire disuelto se manifestará en forma de burbujas.

Debido al vórtice que se crea en la aspiración, a las juntas defectuosas del cuerpo de la bomba y a las tuberías de aspiración, también entra aire en el proceso de bombeo. (36).

#### 2.2.2.5.3. Cámara de válvula de Purga

Según NORMA OS.010, estas válvulas deben colocarse en arquetas suficientes y seguras, con componentes que simplifiquen su manejo y mantenimiento. Las arquetas deben estar equipadas con las medidas esenciales para la instalación de válvulas con diámetros superiores a 400 mm, así como para su funcionamiento, mantenimiento y reparación. El objetivo de esta construcción es proteger la válvula de limpieza. Las paredes suelen tener un grosor de 0,20 metros y la losa de cubierta es de hormigón armado. La válvula de bronce se utilizará para (36).

## **2.3.** Hipótesis.

Dado que esta investigación es descriptiva, no se aplica ninguna hipótesis.

### III.METODOLOGÍA

#### 3.1. Nivel, tipo y diseño de la investigación

#### **3.1.1.** Nivel de la investigación

Nuestro nivel de investigación será, una investigación cualitativa y cuantitativa, ya que nos ayudará a caracterizar y cuantificar cada elemento de nuestra estructura hidráulicas.

#### **3.1.2.** Tipo y diseño de investigación.

Nuestro estudio es un estudio descriptivo correlacional, ya que nos permitirá caracterizar el estado de las estructuras hidráulicas y otros componentes del sistema de abastecimiento de agua potable.

#### 3.1.3. Diseño de la investigación

Dado que nuestras técnicas se aplicarán sin modificar las variables de estudio y será posible observar los fenómenos tal como ocurren en su contexto natural, el diseño de esta investigación no será del tipo experimental transversal. Por el contrario, evaluará y mejorará las estructuras hidráulicas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos.

La disposición del diseño es la siguiente.



Mi: estructura hidráulica de los anexos, Urpaycito, Chongos

Xi: evaluación y mejoramiento de las estructuras

Oi: resultados

Yi: mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable.

### **3.2.** Población y muestra

#### **3.2.1.** La población.

Está compuesta por el sistema de abastecimiento de agua potable de las zonas rurales.

#### **3.2.2.** Muestra

Nuestra investigación está constituida por el sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la Libertad.

## **3.3.** Variables, definición y operacionalización

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES										
VARIABLE	TIPO DE VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICION OPERAZCIONAL	INDICADORES	SUBDIMIENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICION			
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	VARIABLE INDEPENTIENTE	Es el estudio de la situación actual de las estructuras hidraúlicas y poder ver su	Se realizar la evaluacion y mejoramiento del las estructuras hidraúlicas y sus componentes.	Evaluacion y mejoramiento de las estructuras hidraúlicas	Captación	<ul> <li>Tipo de Captación</li> <li>Caudal</li> <li>Tuberia</li> <li>Cerco perimetrico</li> </ul>	<sup>-</sup> Nominal <sup>-</sup> intervalo <sup>-</sup> Nominal - Nominal			
					mejoramiento de las estructuras	Reservorio	- Tipo de reservorio - Tuberia - Caseta de Válvulas - Cerco Perimetrico	- Nominal - intervalo - Nominal - Nominal		
						Camara de Rompe Presión	<sup>-</sup> Tipo de Camara de Rompe Presión <sup>-</sup> Tuberia	- Nominal - intervalo - Nominal - Nominal		
ORAMI ISTEM						Cámara de aire	- Tuberia -Valvula diametro de tuberia	Nominal		
N Y MEJO  RAR EL SIS						Cámara de Purga	-Tuberia -Valvula diametro de tuberia	- Nominal  - Nominal  - Nominal  - Nominal		
EVALUACIÓ PARA MEJO										
MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	VARIABLE DEPENDIENTE	Es el estudio situacional del sistema de abastecimiento de agua potable Se la capatachasta red de distribución		mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable	Captación	<ul> <li>Tipo de Captación</li> <li>Caudal</li> <li>Tuberia</li> <li>Cerco perimetrico</li> </ul>	- Nominal - intervalo - Nominal - Nominal			
					Linea de aducción	Tuberia caudal	- Nominal - Intervalo			
			abastecimiento de agua potable y sus componentes desde la capatacion hasta red de		Reservorio	<ul> <li>Tipo de reservorio</li> <li>Tuberia</li> <li>Caseta de Válvulas</li> <li>Cerco Perimetrico</li> </ul>	<sup>-</sup> Nominal <sup>-</sup> intervalo <sup>-</sup> Nominal - Nominal			
					Linea de Aducción	- Tuberia - caudal - Válvulas	<sup>-</sup> Nominal <sup>-</sup> Nominal - Nominal			
						Red de distribución	<sup>-</sup> Tuberia - caudal - Valvulas	- Nominal - Nominal - Nominal		

#### 3.4. Técnica e instrumentos de recolección de información

#### **3.4.1.** Técnica.

Mediante encuestas, fichas técnicas y protocolos, se verán e identificarán directamente los problemas. Evaluaremos el estado de las estructuras hidráulicas y los componentes del sistema de abastecimiento. También realizaremos un estudio del contenido de agua, un estudio topográfico y un análisis del suelo para evaluar sus características.

#### **3.4.2.** Instrumentos.

Los problemas se verán y reconocerán inmediatamente mediante encuestas, documentos técnicos y protocolos. Evaluaremos los componentes del sistema de abastecimiento y el estado de las estructuras hidráulicas. Para evaluar sus cualidades, también realizaremos una investigación topográfica, un análisis del suelo y un estudio del contenido de agua.

#### a. Ficha técnica

Formato utilizado para ilustrar la estructura hidráulica real y el sistema de suministro, así como el afloramiento de agua para mostrar la cantidad de agua disponible.

#### b. Encuesta

Un formato que caracterizará las consultas y nos permitirá determinar el estado de las estructuras hidráulicas, así como de los elementos constitutivos del sistema de abastecimiento.

#### c. Protocolo

El estudio de la mecánica del suelo se aplicará en cada lugar específico de la captación y el reservorio, y se determinará y evaluará la calidad física, química y bacteriológica del agua.

#### 3.5. Método de análisis de datos.

En nuestro Método de análisis de los datos, obtenidos durante la recolección de información a los anexos de Urpaycito y Chongos a través de formatos de encuentras que se logró realizar, la cual nos da un real panorama de cuantificar las viviendas existentes y su forma de distribución.

Detallaremos el proceso o matriz de desarrollo para evaluar y mejorar la cámara de captación, la línea de conducción, el depósito para el almacenamiento de agua potable, la línea de aducción y la red de distribución con el fin de analizar los distintos datos e informaciones recogidos mediante observación visual directa, encuestas descriptivas, cualitativas, no experimentales, protocolos y fichas técnicas.

#### 3.6. Aspectos éticos

#### **3.6.1.** Ética en recolección de datos.

Tener la responsabilidad durante el tiempo de recogida de datos en el área de investigación. De manera que las estadísticas sean exactas. Para lograrlo, es fundamental trabajar con diligencia.

#### **3.6.2.** Ética para el inicio de la evaluación

Solicitar las licencias necesarias a las autoridades locales del lugar donde se va a realizar el estudio antes de dirigirse al terreno y utilice los materiales de forma ordenada cuando realice allí la evaluación visual. No modificar los datos obtenidos ni utilizar información falsificada.

#### **3.6.3.** Ética en los resultados

Considerar al momento de emitir los resultados, datos obtenidos reales en campo, y así podremos tener los resultados reales sin alteraciones a favor nuestro.

#### **3.6.4.** Responsabilidad social.

Responsabilidad social, teniendo en cuenta la privacidad. Salvaguardar la privacidad de quienes participan en el proyecto de investigación.

Dado que los investigadores trabajan para la sociedad, tienen la responsabilidad de promover el bienestar de las personas.


#### IV. RESULTADOS

Los resultados cumplen los objetivos trazados.

#### N°01: Doy respuesta a mi primer objetivo específico.

Elaborar la evaluación hidráulicas del sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la Libertad – 2023.


**Tabla 1:** Evaluación hidráulica existente de la línea de conducción del anexo Urpaycito



Fuente: Elaboración propia – 2023

**Interpretación:** en el anexo de Urpaycito del distrito de Tayabamba. Se pudo realizar la evaluación hidráulica a la línea de conducción, y ese ese fue los datos que nos arrojaron ya que los pobladores nos comentan que la línea de aducción, se encuentras destruida en varios tramos de su recorrido. Y dentro los tramos recorrido no existe ninguna cámara de rompe presiones, es por ellos que se tomaron los nuevos datos, para hacerle un diseño para un mejoramiento total del sistema de abastecimiento donde se contenga todos los componentes que hoy no tienen.

Tabla 2: Evaluación hidráulica existente de la línea de conducción del anexo Chongos



Fuente: Elaboración propia

**Interpretación:** en el anexo de Chongos del distrito de Tayabamba. Se pudo realizar la evaluación hidráulica a la línea de conducción, ya que no se pudo examinar mucho porque ya no existe la línea de aducción del anexo. Ese ese fue los datos que nos arrojaron según datos existentes. Estos 2 anexos tienen mucho problemas en épocas de estiajes su captación tiende a cercase por completo. Razón por la cual se asemeja. Razo por la cual los pobladores de ambos anexos ya hacen como 4 años beben agua de otras fuentes ya que su sistema de ambos es bien pésimas funcionalmente.

#### N°02: Doy respuesta a mi segundo objetivo específico.

Elaborar la evaluación estructural de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la Libertad – 2023.

➤ Se realizó un detalla minucioso de las estructuras para poder hacer una evaluación sin errores.

Cuadro 1: Evaluación de las estructuras existentes en el sistema de abastecimiento de los anexos Urpaycito y Chongos.



## ULADECH CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE



ELABORAR LA EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PTABLE DE LOS ANEXOS URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYAMBAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGION LA LIBERTAD

COMPONENTE DEL S.A.P	DATOS RECOLECTADOS	TIEMPO DE SERVICIO	SITUACION ACTUAL	DESCRIPCION
Captación	La captación de manantial en ladera con losa de fondo, paredes y techo de hormigón armado. e=0,15 m, height=0,80 m, 0,96 x 0,83 m parte exterior de la cámara húmeda. Aletas con e=0,20 m y 2,30 ml a la derecha y 2,50 ml a la izquierda. Una caja de válvulas con una dimensión exterior de 0,70x0,70 m, un e=0,10 m, y una altura de 0,45 m está cubierta con una tapa metálica que tiene un tamaño de 0,50x0,50 m.	22 Años	Malo	Es necesario demoler la estructura de captación existente y construir una nueva. Perimetro de la valla y cada parte de ella, como estará previsto en el nuevo diseño.

Fuente: Elaboración propia- 2023

Cuadro 2: Evaluación de las estructuras existentes en el sistema de abastecimiento de los anexos Urpaycito y Chongos.

Reservorio	EL reservorio esta construidode hormigón armado se utiliza para construir la losa del fondo, las paredes y el techo del embalse. A=8,84 m2, e=0,10 m, 2,87 x 3,08 m, 0,60 x 0,60 m, 1,02 x 0,79 m, 1,02 x 0,79 m, 1,02 x 0,60 m y 1,02 x 0,79 m son las dimensiones de la sección exterior del embalse. También dispone de una cámara de cloración, una tapa de inspección metálica y una válvula de control. Cuenta con una caja de purga de 0,90 x 0,90 metros y una tapa metálica de 0,60 x 0,60 metros.	22 Años	Malo	Es necesario demoler el embalse actual y construir uno nuevo, así como el muro perimetral y todos sus componentes.
------------	---	---------	------	--

Cuadro 3: Evaluación de las estructuras existentes en el sistema de abastecimiento de los anexos Urpaycito y Chongos

Caseta de Válvula de Control	Válvula de control nº 1. El hormigón armado constituye la losa inferior, las paredes y el tejado de este edificio. La caja de la válvula de control tiene una parte exterior de 0,60 x 0,60 m, A=0,38 m2 y e=0,10 m, con una cubierta metálica de 0,35 x 0,35 m.	22 AÑOS	Malo	Es importante destruir la obra de arte antigua y construir la nueva y sus componentes desde cero.
Camara Rompe Presion (CRP-7)	Con losa de fondo, muros y techo de concreto armado. Sección exterior de la cámara de rompe presión es de 1.58 x 1.10 m, A=1.65 m2, e=0.10 m, Tapa metálica de 0.50 x 0.60 m. además, no cuenta con accesorios como: val. de canastilla, tampoco cuenta con válvula flotadora	22 Años	Malo	Es importante destruir la obra de arte antigua y construir la nueva y sus componentes desde cero.

Fuente: Elaboración propia- 2023

Cuadro 4: Evaluación de las estructuras existentes en el sistema de abastecimiento de los anexos Urpaycito y Chongos

Camara de Válvula de Purga	cubierta de hormigón armado. A=0,33 m2, e=0,10 m, y una cubierta metálica de 0,35 x 0,35 m componen la parte exterior de la cámara de la válvula de purga, que mide 0,45 x 0,50 m.	22 Años	Malo	Es importante destruir la obra de arte antigua y construir la nueva y sus componentes desde cero.
Camara de Válvula de aire	Las paredes, el tejado y la losa inferior de este edificio son de hormigón armado. La caja de válvulas de control tiene una tapa metálica de 0,35 x 0,35 m y una parte exterior que mide 0,45 x 0,45 m, A=0,33 m2, y e=0,10 m.	22 Años	Malo	Es importante destruir la obra de arte antigua y construir la nueva y sus componentes desde cero.

Fuente: Elaboración propia- 2023

Interpretación: En los anexos de Urpaycito y Chongos, con los datos obtenidos al momento de nuestro diagnóstico, toda las estructuras y el sistema de abastecimiento de agua potable, ya cumplió el tiempo de creación es por ello que se necesita hacer un mejoramiento total y que todo los pobladores tengan acceso al agua.

# N°03: Doy respuesta a mi tercer objetivo específico.

Proponer el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la Libertad – 2023.

Se propuso un diseño nuevo con datos obtenidos en nuestro recojo de información.

Tabla 3: Análisis de la demanda requerida

Región Geográfica		
Costa	50 a 60 l/hab/d	90 l/hab/d
Sierra	40 a 50 l/hab/d	80 l/hab/d
Selva	60 a 70 l/hab/d	100 l/hab/d

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2019

Según la tabla recomendada de la que nos agenciamos a través de la página de del ministerio y Economía y Finanzas, nosotros optamos por tomar el criterio de la dotación de la sierra que es **80 l/hab/d.** 

Tabla 4: Diseño de las captaciones

# DISEÑO DE LA CÁMARA DE CAPTACIÓN

DESCRIPCION	RESULTADO	UNIDAD
Nombre de la fuente	C. # 01	und
	C. # 02	und
	C. # 03	und
Altitud	3591.77	msnm
	3583.63	msnm
	3567.75	msnm
Tipo de captación	Manantial de ladera	
Caudal de la fuente	0.78	l/s
Caudal promedio	0.40	1/s
Caudal máximo diario	(1.3*Qp) 0.80	1/s
Caudal máximo horario	(2*Qp)	1/s
Caudal promedio	0.40	1/s
Material de construcción	Concreto armado	f'c=210 kg/cm2
Tipo de tubería		PVC
Diámetro de la tubería	2	Pulg
Clase de tubería	10	
Altura de la camarada Húmeda	1	Mts

Numero de			
Ranuras de la canastilla	1230-(30)	und	
Diámetro de la canastilla	2	Pulg	
Distancia entre el punto de			
Afloramiento y la cámara			
Húmeda.	1.30	Mts	
Diámetro de la tubería de	(2)		
Rebose y limpieza			

Fuente: Elaboración Propia.

# Se propone la nueva línea de conducción:

En nuestra investigación proponemos el cambio total de la nueva de conducción De las condiciones la cual:

Tabla 5: Parámetros de Línea de conducción

Descripción	Cantidad	Unidad	Fuente
Población Actual	390	Hab.	
Crecimiento	0.52	%	INEI
Periodo	20	años	RM 192- 2018- VIVIENDA
Tipo de crecimiento	Aritmético	años	RM 192- 2018- VIVIENDA
Población futura	431	Hab.	
Dotación	80	L/Hab./Día	192-2018 VIVIENDA
Caudal promedio	0.40	1/s.	

Caudal máximo diario 0.80		1/s	
Caudal máximo horar	rio 0.52	1/s.	
Caudal de la fuente En época de lluvia	2.06	1/s	
Caudal de la fuente En época de estiaje	0.78	1/s	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6: Reservorio

Descripción	Nomb	re Cantidad	Uni Dad
Tipo de reservorio	Apoya	do	
Altitud		3547.31	msnm
Forma	Recta	ingular	
Volumen de reserv Real	orio	4	m3
Forma	Recta	ingular	
Volumen de reserv	orio		
De diseño		15	m3
Material de Constr	ucción	Concreto armado	210 kg/cm2

Tabla 7: Diseño de la línea de Conducción

Descripción	Nombre	Formula	Uni dad
Tipo de línea Conducción	Por gravedad		
Tubería longitud			332.28 m
Cota # 01	Captación 01		3591.77 m
Cota # 02	Captación 02		3583.63 m
Cota # 03	Captación 03		3566.35 m
Cota # 04	Cámara de		
	Reunión		3557.75 m
Cota # 05	Reservorio		3547.31 m
Diámetro de los Tramos		$\left(\frac{Q}{0.2785 * C * hf^{0.54}}\right)^{\frac{1}{2.63}}$	1 pulg

Tabla 8: Diseño de la línea de Aducción.

Tipo de línea Aducción	Por gravedad		 
Caudal de diseño	Qmh	0.80	 1/s
Tipo de tubería		PVC	 
Clase de tubería		C-10	 
Tramo		4572.36	m
Cota de inicio		3548	msnm
Cota de Final		3280	msnm
Desnivel		268	m
Diámetro de tube	ría	2- 1 1/2 -1	pulg

# Volumen de reservorio

De aiseno	15	m3
Material de Construcción	Concreto armado	210 kg/cm2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9: Línea de distribución

Caudal de diseño Qmh	0.80	 1/s
Tipo de tubería	PVC	 
Clase de tubería	C-10	 
Tramo	2155.36	m
Diámetro de tubería	1- 3/4	pulg

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10: Conexiones domiciliarias

Caja prefabricada	concreto	unidad
edja premerreda	Comercia	V111 CFC CF
Tubería	PVC ½"	und
Unión universal	PVC ½	und
Válvula de paso	PVC ½	und
Niples	PVC ½	und
Codo 45°	PVC ½	und
Tee	PVC variable	und
Reducción	PVC variable	und
Adaptador	PVC ½	und

# Tablas que nos arrojan el programa WATERCAD

Tabla 11: Tabla parámetros del diseño cálculo hidráulico WaterCAD.




Tabla 12: Diseño hidráulico de la Línea de conducción WaterCAD.

CALCULO HIDRAULICO DE LA LINEA DE CONDUCCION: RESERVORIO PROYECTADO N°01															
TRA	AMO	CAUDAL					DESNIVEL CARGA DEL		DIAMETRO	VELOCID	PERDIDA DE CARGA		COTA PIEZOMETRICA		PRESIO
INICIAL	FINAL	Qmd (l/s)	D L (m)	INICIAL	FINAL	TERRENO (m)	UNITARIA DISPONIBLEhf (m/m)		COMERCIA L (pulg)	AD (m/s)	UNITARIA hf (m/m)	TRAMO Hf (m/m)	INICIAL (msnm)	FINAL (msnm)	N (m)
CAPTACION N°01	CAPTACION N°02	0.10	26.40	3591.77	3583.63	8.14	0.308	0.379	1.00	0.20	0.003	0.07	3591.77	3591.70	8.07
CAPTACION N°02	C. REUNION N°01	0.40	244.72	3583.63	3557.75	25.88	0.106	0.803	1.00	0.79	0.034	8.30	3583.63	3575.33	17.58
CAPTACION N°03	C. REUNION N°01	0.28	23.29	3567.35	3557.75	9.60	0.412	0.527	1.00	0.55	0.018	0.41	3567.35	3566.94	9.19
C.REUNION N°01	RESERVORIO N°01	0.52	37.87	3557.75	3547.31	10.44	0.276	0.726	1.00	1.03	0.055	2.09	3557.75	3555.66	8.35
			332.28												

Fuente: Elaboración propia- 2023

Tabla 13: Tamaño de reservorio a utilizar.

DISEÑO DE RESERVORIO								
DECRIPCÍÓN	DECRIPCÍÓN	CANTIDAD	UNIDADES					
Tipo de reservorio	apoyado							
Altitud		3557.75	m.s.n.m.					
Forma	rectangular							
Volumen reservorio diseño		15	m3					
Material de construcción	concreto armado	f´c:210	kg/cm2					

Tabla 14: Diseño hidráulico de la Línea de aducción WaterCAD

	CALCULO HIDRAULICO DE LA RED DE DISTRIBUCION - SISTEMA RAMIFICADO: RESERVORIO N℃1														
т	RAMO	GASTO	) (Its/seg)	LONGITUD (m)	DIAMETRO	VELOCIDAD	PERDIDA DE	CARGA	COTA PIEZO		COTA DEL TERRENO (m.s.n.m)		PRESION (m)		CLASE DE
INCIAL	FINAL	TRAMO	DISEÑO	LONGITUD (III)	(Pulg)	(m/s)	hf (‰)	Hf (m)	INICIAL	FINAL	INICAL	FINAL	INICIAL	FINAL	TUBERIA
RES. N'01.	J-1	0.00	0.80	23.77	2.00	0.39	0.0042	0.0001	3547.31	3547.31	3547.31	3544.06	0.00	3.25	C - 10
J-1	CRP1	0.02	0.04	590.00	0.75	0.14	0.0020	0.0012	3547.31	3547.31	3544.06	3481.96	3.25	65.35	C - 10
CRP1	J-2	0.02	0.02	282.08	0.75	0.07	0.0006	0.0002	3481.96	3481.96	3481.96	3436.50	0.00	45.46	C - 10
J-1	J-3	0.00	0.76	1416.23	2.00	0.37	0.0038	0.0054	3547.31	3547.30	3544.06	3534.46	3.25	12.84	C - 10
J-3	CRP2	0.00	0.16	190.00	1.00	0.32	0.0065	0.0012	3547.30	3547.30	3534.46	3481.46	12.84	65.84	C - 10
CRP2	CRP3	0.00	0.16	120.00	1.00	0.32	0.0065	0.0008	3481.46	3481.46	3481.46	3414.46	0.00	67.00	C - 10
CRP3	J-4	0.00	0.16	40.00	1.00	0.32	0.0065	0.0003	3414.46	3414.46	3414.46	3397.85	0.00	16.61	C - 10
J-4	CRP4	0.01	0.02	410.00	0.75	0.07	0.0006	0.0002	3414.46	3414.46	3397.85	3346.04	16.61	68.42	C - 10
CRP4	J-5	0.01	0.01	355.00	0.75	0.04	0.0002	0.0001	3346.04	3346.04	3346.04	3280.17	0.00	65.87	C - 10
J-4	J-6	0.00	0.14	140.00	0.75	0.50	0.0205	0.0029	3414.46	3414.46	3397.85	3377.86	16.61	36.60	C - 10
J-6	CRP5	0.03	0.07	200.00	0.75	0.25	0.0057	0.0011	3414.46	3414.46	3377.86	3348.23	36.60	66.23	C - 10
CRP5	CRP6	0.03	0.04	370.00	0.75	0.14	0.0020	0.0007	3348.23	3348.23	3348.23	3282.57	0.00	65.66	C - 10
CRP6	CRP7	0.00	0.01	140.00	0.75	0.04	0.0002	0.0000	3282.57	3282.57	3282.57	3216.65	0.00	65.92	C - 10
CRP7	J-7	0.01	0.01	148.00	0.75	0.04	0.0002	0.0000	3216.65	3216.65	3216.65	3160.07	0.00	56.58	C - 10
J-6	J-8	0.00	0.07	50.00	0.75	0.25	0.0057	0.0003	3414.46	3414.46	3377.86	3360.69	36.60	53.77	C - 10
J-8	J-9	0.02	0.02	110.00	0.75	0.07	0.0006	0.0001	3414.46	3414.46	3360.69	3351.99	53.77	62.47	C - 10
J-8	CRP8	0.00	0.05	30.00	0.75	0.18	0.0031	0.0001	3414.46	3414.46	3360.69	3348.86	53.77	65.60	C - 10

	CALCULO HIDRAULICO DE LA RED DE DISTRIBUCION - SISTEMA RAMIFICADO: RESERVORIO Nº01														
TF	RAMO	GASTO	(lts/seg)	LONGITUD (m)	DIAMETRO	VELOCIDAD	PERDIDA DE	CARGA	COTA PIEZO		COTA DEL (m.s.		PRESI	ON (m)	CLASE DE
INCIAL	FINAL	TRAMO	DISEÑO	z zonom oz (m)	(Pulg)	(m/s)	hf (‰)	Hf (m)	INICIAL	FINAL	INICAL	FINAL	INICIAL	FINAL	TUBERIA
CRP8	J-10	0.02	0.05	310.00	0.75	0.18	0.0031	0.0009	3348.86	3348.86	3348.86	3304.23	0.00	44.63	C - 10
J-10	CRP9	0.00	0.02	50.00	0.75	0.07	0.0006	0.0000	3348.86	3348.86	3304.23	3285.06	44.63	63.80	C - 10
CRP9	J-11	0.02	0.02	65.00	0.75	0.07	0.0006	0.0000	3285.06	3285.06	3285.06	3263.68	0.00	21.38	C - 10
J-10	J-12	0.01	0.01	108.00	0.75	0.04	0.0002	0.0000	3348.86	3348.86	3304.23	3309.50	44.63	39.36	C - 10
J-3	J-13	0.00	0.59	870.00	2.00	0.29	0.0024	0.0021	3547.30	3547.30	3534.46	3514.65	12.84	32.65	C - 11
J-13	CRP10	0.00	0.02	170.00	0.75	0.07	0.0006	0.0001	3547.30	3547.30	3514.65	3477.64	32.65	69.66	C - 12
CRP10	J-14	0.02	0.02	430.00	0.75	0.07	0.0006	0.0002	3477.64	3477.64	3477.64	3403.93	0.00	73.71	C - 13
J-13	J-15	0.00	0.57	150.00	1.50	0.50	0.0091	0.0014	3547.30	3547.30	3514.65	3514.91	32.65	32.39	C - 14
J-15	J-16	0.00	0.12	50.00	1.00	0.24	0.0038	0.0002	3547.30	3547.30	3514.91	3494.49	32.39	52.81	C - 15
J-16	J-17	0.02	0.02	63.00	0.75	0.07	0.0006	0.0000	3547.30	3547.30	3494.49	3490.01	52.81	57.29	C - 16
J-16	CRP11	0.02	0.10	30.00	0.75	0.36	0.0110	0.0003	3547.30	3547.30	3494.49	3483.31	52.81	63.99	C - 17
CRP11	J-18	0.08	0.08	140.00	0.75	0.29	0.0073	0.0010	3483.31	3483.31	3483.31	3435.96	0.00	47.35	C - 18
J-15	J-19	0.02	0.45	50.00	1.50	0.39	0.0059	0.0003	3547.30	3547.30	3514.91	3503.10	32.39	44.20	C - 19
J-19	CRP12	0.01	0.06	40.00	0.75	0.22	0.0043	0.0002	3547.30	3547.30	3503.10	3488.28	44.20	59.02	C - 20
CRP12	J-20	0.01	0.05	20.00	0.75	0.18	0.0031	0.0001	3488.28	3488.28	3488.28	3480.00	0.00	8.28	C - 21
J-20	J-21	0.02	0.02	80.00	0.75	0.07	0.0006	0.0000	3488.28	3488.28	3480.00	3454.72	8.28	33.56	C - 22
J-20	J-22	0.02	0.02	166.00	0.75	0.07	0.0006	0.0001	3488.28	3488.28	3480.00	3425.46	8.28	62.82	C - 23
J-19	CRP13	0.02	0.37	70.00	1.00	0.73	0.0291	0.0020	3547.30	3547.30	3503.10	3483.58	44.20	63.72	C - 24

CRP13	J-23	0.00	0.35	150.00	1.00	0.69	0.0261	0.0039	3483.58	3483.58	3483.58	3458.41	0.00	25.17	C - 25
J-23	J-24	0.03	0.03	89.00	0.75	0.11	0.0012	0.0001	3483.58	3483.58	3458.41	3435.92	25.17	47.66	C - 26
J-23	J-25	0.04	0.32	1570.00	1.00	0.63	0.0220	0.0346	3483.58	3483.54	3458.41	3433.48	25.17	50.06	C - 27
J-25	CRP14	0.02	0.13	70.00	0.75	0.47	0.0179	0.0013	3483.54	3483.54	3433.48	3415.14	50.06	68.40	C - 28
CRP14	CRP15	0.05	0.11	280.00	0.75	0.39	0.0131	0.0037	3415.14	3415.14	3415.14	3345.43	0.00	69.71	C - 29
CRP15	J-26	0.00	0.06	160.00	0.75	0.22	0.0043	0.0007	3345.43	3345.43	3345.43	3300.30	0.00	45.13	C - 30
J-26	CRP16	0.01	0.03	70.00	0.75	0.11	0.0012	0.0001	3345.43	3345.43	3300.30	3275.88	45.13	69.55	C - 31
CRP16	J-27	0.02	0.02	133.00	0.75	0.07	0.0006	0.0001	3275.88	3275.88	3275.88	3207.42	0.00	68.46	C - 32
J-26	CRP17	0.00	0.03	210.00	0.75	0.11	0.0012	0.0002	3345.43	3345.43	3300.30	3278.41	45.13	67.02	C - 33
CRP17	J-28	0.03	0.03	420.00	0.75	0.11	0.0012	0.0005	3278.41	3278.41	3278.41	3262.37	0.00	16.04	C - 34
J-25	J-29	0.05	0.14	350.00	0.75	0.50	0.0205	0.0072	3483.54	3483.53	3433.48	3424.97	50.06	58.56	C - 35
J-29	CRP18	0.01	0.05	20.00	0.75	0.18	0.0031	0.0001	3483.53	3483.53	3424.97	3419.79	58.56	63.74	C - 36
CRP18	J-30	0.04	0.04	171.00	0.75	0.14	0.0020	0.0003	3419.79	3419.79	3419.79	3382.60	0.00	37.19	C - 37
J-29	CRP19	0.01	0.04	180.00	0.75	0.14	0.0020	0.0004	3483.53	3483.53	3424.97	3415.97	58.56	67.56	C - 38
CRP19	J-31	0.00	0.03	320.00	0.75	0.11	0.0012	0.0004	3415.97	3415.97	3415.97	3397.10	0.00	18.87	C - 39
J-31	CRP20	0.00	0.02	130.00	0.75	0.07	0.0006	0.0001	3415.97	3415.97	3397.10	3360.69	18.87	55.28	C - 40
CRP20	J-32	0.02	0.02	84.00	0.75	0.07	0.0006	0.0000	3360.69	3360.69	3360.69	3337.90	0.00	22.79	C - 41
J-31	J-33	0.01	0.01	1050.00	0.75	0.04	0.0002	0.0002	3415.97	3415.97	3397.10	3352.52	18.87	63.45	C - 42
	TOTAL 12934.08							·					·		

TOTAL TUBERIA SERVICIO =						
TUBERIA RED						
TOTAL TUBERIA 2" =	2310.00					
TOTAL TUBERIA 1.5" =	200.00					
TOTAL TUBERIA 1" =	2190.00					
TOTAL TUBERIA 3/4" =	8234.08					

TOTAL	12934.08	ок

	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE
VECTO:	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE
	TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGION LA LIBERTAD - 2023.

DISTRITO:	TAYABAMBA
PROVINCIA:	PATAZ
REGION:	LA LIBERTAD

PROY

CAPTACIÓN Nº01


## NORMA OS. 10

# CONDUCCION Y CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO


DATOS:		HUMANO	
Caudal máximo	=	0.176 L/s	(según datos de lugarellos 80% más del Quforado)
Caudal minimo	=	0.088 L/s	(según datos de lugareños 10% menos del Quiocado
Caudal aforado	=	0.098 L/s	


#### 1.-) DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA CÁMARA HÚMEDA (L)

Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de carga sobre el orificio de salida según la ecuación de Bernoulli entre los puntos 0 y 1 resulta



Considerando los valores de Po,  $y_0$ , pl y hl igual a cero, se tiene:





Donde: ho: altura entre el afloramiento y el orificio de entrada Valores entre 0.4 y 0.5m

V1: velocidad teorica en m/seg g: aceleración de la gravedad

Mediante la ecuación de continuidad considerando los puntos 1y 2 se tiene:

$$V1 = \frac{V2}{Cd}$$
 (2)

Donde:

V: Velocidad de pase (se recomienda valores menores o iguales a 0,6 m/s).

des a 0,0 mbs). Cd: Coeficiente de desearga en el punto 1 (se asume 0,8)

Reemplando el valor de V1 de las ecuaciones (2) en la ecuación (1) se tiene:

Carga necesaria sobre el orificio de entrada que permite producir la velocidad de pase

$$h_0 = \frac{(\sqrt{\frac{2}{Cd}})^2}{2g}$$

Donde:

h0 es definida como la carga necesaria sobre el orificio de entrada

que permite producir la velocidad de pase.

Ho= 0.03 m


PROYECTO:

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD - 2023..

## Pérdida de carga

de la figura se observa

$$H = H f + h_0$$



Hf = 0.37 m

1.30 m

Y filtrado)

Donde Hf es la pérdida de carga que servirá para determinar la distancia entre el afloramiento y la caja de captación (L).

Distancia entre el afloramiento y la caja de captación 
$$L = \frac{H_f}{0.30}$$
 
$$L = 1.23 \text{ m (Long. Protección Y filtrado)}$$

# 2.-) ANCHO DE LA PANTALLA (b)

Para determinar el ancho de la pantalla es necesario conocer el diámetro y el número de orificios que permitirán fluir el agua desde la zona de afloramiento hacia la camara himeda. Para el cálculo del diametro de la tuberia de entrada (D), se utilizan las siguientes ecuaciones.

$$Q \text{ máx.} = VxAxCd$$

Qmax= $AxCd(2xgxP^{1/2})$ 

#### Donde:

Q máx. : Gasto Máximo de la fuente en l/s.

 $V\!\!:$  Velocidad de paso (se asume 0,50 m/s, siendo menor que el valor maximo recomendado de 0,60 m/s).

A: Àrea de la tubería en m2

Cd: Coefficiente de descarga (0,6 a 0,8). g. Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)

h:Carga sobre el centro del orificio (m).

El valor de A resulta:

$$A = \frac{Q \text{ máx.}}{Cd \times V} = \frac{\pi D^2}{4}$$

El valor de D será definido mediante:

$$D = \left(\frac{4A}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}}$$

D=	0.02 m	
D=	0.79 pulg	calculado
D=	1.00 pulg	asumido

<u>Número de orificios (NA)</u> Número de orificios: Se recomienda usar diámetros (D) menores o iguales de 2". Si se obtuvieran diámetros mayores, será necesario aumentar el número de orificios (NA), siendo:

$$NA = \left(\frac{D. \ calculado}{D \ asumido}\right) + 1$$

D asumido=

1.00 pulg

NA = 3 unid

# Ancho de la pantalla (b)

Donde:


b: Ancho de la pantalla D: Diámetro del orificio NA: Número de orificios

b = 53.34 cmb = 0.80 m

PROYECTO:

-EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD – 2023.

#### 3.-) ALTURA DE LA CAMARA HUMEDA (Ht)



#### Donde:

- A: Se considera una altura mínima de 10 cm. Que permite la sedimentación de la arena.
- B: Se considera el diámetro de salida H: Altura
- de agua sobre la canastilla
- D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua del afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda (mínimo 5 cm.)
- E: Borde libre (mínimo 30 cm).


Para determinar la altura de la captación, es necesario conocer la carga requerida para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción. La carga requerida es determinada mediante la siguiente ecuación:

$$H = 1.56 \frac{V^{-1}}{2 g}$$

H ≥ 30 cm


Donde:

H: Carga requerida en m V: Velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea de conducción en m/s



## 4.-) DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA

Para el dimensionamiento se considera que el diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de total de ramuras (At) sea el doble del área de la tubería de la línea de la canastilla (L) sea mayor a 3 Dc y menor de 6Dc.




PROYECTO:

\*EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD – 2023.

#### Área de la ranura (Ar)

Largo Ancho




# Área total de las ranuras (At)

$$At = 2 Ac$$

$$Ac = \frac{\pi x Ds^2}{4}$$

7 mm 5 mm

#### Ac= 0.0005 m<sup>2</sup>



#### Número de ranuras

$$N^{\circ}$$
 de ranuras =  $\frac{At}{Ar} + 1$ 

#### 5.-) REBOSE Y LIMPIEZA

En la tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1,5% y considerando el caudal máximo de aforo, e determina el diámetro mediante la ecuación de Hazen y Williams (para C=140).

$$D = \frac{0.71 * Q^{0.38}}{h_{\ell}^{0.21}}$$

D : Diámetro en Pulg.

Q: Gasto máximo de la fuente en l's hf. Perdida de carga unitaria en m'm hf = 0.015 m'm

Considero

1.70

22.00

0.25

24

210

1.00

Tn/m3

Tn/m3

Kg/cm<sup>1</sup>

Kg/cm<sup>t</sup>

(Comercial)

Usar cono de rebose de 2" x 4"

# 6.-) DISEÑO ESTRUCTURAL



Para el diseño se considera el empuje de tierra, cuando la caja esté vacía Las cargas a considerar son: Peso propio, empuje de la tierra y la sub-presión

## DATOS:

ο,	=
	=
и	=
ے ۵	=
f*-	=
	=

Peso específico del suelo

Angulo de rozamiento interno del suelo

Coeficiente de fricción

Peso específico del concreto

Resistencia a la compresión del concreto.

Resistencia del suelo.

#### Empuje del suelo sobre el muro (P)

h = 0.50 m

Altura desde la base de la cimentación hasta la superficie

$$Cah = \frac{1 - sen\phi}{1 + sen\phi}$$

$$P = \frac{1}{2}Cah \times \gamma \times h^2$$

Cah = 0.455 Coeficiente de empuje

PROYECTO:

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD - 2023.


#### Momento de volteo (Mo)

Y = 0.167 m Distancia de la línea de aplicación de la carga al puntoO  $Mo = P \times Y$ Mo = 16.12 Kg-m

# Momento de estabilización (Mr) y el peso (W)

w	Longitud horizontal	Longitud vertical	W (Kg)	X (m)	Mv=X.W (Kg-m)
W1	0.800	0.150	288	0.4	115.20
W2	0.150	0.820	295.2	0.675	199.28
W3	0.050	0.500	42.5	0.775	32.9375
	WT (tot	al)	625.7		347.40

ο,



base < a < 2 base

 $a = \overline{Mv - Mo}$ 

a = 0.52946 m OK

0.26667

0.53333

#### Chequeo

- POR VOLTEO

Cdv =

Cav ≥ 1.6 Condición

Debe encontrarse en el tercio central 1/3 base =

2/3 base=

Coeficiente de seguridad

Cdv = 21.5574 OK

- MÁXIMA CARGA UNITARIA

$$P_{l} = \left(4l - 6a\right) \frac{W_{T}}{l^{2}}$$

Condición

Condición

P1 = 0.00227 Kg/cm<sup>2</sup> OK

P2 = 0.15415 Kg/cm<sup>2</sup> OK

- POR DESLIZAMIENTO

 $Cdd = \frac{W_T \times u}{}$ 

Condición

Cdd ≥ 1.6

 $P_1 \le \sigma_t$ 

 $P_2 \le \sigma$ 

Coeficiente de seguridad

Cdd = 1.61784 OK

PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE NTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD – 2023.
DISTRITO -	TAVABUBA	CARTACIÓN Nº02

DISTRITO:	TAYABMBA
PROVINCIA:	FATAZ
REGION:	IATIBERTAN

CAPTACION N°02

#### NORMA OS. 10

# CONDUCCION Y CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO

DATOS:		HUMANO	
Caudal máximo	=	0.513 <sub>1/s</sub>	(acgún datos de lugareños 30% más del Qaforado)
Caudal mínimo	=	0.257 <sub>1/s</sub>	(acgún datos de lugareños 10% menos del Quiorado)
Caudal aforado	=	0.285	

# 1.-) DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA CÁMARA HÚMEDA (L)

Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de carga sobre el orificio de salida según la ecuación de Bernoulli entre los puntos 0 y 1 resulta

$$\frac{Po}{\delta} + ho + \frac{Vo}{2g} = \frac{P1}{\delta} + h1 + \frac{V1^2}{2g}$$

Considerando los valores de Po, Vo, pl y hl igual a cero, se tiene:

$$ho = \frac{V(1)}{2 g}$$

Donde:

ho: altura entre el afloramiento y el orificio de entrada Valores entre 0.4 v 0.5m V1: velocidad teorica en m/seg g: aceleración de la gravedad

Mediante la ecuación de continuidad considerando los puntos 1y 2 se tiene:

$$V1 = \frac{V2}{Cd} \tag{2}$$

Donde:

V: Velocidad de pase (se recomienda valores menores o iguales a 0,6 m/s).
Cd: Coeficiente de descarga en el punto 1 (se asume 0,8)

Reemplando el valor de V1 de las ecuaciones (2) en la ecuación (1) se tiene:

Carga necesaria sobre el orificio de entrada que permite producir la velocidad de pase

$$h_0 = \frac{\left(\frac{V_{Cd}}{2g}\right)^2}{2g}$$

h0 es definida como la carga necesaria sobre el orificio de entrada que permite producir la velocidad de разе.

 $0.03 \, \mathrm{m}$ 

Ho=

PROYECTO:


EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN

LA LIBERTAD - 2023.

#### Pérdida de carga

De la figura se observa

$$H = H f + h_0$$



Donde Hf es la pérdida de carga que servirá para determinar la distancia entre el afloramiento y la caja de captación (L).

0.40 m

Distancia entre el afloramiento y la caja de captación

$$L = \frac{H_f}{0.30}$$

#### 2.-) ANCHO DE LA PANTALLA (b)

Para determinar el ancho de la pantalla es necesario conocer el diámetro y el número de orificios que permitirán fluir el agua desde la zona de afloramiento hacia la cámara húmeda. Para el cálculo del diámetro de la tubería de entrada (D), se utilizan las siguientes ecuaciones.

$$Q \text{ máx.} = VxAxCd$$

Donde:

Qmax=AxCd(2xgxH1/2

Q máx. : Gasto Máximo de la fuente en l/s.

v: Velocidad de paso (se asume 0,50 m/s, siendo menor que el valor máximo recomendado de 0,60 m/s).

A: Área de la tubería en m2

Cd: Coeficiente de descarga (0,6 a 0,8). g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) h:

Carga sobre el centro del orificio (m).

El valor de A resulta:

$$A = \frac{Q \text{ máx.}}{Cd \times V} = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$A = 0.0011 \text{ m}^2$$

El valor de D será definido mediante:

$$D = \left(\frac{4A}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}}$$

D=	0.04 m	
D=	1.57 pulg	calculado
D=	1.00 pulg	asumido

## Número de orificios (NA)

Número de orificios: Se recomienda usar diámetros (D) menores o iguales de 2". Si se obtuvieran diámetros mayores, será necesario aumentar el número de orificios (NA), siendo:

$$NA = \left(\frac{Dcalculado}{D \ asumido}\right)^2 + 1$$

D asumido=

1.00 pulg 2.54 cm



# Ancho de la pantalla (b)

Donde:


b: Ancho de la pantalla
 D: Diámetro del orificio
 NA: Número de orificios

redondeando

PROYECTO:

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD – 2023.

#### 3.-) ALTURA DE LA CAMARA HUMEDA (Ht)



Donde

- A: Se considera una altura múnima de 10 cm. Que permite la sedimentación de la arena.
- B: Se considera el diámetro de salida H: Altura
- de agua sobre la canastilla
- D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua del afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda (mínimo 5 cm.).
- E: Borde libre (mínimo 30 cm).

Para determinar la altura de la captación, es necesario conocer la carga requerida para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción. La carga requerida es determinada mediante la siguiente ecuación:


$$H = 1.56 \frac{V^{-1}}{2 g}$$

H ≥ 30 cm

Donde

H: Carga requerida en m

V: Velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea de conducción en m's g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)



Dc =

10 cm

20 cm

# 4.-) DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA

Para el dimensionamiento se considera que el diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de total de ranuras (At) sea el doble del área de la tubería de la línea de la canastilla (L) sea mayor a 3 Dc y menor de 6Dc.



Longitud de la canastilla



Asumimos L = 15 cm = 5.905512"

PROYECTO:

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD – 2023.

#### Àrea de la ranura (Ar)


Largo 7 mm Ancho 5 mm

#### Área total de las ranuras (At)

$$At = 2 Ac$$

$$Ac = \frac{\pi x Ds^2}{4}$$

# Ac= 0.0005 m<sup>2</sup>



#### Número de ranuras

$$N \circ de \ ranuras = \frac{At}{Ar} + 1$$

# 5.-) REBOSE Y LIMPIEZA

En la tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1,5% y considerando el caudal máximo de aforo, e determina el diámetro mediante la ecuación de Hazen y Williams (para C=140).

$$D = \frac{0.71 * Q^{0.28}}{h_{\ell}^{0.21}}$$

D : Diámetro en Pulg.

Q: Gasto máximo de la fuente en 1/s hf : Perdida de carga unitaria en m/m hf =

0.015 mm

Considero

D = 1.33 Pulg. D = 2 Pulg.

(Comercial) Usar cono de rebose de 2º x 4º

# 6.-) DISEÑO ESTRUCTURAL



Para el diseño se considera el empuje de tierra, cuando la caja esté vacía. Las cargas a considerar son: Peso propio, empuje de la tierra y la sub-presión

# DATOS:

<u> </u>	( <u>*</u>	1.70	Tn/m³
ō,	=	22.00	•
u	=	0.25	
	=	2.4	Tn/m³
$f'_{i}$	=	210	Kg/cm <sup>2</sup>
0,	=	1.00	Kg/cm <sup>2</sup>

Peso específico del suelo

Angulo de rozamiento interno del suelo

Coeficiente de fricción Peso específico del concreto

Resistencia a la compresión del concreto.

Resistencia del suelo.

#### Empuje del suelo sobre el muro (P)

= 0.50 m

Altura desde la base de la cimentación hasta la superficie

 $Cah = \frac{1 - sen\Phi}{1 + sen\Phi}$ 

 $P = \frac{1}{2}Cah \times \gamma_{t} \times h^{2}$ 

Cah = 0.455 Coeficiente de empuje

⇒ P = 96.69 Kg

PROYECTO:

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD - 2023.


#### Momento de volteo (Mo)



#### Momento de estabilización (Mr) y el peso (W)

w	Longitud horizontal	Longitud vertical	W (Kg)	(m)	Mv=X.W (Kg-m)
W1	0.800	0.150	288	0.4	115.20
W2	0.150	0.850	306	0.675	206.55
W3	0.050	0.500	42.5	0.775	32.9375
	WT (tot	al)	636.5		354.69

Π,



 $a = \frac{Mv - Mo}{}$ 

<sup>≜</sup> base < a < <sup>≜</sup> base

2/3 base= 0.53333 a = 0.53193 m OK

Chequeo

- POR VOLTEO

$$Cdv = \frac{Mv}{Mo}$$

Condición

 $Cdv \ge 1.6$ 

1/3 base =

Coeficiente de seguridad

Cdv = 22.0098 OK

- MÁXIMA CARGA UNITARIA

$$P_{i} = \left(4l - 6a\right) \frac{W_{T}}{l^{2}}$$

$$P_2 = \left(6a - 2l\right) \frac{W_T}{l^2}$$

Condición

 $P_i \le \sigma_t$ 

P1 = 0.00084 Kg/cm² OK

Condición

 $P_2 \le \sigma$ 

P2 = 0.15829 Kg/cm<sup>2</sup> OK

- POR DESLIZAMIENTO

$$Cdd = \frac{W_{I} \times u}{p}$$

Condición

Cdd ≥ 1.6 Coeficiente de seguridad

Cdd = 1.64577 OK

PROYECTO:	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD – 2023		
DISTRITO:	TAYABAMBA	CAPTACIÓN №03	
PROVINCIA:	FATAL		
REGION:	LA LIBERTAD		

#### NORMA OS. 10

#### CONDUCCION Y CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO


DATOS:		HUMANO	
Caudal máximo	=	0.603 1/s	(según datos de lugareños 30% más del Quiocado)
Caudal mínimo	=	0.302 1/s	(según datos de lugareños 10% menos del Quiorado)
Caudal aforado	=	0.335	

# 1.-) DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA CÁMARA HÚMEDA (L)

Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de carga sobre el orificio de salida según la ecuación de Bernoulli entre los puntos 0 y 1 resulta

$$\frac{Po}{\delta} + ho + \frac{V\dot{o}}{2g} = \frac{P1}{\delta} + h1 + \frac{V1^2}{2g}$$

Considerando los valores de Po, Vo, pl y hl igual a cero, se tiene:



Donde:

ho: altura entre el afloramiento y el orificio de entrada Valores entre 0.4 y 0.5m VI: velocidad teorica en m/seg s:

V1: velocidad teorica en m/seg g: aceleración de la gravedad

Mediante la ecuación de continuidad considerando los puntos 1y 2 se tiene:

$$V1 = \frac{V2}{Cd} \tag{2}$$

Donde:

V: Velocidad de pase (se recomienda valores menores o iguales a  $0,6~\mathrm{m/s}$ ).

Cd: Coeficiente de descarga en el punto 1 (se asume 0,8)



reemplando el valor de V1 de las ecuaciones (2) en la ecuación (1) se tiene:

## Carga necesaria sobre el orificio de entrada que permite producir la velocidad de pase

$$h_0 = \frac{(\frac{V^2}{Cd})^2}{2g}$$

Donde:

h0 es definida como la carga necesaria sobre el orificio de entrada que permite producir la velocidad de pase.


Ho= 0.03 m


PROYECTO:

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA. PROVINCIA DE PATAZ. REGIÓN LA LIBERTAD - 2023.



De la figura se observa






Donde Hf es la pérdida de carga que servirá para determinar la distancia entre el afloramiento y la caja de captación (L).

Distancia entre el afloramiento y la caja de captación

$$L = \frac{H_f}{0.30}$$



Hf = 0.37 m

#### 2.-) ANCHO DE LA PANTALLA (b)

Para determinar el ancho de la pantalla es necesario conocer el diámetro y el número de orificios que permitirán fluir el agua desde la zona de afloramiento hacia la cámara húmeda. Para el cálculo del diámetro de la tubería de entrada (D), se utilizan las siguientes ecuaciones.

$$Q \text{ máx.} = VxAxCd$$

Qmax= $AxCd(2xgxP)^{1/2}$ 

Donde:

Q máx. : Gasto Máximo de la fuente en l/s.

v:Velocidad de paso (se asume 0,50 m/s, siendo menor que el valor

máximo recomendado de 0,60 m/s).

A: Área de la tubería en m2

Cd: Coeficiente de descarga (0,6 a 0,8). g:

Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)

h:Carga sobre el centro del orificio (m).

#### El valor de A resulta:

$$A = \frac{Q \text{ máx.}}{Cd \times V} = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$A = 0.0013 \text{ m}^2$$

El valor de D será definido mediante:

$$D = \left(\frac{4A}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}}$$

D=	0.04 m	
D=	1.57 pulg	calculado
D=	1.50 pula	asumido

#### Número de orificios (NA)

Número de orificios: Se recomienda usar diámetros (D) menores o iguales de 2". Si se obtuvieran diámetros mayores, será necesario aumentar el número de orificios (NA), siendo:


$$NA = \left(\frac{Dcalculado}{Dasumido}\right)^{2} + 1$$

D asumido=

1.50 pulg



#### Ancho de la pantalla (b)



Donde: b:Ancho de la pantalla D:Diámetro del orificio NA: Número de orificios

b = 80.01 cm0.80 m

redondezado

# DISEÑO HIDRAULICO Y DIMENSIONAMIENTO DE CAPTACIONES EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE PROYECTO: TAYABAMBA. PROVINCIA DE PATAZ. REGIÓN LA LIBERTAD - 2023. Area de la ranura (Ar)




Largo 7 mm 5 mm Ancho



## Área total de las ranuras (At)

$$At = 2 Ac$$

$$Ac = \frac{\pi x Ds^2}{4}$$



Ac= 0.0005 m<sup>2</sup>

#### Número de ranuras

$$N \circ de \ ranuras = \frac{At}{Ar} + 1$$

# 5.-) REBOSE Y LIMPIEZA

En la tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1,5% y considerando el caudal máximo de aforo, e determina el diámetro mediante la ecuación de Hazen y Williams (para C=140).

$$D = \frac{0.71 * Q^{0.28}}{h_{\ell}^{0.21}}$$

D : Diámetro en Pulg.

Q: Gasto máximo de la fuente en l's hf. Perdida de carga unitaria en m/m hf = 0.015 mm

1.42 Pulg. D = 2 Pulg. Considero

(Comercial) Usar cono de rebose de 2" x 4"

#### 6.-) DISEÑO ESTRUCTURAL

Para el diseño se considera el empuje de tierra, cuando la caja esté vacía. Las cargas a considerar son: Peso propio, empuje de la tierra y la sub-presión

## DATOS:

=	1.70	Tn/m <sup>3</sup>
=	22.00	•
=	0.25	
8=8	2.4	Tn/m³
=	210	Tn/m³ Kg/cm²
	1.00	Kg/cm²
	- - - -	= 1.70 = 22.00 = 0.25 = 2.4 = 210 = 1.00

Peso específico del suelo

Angulo de rozamiento interno del suelo

Coeficiente de fricción

Peso específico del concreto

Resistencia a la compresión del concreto. Resistencia del suelo.

Empuje del suelo sobre el muro (P)

0.50 m Altura desde la base de la cimentación hasta lasuperficie  $Cah = \frac{1 - sen\Phi}{}$ Coeficiente de empuje Cah = 0.455 1+seno  $P = \frac{1}{2}Cah \times \gamma_{,} \times h^{2}$ P = 96.69 Kg

PROYECTO:

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA. PROVINCIA DE PATAZ. REGIÓN LA LIBERTAD - 2023.


# Momento de volteo (Mo)

Distancia de la línea de aplicación de la carga al punto O

$$Mo = P \times Y$$

# Momento de estabilización (Mr) y el peso (W)

W	Longitud horizontal	Longitud vertical	W (Kg)	X (m)	Mv=X.W (Kg-m)
W1	0.800	0.150	288	0.4	115.20
W2	0.150	0.850	308	0.675	208.55
W3	0.050	0.500	42.5	0.775	32.9375
	WT (tot	al)	636.5		354.69



 $a = \frac{M_V - M_O}{M_V - M_O}$ 

base < a < <sup>≜</sup> base

Debe encontrarse en el tercio central 1/3 base = 0.26667 0.53333

2/3 base= Ο,

a = 0.53193 m OK

# Chequeo

- POR VOLTEO

$$Cdv = \frac{Mv}{Mo}$$


Condición

Cdv ≥ 1.6

Coeficiente de seguridad

Cdv = 22.0098 OK

- MÁXIMA CARGA UNITARIA



Condición

 $P_i \le \sigma_t$ 

P1 = 0.00084 Kg/cm2 OK

Condición

 $P_2 \le \sigma_1$ 

P2 = 0.15829 Kg/cm<sup>2</sup> OK

- POR DESLIZAMIENTO

$$Cdd = \frac{W_{\tau} \times u}{P}$$

Condición


Cdd ≥ 1.6

Coeficiente de seguridad

Cdd = 1.64577 OK

se realizó una pequeña encuesta a la población del anexo de Urpaycito, de Chongos para ver cómo la población sabe los beneficios de realizar un proyecto de mejoramiento.

Grafico 01: Encuesta sobre la afectación de mejora al momento de ejecutar el proyecto.



Fuente: Elaboración Propia

Grafico 02: Encuesta sobre la afectación de mejora al momento de ejecutar el proyecto






Grafico 02: Elaboración Propia

Grafico 03: Encuesta sobre la afectación de mejora al momento de ejecutar el proyecto



Fuente: Elaboración Propia

Grafico 04: Encuesta sobre la afectación de mejora al momento de ejecutar el proyecto



# V. DISCUSIÓN

Una vez concluidas todas las investigaciones y realizados los cálculos, evaluaremos el sistema de abastecimiento y cada uno de los componentes que conforman el sistema de agua potable de los anexos de Urpaycito y Chongos del distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, en la zona de La Libertad. Se llegó a obtener lo siguiente.

- 1. De la evaluación que se logró realizar. De los 2 anexos tanto del anexo Urpaycito como del anexo de Chongos, se obtuvo que el sistema hidráulico de ambos anexos están en estado "Malo". Ya que su funcionamiento es nulo dado que no cuenta con varios componentes del sistema, en ambos anexos. Es por ello que se encontró las concordancias en lo que plantea en su tesis de investigación de Bances (9) y Segura (10).
- 2. Por lo que se logró encontrar en campo de ambos anexos se hizo un resumen compartido ya que ambos carecen de varios componentes del sistema, la captación, reservorio (4 m3), la CRP-7, y cajas de control, están en estado "Malo" ya que su servicio es casi nulo solo algunos tienen el servicio, y esto se debe quizás se puede ver mermado por el tiempo útil de vida o en el peor de casos por la falta de un criterio profesional. La cual esta investigación guarda mucha correlación con lo que plantea Macías en su proyecto de investigación (7).
- 3. Por lo encontrado en campo durante nuestra recolección de datos, proponemos el mejoramiento para el sistema de abastecimiento en los anexo de Urpaycito y Chongos, llevando a cabo y acorde a todos los criterios técnicos que no da el RM-192-20128 Ministerio Vivienda y la RM- 092-2021, CARE y SIRA, el propone la creación de 2 captaciones y mejoramiento de 1 captación de ladera, construcción de una cámara de reunión, tubería de 2",1 ½," 1", ¾. CRP-7, también se plantea válvulas de control, cámaras de aire, cámaras de purga. Como también lo plantea Crespín en su investigación.

# VI. CONCLUSIONES

- 1. Se logró concluir después de la evaluación, que el diseño hidráulico no funciona correctamente por la deficiencia que existe tanto en la construcción y las inexistencia de algunos componentes, ya que al momento de su construcción no se tuvo el diseño hidráulico ni el asesoramiento de un profesional, ya que fue realizado por los mismos pobladores, por varios tramos de las líneas se encuentra destrozadas y algunos casos tuberías de diámetros exageradas eso hace un mal funcionamiento hidráulico deficiente.
- 2. Se pudo lograr concluir durante nuestra observación en campo que todo las estructuras hidráulicas están dañadas y urge un mejoramiento de todas las estructuras y el resto de componentes del sistema de abastamiento de agua potable, ya que se pudo encontrar.
  - Captación: filtraciones, fisuras leves, en la losa y en la paredes de concreto, la tapa destrozadas.
  - Reservorio: lleno de barro inoperativo, la tapa de la caseta de reservorio no existe y la caseta no cuenta con llaves de control y tapa sin existencia.
  - Cámara Rompe Presión: sin funcionamiento y existe solo 1 en un desnivel que sobre pasa 200 metros es por ello que se reventaba sus tuberías.
  - > Cámara de aire: No existe.
  - Cámara de purga: no existe.
- 3. Luego de la Evaluación de todos los componentes del sistema de abastecimiento de Agua, se concluye que debido al daño total y al tiempo de uso requiere un mejoramiento de todo el sistema, y así poder subsanar las deficiencias que hubo al momento de construcción y basándonos en los aparatos normativos que nos brindan MV, paras sus construcciones en ámbitos rurales, tomando en cuenta la cantidad de familias actuales y según la tasa de crecimiento anual se proyectara para 20 años.

# VII.RECOMENDACIONES

- 1. Para realizar una buena evaluación hidráulica es necesarios hacer una excelente topografía bien detallada y luego esa topografía ingresarla al software WATERCAD, la cual nos arrojara el un correcto y real diseño Hidráulico, así veremos una correcta distribución de las válvulas de aire, válvulas de purga, la ubicación de las CRP, también la clase de tubería y diámetro que ira en cada tramo.
- 2. Con todos los datos obtenidos en la etapa de evaluación se recomienda el mejoramiento de todas estructuras hidráulicas, pero basados en un diseño técnico para que más después no haya fallas en dicha estructuras y en su funcionalidad, es por eso que se debe respetar los diseños estructurales.
- 3. Viendo la deficiencia se recomienda proponer el nuevo mejoramiento para el sistema de abastecimiento de agua potable en su totalidad, en la cual constara con los parámetros de las normas que se exigen. También se recomienda implementación de 2 nuevas captaciones al sistema ya que con la que cuenta ahora no son suficiente para abastecer de agua a toda la población y este diseño del mejoramiento tiene que ser optimo y alcanzar su fin que todos tengan el elemento hídrico.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. OMS. Progreso En Materia De Agua Para El Consumo, El Saneamiento Y La Higiene En Los Hogares [internet]. 01 de julio del 2021. OMS; [citado 2023 May 20]. Disponible en:

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/miles-de-millones-de-personas-se-quedar%C3%A1n-sin-acceso-servicios-de-agua-potable

 Diario El Peruano. Perú presenta alto riego de vulnerabilidad debido a crisis global del agua [internet]. 20 de enero del 2023. D.E.P; [citado 2023 May 21]. Disponible en:

http://www.elperuano.pe/noticia/202657-peru-presenta-alto-riesgo-devulnerabilidad-debido-a-crisis-global-del-agua

- Reliefweb. Problema de falta de agua afecta a la Libertad [internet]. 22 de Marzo del 2018; [citado 2023 May 22]. Disponible en: <a href="https://reliefweb.int/report/peru/problema-de-falta-de-agua-afecta-400000-liberte-os-desde-hace-una-semana">https://reliefweb.int/report/peru/problema-de-falta-de-agua-afecta-400000-liberte-os-desde-hace-una-semana</a>
- 4. Infobae. Crisis de agua [internet]. 05 de noviembre 2022; [citado 2023 May 22]. Disponible en:

https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/05/crisis-del-agua-cuatro-de-los-principales-problemas-que-enfrenta-lima-ante-un-potencial-desabastecimiento/

- Berrio E. Diseño de un Sistema de potabilización y abastecimiento de agua
   – 2020
   [Tesis Pregrado]. Guadalajara de Burga, Colombia: Universidad Antonio Nariño;
   [Seriada en Línea] 2023. [Citado 2023 mayo 24]. Disponible en:
   <a href="http://repositorio.uan.edu.co/bitstream/123456789/3248/2/2020CristhianEdderBerrioBanguero.pdf">http://repositorio.uan.edu.co/bitstream/123456789/3248/2/2020CristhianEdderBerrioBanguero.pdf</a>
- 6. Chacón Z, análisis del funcionamiento del programa de agua potable rural (apr) ante problemas de abastecimiento y ausencia de saneamiento en la zona sur de chile -

2020 [Tesis Pregrado]. Santiago de Chile, Chile: Universidad de Chile; [Seriada en Línea] 2021. [Citado 2023 mayo 26]. Disponible en:

https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/182520

7. Macías J, et al. Evaluación del sistema de agua potable de la Cabecera Parroquial Caracol y propuesta de mejoras. E-ISSN [Internet] 2018 [06 de junio de 2023]; Vol. (03): páginas 50 - 61. Disponible en:

 $\label{local-control} \begin{tabular}{ll} \hline file:///C:/Users/XORI/Downloads/DialnetEvaluacionDelSistemaDeAguaPotableD \\ \hline eLaCabeceraParro-7364566\%20(1).pdf \\ \hline \end{tabular}$ 

8. Amidey, J. Diseño Para El Sistema De Agua En El Caserío el Limón, Distrito Las Pirias, Provincia De Jaén - 2020 [Tesis Pregrado]. Santiago de Chile, Chile: Universidad de Chile; [Seriada en Línea] 2020. [Citado 09 de junio de 2023]. Disponible en:

http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/735

9. Bances, S. "Diseño y simulación hidráulica del sistema de abastecimiento de agua potable de las localidades de Puerto Bagazán, Nueva Esperanza y la Victoria, Distrito de Elías Soplín Vargas, Rioja - 2018 [Tesis Pregrado]. Tarapoto, Perú: Universidad Nacional de San Martin; [Seriada en Línea] 2018. [Citado 10 de junio de 2023]. Disponible en:

 $\underline{https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSM\_bec1bf0ec8aa9eec790d4f94}\\ \underline{a91c153c}$ 

10. Bances, S. ""Diseño hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Chirchir, distrito de Condebamba - Cajamarca, Rioja - 2019 [Tesis Pregrado]. Cajamarca, Perú: Universidad Nacional de San Marcos; [Seriada en Línea] 2019. [Citado 10 de junio de 2023]. Disponible en:

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11643

11. Aguilar, S, et al. "diseño del sistema de agua potable en la localidad Nuevo Pampaseca distrito de Ongón, Pataz, la libertad 2020 [Tesis Pregrado]. La Libertad,

Perú: Universidad Privada de Trujillo; [Seriada en Línea] 2021. [Citado 10 de junio de 2023]. Disponible en:

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11643

12. Atalaya, S diseño del sistema de abastecimiento de agua potable en el sector de Huancabamba, distrito de Taurija, provincia de Pataz, departamento la libertad y su incidencia en la condición sanitaria de la población – 2020 [Tesis Pregrado]. La Libertad, Perú: Universidad Uladech Católica; [Seriada en Línea] 2021. [Citado 12 de junio de 2023]. Disponible en:

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/21984?show=full

- 13. Crespín, A. "Evaluación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Saucopata, distrito de Chilia, provincia Pataz, región la libertad y su incidencia en la condición sanitaria de la población 2020 [Tesis Pregrado].; [Seriada en Línea] 2020. [Citado 12 de junio de 2023]. Disponible en: <a href="http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/16925">http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/16925</a>
- 14. Fundación Aquea. El agua y su distribución [internet]. 01 de abril 2022; [citado 14 de junio de 2023]. Disponible en:

https://www.fundacionaquae.org/wiki/agua-dulce-salada/

15. ¿Qué es el Agua? [internet]. 15 de julio del 2021; [citado 14 de junio de 2023]. Disponible en:

https://concepto.de/agua/

16. Iagua. Caudal [internet]. 24 de marzo del 2022; [citado 17 de junio de 2023]. Disponible en:

https://www.iagua.es/respuestas/que-es-agua-potable

17. ALCORA. Abastecimiento de agua potable [internet]. 27 de octubre del 2021; [citado 17 de junio de 2023]. Disponible en:

https://alcora.es/blog/agua-potable-y-agua-tratada-que-son-caracteristicas-y-diferencias/

18. INGENIERIA DE AGUA- Caudal. [internet]. 19 de diciembre del 2018; [citado 18 de junio de 2023]. Disponible en:

https://blog.fibrasynormasdecolombia.com/caudal-definicion-y-metodos-de-medicion/

19. OXFAM-Intermón [internet]. 27 de febrero del 2018; [citado 17 de junio de 2023]. Disponible en:

https://blog.oxfamintermon.org/la-importancia-del-abastecimiento-de-agua/

20. Vanegas, C. línea de conducción por gravedad [internet]. 31 de agosto del 2020; [citado 18 de junio de 2023]. Disponible en:

https://www.arkiplus.com/abastecimiento-de-agua-por-gravedad/

21. Colpas, j. línea de conducción por impulsión [internet]. 13 de febrero 2019; [citado 18 de junio de 2023]. Disponible en:

 $\frac{https://www.carlinhosnica.com/post/la-l\%C3\%ADnea-de-conducci\%C3\%B3n-es-algo-m\%C3\%A1s-que-tramos-de-tuber\%C3\%ADas}{m\%C3\%A1s-que-tramos-de-tuber\%C3\%ADas}$ 

22. Alegret, Evio. Coeficiente de Hazen- Williams en función del número Reynolds y la rugosidad. I.H.A [Internet] 2019 [el 18 de junio del 2023]; vol.40 (3): páginas o indicador de extensión. Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S1680-03382019000300041

23. Grupo eadic. Intermón [internet]. 30 de junio del 2019; [citado 17 de junio de 2023]. Disponible en:

https://eadic.com/blog/entrada/caracteristicas-de-la-red-de-distribucion-de-agua-potable/

24. Almeri, Carlos "Diseño de cámara de captación, línea de conducción y reservorio de almacenamiento de agua potable del centro poblado santa rosa de paquirca, distrito mácate, provincia del santa, región Áncash – 2017 [Tesis Pregrado]. [Seriada en Línea] 2020. [Citado 16 de junio de 2023]. Disponible en:

<a href="https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/ULAD\_cdc68ae50d1a4b31cb05a4a2513bcb68">https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/ULAD\_cdc68ae50d1a4b31cb05a4a2513bcb68</a>

25. Blaz, A. "tubería [internet]. 16 de setiembre 2018; [citado 18 de junio de 2023]. Disponible en:

https://www.faneci.com/calculo-del-diametro-de-una-tuberia-que-trabaja-a-presion/

- 26. Moira, M. "cámara de captación. [Citado 18 de junio de 2023]. Disponible en: <a href="https://ingenieriareal.com/camara-rompe-presion/">https://ingenieriareal.com/camara-rompe-presion/</a>
- 27. Suarez, J. (CECAHIDRA)- Tipos de CRP. [internet]. 16 de setiembre 2018; [citado 18 de junio de 2023]. Disponible en:

  <a href="https://cecahidra.com/camaras-rompe-presion-tipo-6-y-7/">https://cecahidra.com/camaras-rompe-presion-tipo-6-y-7/</a>
- 28. PERUCONSTRUYE.NET- Cerco Perimetral. [internet]. 16 de noviembre 2018; [citado 18 de junio de 2023]. Disponible en: <a href="https://peruconstruye.net/2018/11/16/cercos-perimetrales-sistemas-de-cerramiento-que-aseguran-obra">https://peruconstruye.net/2018/11/16/cercos-perimetrales-sistemas-de-cerramiento-que-aseguran-obra</a>
- 29. Sánchez, S. Cámara de reunión. [internet]. 02 de marzo 2018; [citado 18 de junio de 2023]. Disponible en:
  <a href="https://civilgeeks.com/2018/03/02/camara-reunion-caudales-componentes-hidraulicos/">https://civilgeeks.com/2018/03/02/camara-reunion-caudales-componentes-hidraulicos/</a>
- 30. Alegret, E. et al. Ingeniería Hidráulica [Internet] 2019 [19 de junio del 2023]; vol.40
   (3): páginas o indicador de extensión. Disponible en:
   <a href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S1680-03382019000300041">http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S1680-03382019000300041</a>

31. Área Tecnológica- Tuberías [Internet] 09 de abril de 2021]; [citado 19 de junio de 2023]. Disponible en:

https://areatecnologia.com/materiales/tuberias-de-agua.html

32. Borres, C. ¿Qué es una válvula y para qué sirve? [Internet] 25 de setiembre 2020]; [citado 19 de junio de 2023]. Disponible en:

<a href="https://www.caloryfrio.com/sanitarios/tuberias-accesorios/que-es-una-valvula-y-para-que-sirve.html">https://www.caloryfrio.com/sanitarios/tuberias-accesorios/que-es-una-valvula-y-para-que-sirve.html</a>

33. 1libray- Caseta de válvulas [Internet] 09 de abril de 2019]; [citado 19 de junio de 2023]. Disponible en:

https://1library.co/document/qvj3lr0q-mejoramiento-sistema-universidad-nacional-educacion-hidraulico-reservorio-valvulas.html

34. Rojas, R. Cámara Rompe Presión [Internet] 15 de abril de 2018]; [citado 19 de junio de 2023]. Disponible en:

https://es.slideshare.net/ricardo126126/camara-rompe-presion

35. Grupo espremix. Cerco perimétrico [Internet] 05 de junio de 2022]; [citado 19 de junio de 2023]. Disponible en:

https://espremix.com.pe/prefabricados/cercos-perimetricos-prefabricados-concreto/

36. Espinoza, C. Válvula de Purga [Internet] 19 de noviembre de 2019]; [citado 19 de junio de 2023]. Disponible en:

https://www.emapica.com.pe/pdf/update17/resoluciones/2018/RESO\_240\_18\_MANUAL\_PURGA\_REDES\_DISTRIBUCION.pdf

## **ANEXOS**

Anexo-01 Matriz de consistencia

Título: evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas mejorará el sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos, Urpaycito, Chongos en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región la Libertad – 2023

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
	Objetivo general			Tipo inv.:
	Desarrollar la evaluación		Variable	Nuestra investigación
¿La evaluación y	y mejoramiento de las		Independiente	corresponde a un tipo de
mejoramiento de	estructuras hidráulicas		- Captación	estudio descriptivo
las estructuras	para mejorar el sistema de		- Reservorio	correlacional ya esto nos
hidráulicas	abastecimiento de agua	No aplica por ser	- Cámara rompe	servirá como ayuda al poder
mejorará el	potable de los anexos,	descriptiva	presión	describir el estado en el que
sistema de	Urpaycito, Chongos en el		- Cámara de aire	se encuentra las estructuras
abastecimiento de	distrito de Tayabamba,		- Cámara de purga	hidráulicas y los demás
agua potable de	provincia de Pataz, región			componentes del sistema de
los anexos,	la Libertad – 2023.			abastecimiento de agua
Urpaycito,	Objetivos específicos.			potable.
Chongos en el	-Elaborar la evaluación			
distrito de	hidráulicas del sistema de			
Tayabamba,				

	abastecimiento de agua		
Provincia de	potable	Variable	Nivel de Inv.:
Pataz, región la	-Elaborar la evaluación	Dependiente	Nuestro nivel de
Libertad – 2023?	estructural de las	- Captación	investigación será de carácter
	estructuras de los	- Línea de	cualitativa y cuantitativo
	componentes del sistema	conducción	porque va caracterizar y su
	de abastecimiento de agua	- Reservorio	vez nos dará cifras para poder
	potable.	- Línea de aducción	calificar a cada componente
	-Proponer el	- Línea de	que conlleve nuestras
	mejoramiento del sistema	distribución	estructuras hidráulicas
	de abastecimiento de		Diseño de Inv.:
	agua potable de los		El diseño de la presente
	anexos, Urpaycito,		investigación sobre
	Chongos en el distrito de		evaluación y mejoramiento
	Tayabamba, provincia de		de las estructuras hidráulicas
	Pataz, región la Libertad –		para mejorar el sistema de
	2023		abastecimiento de agua
			potable de los anexos,
			Urpaycito, Chongos

Anexo-02 Instrumento de recolección de información

# ESTADO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE



## Información General Del Anexo/ Comunidad

Jbicación.		
_ocalidad / Anexo:		Sector:
	incia: _	Departamento:
Población total:		
Población servida:		
Del sistema de agua potable.		
Antigüedad Ente	Ejecutor	r
Rehabilitación: Si No Año		
Funcionamiento: Continuo  Restringio		
El sistema es único en el sector S		
Γipo de sistema de abastecimiento.		
Gravedad sin tratamiento Gravedad	d con tra	atamiento Bombeo sin tratamiento
Bombeo con tratamiento		
Observaciones:		
(FETTH-OLD PATENTS ATTES DESCRIPTION		
uente.		
	E FUEN	NTE CAPTADO
Manantial captado en el ojo		Responder pregunta 4.1
Agua superficial (galería filtrante)		
Agua superficial con tratamiento		
agua superficial con tratamento		
Pozo profundo  xisten otras fuentes alternas en tid  Captaciones y Buzón de reunió	iempo a	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No
Pozo profundo  xisten otras fuentes alternas en tid  Captaciones y Buzón de reunió	iempo a	Responder pregunta 4.4
Pozo profundo  xisten otras fuentes alternas en tid  Captaciones y Buzón de reunió	iempo a	Responder pregunta 4.4  de sequía y/o emergencia Sí No No Norte Altura (m.s.n.,m.):
Pozo profundo  xisten otras fuentes alternas en tid  Captaciones y Buzón de reunió	iempo a	Responder pregunta 4.4  de sequía y/o emergencia Sí No No Norte Altura (m.s.nm.):
Pozo profundo  Existen otras fuentes alternas en tid  Captaciones y Buzón de reunió  Número de: captaciones:  Coordenadas UTM C1: Este	iempo a	Responder pregunta 4.4  de sequía y/o emergencia Sí No No Norte Altura (m.s.n.,m.):
Pozo profundo  Existen otras fuentes alternas en tid  Captaciones y Buzón de reunió  Número de: captaciones:  Coordenadas UTM C1: Este  Existe cerco de protección?	iempo a	Responder pregunta 4.4  de sequía y/o emergencia Sí No No Norte Altura (m.s.nm.):
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación?	iempo a	Responder pregunta 4.4  de sequía y/o emergencia Sí No No Norte Altura (m.s.nm.):
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria?	iempo d ón. Núm	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No No Norte Altura (m.s.n.,m.):  1 2 Si No Si No
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria? ¿La tapa tiene seguridad? ( llave n	iempo d  in.  Núm  maestra	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No No Norte Altura (m.s.n.,m.):  1 2 Si No Si No Si No a o candado )
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria? ¿La tapa tiene seguridad? ( llave re ¿La estructura está en buen estado	iempo a  in.  Núm  maestra  o? (libr	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No No Norte Altura (m.s.nm.):    1   2   Si   No Si
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria? ¿La tapa tiene seguridad? ( llave re ¿La estructura está en buen estado ¿El interior de la estructura está li	iempo d  in.  Núm  maestra  o? (libr  ibre de	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No No Norte Altura (m.s.nm.):    Norte Altura (m.s.nm.):     Si No Si No Si Norte     a o candado )   re de rajaduras y fugas de agua)     material extraño?
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria? ¿La tapa tiene seguridad? ( Ilave r ¿La estructura está en buen estado ¿El interior de la estructura está li ¿Presencia de excremento y charc	maestra o? (libr ibre de	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No Norte Norte Altura (m.s.nm.):    1
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria? ¿La tapa tiene seguridad? ( llave r ¿La estructura está en buen estado ¿El interior de la estructura está li ¿Presencia de excremento y charo ¿Presencia de actividad agrícola o	maestra o? (libribre de cos de a cominer	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No Norte Norte Altura (m.s.nm.):    1
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria? ¿La tapa tiene seguridad? ( llave r ¿La estructura está en buen estado ¿El interior de la estructura está li ¿Presencia de excremento y charo ¿Presencia de actividad agrícola o ¿Presencia de residuos sólidos (ba	maestra o? (libribre de cos de a cominer	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No Norte Norte Altura (m.s.nm.):    1
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria? ¿La tapa tiene seguridad? ( llave n ¿La estructura está en buen estado ¿El interior de la estructura está li ¿Presencia de excremento y charo ¿Presencia de actividad agrícola o ¿Presencia de residuos sólidos (ba ¿Existe cámara húmeda?	maestra o? (libribre de cos de a cominer	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No Norte Norte Altura (m.s.nm.):    1
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria? ¿La tapa tiene seguridad? ( llave n ¿La estructura está en buen estado ¿El interior de la estructura está li ¿Presencia de excremento y charo ¿Presencia de actividad agrícola o ¿Presencia de residuos sólidos (ba ¿Existe cámara húmeda? ¿Existe cámara de válvulas?	maestra o? (libribre de cos de a cominer	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No Norte Norte Altura (m.s.nm.):    1
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria? ¿La tapa tiene seguridad? ( llave r ¿La estructura está en buen estado ¿El interior de la estructura está li ¿Presencia de excremento y charo ¿Presencia de actividad agrícola o ¿Presencia de residuos sólidos (ba ¿Existe cámara húmeda? ¿Existe cámara de válvulas? ¿Las válvulas están operativas?	maestra o? (libribre de cos de a cominer	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No Norte Norte Altura (m.s.nm.):    1
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria? ¿La tapa tiene seguridad? ( llave r ¿La estructura está en buen estado ¿El interior de la estructura está li ¿Presencia de excremento y charo ¿Presencia de actividad agrícola o ¿Presencia de residuos sólidos (ba ¿Existe cámara húmeda? ¿Existe cámara de válvulas? ¿Las válvulas están operativas? ¿Las válvulas presentan fugas?	maestra o? (libr ibre de cos de a o miner asura) o	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No Norte Norte Altura (m.s.nm.):    1
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria? ¿La tapa tiene seguridad? ( llave r ¿La estructura está en buen estado ¿El interior de la estructura está li ¿Presencia de excremento y charc ¿Presencia de actividad agrícola o ¿Presencia de residuos sólidos (ba ¿Existe cámara húmeda? ¿Existe cámara de válvulas? ¿Las válvulas están operativas? ¿Las válvulas presentan fugas? ¿Tiene tubería de limpia y rebose	maestra o? (libr ibre de cos de a o miner asura) o	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No Norte Norte Altura (m.s.nm.):    1
Captaciones y Buzón de reunió Número de: captaciones: Coordenadas UTM C1: Este  ¿Existe cerco de protección? ¿Existe cuneta de coronación? ¿Cuenta con tapa sanitaria? ¿La tapa tiene seguridad? ( llave r ¿La estructura está en buen estado ¿El interior de la estructura está li ¿Presencia de excremento y charo ¿Presencia de actividad agrícola o ¿Presencia de residuos sólidos (ba ¿Existe cámara húmeda? ¿Existe cámara de válvulas? ¿Las válvulas están operativas? ¿Las válvulas presentan fugas?	maestra o? (libr ibre de cos de a o miner asura) o	Responder pregunta 4.4  de sequia y/o emergencia Sí No No Norte Norte Altura (m.s.nm.):    1



Giulianna Wyluzka Segura Pasto Ingeniero Civil CIP N° 98207 DNI. N° 41732087

	4.2	Agua	filtra	nte
--	-----	------	--------	-----

Coordenadas UTM G: EsteNorteAl	tura (	m.s.t	nm	.): _				
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				Buze	in d	e reu	miór	a
	Galería		1		2		3	
3333.38 63 333-333		No	Si	No	Si	No	Si	No
¿Existe cerco de protección?				1	Å		9 - 4	
¿Cuenta con tapa sanitaria en buen estado y con seguridad?								
¿La estructura está en buen estado y libre de rajaduras y fugas de agua?								
¿El interior de la estructura está limpio y libre de material extraño?								
¿Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?								
¿Presencia de actividad agrícola o minera en las inmediaciones?								
¿Presencia de residuos sólidos (basura) en las inmediaciones?					9			

## 4.3 tratamiento Agua

Coordenadas UTM: Este	Norte	Altur	a (m.	s.n.,	m.):	3)			
Fuente : Riachuelo  Lago/lag	una Río E	Acequia	O	tro				-	
Suministro : Bombeo  Gravedao	1 🔲								
Proceso de tratamiento: Coagulación	Tipo de c		_	2011				_	_
Floculación Sedimentación	Prefiltración	Filtración lenta	Ш	Fil	trac	ión r	ápid	a	
Característi	cas	- 111	Cog	Flo	S	Pre Fil	Fil	Si	No
¿Existe cerco de protección?									
¿Las estructuras de tratamiento están libres	de inundaciones a	ccidentales?							
¿La estructura está en buen estado y libre de	rajaduras y fugas	de agua?		li i					
¿El interior de la estructura está limpio y lib	re de material ext	raño?							
¿Presencia de excremento y charcos de agua									
¿Presencia de actividad agrícola o minera es	n las inmediacione	es?							
¿Presencia de residuos sólidos (basura) en la									

### 5. LINEA DE CONDUCCIÓN

Línea de conducción/ Características	L	LC1		C2
Características	Si	No	Si	No
¿Presencia de fugas de agua?				
¿La línea se encuentra enterrada en toda su extensión?				
¿Los cruces aéreos están protegidos y en buen estado?				
¿Existen y están operativas las válvulas de aire?				
¿Existen y están operativas las válvulas de purga?				

2 Cámara rompe presión en línea de conducción (CRP-6)		3	-6			
ste	1		2		3	3
Coordenadas UTM:				- 1		
Este						
Norte						
Altura (m.s.n.,m.):						
Características	Si	No	Si	No	Si	No
¿Existe cerco de protección?						
¿Cuenta con tapa sanitaria en buen estado y con seguridad?						
¿La estructura está en buen estado y libre de rajaduras y fugas de agua?						
¿Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 m?						
¿Presencia de actividad agrícola o minera en las inmediaciones?						I
¿Presencia de residuos sólidos (basura) en las inmediaciones?						

Cuanta con espietes de limpiare y montanimiento de los Eltros9	T T	17
¿Cuenta con registro de limpieza y mantenimiento de los filtros?		 
¿Ha realizado cambio y/o reposición de lecho filtrante en los últimos 2 años?		
¿Se realiza la evacuación de lodos del sedimentador?		
¿El flujo de ingreso de agua a las unidades es uniforme?		
¿La adición de coagulante se realiza a todo lo ancho del canal?		

Jufuf Giulianna Wiuzka Segura Pastor Ingeniero Civil CIP N° 98207 DNI. N° 41732087 Ivan & León Maio

### 6. Sistema de distribución

7.

8.

6.1 Reservorio	4	1		2		3	
Volumen Reservorio (m3) Coordenadas UTM:	$\rightarrow$		-			-	
Este: Norte:							
Altura (m.s.n.,m.):							
Características	- 3	Si	No	Si	No	Si	No
¿Existe cerco de protección?							
¿Cuenta con tapa sanitaria?							
¿La estructura está en buen estado? y libre de rajaduras y fugas de agua?							
¿El interior de la estructura está limpio y libre de material extraño?							
¿Presencia de excrementos y charcos de agua en un radio de 25 m?	_						
¿Presencia de actividad agrícola o minera en las inmediaciones?	_	-					-
¿Presencia de residuos sólidos (basura) en las inmediaciones?	-	-	-0		1		-
¿Tiene tubería de limpia y rebose?	-	-			-	-	-
¿A la salida de las tuberías de limpia y rebose existe rejilla de protección?	-	-4		-	+-	-	-
¿Existe caseta de válvulas? ¿Las válvulas están operativas?	-	+		-	-	-	+
¿Cuenta con la tubería de ventilación?	-	+	-	-	-	-	+
¿Cuenta con punto de muestreo?	_	-	-			-	+
general con panto de maestreo.	- 17		-				-
					-	_	
6.2 Red de distribución					Si		No
¿Presencia de fugas de agua?						-	
¿La línea se encuentra enterrada en toda su extensión?				-		+	
¿Las cajas de válvulas se encuentran secas?				-		+	
¿Cuenta con válvulas de purga?				-		+	
¿Cuenta con un plan de purgado de redes?						_	
6.3 Cámara rompe-presión en red de distribución (CRP-7)	_	1		2	3		4
Coordenadas UTM:	+	_		_	3	-	-
Este							
Norte							
Altura (m.s.n.m.):							
Características	Si	No	Si	No	Si	No	Si N
¿Cuenta con tapa sanitaria en buen estado y con seguridad?						$\exists$	
¿La estructura está en buen estado y libre de rajaduras y fugas de agua?							
¿Cuenta con tubería de ventilación?						_	
¿Presencia de excrementos y charcos de agua en un radio de 25 m?			, ,				
¿Cuenta con válvula de control operativa?	-					_	-
¿Funciona la válvula flotadora?							
¿Funciona la válvula flotadora?							
¿Funciona la válvula flotadora?  Cloración							
Cloración	100		_				
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente		nca	-				
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente Eventual Tipo de cloración: Gas Goteo Hipoclorador			-	rado	res _		
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente Eventual Tipo de cloración: Gas Goteo Hipoclorador Manual			-	rado	res _		
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente Eventual Tipo de cloración: Gas Goteo Hipoclorador			-	rado	res _		_
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente Eventual Tipo de cloración: Gas Goteo Hipoclorador Manual			-	rado	res _		_
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente Eventual Tipo de cloración: Gas Goteo Hipoclorador Manual			-	rado	res _		_
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente Eventual Manual Manual Concentración (%):			-	rado	res _		
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente Eventual Manual Manual Concentración: Gas Goteo Hipoclorador Manual Concentración (%):  Tipo de almacenamiento de agua en las viviendas:  Tachos PVC Cilindros metálicos Bidones Otros			-	rado	res _		
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente Eventual Manual Manual Concentración (%):  Tipo de almacenamiento de agua en las viviendas:			-	rado	res _		
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente Eventual Manual Manual Concentración: Gas Goteo Hipoclorador Manual Concentración (%):  Tipo de almacenamiento de agua en las viviendas:  Tachos PVC Cilindros metálicos Bidones Otros			-	rado	res _		
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente			-	rado	res _		
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente			-	rado	Thu	Pul	
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente		lipo	clor	u Mistu	Jung	Puf	Pasto
Cloración  El agua se clora en forma: Permanente		lipo	clor	ı Mylu İngen	Suy	Paf	

Anexo-03 Validez del Instrumento

Ficha de Identificación del Experto para	proceso de validación
1200067	PASTOR
Teléfono / celular: 970 & 50424 Email:	youta esicoa@hatmail.com
Título profesional: TNGENIERIA CIVIL	
Grado académico: Maestría X Doctora	ado:
Especialidad: En Ingeniena Civil com Construcción	72-74
Institución que labora: runi upalidad Provi.	ncial dul Banta
Identificación del Proyecto de Investigación o Tesis Titulo: E VALVACIÓN Y MEZORAMIENTO	DE LAS ESTENCTURAS
HIDRAULICAS PARA MEJORAR EL DE BEUG POTABLE DE LOS AMEXOS. Autor(es): Walter Felipe torres	SISTEMA DE AGASTECIMIENTO ORPANCITO, CHONECS
Programa académico	
Ingeniería Civil	
Jenfuf Giulianna Wyluzka Segura Pastor	
Ingeniero Civil CIP N° 98207 DNI. N° 41732087	
Firma	Huella digital

# CARTA DE PRESENTACIÓN

Magister / Doctor:	GIUDANA	MYLUZKA	SEGUEL	Pastor	
Presente					
Tema: PROCESO	DE VALIDACI	ÓN A TRAVÉS	DE JUICIO	DE EXPERTOS	
para hacer de su co estudiante / egres Universidad Católio	onocimiento quado del progra ca Los Ángele recolección d	ie yo: Wasser ama académico s de Chimbote le información,	deIngo deIngo , debo realiz	eniería Civil de la ar el proceso de validación de el cual acudo a Ud. para su	
Mi proyect Cass. Mass cos. Ex a Ud. el expediente	to se titula: 4is.texto.nel e de validación	: ".Exampless Adapte.cutiens que contiene:	P. y. Hetero P. Or. Arch UR PLAY CIT	mikuto ne las Estroctoras mar Petrosci ne Aria" y envío °, chonecis	CAS
- Ficha de Id	entificación de	experto para p	proceso de v	alidación	
- Carta de pr	esentación				
- Matriz de o	peracionalizac	ión de variable	S		
- Matriz de o	onsistencia				
- Ficha de va	lidación				
Agradezco anti	cipadamente s	su atención y p	articipación,	me despido de usted.	
Atentamente,					
Hu!			DNI:	4236421	
Firma de e	studiante				

Giulianna Myluzka Segura Pastor Ingeniero Civil CIP N° 98207 DNI. N° 41732087

	Cumple   No   Cumple   Cumpl		Varia	ble 1 #5	Variable   #STRUCTURA morabuta	Debutico	Relevancia	mein	Pertinencia	ncia	Chridad	pep	
지 위원 (제점 <sup>2</sup>	Cheracion		Dimensión 1				Cumple	No cumple	Cumple	No	Cumple	No	Observaciones
원병 대취 그 원리를 된	On 2: Carriera 2: Carriera 2: Carriera 2: Carriera 2: Carriera 2: Carriera 0:				Cherracion		X		×		×		
29 (4.4) 2 (4.4) 3 (4.4)	on 2: Carresa &				CESEEVORIO		×		×		×		
(M.A)	on 2.  Variable 2. Sistema Delon 1:  Camega Con 1:  Camega Delon 1:  Camega Delon 2:  Apiscable (X)				COMPRES DECUE	NO.	×		×		×		
WA 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Variable 2 Sistema De l'angla de Camega de Camega de Camega de Linga de Camega de Came		Dimensión 2.										
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Variable 2 Sistema De lon 1: Linea Ce Linea De lon 1: Linea Ce Linea De lon 2: Linea De lon cereidad de l'instrumento				COMPED SOIL	R President	×		×		×		
7 3 3 3 3 1 1 1 E	Variable 2 Sistema De. Jon 23.  Linga A. Cinga De. Ci				COMMED DE	2.1	×		×		×		
3 M 3 3 9 1 1 1 1	Variable 2 Sistema De. Con 1: Chinga At Chinga At Chinga At Chinga At Chinga At Chinga On A page and delinstrumento				COMCOD De	Porda	X		×		×		
[8] 3 3 2 1 1 1	on 1:  Linds Of  Linds At  Links On  and  Apscable (X)		Variable		STEMB DE ABO	STOCKINGTO	×		*		×		
8 3 3 9 1	LINES OF CLINES ON STATES OF CLINES OF STATES OF CLINES OF STATES		Dimensión 1:						×				
3 3 9 1	in 2:  Links 0:  Links 0:  Links 0:  a necesidad del instrumento  Aplicable (X)				LINGS CON	Second	×				并		
3 9 1	a necessital del instrumento  Aplicable (X)				LINGS 400	200	×		X		×		
9 1	a necesidad del instrumento  Aplicable (X)					SC CALDY	X		×		×		
9 1	a necessitad del instrumento  Aplicable (X)		Dimensión 2 :				×	8	×				
2	a necessidad del instrumento  Aplicable (X)					(Nocia	×		×		*		
20	a necessidad del instrumento  Aplicable (X)												
30	a necessidad del instrumento  Aplicable (X)												
	Apicable (X ) Apicable después de modificar ( ) No apicable ( )  Giotis an MY Luz Ka Seguera Postora	tar	files sogán la necesio endaciones	dad del in	1 20				30.000				
ING								Shu	Pel		with		
Na Filmell -							Giuliann	a Miluzka S Ingeniero C CIP N° 982 NN. N° 4173	egura Pastor ivil 07 2087		T	age 2	
Giulianna Wijuzka Sefura Pastor  Tingenic Civil  CIP N' 98207  DNI. N' 41732087	Giulianna Mijuzka Segura Pastor Angeniero Civil CIP N° 98207 DNI. N° 41732087												

F	icha de Identificación de	el Experto para pr	oceso de validación	
Nombres y Apell	idios: IVAN ELIS	EO LEON MA	<i>a</i>	
N° DNI / CE:	41293198	**********	*****************	
Teléfono / celula	<b>958406400</b>	Email: I	EVAN. LEON & PUCP. E	W.Æ
Titulo profesiona	INGENIERO	CAIT		
Grado académic	o: MaestriaK	Doctorado		
Especialidad:	MABISTEN EN =	ANJENIJENIA	CIVIL	*********
Institución que la	DOIGE VNIVERSON	Sunchau (	DEL SOUTA	30000TE
identificación del	Proyecto de Investigació	n o Tesis		
Titulo:				
Paga Ni De Autories):		ABASTECHIENT	ructural Hideauli to Dr Abua Potai	
Programa acadé Ingeniería Ci			3	
	. <sub>E</sub> ;			

### 4.5.2 Formato de Carta de Presentación al Experto

ARTA DE PRESENTACIÓN		
lagister / Doctor	AN ELISED LEON MALO	
resente -		
ema: PROCESO DE VALIDACIÓ	ON A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO	os
studiante / egresado del programa : niversidad Católica Los Angeles de i instrumento de recolección de inf articipación en el Juicio de Expertos.		de la ación de
Mi proyecto se titula: ".	EVALVACION Y MEJBEAHIENTO DE LAS	
ESTRUCTURAL HIDRAUTICAS	PARA MEJORAL EL SISTEMO DE ARI	ASTECIMIENT
DE AGUS POTABLE DE LOS	AMEXEL UPPAYONO - CHONGOS	" "y envió
el expediente de validación que con	ntiene:	
Ficha de Identificación de experto	para proceso de validación	
Carta de presentación		
Matriz de operacionalización de va	ariables	
Matriz de consistencia		
Ficha de validación		
gradezco anticipadamente su atenci	ón y participación, me despido de usted.	
tentamente,		
15ml	DNI: 44236721	
Firma del Bachiller		
	The same	

The same of the sa	Variable 1 85 Two Day Widenstoop	Variable 1 Evidence Midenstood	Relevancia	meia	Pertinencia	encia	Chridad	dad	
	-	3	1000	-				: 11	Observance
Danension I			Cumple	cumple	Cumple	cumple	Cumple	cample	Aliasei vinelleine a
	COPTOCION		×		×		×		
	Reservori		×		×		×		
	COMORO do	Counton	×		×		×		
Dimension 2:									
	COME & GO	SOLE PRESIDE	×		×		×		
	CONPRA A1	-	×		×		X		
	Cherry do	Are	X		×		×		
Variable 2	SISTOMO de Al	bad factorion to	ante X		×		×		
Dimensión I:									
	Reo condo	COOD	×		×		×		
	Sep Apoc	200	×		×		×		
	Orste	Worson's	×		×		×		
Dimensión 2:					×		×		
	Reio Douis	Supero	×		×		X		
	2								
Aumentar files según la necesidad del instrumento Recomendaciones						***************************************		0.000.000.000.000	
Opinión del experto: Apficable	201	Aplicable of	Aplicable despines de modificar	nodificar   Cost M		No aplicable (	cable ( )		भाष्ट्रदशक्ष
Nombres y Apeliklos de experto: Dr/ Mg	/ Mg		15	2 3	TIME.			***************************************	DNI [[5,19], [9
				H				4	
				FIRMA					

Anexo-04 Formato de consentimiento informado.



### PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS

(Ingeniería y Tecnología)

### Estimado/a participante

Le pedimos su apoyo para la realización de una investigación en Ingeniería y Tecnología, conducida por TORRES MALO WALTER FELIPE, que es parte de la Universidad Católica Los Angeles de Chimbote. La investigación denominada.

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD – 2023

La entrevista durará aproximadamente 15 minutos y todo lo que usted diga será tratada de manera anónima.

- De ser necesaria la información que nos brinde será gravada bajo su consentimiento y utilizada para esta investigación.
- Su participación es totalmente voluntaria. Usted puede de verse afectado puede
  detener su participación, así como también dejar de responder alguna interrogante
  que le cause incomodidad, pero si usted tiene alguna pregunta durante nuestra
  entrevista la pude realizar en el momento que mejor crea conveniente.
- De tener alguna consulta sobre la investigación o quiere algún alcance o copia de los resultados obtenidos, con gusto se le brindara comunicándose al correo wafetoma@gmail.com.

Complete la siguiente información en caso desee participar:

Nombre completo:	Edward Malo Meza
Firma del participante: Anexo: Urpaycito	
D.N.I # 19404372	
Firma del Investigador:	- figher !
Fecha:	Firma del bachiller 13/05/2023

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN - ULADECH CATÓLICA



## PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS

(Ingeniería y Tecnología)

Estimado/a participante

Le pedimos su apoyo para la realización de una investigación en Ingenieria y Tecnología, conducida por TORRES MALO WALTER FELIPE, que es parte de la Universidad Católica Los Angeles de Chimbote. La investigación denominada.

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD – 2023

La entrevista durará aproximadamente 15 minutos y todo lo que usted diga será tratada de manera anónima.

- De ser necesaria la información que nos brinde será gravada bajo su consentimiento y utilizada para esta investigación.
- Su participación es totalmente voluntaria. Usted puede de verse afectado puede
  detener su participación, así como también dejar de responder alguna interrogante
  que le cause incomodidad, pero si usted tiene alguna pregunta durante nuestra
  entrevista la pude realizar en el momento que mejor crea conveniente.
- De tener alguna consulta sobre la investigación o quiere algún alcance o copia de los resultados obtenidos, con gusto se le brindara comunicándose al correo wafetoma@gmail.com.

Complete la siguiente información en caso desee participar:

Nombre completo:	Iparraguirre Zegarra, Marlene
Firma del participante: Anexo de Chongos	Her
D.N.I # 19404372	
Firma del Investigador:	Firma del bachiller
Fecha:	14/05/2023

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN - ULADECH CATÓLICA

Anexo-05 Documento de aprobación de institución para la información



#### ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA

Carta s/n 001-2023 ULADECH CATOLICA

#### MARLENE IPARRAGUIRRE

Sr (a)

Presente

De mi consideración:

Es un placer dirigirme a ustedes para expresar mi cordial saludos e informarle que soy bachiller y estudiante de la escuela profesional de ingeniería civil de la universidad los ángeles de Chimbote. El motivo de la presente tiene por finalidad presentarme yo Walter Felipe Torres Malo con código 0101121058 quien solicito a usted como dirigente de su anexo la autorización de poder ejecutar el proyecto de recojo de información para mi tesis titulado. EVALUCION Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUTURAS HIDRULICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS DE URPAYCITO Y CHONGOS DEL DISTRITO DE TAYABAMBA PROVINCIA DE PATAZ, REGION LA LIBERTAD – 2023

Durante el periodo de los meses mayo, junio, julio, agosto del presente año.

Es motivo el cual le agradeceré que me brinde el acceso y la facilidad a fin de ejecutar satisfactoriamente mi investigación.

Atentamente:

alter Felipe Torres DNL

44236721

MARLENEIPARRAGUIRRE

### Carta de Aceptación

Carta s/n 015-2023 Anexo Urpaycito

Bach. Walter Felipe Torres Malo

Presente

De mi consideración y dando respuesta su carta nº001:

Es un placer dirigirme a usted para expresar mis cordiales saludos Bach. Walter Felipe Torres Malo e informarle quien solicito a mi persona como dirigente de los anexo Urpaycito y Chongos la autorización de poder ejecutar el proyecto de recojo de información para mi tesis titulado. EVALUCION Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUTURAS HIDRULICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS DE URPAYCITO Y CHONGOS DEL DISTRITO DE TAYABAMBA PROVINCIA DE PATAZ, REGION LA LIBERTAD – 2023

Durante el periodo de los meses mayo, junio, julio, agosto del presente año.

Es por ello que se acordó darle la autorización y brindarle las facilidades necesarias para su investigación.

Atentamente:

Urpaycito - Chongos 18/05/2023

MARLENE IPARRAGUIRRE



Anexo- 06 Evidencia de ejecución, declaración jurada, base de datos



Figura 1: Reservorio existente del Anexo Chongos



Figura 2: Tubería en la línea de conducción expuesta



Figura 3: Válvulas presenta filtraciones



Figura 4: Levantamiento Topográfico para Sistema de Agua Potable.



Figura 5: Levantamiento Topográfico para Sistema de Agua Potable.



Figura 6: Única cámara rompe presión en el sistema.



Figura 7: Tubería en la línea de conducción expuesta.



Figura 8: Estructura de captación en estado Malo



Figura 9: Reservorio con caseta de válvulas dañadas



Figura 10: Nueva Fuente de agua

## Anexo-02 Instrumento de recolección de información

## ESTADO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

## INROMACION GENERAL DEL ANEXO/ COMUNIDAD

	(1)
( NA	DECK
COL	OLI

Localidad Anexo UTPOYCITO Sector CHONGOT	- 12	VIEWS	-
District Toyogariga Provincia Portos Departamento	4	166	DATE
Población total: 390			
Población servida			
Del sistema de agua potable.			
Antiguedad 22 AROF Ente Ejecutor Propia Publica on			
Rehabilitación: Si 🔲 No 🔀 Año			
Funcionamiento. Continuo 🗌 Restringido 🗌 Inoperativo 🔀			
El sistema es único en el sector Si 🔲 No 🗍			
Tipo de sistema de abastecimiento.		***	
Gravedad sin tratamiento 💢 Gravedad con tratamiento 🗌 Bombeo sin tratamient	a L	J	
Bombeo con tratamiento			
Observaciones			
wente,			
TIPO DE FUENTE CAPTADO			]
Manar lo en el ojo Responder pregunta 4 1			]
Agua (galeria filtrante) Responder pregunta 4.2			1
Agua superficial con tratamiento Responder pregunta 4.3			1
Pozo profundo Responder pregunta 4.4			1
N° de fuentes de abastecimiento: $03$ Caudal Total $Qt = 0.78$ L/s			
Nombre fuente N° 1.  Existen otras fuentes alternas en tiempo de sequia y/o emergencia. Si  L1. Captaciones y Buzón de reunión.  Namero de captaciones Q 3. Número de buzones de reunión.  Coordenados LTM C 1. Este		No Z	
Existen otras fuentes alternas en tiempo de sequia y/o emergencia Si La Captaciones y Buzón de reunión.		-	m : 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de sequia y/o emergencia Si La Captaciones y Buzón de reunión.	ra (n	n s n	m ) _3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de seguia y/o emergencia Si  Li Captaciones y Buzón de reunión.  Número de cuptaciones Q 3 Número de buzones de reunión Q1  Coordenadas UTM CI Este Norte Altu  Existe cerco de protección?	ra (n	n s n	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de seguia y/o emergencia Si  Li Captaciones y Buzón de reunión.  Número de cuptaciones Q 3 Número de buzones de reunión Q1  Coordenadas UTM CI Este Norte Altu  LExiste cerco de protección?  LExiste cuneta de coronación?	ra (n	nsn.	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de sequia y/o emergencia Si  Li Captaciones y Buzón de reunión.  Número de cuptaciones Q 3 Número de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  Existe cerco de protección?  Existe cuneta de coronación?  Cuenta con tapa sanitaria?	ra (n	nsn X X	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de sequia y/o emergencia Si  Li Captaciones y Buzón de reunión.  Número de captaciones Q 3 Número de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  Existe cerco de protección?  Existe cuneta de coronación?  Cuenta con tapa sanitaria?  La tapa tiene seguridad? ( flave maestra o candado )	ra (n	nsn X X X	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de sequia y/o emergencia Si  La Captaciones y Buzón de reunión.  Número de captaciones Q 3 Número de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  Existe cerco de protección?  ¿Existe cuneta de coronación?  ¿Cuenta con tapa sanitaria?  ¿La tapa tiene seguridad? ( flave maestra o candado )  ¿La estructura está en buen estado? (fibre de rajaduras y fugas de agua)	ra (n	No X X X X X X X	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de seguia y/o emergencia Si  La Captaciones y Buzón de reunión.  Número de captaciones Q 3 Número de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  Existe cerco de protección?  Existe cuneta de coronación?  ¿Cuenta con tapa sanitaria?  ¿La tapa tiene seguridad? (flave maestra o candado)  ¿La estructura está en buen estado? (fibre de rajaduras y fugas de agua)  ¿El interior de la estructura está libre de material extraño?	ra (n	No X X X X X X X	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de seguia y/o emergencia Si  La Captaciones y Buzón de reunión.  Numero de captaciones Q 3 Numero de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  Existe cerco de protección?  «Existe cuneta de coronación?  «Cuenta con tapa samitaria?  «La tapa tiene seguridad? ( flave maestra o candado )  ¿La estructura está en buen estado? (libre de rajaduras y fugas de agua)  ¿H interior de la estructura está hibre de material extraño?  "Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?	ra (n	No X X X X X X X	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de sequia y/o emergencia Si  Li Captaciones y Buzón de reunión.  Numero de captaciones Q 3 Número de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  La Existe ceneta de coronacion?  ¿Cuenta con tapa sanitaria?  ¿La estructura está en buen estado? (libre de rajaduras y fugas de agua)  ¿El interior de la estructura está libre de material extraño?  ¿Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?  ¿Presencia de actividad agricola o minera en las inmediaciones?	ssi X	No X X X X X X X	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de sequia y/o emergencia Si  La Captaciones y Buzón de reunión.  Numero de cuptaciones Q 3 Número de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  La capa tiene seguridad? ( llave maestra o candado )  La estructura está en buen estado? (libre de rajaduras y fugas de agua)  El interior de la estructura está libre de material extraño?  Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?  Presencia de actividad agricola o minera en las inmediaciones?  Presencia de residuos solidos (basura) en las inmediaciones?	ra (n	nsn X X X X X	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de seguia y/o emergencia Si  La Captaciones y Buzón de reunión.  Numero de cuptaciones Q 3 Número de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  La contaga sanitaria?  La tapa tiene seguridad? (llave maestra o candado)  La estructura está en buen estado? (libre de rajaduras y fugas de agua)  El interior de la estructura está libre de material extraño?  Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?  Presencia de actividad agricola o munera en las inmediaciones?  Existe camara hámeda?	ssi X	No XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de seguia y/o emergencia Si  La Captaciones y Buzón de reunión.  Número de cuptaciones Q 3 Número de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  La Existe cerco de protección?  ¿Existe cuneta de coronación?  ¿La tapa tiene seguridad? (flave maestra o candado)  ¡La tapa tiene seguridad? (flave maestra o candado)  ¡La interior de la estructura está libre de material extraño?  Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?  Presencia de actividad agricola o minera en las inmediaciones?  ¿Existe camara hámeda?  ¿Existe camara hámeda?  ¿Existe camara hámeda?	ssi X	nsn X X X X X	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de sequia y/o emergencia Si  L Captaciones y Buzón de reunión.  Numero de captaciones © 3 Numero de buzones de reunión O1  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  Existe cerco de proteccion?  Existe cuneta de coronación?  Cuenta con tapa sanitaria?  La tapa tiene seguridad? (flave maestra o candado)  La estructura está en buen estado? (fibre de rajaduras y fugas de agua)  El interior de la estructura está fibre de material extraño?  Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?  Presencia de actividad agricola o munera en las immediaciones?  Presencia de residuos sólidos (basura) en las immediaciones?  Existe cámara hámeda?  Existe cámara hámeda?  Existe cámara hámeda?  Las válvulas están operativas?	si XXX	No XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de seguia y/o emergencia Si  L Captaciones y Buzón de reunión.  Numero de captaciones Q 3 Numero de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  Existe cerco de protección?  ¿Existe cuneta de coronación?  ¿Cuenta con tapa sanitaria?  ¡La tapa tiene seguridad? (flave maestra o candado)  ¡La estructura está en buen estado? (fibre de rajaduras y fugas de agua)  ¡L1 interior de la estructura está libre de material extraño?  ¡Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?  ¡Presencia de residuos solidos (basura) en las inmediaciones?  ¡Existe cámara hámeda?  ¿Existe cámara hámeda?  ¿Existe cámara hámeda?  ¿Las válvulas están operativas?  ¡Las válvulas presentan fugas?	ssi X	No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	m ) 3
Exister otras fuentes alternas en tiempo de sequia y/o emergencia Si  La Captaciones y Buzón de reunión.  Número de captaciones © 3 Número de buzones de reunión O4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  Existe cerco de protección?  ¿Existe centeta de coronación?  ¿Cuenta con tapa samitaria?  ¿La tapa tiene seguridad? (llave maestra o candado)  ¿La estructura está en buen estado? (libre de rajaduras y fugas de agua)  ¿H interior de la estructura está libre de material extraño?  ¿Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?  ¿Presencia de residuos solidos (basura) en las inmediaciones?  ¿Existe camara hámeda?  ¿Existe camara hámeda?  ¿Existe camara de válvulas?  ¿Las válvulas están operativas?  ¿Las válvulas presentan fugas?  ¿Tiene tuberia de limpia y rebose?	si XXX	No XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de sequia y/o emergencia Si  La Captaciones y Buzón de reunión.  Numero de captaciones Q 3 Numero de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  Existe cerco de protección?  ¿Existe cuneta de coronacion?  ¿Cuenta con tapa sanitaria?  ¿La tapa tiene seguridad? (flave maestra o candado)  ¿La estructura está en buen estado? (fibre de rajaduras y fugas de agua)  ¿H interior de la estructura está fibre de material extraño?  ¿Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?  ¿Presencia de residuos solidos (basura) en las inmediaciones?  ¿Existe cámara homeda?  ¿Existe cámara de válvulas?  ¿Las válvulas están operativas?  ¿Las válvulas presentan fugas?  ¿Tiene tuberia de limpia y rebose?  ¿Tiene canastilla de salida?	si XXX	No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de seguia y/o emergencia Si  La Captaciones y Buzón de reunión.  Número de captaciones Q 3 Número de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  Existe cerco de protección?  ¿Existe cente de coronación?  ¿Cuenta con tapa samitaria?  ¿La tapa tiene seguridad? (flave maestra o candado)  ¿La estructura está en buen estado? (fibre de rajaduras y fugas de agua)  ¿El interior de la estructura está libre de material extraño?  ¿Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?  ¿Presencia de residuos solidos (basura) en las inmediaciones?  ¿Existe camara hámeda?  ¿Existe camara hámeda?  ¿Existe camara de válvulas?  ¿Las válvulas están operativas?  ¿Las válvulas presentan fugas?  ¿Tiene tuberia de limpia y rebose?	si XXX	No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	m ) 3
Existen otras fuentes alternas en tiempo de sequia y/o emergencia Si  La Captaciones y Buzón de reunión.  Numero de captaciones Q 3 Numero de buzones de reunión Q4  Coordenadas UTM C1 Este Norte Altu  Existe cureta de coronacion?  Cuenta con tapa sanitaria?  La tapa tiene seguridad? (flave maestra o candado)  La estructura está en buen estado? (libre de rajaduras y fugas de agua)  El interior de la estructura está fibre de material extraño?  Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?  Presencia de residuos solidos (basura) en las inmediaciones?  Existe camara homeda?  Existe camara de válvulas?  Las válvulas están operativas?  Las válvulas están operativas?  Las válvulas presentan fugas?  Tiene tuberia de limpia y rebose?  Tiene canastilla de salida?	si XXX	No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	m ) 3

Figura 11: Formato de evaluación de los componente de agua potable

4.2	Agua	fil	trat	ite
-----	------	-----	------	-----

	200			Buzi	in d	c reu	mión	
Características	Cal	erta		1		2		3
	Si	No	51	No	54	No	54	No
Existe cerco de profección*		X					2//	-
Cuenta con tapa sanitaria en buen estado y con segundad.		X						
La estructura está en buen estado y libre de rasaduras y fugas de agua?		X			2			
El interior de la estructura está limpio y libre de material extraño?		DX						
Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 metros?		X						
Presencia de actividad agricola o minera en las inmediaciones"		X	9		- :			
13 tratamiento Agua didos (basara) en las inmediaciones?	1	×						

Coordenadas UTM: Este Norte Altur	a (m.	5.0.1	m.):	0			
Fuente Riachuelo 🗌 Lago/laguna 🗍 Rio 🗍 Acequia 🗙	1.0	tto	-				
Suministro Bombeo 🔲 Gravedad 🔀							
Proceso de tratamiento: Congulación		Fil	trac	on t	ápid	a C	1
Caracteristicas	Cop	Flo	*	Pag Fil.	114	20	*
Existe cerco de protección?							×
Las estructuras de tratamiento estan libres de inundaciones accidentales?							â
La estructura esta en buen estado y libre de raiaduras y fugas de agua?							×
El interior de la estructura esta limpio y libre de material extraño?							X
Cuenta con registro de limpieza y mantenimiento de los filtros!							
Ha realizado cambio y o reposición de lecho filtrante en los últimos 2 años?	4						
Se realiza la evacuación de lodos del sedimentador*							
El flujo de ingreso de agua a las unidades es uniforme?							
La adición de coagulante se realiza a todo lo ancho del canal?							
INT A DE CONDITION	-						

### 5. LINEA DE CONDUCCION

5.1 Linea de conducción:	LO	1	L	C2
Caracteristicas	Si	No	Si	No
Presencia de fugas de agua?	X	111111111111111111111111111111111111111	1000	1000
La linea se encuentra enterrada en toda su extensión?		X		
Los craces aéreos están protegidos y en buen estado?		X		
¿Existen y están operativas las válvulas de aire?	×			
Existen y están operativas las válvulas de purga?	X			

53 Character Standard COR ()			C.R.F	- 6		
5.2 Câmara rompe presión en línea de conducción (CRP-6)	1		2			3
Coordenadas UTM:					-	
liste						
Norte						
Altura (m.s.n. m.)						
Caracteristicas	Si	No	Si	No	Si	No
¿Existe cerco de protección?	11.5	X				
Cuenta con tapa sanitaria en buen estado y con segundad?	Х					
La estructura está en buen estado y libre de rajaduras y fugas de agua?	1200	X				
Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25 m <sup>o</sup>		×				
Presencia de actividad agricola o minera en las inmediaciones?	X					
Presencia de residuos sólidos (hasura) en las inmediaciones?	X	-				

Giulianna Mijuzka Segura Pastor Ingeniero Civil CIP N° 98207 DNI. N° 41732087

Ivania León Malo

### 6. Sistema de distribución

	X X	×	×	X X X X X X X	Si	No No 4
	X	×	×	X X X X X	Si	X No
	X	×	×	X X X X X	Si	X No
	X	×	×	X X X X X	SI	X No
	X	×	×	X X X X X		X No
	X	×		XXXX		No
		×		XXXX		No
		×		XXXX		No
		×		X		No
		×		X		No
	x	×		X		
	x	×		X		
	x	×		X		
	x	× 2		X		
	x	×		X		
	x	× 2		X		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		× 2		X		
×	,	2		X		
×	Ħ	2		X		
×	,	2		X		
×	,	2			İ	4
×	,	2		3	+	4
X	,					
X	,				- 1	
	9					
8	No	Si	No	SELN	a S	i No
- 30	-	SO.	NO.	- N	. 3	148
1	-	+		-	+	-
1		-			+	+
				-		
	V				+	+
				13		
-	-	-			-	-
Nº H	liptoc	lor	ador	es.		
						_
Otros	0					
DAHME!				1		
			L	-		
0	2		H			
EA	. 2	-,	#	eán N	Ialo	
Vi	y lu	IN				
	Nº E		Nunca X N° Hipsclor	Nunca N N° Hipsclorador	Nunca N Nunca N Nunca N Nunca N Nunca Nunca  Nunca N Hipocloradores  N Hipocloradores  There	

## DECLARACIÓN JURADA

Yo, Walter Felipe Torres Malo, identificado con DNI Nº 44236721, con domicilio real en (Calle, Av. Jr.)Urb. El Trapecio Mz-C2-Lt 8- III etapa, Distrito Chimbote, Provincia Santa, Departamento Ancash,

### DECLARO BAJO JURAMENTO,

En mi condición de (estudiante/bachiller) Bachiller con código de estudiante 0101121058 de la Escuela Profesional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, semestre académico 2023-1:

Que los datos consignados en la tesis titulada. "Evaluación y Mejoramiento de las Estructuras Hidráulicas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable de los anexos de Urpaycito y Chongo del distrito de Tayabamba, provincia Pataz, región la Libertad".

Doy fe que esta declaración corresponde a la verdad

Chimbote, 20 de julio de 2023

Firma del bachiller

DNI. 44236721 Huella Digital



### EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE NGENIES LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA. PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD - 2023



## FICHA DE ENCUESTA A POBLADORES DE LOS ANEXOS URPAYCITO Y ANEXO DE CHONGOS

	105/ 2023	020 DE 1424 MECONO	Hora 00	
Departamento: LIGERTE	6 Province	cia: PISTOR	Distrito:	AB Hadka
Comunidad: A NEXO, U	RPSYCITO, CHO	NE07		
Persona Entrevistada (jefe de	l hogar): Padre (X)	Ma	adre ( )	otro
A. INFORMACIÓN SOBRE DOMICILIARIA	EL ABASTECIM	IENTO DE AGU	A Y DESAGUE -	- CON CONEXIÓN
1. Red de agua	Si (*)	no()		
<ol><li>Red de desagüe</li></ol>	Si()	no (×)		
<ol><li>Pozo séptico/Letrina/Otro</li></ol>	Si (≺)	no()		
B. INFORMACIÓN SOBRE I	EL ABASTECIMIEN	TO DE AGUA -	SIN CONEXIÓN D	OMICILIARIA
4. ¿Cuál es la principal fuer	nte de abastecimiento (	de agua (el agua qu	e utilizań)?	
a. Río/ Lago ( )	b. Pileta do	omiciliaria ( )	c. Camión Cis	stema ( )
d. Acequia ( )	e. Mananti	al ( )	f. Pozo	(×)
g. Vecino ( )	h. Lluvia (	) i. (	Otro (especificar)	
Vamos a hablar acerca d	le la principal fuente	que utiliza:		
5. ¿Almacena usted el agua			No (	k)
6. ¿El agua que se abastece			C. 20 ( )	~
Ninguno (X)	hierve ( )	lejía ( )	otro	
7. El agua la usa para:				
USOS DEL AGUA				
1. Beber	W			
2. Preparar alimentos	(×)			
3. Lavar ropa	(×)			
4. Higiene Personal	( x )			
<ol><li>Limpieza de la Vivier</li></ol>	nda (×)			
6. Regar la Chacra	(x)			
7. Otros	( )			
	35		0	To to the

93



### EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD – 2023.



servicio (las 24	horas del día, bu	ena presión, y	buena calidad	del agua)?	
9. Si es no, ¿Por o	ué no quisiera t	ener el servicio	de agua a trav	és de redes?( )	
Estoy satisfech	o con la forma ce	omo me abaste	zco.		
(X) No ter	ngo dinero o tien	npo para pagar	por la obra(	)	
No ter	ngo dinero para p	agar cuota me	nsual		
( ) Otro e	snecificar				
( ) Otro o INFORMACIÓN	GENERAL Y	OTROS SERV	ICIOS DE L	A VIVIENDA.	
10. Considera uste	d que el agua po	table es un bie	n que:		
Debe pagarse	()	¿Por qué?			
No debe pagar	se 🚫	¿Por qué	5 on	pecursos natura	ales
11. ¿Cree usted qu	ie el agua que co	nsume puede	causar enferm	dades?	
Si		Maria Caraca Maria Caraca Cara		os un buen t	vatamiento
31					CSC MINEZ (10
No	( ) ¿Por	r qué?			
12. ¿Durante el dí	a en que momen	to cree usted q	ue una person	a debe lavarse las manos?	
Al Levantarse	Des	pués de ir al ba	não ( )	Antes de comer (X)	Antes de cocinar ()
Cada me se er	sucia ( ) A c	ada rato ( )	(1000 E. K.)		
1	. 10	3/39	usta a les ultre	o adultar da on familia e s	róma sa tratan?
13. ¿Que entermed	lades alectan cor	mayor irecue	ncia a ios nino	s y adultos de su familia y o	como se tratan:
Enfermedad	Niños	Adultos		Tratami	ento
interviewe spaces (ADE	NA GERMANN E	- ANGROESINIO	casero	Posta médica, hospital o	medico particular
Ninguna					
Diameicas	~				~

Giulianna Mytuzka Segura Pastor Ingeniero Civil CIP N° 98207 DNI. N° 41732087

Infecciones

Tuberculosis Parasitosis

A la piel

A los ojos

X

X

X

X

Iván I León Malo

X



### EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ENTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABANTECIMIENTO DE AGLA POTABLE DE LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAVABAMBA. PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD – 2023.




( ) Si ¿Cómo? Mano de obra (×)	Herramientas ( )
Materiales de construcción ( )	Sólo en reuniones ( )
Dinero ( )	Otros
( ) No ¿Por qué?	
CONCIENCIA AMBIENTAL	
	Info 36.90: ( v)
5. ¿Cree usted que el agua escaseará a	lgún día?Si (χ)
5. ¿Cree usted que el agua escaseará al No ( ) No sabe ( )	lgún dia?Si (X)
5. ¿Cree usted que el agua escaseará al No ( ) No sabe ( ) 6. Cuando una persona arroja basura:	
5. ¿Cree usted que el agua escaseará al No ( ) No sabe ( ) 6. Cuando una persona arroja basura:	Igún día?Si (χ) stamina ( ) No sabe/ No opina ( )

Giulianna Myluzka Segura Pastor Ingeniero Civil CIP N° 98207


DNI. Nº 41732087

Iván A León Malo


**PLANOS** 




Plano de captación - Elaboración propia




Plano de detalle de Cámara de reunión




Plano de detalle del Cerco perimétrico



Plano de detalle del Válvula de Purga



Plano de detalle de Válvula de aire



Plano de detalle de CRP-7

## Estudio de aguas de las Captaciones.



Se Realizan pruebas de tipo microbiológico y fisicoquímico de aguas para el consumo humano, residuales, de sitios de abastecimiento o de donde se originan, entre otros tipos.

	INFORMES DE ÁNALISIS N° 278 - 2023
SOLICITANTE:	WALTER F. TORERS MALO
PROYECTO:	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS
	PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE
	LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA,
	PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD - 2023
MUESTRA:	AGUA
LUGAR:	CAPTACION # 01
FECHADE	
INGRESO	26 DE JUNIO 2023
MUESTRAREC	IBIDO EN LABORATORIO

DETERMINACIONES	UNIDADES	RESULTADOS
Olor	-	Aceptable
Sabor	-	Aceptable
Color	Pt/Co	14
Turbidez	NTU	4
Ph	-	7.79
Conductividad	Us/cm	825
Solidos totales disueltos	mg/L	520
Cloruros	CI mg/L	58.34
Calcio	Ca mg/L	90.16
Magnesio	Mg mg/L	26.19
Sodio	Na mg/L	41.2
Potasio	K mg/L	2.37
Sulfatos	SO4 mg/L	62.56
Dureza total	CaCo3 mg/L	225
Amoniaco	NH3 mg/L	<0.01
Cianuro total	CN mg/L	<0.01
Aceite y grasas	mg/L	<0.01
Carbonatos	C03 mg/L	0
Bicarbonatos	HCO3 mg/L	78.89
Nitratos	NO3 mg/L	1.75
Nitritos	NO2 mg/L	0.09

Conclusión: Cumple las especificaciones establecidas Categoria 1: Sub categoria destinadasa porduccion de agua potable) para consumo Humano

TRUJILLO 26 DE JUNIO DEL 2023

Av. Larco- mansiche – Trujillo-543-oficina 2 990118260



### ANALISIS MICROBIOLOGICO

DETERMINACIONES	UNIDADES	CAPTACION #01
Recuento Total de bacteri	as UFC/ 100 mL	17
Huevo y larvas de neiminto quites y ooquistes de protozoarios patogenos	N° org/L	0
Escherichia coli	NMP/ 100mL	0
Virus	UFC/ mL	0
Colifornes termotolerantes	NMP/100mL	Negativos
Coliformes total	NMP/100mL	Negativos
Coliformes total	NMP/100mL	Negat

Av. Larco- mansiche – Trujillo-543-oficina 2 990118260



	INFORMES DE ÁNALISIS N° 278 - 2023
SOLICITANTI	WALTER F. TORERS MALO
PROYECTO:	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS
	PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE
	LOS ANEXOS, URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA,
	PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD - 2023
MUESTRA:	AGUA
LUGAR:	CAPTACION # 02
FECHADE	26 DE JUNIO 2023
INGRESO	ZO DE JONIO ZOZS
MUESTRAR	ECIBIDO EN LABORATORIO:

DETERMINACIONES	UNIDADES	RESULTADOS
Olor	-	Aceptable
Sabor	-	Aceptable
Color	Pt/Co	13.5
Turbidez	NTU	4
Ph	-	7.62
Conductividad	Us/cm	825
Solidos totales disueltos	mg/L	520
Cloruros	CI mg/L	58.34
Calcio	Ca mg/L	90.16
Magnesio	Mg mg/L	26.19
Sodio	Na mg/L	41.2
Potasio	K mg/L	2.37
Sulfatos	SO4 mg/L	62.56
Dureza total	CaCo3 mg/L	225
Amoniaco	NH3 mg/L	<0.01
Cianuro total	CN mg/L	<0.01
Aceite y grasas	mg/L	<0.01
Carbonatos	C03 mg/L	0
Bicarbonatos	HCO3 mg/L	78.89
Nitratos	NO3 mg/L	1.75
Nitritos	NO2 mg/L	0.09

Conclusión: Cumple las especificaciones establecidas Categoria 1: Sub categoria destinadasa porduccion de agua potable) para consumo Humano

TRUJILLO 26 DE JUNIO DEL 2023

Av. Larco- mansiche – Trujillo-543-oficina 2 990118260



DETERMINACIONES	UNIDADES	CAPTACION #02
Recuento Total de bacteria	s UFC/100 mL	14
nuevo y larvas de nelimintos quites y ooquistes de protozoarios patogenos	N° org/L	0
Escherichia coli	NMP/100mL	0
Virus	UFC/ mL	0
Colifornes termotolerantes	NMP/ 100mL	Negativos
Coliformes total	NMP/ 100mL	Negativos
ALTERNATION OF THE PARTY OF THE		San Artistantian Company

Av. Larco- mansiche – Trujillo-543-oficina 2 990118260



	INFORMES DE ÁNALISIS N° 278 - 2023
SOLICITANTE:	WALTER F. TORERS MALO
PROYECTO:	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS PARA
	MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS,
	URPAYCITO, CHONGOS EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ,
	REGIÓN LA LIBERTAD – 2023
MUESTRA:	AGUA
LUGAR:	CAPTACION#03
FECHA DE	26 DE JUNIO 2023
INGRESO	EU DE JOHIO EUES
MUESTRARECI	BIDO EN LABORATORIO:

DETERMINACIONES	UNIDADES	RESULTADOS
Olor	-	Aceptable
Sabor	-	Aceptable
Color	Pt/Co	14
Turbidez	NTU	4
Ph	-	7.79
Conductividad	Us/cm	823
Solidos totales disueltos	mg/L	520
Cloruros	Cl mg/L	58.34
Calcio	Ca mg/L	90.16
Magnesio	Mg mg/L	26.19
Sodio	Na mg/L	41.2
Potasio	K mg/L	2.37
Sulfatos	SO4 mg/L	62.56
Dureza total	CaCo3 mg/L	225
Amoniaco	NH3 mg/L	<0.01
Cianuro total	CN mg/L	<0.01
Aceite y grasas	mg/L	<0.01
Carbonatos	C03 mg/L	0
Bicarbonatos	HCO3 mg/L	78.83
Nitratos	NO3 mg/L	1.75
Nitritos	NO2 mg/L	0.09

Conclusión: Cumple las especificaciones establecidas Categoria 1: Sub categoria destinadasa porduccion de agua potable) para consumo Humano

TRUJILLO 26 DE JUNIO DEL 2023

Av. Larco- mansiche – Trujillo-543-oficina 2 990118260



DETERMINACIONES	UNIDADES	CAPTACION #03
Recuento Total de bacterias	UFC/100 mL	15
Huevo y larvas de helmintos, quiti ooquistes de protozoarios patogenos	es y N° org/L	0
Escherichia coli	NMP/ 100mL	0
Virus	UFC/ mL	0
Colifornes termotolerantes	NMP/ 100mL	Negativos
Coliformes total	NMP/ 100mL	Negativos

Av. Larco- mansiche – Trujillo-543-oficina 2 990118260